

CERTIFICADO

FECHA: 11/05/2021 PLACA: JGU901
 ATENDIDO PARA: Compañía de Seguros
 No. INSPECCIÓN: 1002141174 ROMBO: 36
 CENTRO DE INSPECCIÓN: LIVIANOS CALLE 99

ASEGURABLE: SI

Depende de políticas de aceptación de las compañías aseguradoras

DATOS

MARCA	VOLKSWAGEN	TIPO PINTURA	
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	Metalizada
TIPO	JETTA [6] [FL]	CARROGERIA	2017
COLOR	PLATA	CILINDRAJE	AUTO SEDAN
COD. FASEC.	09201210	COMBUSTIBLE	1981
No. MOTOR	CBP742918	NACIONALIDAD	GASOLINA
No. CHASIS	3VW1K1AJ3HM224834	TIPO DE CAJA	MEX
No. SERIAL	3VW1K1AJ3HM224834	ORDEN	MECANICA
SERVICIO	PARTICULAR		0
KILOMETRAJE	40946		
ENVIADO A	CALLE 94 # 72 A - 51		

Chequeo control de Calidad

COMPANIA	SUGURSAL	CARSHOPPING
INTERMEDIARIO	PRINCIPAL	
NOMBRE	DIRECTOCARSHOPPING	
IDENTIFICACION	JHON JAIRO MENDEZ LUGO	
DIRECCION	80155485	
PROFESION	CL 95A 69D 05	Tel.
V/R CLIENTE	OTROS	3123588417
V/R FASECOLD	\$ 0	
V/R COLSERAUTO	\$ 44,600.000	+ VR ACCESORIOS
V/R ACCESORIOS	\$ 42,600.000	
	\$ 0	




Chequeo control de Calidad

ESTADO GENERAL

LATONERIA	#####	89%
PINTURA	#####	80%
VIDRIOS	#####	100%
CHASIS	#####	100%
TAPICERIA	#####	100%
FUGAS FLUIDOS	#####	100%
IDENTIFICACION	#####	100%
	0% - 59% 60% - 89% 90% - 100%	
	Deficiente Aceptable Optimo	

El esquema aquí mostrado es una aproximación al verdadero modelo de su vehículo

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION.

**Observaciones**

SIN CONSULTA. REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A COMPONENTES DE SUSPENSION, FRENOS EN GRAL. NO SE REALIZA PRUEBA DE MOTOR NI RUTA NO SE VERIFICA CAJA DE VELOCIDADES, NIVELAR FLUIDOS, ASEGURABILIDAD SUJETA A POLITICAS DE COMPAÑIAS DE SEGUROS., DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS, PINTURA DE DIFERENTE TONALIDAD, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,




☒ ORIGINAL ☒ OPCIONAL ☒ NO TIENE

ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR	DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR	DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR	DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
X	✓	✓	X	✓	X	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X


SUSPENSIÓN

RUEDAS TRASERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSIÓN		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Óptimo

Observaciones

ALINEACIÓN Y LLANTAS

<div>(%) VIDA ÚTIL DE LAS 4 LLANTAS</div>		
0% - 30%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Óptimo



VALOR DE DESVIACIÓN EN METROS POR KILOMETRAJE		
0m - 5m	5m - 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones

FOTOS VEHÍCULO

MARCA	CLASE	TIPO
-------	-------	------

VOLKSWAGEN

AUTOMOVIL

JETTA [6] [FL]



Firma Cliente:

C.C.

Inspector

El presente reporte está basado en criterios técnicos, de modo que NO genera efecto vinculante en la comercialización del bien. El alcance del servicio se limita al diagnóstico de las partes verificadas, NO determina la vida útil remanente de los componentes y no garantiza su durabilidad, esto depende de los hábitos de manejo y mantenimiento. Las condiciones y accesorios verificados aplican para la fecha y hora del servicio. Los antecedentes de siniestralidad son de uso, manipulación y divulgación exclusivamente de las compañías aseguradoras; **COLSEAUTO S.A.** ofrece un valor agregado de carácter NO comercial, realizando consultas en la página pública de Fasecod, donde la veracidad, la disponibilidad y el acceso a la información puede presentar limitaciones ajenas a nuestra responsabilidad.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C - 15 / PBX: (671) 745 2121 / FAX: (671) 271 3050 - **Bogotá Calle 127:** Av. Calle 127 # 48 - 12 PBX: (671) 745 2121 - 10 PBX: (671) 745 2121 - **Bogotá Sevilla:** Gran Centro Carrera 53 # 45A - 05 Sur / PBX: (671) 745 2121 - 321443937 - **Barranquilla Vehículos Livianos:** Carrera 53 # 66 - 23 Barrio El Prado / PBX: (675) 368 6466 - **Barranquilla Vehículos Pesados:** Calle 30 # 3D - 42 (675) 301 304 6613 - **Bucaramanga Vehículos Livianos:** Carrera 20 # 51A - 106 Barrio La Concordia # 675) 643 3509 - **Bucaramanga Vehículos Pesados:** Estación de Servicio Tepeal La Bascula Km. 1 Via Chimita / PBX: (577) 676 0997 - **Medellín Vehículos Livianos:** Carrera 48 # 20 - 37 Av. Los Industriales / PBX: (674) 262 9352 - **Medellín Vehículos Pesados:** Carrera 50 # 39 - 10 CCA Hangares SA. / PBX: (674) 262 4813 - **Cali Florar:** Av. 3 Norte # 65N - 15 / PBX: (673) 345 1191 - **Cali Sur:** Carrera 4 # 9C - 700 / PBX: (672) 310 4141 - **Cucuta Vehículos Livianos y Pesados:** Av. 3 # 7H - 30 Canal Resto del País y Horarios de Atención Consulten en www.colserautos.com

LO ASESORAMOS EN LA COMPRA DE SU VEHÍCULO USADO

COLSERAUTO

PERITAJE COMERCIAL

FECHA:	11/05/2021	PLACA:	JGU901
ATENDIDO POR:	117331	Compañía de Seguros	
No. INSPECCION:	1002141174	ROMBO:	36
CENTRO DE INSPECCION:	LIVIANOS CALLE 99		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

Checkeo control de Calidad

MARCA	VOLKSWAGEN	TIPO PINTURA	Metallizada
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2017
TIPO	JETTA [6] [FL]	CARROCERIA	AUTO SEDAN
COLOR	PLATA	CILINDRAJE	1981
COD. FASEC.	09201210	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	CBP742918	NACIONALIDAD	MEX
No. CHASIS	3VW1K1AJ3HM224834	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	3VW1K1AJ3HM224834	ORDEN	0
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	40946

NOMBRE	JHON JAIRO MENDEZ LUGO
IDENTIFICACION	80155485
DIRECCION	CL 95A 69D 05
TELEFONO	3123588417
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLD	\$ 44.600.000
V/R COLSERAUTO	\$ 42.600.000
V/R ACCESORIOS	\$ 0

MOTOR

Checkeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NA
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite dirección hidráulica	NA
Nivel líquido embrague	NIVEL NORMAL
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado mangueras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	BUENO
Estado filtro de aire	BUENO
Estado cables instalación de alta	BUENO
Estado externo batería	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	BUENO
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

Checkeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces Parqueo	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
Ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NA

INTERIOR

Checkeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento Indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapicería asientos	BUENO
Estado tapicería techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Airbag	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PORTE BAJA

Checkeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	NA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	SIN FUGA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos dirección rótulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspensión	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda palvo caja direccion	BUENO
Estado tubería frenos	BUENO

Inspector

Firma Cliente:

C.C.

COPYRIGHT © 2007 COLSERAUTO S.A.

El presente reporte está basado en criterios técnicos, de modo que NO genera efecto vinculante en la comercialización del bien. El alcance del servicio se limita al diagnóstico de las partes verificadas, NO determina la vida útil remanente de los componentes y no garantiza su durabilidad, esto depende de los hábitos de manejo y mantenimiento. Las condiciones y accesorios verificados aplican para la fecha y hora del servicio.

SERVICIO AL CLIENTE
PBX BOGOTÁ (571) 745 2121
RESTO DEL PAIS 01 8000182121
www.colserauto.com

GO-FO-020
Versión 3.

INFORME TÉCNICO


FECHA:	11/05/2021	No. Informe	1002141174
PLACA:	JGU901	Ciudad	LIVIANOS CALLE 99

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS	MARCA	VOLKSWAGEN	NOMBRE	JHON JAIRO MENDEZ LUGO
	CLASE	AUTOMOVIL	CÉDULA DE CIUDADANIA (NIT)	80155485
	TIPO	JETTA [6] [FL]	DIRECCIÓN	CL 95A 69D 05
	MODELO	2017	TELÉFONO	3123588417
	NACIONALIDAD	MEX	Rambo	36
	COLOR	PLATA		
	CILINDRAJE	1981		
	No.MOTOR	No.SERIE	No.CHASIS	
	CBP742918	3VW1K1AJ3HM224834	3VW1K1AJ3HM224834	

DOCUMENTOS	 REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE TRANSPORTE LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10020440768								
	PLACA	JGU901		MARCA	VOLKSWAGEN	LÍNEA	JETTA TRENDLINE	MODELO	2017
	CILINDRAJE CC	1.984		COLOR	PLATA BLANCO METALICO	SERVICIO	PARTICULAR		
	CLASE DE VEHICULO	AUTOMOVIL		TIPO CARROCERÍA	SEDAN	COMBUSTIBLE	GASOLINA	CAPACIDAD Kg/PSI	5
	NÚMERO DE MOTOR	CBP742918		REG. N	3VW1K1AJ3HM224834				
	NÚMERO DE SERIE	3VW1K1AJ3HM224834		REG. NÚMERO DE CHASIS	3VW1K1AJ3HM224834				
	PROPIETARIO APELLIDOS Y NOMBRES	ZULUAGA GALLEGO JORGE ALBERTO		IDENTIFICACIÓN	C.C. 80264442				
	PRENDA - VEHIGRUPO SAS FECHA MATRICULA: 09/12/2016 FECHA EXP. LIC. TTD: 06/03/2020 FECHA VENCIMIENTO: 06/03/2020 ORGANISMO DE TRÁNSITO: SECRETARIA DE MOVILIDAD MUNICIPAL DE CHIA								
									
	LT03004058416								

CONCEPTO E IMPRONTAS	MOTOR	Original	<input type="checkbox"/>	COLSERAUTO NIT 860.053.523 Sistemas de identificación originales a la fecha
		Regrabado	<input type="checkbox"/>	
		Grabado	<input type="checkbox"/>	
	SERIAL	Original	<input type="checkbox"/>	COLSERAUTO NIT 860.053.523-8 Sistemas de identificación originales a la fecha
		Regrabado	<input type="checkbox"/>	
		Grabado	<input type="checkbox"/>	
	CHASIS	Original	<input type="checkbox"/>	COLSERAUTO NIT 860.053.523-8 Sistemas de identificación originales a la fecha
		Regrabado	<input type="checkbox"/>	
		Grabado	<input type="checkbox"/>	

OBSERVACIONES	ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.	
		
	Firma Agente (R) Técnico en identificación de automotores	
	Firma Cliente CC	

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.
Prohibida su ejecución o reproducción Total o Parcial Asi como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este Informe emitido por **COLSERAUTO S.A** está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

GO-FO-015
Versión 3

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C - 15 / PBX. (571) 745 2121 / FAX. (571) 271 3050 - **Bogotá Calle 127:** Av. Calle 127 # 48 - 47 / PBX. (571) 702 2326 - **Bogotá Calle 13:** Av. Carrera 86 # 17 - 10 / PBX. (571) 7452121 - **Bogotá Sevilla:** Gran Centro Automotriz La Sevillana - Carrera 57 # 45A - 08 Sur / PBX. (571) 7452121 - 3214439147 - **Barranquilla Vehículos Livianos:** Carrera 53 # 66 - 23 Barrio El Prado / PBX. (575) 368 6446 - **Barranquilla Vehículos Pesados:** Calle 30 # 3D - 42 / PBX. (575) 301 304 6613 - **Bucaramanga Vehículos Livianos:** Carrera 55 # 23 45 - cta 27 # 54 84 Barrio Bolívar / PBX. (577) 643 3589 - **Bucaramanga Vehículos Pesados:** Estación de Servicio Terpel La Bascula Km. 1 Via Chinita / PBX. (577) 676 0597 - **Medellín Vehículos Livianos:** Carrera 48 # 20 - 37 Av. Los Industriales / PBX. (574) 262 9152 - **Medellín Vehículos Pesados:** Carrera 50 # 39 - 13 CDA Hangares S.A. / PBX. (574) 262 4813 - **Cali Floras:** Av. 1 Norte # 60N - 15 / PBX. (572) 345 1191 - **Call Sur:** Carrera 44 # 9C - 70 / PBX. (572) 310 4141 - **Cucuta VILLA DEL ROSARIO (N/STDER):** km 1 +460 anillo vial oriental, sabana trapiche (CDA VILLA DEL ROSARIO) RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTENOS EN WWW.COLSERAUTOS.COM

Datos					
Fecha	11/05/2021	Placa	JGU901	Rombo	36
N° de Orden	1002141174	Centro de Inspección	LIVIANOS CALLE 99	Kilometraje	40946
Modelo	2017	Marca	VOLKSWAGEN	Clase	AUTOMOVIL
Referencia	JETTA [6] [FL]				





Vehículo OK



Validar ángulos de alineación


PRUEBA DE PISTA

ALINEADOR AL PASO


EJE DELANTERO	Resultado Obtenido	Unidades	Resultado Obtenido	Unidades	EJE TRASERO
	6.8	m/km	0.5	m/km	

PRUEBA DE SUSPENSIÓN

EJE DELANTERO

RUEDA IZQUIERDA	Resultado Obtenido	Unidades	Resultado Obtenido	Unidades	RUEDA DERECHA
	Eficacia	61	%	Eficacia	66
	Peso	399	Kg	Peso	419
	Diferencia de Eficacia	5	%		

EJE TRASERO

RUEDA IZQUIERDA	Resultado Obtenido	Unidades	Resultado Obtenido	Unidades	RUEDA DERECHA
	Eficacia	50	%	Eficacia	82
	Peso	289	Kg	Peso	272
	Diferencia de Eficacia	32	%	Peso total del Vehículo	1379



Frenos en óptimas condiciones



Revisar componentes




Sistema en estado aceptable

PRUEBA DE FRENOS

Eficacia total del sistema de frenos	65	%		Fuerza total del Frenado	8820	N	
--------------------------------------	----	---	--	--------------------------	------	---	--

EJE DELANTERO

RUEDA IZQUIERDA	Resultado Obtenido	Unidades	Resultado Obtenido	Unidades	RUEDA DERECHA
	Fuerza de Frenado	2459	N	Fuerza de Frenado	2686
	Ovalidad	14 %	%	Ovalidad	14 %
	Resistencia a la Rodadura	831	N	Resistencia a la Rodadura	910
	Eficacia Eje	64 %	%	Diferencia Eficacia Eje	22

EJE TRASERO									
<div>RUEDA IZQUIERDA</div> 	Resultado Obtenido		Unidades		Resultado Obtenido		Unidades		<div>RUEDA DERECHA</div> 
	Fuerza de Frenado	1725	N		Fuerza de Frenado	1951	N		
	Ovalidad	12 %	%	✓	Ovalidad	6 %	%	✓	
	Resistencia a la Rodadura	341	N	✓	Resistencia a la Rodadura	422	N	✓	
	Eficacia Eje	67	%	✓	Diferencia Eficacia Eje	21 %	%	!	
FRENO DE MANO									
Eficacia Freno de Mano		17	%	✗	Fuerza Freno de Mano		2351	N	

El presente reporte está basado en criterios técnicos, de modo que NO genera efectivo vinculante en la comercialización del bien. El alcance del servicio se limita al diagnóstico de las partes verificadas. NO determina la vida útil remanente de los componentes, y no garantiza su durabilidad, esto depende de los hábitos de manejo y mantenimiento. Las condiciones y accesorios verificados, aplican para la fecha y hora del servicio.

Los antecedentes de siniestralidad son de uso, manipulación y divulgación exclusivamente de las compañías aseguradoras; COLSERAUTO S.A ofrece un valor agregado de carácter NO comercial, realizando consultas en la página pública de Fasecolda, donde la veracidad, la disponibilidad y el acceso a la información puede presentar limitaciones ajenas a nuestra responsabilidad.

Informe Registro de Novedades
Datos de solicitud de ingreso

N° SOLICITUD:	866		
Fecha de Expedición:	11/05/2021	Hora:	02:54

Aspecto del Vehículo

Placa:	JGU901
Marca:	VOLKSWAGEN
Línea:	JETTA [6] [FL]
Clase:	AUTOMOVIL
Tipo Carroceria:	AUTO SEDAN
Color:	PLATA
Cilindraje (cc):	1981
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales

Solicitante:	JHON JAIRO MENDEZ LUGO
Id Solicitante:	80155485
Fecha Informe:	11/05/2021
Centro de Validación:	LIVIANOS CALLE 99
Ciudad de Expedición:	BOGOTA D.C.

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	3VW1K1AJ3HM224834
Número de Serie:	3VW1K1AJ3HM224834
Número de motor:	CBP742918
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2017

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

Observaciones Generales


Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este Informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este Informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.