



Señores

**JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO ORAL DE CALI**

E. S. D.

**MEDIO DE CONTROL:** REPARACIÓN DIRECTA  
**DEMANDANTE:** FLORENTINO CARDENAS RODRIGUEZ Y OTROS  
**DEMANDADO:** EMCALI EICE ESP  
**ASUNTO:** MEMORIAL APORTANDO PRUEBAS  
**RADICACIÓN:** 76001-3333-004-2017-00-227-00

Cordial saludo,

Conforme a lo requerido en la audiencia inicial celebrada el día 28 de noviembre de 2023 donde se dispuso ordenar a mi representada, EMCALI EICE ESP, para que remita al expediente informe técnico acerca de la infraestructura de alcantarillado y redes eléctricas, para la época y el lugar de los hechos en esta ciudad, al respecto me permito informar que una vez el suscrito ofició a las áreas encargadas, las mismas remitieron la siguiente información:

Unidad de Mantenimiento de Energía:



**Luis Fernando Valencia Ospina** <lfvalencia@emcali.com.co>

Para: Usted; German Chavez Muñoz; Jose Eduardo Jimenez Borja; Jefferson Lopez Gonzalez; y 5 más

CC: Vanessa Londoño Londoño; Notificaciones Emcali; Giany Albeiro Lozano Dominguez



Lun 22/01/2024 8:59 AM



Dr. Carlos Heredia.

Revisando el caso y realizando visita al sitio con personal de la Red Subterránea de la Unidad de Mantenimiento de Energía, podemos confirmar que en el sitio (**CALLE 4 con CARRERA 13 CALI**) No se existen cámaras subterráneas de energía, por lo tanto el evento presentado no involucra el sistema de distribución de energía.  
(Adjunto registro fotográfico.)

(Se adjunta registro fotográfico)

Unidad de Alcantarillado:



L

Luis Horacio Toro Gonzalez

Para: Usted; Ines Eugenia Toro Ibarra

CC: Adriana Maria Matabanchoy Castellanos; Jose Eduardo Jimenez Borja

Mar 23/01/2024 9:07 AM



FOTOS TAPA ACC CL 4 CRA 1...  
2 MB

3 archivos adjuntos (2 MB) Guardar todo en OneDrive Descargar todo

Cordial saludo, de acuerdo con la petición le informo que según el sistema Open-Smartflex (donde llegan todas las solicitudes de los usuarios a través de centro de llamadas 177), para la fecha en mención no se encontró ningún reporte

De faltantes de tapas de alcantarillado(rejillas de sumideros y tapas circulares), de acuerdo con la revisión efectuada al sitio en mención se verificó que existen tres(03) tapas circulares de alcantarillado y cuatro (04) sumideros, en los

Cuales sus tapas están bien instaladas y no hay faltantes.

ADJUNTO FOTOS

Atte,

LUIS H TORO G





Del Honorable Juez, con todo respeto.



**CARLOS ANDRES HEREDIA FERNANDEZ**

C. C. No. 14.638.306

T. P. No. 180.961

[carlosheredia85@hotmail.com](mailto:carlosheredia85@hotmail.com)