



MEMORANDO

MEMORANDO

Consecutivo: 3510996292019

Santiago de Cali, 20/12/2019 09:36 a.m.

Para MARIA SALHA ABOULTAIF VELEZ  
Coordinadora Área de Seguros

De: DEPARTAMENTO ATENCION OPERATIVA

Asunto: Reporte de daños en inmuebles.

Adjunto la información técnica y administrativa correspondiente a trabajos de mantenimiento de la red de distribución de agua potable instalada en 3" PVC, presentado el día 12 de diciembre, en la Carrera 26 G10 # 80-74, barrio Marroquín I con posible afectación del predio.

- Trabajo ejecutado, carrera 26 G10 #80-74I, espacio público afectado.

Se anexa el Informe técnico, formato diligenciado revisión de daños en bien, copia de la tarjeta del daño y registro fotográfico.

Cualquier información adicional, con gusto la suministraremos.

Atentamente,

  
CARLOS ALBERTO SANDOVAL QUINTERO

Jefe

Copia: Dpto. Gestión Administrativa UENAA

Proyectó y elaboró: Adolfo Devia

EMCALI  
EICE - ESP

Departamento de Atención Operativa  
Transversal 25 27A-40 Br/Primero Crespo. Tel. 8908501  
www.emcali.com.co



## INFORME TÉCNICO DE DAÑO EN LA RED MATRIZ DE AGUA POTABLE

CODIGO: 043P01F002

VERSIÓN: 1

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE  
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN OPERATIVA

| FECHA DE DILIGENCIAMIENTO |     |     |
|---------------------------|-----|-----|
| AÑO                       | MES | DÍA |
| 2019                      | 12  | 19  |

| FECHA DEL INCIDENTE |     |     |
|---------------------|-----|-----|
| AÑO                 | MES | DÍA |
| 2019                | 12  | 12  |

NOMBRE DEL USUARIO AFECTADO: Maria Cristina Urrego

CEDULA DE CIUDADANIA No.: 31793023

DIRECCIÓN: Carrera 26 G10 #80-74

BARRIO: Marroquin I

TELEFONO DE CONTACTO: 3113351328

## DATOS TÉCNICOS DEL DAÑO

| DAÑO     | UBICACIÓN DE LA TUBERIA | DIAMETRO | MATERIAL |
|----------|-------------------------|----------|----------|
| 21501334 | Andén                   | 3        | PVC      |

## DETALLE DEL EVENTO

Posible afectación de vivienda por labores de mantenimiento en la red matriz de acueducto

Vo.Bo.

  
JEFE DEPARTAMENTO ATENCIÓN OPERATIVA

NOMBRE: Carlos Alberto Sandoval Quintero


REGISTRO: 20642

EICE - ESP  
EMCALI



| DAÑOS RED MATRIZ ACUEDUCTO  |  |                               |  |             |  |                   |  |  |  |
|---|--|-------------------------------|--|-------------|--|-------------------|--|--|--|
|  |  | CODIGO: 042P01F002            |  | VERSION:    |  | FECHA: 20-10-2018 |  |  |  |
| DIRECCION:  |  | FMA 269 10-180-74             |  | BARRIO      |  | MANOQUIN          |  | DATOS INICIALES<br>Poste en peligro de caerse. |  |
| COMUNA  |  | DIAMETRO Y MATERIAL<br>3" PVC |  | OPEN:       |  | 21501334          |  |  |  |
| EQUIPO REQUERIDO  |  | UBICACIÓN DE LA RED           |  | CAUDAL FUGA |  | REDES ALTERNAS    |  | VALVULA A OPERAR                               |  |
| RETROEXCAVADORA   |  | ANDEN                         |  | MINIMO      |  | GAS NATURAL       |  | HIDRANTE DEL CIRCUITO                          |  |
| COMPRESOR   |  | CALZADA                       |  | REGULAR     |  | FIBRA OPTICA      |  |  |  |
| VOLQUETA  |  | ZONA VERDE                    |  | BASTANTE    |  | ALCANTARILLADO    |  |  |  |
| GRUA  |  | PASAJE                        |  | EN CÁMARA   |  | ENERGIA           |  |  |  |
| ACTIVIDAD   |  | FECHA                         |  | HORA        |  | T.A.D (horas)     |  | RESPONSABLE                                    |  |
| REPORTE OSF   |  | 11-12-2019                    |  | 16:00       |  | ---               |  | 177 C. GILBERTO                                |  |
| VERIFICACION  |  |                               |  | 16:20       |  |                   |  | JONAS ESPITIA                                  |  |
| LOCALIZACIÓN  |  |                               |  | 16:05       |  |                   |  | JERSON   |  |
| SOLICITUD DE CIERRE   |  |                               |  | 17:00       |  |                   |  | JONAS ESPITIA                                  |  |
| CERRADO   |  |                               |  |             |  |                   |  |  |  |
| SEMI-CERRADO  |  |                               |  |             |  |                   |  |  |  |
| REPARACION  |  | 12-12-2019                    |  | 17:30       |  |                   |  | OLIVERO MONTAÑO                                |  |
| SEMI-ABIERTO  |  |                               |  |             |  |                   |  | WMORENOH                                       |  |
| APERTURA  |  | 12-12-2019                    |  | 19:30       |  |                   |  | O. Montenegro                                  |  |
| PENDIENTES DESPUÉS DE LA REPARACION   |  |                               |  |             |  |                   |  |  |  |
| REINSTALACIONES   |  | DIAMETRO                      |  | MATERIAL    |  | ATIENDE           |  | * Si *   |  |
| ALCANTARILLADO  |  | CENTRAL                       |  | DOMILIAR    |  | LONGITUD          |  |  |  |
| TAPAR   |  | RECOGER                       |  | REFACCIONAR |  | ANCLAJE           |  |  |  |


Fotografías caso Marroquín



EMCALI  
EICE - ESP



EMCALI



EMCALI  
EICE - ESP

