

										Número Único de Noticia Criminal																				
										5	2	0	0	1	6	0	0	0	4	9	1	2	0	1	9	0	1	4	1	5
Entidad	Radicado Interno									Dpto	Municipio			Entidad	Unidad Receptora			Año			Consecutivo									



## ACTA DE INSPECCIÓN A LUGARES – FPJ - 9

Este formato será diligenciado por Policía Judicial

En CHACHAGUI siendo las 07:52 horas del día 19 del mes agosto del año 2019 de conformidad con la normatividad vigente que aplique, los suscritos servidores de Policía Judicial: PT EDWIN OVIDIO CRUZ MONGUI Y SUBINTENDENTE ANDRES PINZON CAMPOS, bajo la coordinación del servidor INTENDENTE CRISTIAN FELIPE MARTINEZ CABRERA cargo INVESTIGADOR identificados como aparece al pie de su firma, se trasladaron al lugar ubicado en: TRAMO VIAL PASTO MOJARRAS SECTOR PEÑA LISA KM 43+250, con el fin de efectuar inspección técnica.

### 1. INFORMACIÓN GENERAL

Zona donde se realiza la inspección:		Nombre o número de comuna / localidad: CHACHAGUI		
Barrio/vereda: PEÑA LISA,		Dirección y/o georreferenciación: PASTO MOJARRAS KM 43+250		
Lugar de inspección:	Residencia	Sitio de Recreación	Vía Pública <input checked="" type="checkbox"/>	Sitio de trabajo
Recinto Cerrado	Objeto Movable	Campo abierto	Vehículo	Despoblado
Otros ¿Cuál?				

Se recibe protegido el lugar de inspección:	SI	NO <input checked="" type="checkbox"/>	Fecha: 19-08-2019	Hora: 07:45
Formato:	SI	NO <input checked="" type="checkbox"/>	No. Folios	Responsable:
Se recibe EMP y EF del primer responsable:	SI	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	¿Cuántos?

La diligencia fue atendida por:	Nombres y apellidos: ANDRES PINZON CAMPOS		
Cédula de ciudadanía número: 80740524	Calidad en que actúa: PERITO		
Se recibe EMP y EF de quien atiende la diligencia:	SI	NO	¿Cuántos?:

### DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE LA DILIGENCIA INCLUYENDO LOS HALLAZGOS Y PROCEDIMIENTOS REALIZADOS

SE INICIA EL RECONOCIMIENTO DEL LUGAR EN SENTIDO VIAL MOJARRAS PASTO, SE AISLA LA ZONA LO MEJOR POSIBLE SE RETIRA TODA LA GENTE QUE SE ENCUENTRA EN EL LUGAR, QUEDANDO SOLO PERSONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE, SE APRECIA QUE EL LUGAR DEL EVENTO ES UNA CALZADA EN EL TRAMO VIAL PASTO MOJARRAS KM 43 + 200 SECTOR PEÑA LISA, LA CALZADA POSEE DOS CARRILES DE CIRCULACION EN DISTINTOS SENTIDOS, AL COSTADO DERECHO DEL SENTIDO VIAL MOJARRAS PASTO SE APRECIA MONTAÑA Y AL COSTADO IZQUIERDO UN ABISMO, EL LUGAR POSEE DEMARCAACION VIAL HORIZONTAL DE LINEA DE BORDE BLANCA Y LINEA CENTRAL AMARILLA, TIENE BERMA A LOS COSTADO DE LOS DOS CARRILES, CUNETAS AL COSTADO DERECHO DEL SENTIDO VIAL MOJARRAS PASTO, AL COSTADO IZQUIERDO UNA BARANDA DE CONTENCION, LUEGO EN DIRECCION HACIA PASTO SIGUE UNA SECCION DE UN MURO DE UNA PUENTE EN COLOR AMARILLO, ASI COMO OTRA SECCION DE BARANDA DE CONTENCION AL COSTADO IZQUEIRDO, DESDE EL SENTIDO VIAL DE MOJARRAS PASTO AL COSTADO DERECHO DEL CARRIL DEL MISMO SENTIDO VEHICULR PEGADO A LA MONTAÑA, UN BUS DE PLACAS TJA 958 COLOR BLANCO Y VERDE AFILIADO A LA EMPRESA TRANSIPIALES CON NUMERO DE CHASIS 9GCLV1509BB000164 Y NUMERO DE MOTOR GWA1-401124 MARCA CHEVROLET LINEA LV150, MODELO 2011, TIPO BUS, SERVICIO PUBLICO, CON DAÑOS EN TODO EL COSTADO IZQUIERDO PRODUCTO DEL CHOQUE CON LA MONTAÑA ASI MISMO SE OBSERRVA EL ULTIMO PUNTO DE IMPACTO EN LA POSICION FINAL DEL VEHICULO UBICADO EN LA PARTE ANTERIOR IZQUIERDA DEL VEHICULO CON LA MONTAÑA, SE REVISAN LOS DAÑOS DEL MISMO Y SE REVISAS EL ESTADO DE LAS LLANTAS DELANTERAS, LAS CUALES ESTAN EN BUEN ESTADO ADEMAS POSEEN 5 SURCOS Y LAS LLANTAS DUALES TRASERAS TAMBIEN EN BUEN ESTADO, A UN COSTADO DEL BUS SE OBSERVA UN CUERPO SIN VIDA DE GENERO MASCULINO EN POSICION DECUBITO DORSAL CUBIERTO CON UNA SABANA COLOR



AZUL, EN EL LUGAR EN LA CALZADA HAY SEDIMENTO PRODUCTO DEL CHOQUE DEL BUS CON LA MONTAÑA, SEGUIMOS AVANZANDO EN DIRECCION HACIA PASTO Y AL COSTADO DERECHO DEL CARRIL QUE DE PASTO CONDUCE HACIA MOJARRAS SE OBSERVA UN PUNTO DE IMPACTO EN UNA PARTE DE LA MONTAÑA, SE OBSERVA AL MISMO COSTADO UNA BARANDA CONTENCIÓN DESTRUIDA, Y UNA SEÑAL VERTICAL DOBLADA Y PEGADA AL PISO, SE SIGUE AVANZANDO Y SE OBSERVA EL PRIMER PUNTO DE IMPACTO, SOBRE LA SECCION FINAL DE MURO AL COSTADO DERECHA DEL PUENTE COLOR AMARILLO, TAMBIEN EN LA CALZADA SE OBSERVA UNA HUELLA DE TRAYECTORIA QUE FINALIZA SOBRE EL PRIMER PUNTO DE IMPACTO Y SE ORIGINA EN EL CARRIL DEL SENTIDO VIAL PASTO MOJARRAS, TODA LA ZONA DE LA CALZADA ESTA COMPUESTA POR UN TRAMO RECTO EN EL CUAL SE ENCONTRO EL BUS EL OCCISO Y LOS DOS ULTIMOS PUNTOS DE IMPACTO Y TRAMO CURVO DONDE SE HALLO EL PRIMER PUNTO DE IMPACTO Y LA HUELLA DE TRAYECTORIA, UNA VEZ CULMINADA LA INSPECCION DEL LUGAR DE LOS HECHOS SE PROCEDE A NUMERAR LOS ELEMENTOS QUEDANDO ASI 01 BUS CON EL PRIMER PUNTO DE IMPACTO # 3, 02 CUERPO DEL OCCISO, 03 PUNTO DE IMPACTO # 2, 04 PUNTO DE IMPACTO # 1, 05 FINAL HUELLA DE TRAYECTORIA, 06 INICIO HUELLA DE TRAYECTORIA, PARA SU FIJACION TOPOGRAFICA LA CUAL SE PLASMO CON COORDENADAS CARTESIANAS Y TRIANGULACION TENIENDO EN CUENTA QUE LA ZONA ES AMPLIA EL METODO DE BUSQUEDA UTILIZADO ES FRANJAS, SE FIJA TODO LO ANTERIOR FOTOGRAFICAMENTE Y TOPOGRAFICAMENTE, LUEGO SE SIGUE CON LA INSPECCION TECNICA AL CUERPO EL CUAL ESTABA CUBIERTO CON UNA SABANA COLOR AZUL AL DESCUBRIRLO OBSERVAMOS QUE EL CUERPO SE ENCUENTRA EN POSICION DECUBITO DORSAL Y ESTA VESTIDO DE LA SIGUIENTE MANERA ZAPATO TIPO MOCASIN EN COLOR CAFÉ, MEDIAS COLOR NEGRO EN LANA, PANTALON EN TELA COLOR GRIS, CORREA EN CUERO COLOR CAFÉ, BUSO EN HILO COLOR GRIS, CAMISA EN TELA A RAYAS COLOR AZUL Y BLANCO, SE INICIA RECONOCIMIENTO CEFALO CAUDAL EN BUSCA DE LESIONES ENCONTRANDO UNA DEFORMIDAD EN EL TERCIO DISTAL ANTEBRAZO DERECHO, SE APRECIA UNA LESION CON SANGRADO EN EL AREA PARIETAL DERECHA, VISIBLEMENTE NO SE HALLAN MAS LESIONES, SE PROCEDE A ROTULAR Y EMBALAR EL CUERPO, PARA SER DEJADO A DISPOSICION DEL CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA DE FATIMA DE CHACHAGUI PARA SU RESPECTIVA NECROPSIA, UNA VEZ TERMINADO ESTAS DILIGENCIAS NOS DIRIGIMOS AL MUNICIPIO DE CHACHAGUI Y EL PERSONAL DEL CUADRANTE VIAL NUMERO 2 ES EL ENCARGADO DEL TRANSPORTE DEL VEHICULO AL PARQUEADERO BLANCA MARIA HASTA QUE POR DISPOSICION DE LA FISCALIA SE PUEDA INGRESAR A LOS PATIOS YA QUE POR PROTOCOLOS DE LA MISMA ENTIDAD NO RECIBEN DICHO VEHICULO DE MANERA INMEDIATA EN EL PARQUEADERO ADMINISTRADO POR ESA ENTIDAD EN LA CIUDAD DE PASTO.

Ampliar el cuadro de acuerdo a la cantidad de información plasmada.

Método de búsqueda: POR FRANJAS	Condiciones medioambientales: normales
---------------------------------	--

## 2. SE ENVIAN LOS ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS Y EVIDENCIA FÍSICA A:

Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses:	SI	NO	Cuáles:
Laboratorio Policía Judicial ¿Cuál?	SI	NO	Cuáles:
Otro laboratorio ¿Cuál? Centro de salud nuestra señora de fatima de chachagui	SI X	NO	Cuáles: 01 CUERPO GENERO MASCULINO
Almacén de evidencias: parqueadero blanca maria II	SI X	NO	Cuáles: BUS DE PLACAS TJA 958

Nota: En el ítem "cuáles" se relaciona el número de hallazgo. Ejemplo: 2, 6 Y 7.

## 3. INFORMACIÓN DERECHOS DE LA VÍCTIMA:

Se dan a conocer los derechos y deberes en su calidad de víctima a:		
Nombres y Apellidos:	Identificación:	
Teléfono / Celular:	Correo electrónico:	

Anexe el acta de derechos y deberes de las víctimas.

## 4. OBSERVACIONES:





Aquí se plasmarán las observaciones que realice la persona que atendió la diligencia o las que el funcionario de policía judicial considere necesarias.

**5. FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA DILIGENCIA:**

Nombres y Apellidos	Identificación	Firma

**6. SERVIDORES DE POLICÍA JUDICIAL:**

Nombres y Apellidos		Identificación	Entidad
ANDRES PINZON CAMPOS		80740524	PONAL
Cargo	Teléfono / Celular	Correo electrónico	Firma
PERITO	3202367455	Andres.pinzon@correo.policia.gov.co	

En el evento de existir más registros se debe reproducir la tabla tantas veces sea necesario.

El servidor de policía judicial, está obligado en todo tiempo a garantizar la reserva de la información, esto conforme a las disposiciones establecidas en la Constitución y la Ley.