



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
POLICÍA NACIONAL  
DIRECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE  
SECCIONAL NARIÑO

## INFORME DE INVESTIGADOR DE CAMPO (FOTOGRAFO)

San Juan de Pasto, de 19 de Agosto 2019

### No. ÚNICO DE INVESTIGACIÓN

5	2	0	0	1	6	0	0	0	4	9	1	2	0	1	9	0	1	4	1	5
Dpto.		Municipio			Entidad			Unidad Receptora				Año			Consecutivo					

### DESTINO: FISCALIA ASIGNACIONES

Conforme a lo establecido en la Ley 906 de agosto de 2004, Artículo 209 Y 406 del Código de Procedimiento Penal, me permito rendir el siguiente informe.

**DILIGENCIA:** Inspección Técnica a Cadáver.

**LUGAR DE LA DILIGENCIA:** Tramo Vial Pasto-Mojarras, Km. 43+250, Sector "Peñalisa".

**FECHA:** D 19 M 086 A 2019

**OBJETIVO DE LA DILIGENCIA:** Documentar Fotográficamente Inspección Técnica A Cadáver

**TECNOLOGÍA:** **DIGITAL** X **ANÁLOGO** \_\_\_\_\_

**PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS EMPLEADOS:** Una vez analizado el lugar de los hechos y sus condiciones de luz, se procedió a utilizar el sistema digital, estableciendo funciones de la cámara fotográfica en automático.

**INSTRUMENTOS UTILIZADOS:** Cámara Fotográfica marca CANON EOS REBEL T5i MEMORIA EXTRAIBLE DE 4 GB.

**RESULTADOS:** Se realizaron 40 tomas fotográficas las cuales se presentan 40 las más representativas.

### OBSERVACIONES:

---

---

---



**IMAGEN 01 PLANO PANORAMICO:** En esta imagen tomada en sentido vial Pasto hacia Mojarra se aprecia aglomeración de personas, por lo tanto se presenta alteración al lugar de los hechos, el círculo de color rojo indica el vehículo siniestrado.



**IMAGEN 02 PLANO GENERAL:** En esta fotografía tomada en sentido vial Pasto hacia Mojarra se aprecia más de cerca el lugar donde ocurre el siniestro, personas que aparecen en la imagen son los ocupantes del vehículo tipo bus..




**IMAGEN 03 PLANO MEDIO:** En esta fotografía tomada en sentido vial Mojarras hacia Pasto se aprecia el primer punto de impacto dejado y las huellas de trayectoria como lo indica la línea de color rojo y que son dejadas por el vehículo tipo bus antes del siniestro.



**IMAGEN 04 PLANO MEDIO:** En esta fotografía tomada en sentido vial Mojarras hacia Pasto se aprecia con más claridad las huellas dejadas por el vehículo bus en carril izquierdo en sentido vial Pasto hacia Mojarras.





**IMAGEN 05. PRIMER PLANO:** En esta fotografía se aprecia el ancho de las huellas de trayectoria antes del impacto contra el muro de contención parte izquierda de la calzada en sentido vial Pasto hacia Mojarras.



**IMAGEN 06 PLANO MEDIO:** En esta fotografía tomada en sentido vial Pasto hacia Mojarras se aprecia en la parte izquierda de la imagen, el recorrido que hizo el bus antes de llegar a la posición final en la que se aprecia en la imagen, dejando tendida la baranda de protección metálica de color gris, parte de las rocas esparcidas sobre la capa asfáltica y una señal de tránsito vertical tendida en la vía.



**IMAGEN 07 PLANO MEDIO:** En esta fotografía tomada en sentido vial Mojarras hacia Pasto se parecía al costado derecho de la imagen los daños ocasionados al muro de contención y baranda de protección metálica dejados por el bus.



**IMAGEN 08 PLANO MEDIO:** En esta fotografía tomada en sentido vial Pasto hacia Mojarras se aprecia en la parte de la base de las rocas el cono que indica el posible segundo punto de impacto del vehículo, como se parecía en la imagen rocas y demás se encuentran cubriendo parte de la calzada





**IMAGEN 09 PRIMER PLANO:** En esta fotografía tomada al segundo punto de impacto se aprecia con mayor detalle las rocas esparcidas por todas partes.



**IMAGEN 10. PLANO MEDIO:** En esta fotografía dentro del círculo de color rojo el cuerpo sin vida tendido sobre la calzada en carril derecho en sentido vial Pasto hacia Mojarra el cual se encuentra cubierto con sabana de color azul



**IMAGEN 11. PLANO MEDIO:** En esta fotografía se aprecia cuerpo sin vida desde otro angulo después de ser retirada la sabana con la que estaba cubierto, se encuentra vestido.




**IMAGEN 12. PRIMER PLANO:** Se aprecia herida abierta en zona ocular derecha.





**IMAGEN 13. PRIMER PLANO:** En esta fotografía se observa miembro superior derecho deforme.



**IMAGEN 14. IMAGEN MORFO FACIAL:** Se aprecia las características morfo faciales finales del occiso.





**IMAGEN 15 SABANA DE PERTENENCIAS:** En esta fotografía se aprecia las ertenencias encontradas al cuerpo sin vida.



**IMAGEN 16 PLANO MEDIO:** En esta fotografía tomada al cuerpo de quien en vida respondía al nombre de JOSE ARLEYO MOSQUERA PERALTA identificado con cedula de ciudadanía 94325313 de Palmira el cual se encuentra en bosa plástica de color blanco.



**IMAGEN 17 PLANO MEDIO:** En esta fotografía tomada a la parte posterior del vehículo de placas TJA958, afiliado a la empresa de transportes terrestre automotor de pasajeros Transpiñales S.A., se encuentra pegado junto a la base de las de la montaña zona rocosa.



**IMAGEN 18 PLANO MEDIO:** En esta fotografía tomada a los fluidos que salen del vehículo al parecer aceite que corre sobre la capa asfáltica.





**IMAGEN 19 PLANO MEDIO:** En esta fotografía tomada en sentido vial Mojarras hacia Pasto se aprecia los daños ocasionados a la parte anterior del vehículo después del impacto contra las rocas.



**IMAGEN 20 PLANO MEDIO:** En esta fotografía tomada a la parte anterior izquierda del vehículo al parecer fue la zona donde recibe el mayor impacto.



**IMAGEN 21 PLANO MEDIO:** En esta fotografía tomada a la parte anterior del vehículo costado derecho se aprecia la posición de las llantas y demás daños ocasionados al vehículo



**IMAGEN 22 PRIMER PLANO:** En esta fotografía tomada a la parte anterior del vehículo en donde se aprecia una señal de tránsito vertical que corresponde a la velocidad máxima permitida para este lugar es de 40 kilómetros por hora se ubicaba para los vehículos que transitan en sentido vial Mojarras hacia Pasto.





**IMAGEN 23 PRIMER PLANO:** En esta fotografía tomada a la suspensión de la parte anterior derecha del vehículo se aprecia dentro del cuadro de color rojo deformación y rotura de la botella de la suspensión.



**IMAGEN 24 PRIMER PLANO:** En esta fotografía tomada a una de las llantas del vehículo la cual mide 22 c.m de ancho y se aprecia el estado de vida de la llanta.



**IMAGEN 25 PRIMER PLANO:** En esta fotografía tomada al habitáculo del conductor se aprecia deformaciones del volante y demás paneles de instrumentos, inexistencia de vidrios panorámicos y demás daños graves.



**IMAGEN 26 PLANO MEDIO:** En esta fotografía tomada desde el interior del vehículo siniestrado se aprecia la posición en la que queda junto a la base de la montaña .





**IMAGEN 27 PLANO MEDIO:** En esta fotografía tomada se aprecia una pantalla digital al parecer la que mide la velocidad para poder ser controlada por los ocupantes del vehículo en caso de sobrepasar los límites de velocidad.



**IMAGEN 28 PRIMER PLANO:** En esta fotografía tomada a la parte superior izquierda de la pantalla para control de velocidad en la cual se aprecia breque o switch de paso de corriente, en la posición en la que se encuentra esta en modo apagado.



**IMAGEN 29 PLANO MEDIO:** En esta fotografía tomada al interior del vehículo se aprecia cámara de video ubicada en la parte posterior del vehículo la cual apunta desde la parte posterior hacia la parte anterior pero internamente vigilaría a los ocupantes del vehículo.



**IMAGEN 30 PLANO MEDIO:** En esta fotografía tomada al interior del vehículo se aprecia cámara de video ubicada en la parte anterior en la parte superior después del televisor del vehículo la cual apunta desde la parte anterior hacia la parte posterior pero internamente vigilaría a los ocupantes del vehículo.





**IMAGEN 31 PLANO MEDIO:** En esta fotografía tomada al interior del vehículo, este es un ejemplo lo cual sería la vista de la cámara de video de la parte posterior interna del vehículo.



**IMAGEN 32 PLANO MEDIO:** En esta fotografía tomada al al interior del vehículo se aprecia martillos de seguridad para romper cristales laterales en caso de emergencia al parecer se hizo uso de ellos por los ocupantes del vehículo.



**IMAGEN 33 PLANO MEDIO:** En esta fotografía tomada en sentido vial Mojarras hacia Pasto, la flecha de color amarillo indica señales de tránsito vertical reglamentaria para este caso la prohibición de adelantar o sobrepasar a otro vehículo no se permite en este lugar y se ubica cien metros antes de donde se presentó el siniestro.



**IMAGEN 34 PLANO MEDIO:** En esta fotografía tomada en sentido vial Mojarras hacia Pasto, la flecha de color rojo indica señal de tránsito vertical preventiva para este caso la aproximación a un puente angosto sobre la vía.





**IMAGEN 35 PLANO MEDIO:** En esta fotografía tomada en sentido vial Mojarra hacia Pasto, el cuadro de color rojo indica señales de tránsito vertical preventiva para este caso la curva y contracurva pronunciada a izquierda derecha.



**IMAGEN 36 PLANO MEDIO:** En esta fotografía tomada en sentido vial Pasto hacia Mojarra, el cuadro de color rojo indica señales de tránsito vertical preventiva para este caso curva pronunciada a la derecha y se ubica 80 metros antes del siniestro aproximadamente.





**IMAGEN 37 PLANO MEDIO:** En esta fotografía tomada en sentido vial Pasto hacia Mojarras, se aprecia la señal de tránsito vertical reglamentaria para este caso la velocidad máxima permitida es de 40 kilómetros por hora.



**IMAGEN 38 PLANO MEDIO:** En esta fotografía tomada en sentido vial Pasto hacia Mojarras, el cuadro de color rojo indica señales de tránsito vertical preventiva para este caso la aproximación a puente angosto.





**IMAGEN 39 PLANO MEDIO:** En esta fotografía tomada al vehículo involucrado en el siniestro después de ser llevado a parqueadero Blanca María 2 en la ciudad de Pasto dejado a disposición de Fiscalía general de la Nación.



**IMAGEN 40 PLANO MEDIO:** En esta fotografía tomada a la parte externa anterior lateral derecha del vehículo se aprecia el rotulo.

Intendente,   
**CRISTIAN FELIPE MARTINEZ CABRERA**  
 INTEGRANTE UBIC SETRA - DENAR