



SRN 37504

E19 SET 12 AM 1109 042561

Bogotá D. C., 06 de septiembre de 2019

INGENIERO
MAURICIO BERNAL MALAGÓN

Apoderado

CONCAY S.A.

Carrera 1 No. 76-a 91

3258500

mbernal@concaysa.com

Bogotá

Asunto: Solicitud cronograma de actividades contrato de obra No. 3820 de 2013

Respetado Señor Bernal, cordial saludo.

Como es de su conocimiento el Instituto Nacional de Vías y CONCAY S.A., celebraron el contrato No. 3820 en el 2013, cuyo objeto fue el MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA TUQUERRES – SAMANIEGO, RUTA 1702 DEPARTAMENTO DE NARIÑO MODULO 1.

Adicionalmente el amparo de estabilidad de la obra tiene una vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo definitivo de las obras como consta en la póliza única de cumplimiento No. NB-100032453 de la aseguradora Mundial de Seguros S.A. Por lo anterior la estabilidad de la obra tiene vigencia hasta el 31/08/2021.

Debido a que la Territorial Nariño ha identificado daños a lo largo de la ruta 1702 de la carretera Túquerres – Samaniego, después de ejecutado el contrato No. 3820 de 2013, como consta en el oficio del Administrador vial INTESA S.A. – INGENIERIA No. 62273 del 31 de Julio de 2019, se solicita presentar un cronograma de actividades a la firma interventora CONSORCIO VIAL G-I, con el fin de realizar las reparaciones de los daños encontrados, según el informe anexo, en un término de cinco (5) días hábiles



La movilidad
es de todos


Ministrato



SRN 37504

contados a partir del recibo del presente oficio, so pena de dar inicio al correspondiente proceso para siniestrar la póliza por estabilidad de la obra.

Cordialmente,



OSCAR GERARDO CIFUENTES-CORREA
Subdirector Técnico Red Nacional De Carreteras

ANEXO 7 Folios

C.C. CONSORCIO VIAL G-I - colombia@tpingenieria.com - Carrera 13A No. 86A-40 Oficina 402 Bogotá, O.C.
Compañía Mundial de Seguros S.A. - Teléfono 2855600 - Calle 33 No. 6B-24 Pisos 2 y 3 Bogotá, D.C.
INVIAS - DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO

Proyecto: LAURA BEATRIZ VIDES

Revisa: YOLANDA GUERRERO RODRIGUEZ
RUBEN DARIO HERNANDEZ

 CONCAV S.A.		RADICACION DE CORRESPONDENCIA	
No. DE ORDEN	FECHA		
ARCHIVARSE EN	12 SET. 2010		
VERIFICADO	ACORDADO SI	NO	
PR. DE C.	FECHA	CC-12 C/INO	
COMUNICADO			
RESPUESTA			

199561-011111-10-042561

CONCAV RECIBIDO PARA ESTUDIO





INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS: Folios-3,
RADICACION 62273 31/07/2019 05:09:23 pm
REFERENCIA OFICIO
DEPENDENCIA DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO

INTERSA S.A.

GEN-INV1185-AVNAR-025

Pasto, 31 de julio de 2019

Señores:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - TERRITORIAL NARIÑO-INVÍAS

Atn.: ING. EDGAR MUÑOZ DAVID

DIRECTOR (E) TERRITORIAL NARIÑO-INVÍAS

Barrio Rosales 2ª Etapa Anganoy

Pasto - Nariño

REFERENCIA: CONTRATO N° 001185 DE 2019. ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL NARIÑO MÓDULO 3. GRUPO 3.

ASUNTO: Verificación daños en pavimento en Ruta 1702 Túquerres - Samaniego

Respetado ingeniero,

Dando alcance al memorando SRN 37250 (26/06/19) Estabilidad Obras Contrato 3820/13 del contratista CONCAV S.A. esta Administración Vial realizó la verificación de daños en el pavimento asfáltico y cunetas en concreto hidráulico, a lo largo de la Ruta 1702 Túquerres - Samaniego; cabe mencionar que el pavimento presenta desgaste generalizado, con algunos sectores con alta severidad de este tipo de daño, de igual manera se presentan fisuras, en su mayoría longitudinales. A continuación se relacionan los daños encontrados:

LOCALIZACIÓN	TIPO DE DAÑO	LADO (Izq - Eje - Der)	FOTO No.
2+0285	SEPARACION DE EN CUNETAS	D	1
4+0020	FISURA LONGITUDINAL	I	2
5+0050	FISURA LONGITUDINAL	D	3
5+0508	FISURA LONGITUDINAL	D	4
5+0551	FISURA LONGITUDINAL	D	5
6+0060	DESGASTE SUPERFICIAL	I	6
6+0193	FISURA LONGITUDINAL	D	7
6+0217	FISURA LONGITUDINAL	D	8
6+0705	DESGASTE SUPERFICIAL	I	9
6+0711	DESGASTE SUPERFICIAL	I	10
6+0752	FISURA TRANSVERSAL	D-I	11
6+0820	FISURA TRANSVERSAL	D-I	12

INTERSA S. A. - INGENIERÍA

NIT. 860.450.644-3 - PBX (57-1) 2149645

Cel: 314 7785209 - 300 508 9010

Carrera 14 N° 23 - 23 Piso 1. Urb. Ciudad Jardín.

E-mail: adminvialnariño@intersaingenieria.com

Túquerres - Nariño - Colombia

Web: www.intersaingenieria.com



INTERSA S.A.

LOCALIZACION	TIPO DE DAÑO	LADO (Izq - Eje - Der)	FOTO No.
7+0580	DESGASTE SUPERFICIAL	D	13
7+0656	FISURA LONGITUDINAL	D	14
7+0790	FISURA LONGITUDINAL	D	15
8+0162	FISURA LONGITUDINAL	D	16
8+0354	FISURA LONGITUDINAL	D	17
8+0368	HUNDIMIENTO, FISURAS TRANSVERSALES EN PAVIMENTO Y CUNETA	D	18
8+0546	PARCHE	D	19
8+0755	DESGASTE SUPERFICIAL	D	20
9+0155	DESGASTE SUPERFICIAL	D	21
9+0838	DESGASTE SUPERFICIAL	D	-
10+0440	DESGASTE SUPERFICIAL	D - I	-
10+0661	FISURA LONGITUDINAL	D	22
11+0060	FISURA LONGITUDINAL	D	23
11+0100	DESGASTE SUPERFICIAL	D	-
11+0726	DESGASTE SUPERFICIAL	D - I	-
11+0460	FISURA LONGITUDINAL	D	24
11+0940	DESGASTE SUPERFICIAL	D - I	25
12+0130	DESGASTE SUPERFICIAL	D - I	-
12+0585	DESGASTE SUPERFICIAL	D - I	-
12+0750	DESGASTE SUPERFICIAL	D - I	-
13+0538	DESGASTE SUPERFICIAL	D - I	26
13+0640	DESGASTE SUPERFICIAL	D - I	-
13+0880	PIEL DE COCODRILO	D	27
13+0840	DESGASTE SUPERFICIAL	D - I	-
15+0611	OJO DE PESCADO (BACHE)	D	-
18+0900	DESGASTE SUPERFICIAL	D	28
18+0930	DESGASTE SUPERFICIAL	I	29
18+0980	DESGASTE SUPERFICIAL	D	-

INTERSA S. A. - INGENIERÍA

NIT. 860.450.644-3 - PBX (57-1) 2149645

Cel: 314 7785209 - 300 508 9010

Carrera 14 N° 23 - 23 Piso 1. Urb. Ciudad Jardín.

E-mail: admin@intersaingenieria.com

Túquerres - Nariño - Colombia

Web: www.intersaingenieria.com



INTERSA S.A.

LOCALIZACION	TIPO DE DAÑO	LADO (Izg - Eje - Der)	FOTO No.
19+0015	DESGASTE SUPERFICIAL	I	-
19+0143	DESGASTE SUPERFICIAL	I	-
19+0520	DESGASTE SUPERFICIAL	D - I	-
19+0555	DESGASTE SUPERFICIAL	D	-
20+0230	DESGASTE SUPERFICIAL	D - I	-
20+0335	SEPARACION CUNETAS	D	30
20+0450	FISURAS LONGITUDINALES (ANTERIORMENTE SELLADAS). HUNDIMIENTO DE CUNETAS	D	-
20+0800	DESGASTE SUPERFICIAL	I	-
21+0060	DESGASTE SUPERFICIAL	D	-
22+0360	ASENTAMIENTO BANCA	D	31
22+0840	DESGASTE SUPERFICIAL	D - I	-
23+0800	DESGASTE SUPERFICIAL	D	-
25+0190	FISURA LONGITUDINAL	D	32
26+0780	DESGASTE SUPERFICIAL	D - I	-
26+0700	DESGASTE SUPERFICIAL	I	-
26+0955	FISURA LONGITUDINAL	D	33
26+0964	FISURA LONGITUDINAL	D	34
27+0350	SEPARACION CUNETAS CON ASENTAMIENTO DE LA BANCA. FISURAS LONGITUDINALES Y MEDIA LUNA.	D	35 - 36
32+0150	DESGASTE SUPERFICIAL	D	-
33+0180	DESGASTE SUPERFICIAL	D	-
33+0520	DESGASTE SUPERFICIAL	I	-
33+0530	DESGASTE SUPERFICIAL	D	-
33+0740	FISURA LONGITUDINALES (ANTERIORMENTE SELLADAS)	D	37
33+0840	ASENTAMIENTO BANCA	D	38

INTERSA S. A. - INGENIERÍA

NIT. 860.450.644-3 - PBX (57-1) 2149645

Cel: 314 7785209 - 300 508 9010

Carrera 14 N° 23 - 23 Piso 1. Urb. Ciudad Jardín.

E-mail: adminvialnarino@intersaingenieria.com

Túquerres - Nariño - Colombia

Web: www.intersaingenieria.com



INTERSA S.A.

Es de mencionar que algunas fisuras de tipo longitudinal fueron selladas, con la aparición de nuevas fisuras, así como se hizo el relleno de separación de cunetas con asfalto, con incremento del daño.

Atentamente,

DIEGO E. CAICEDO BUSTOS
INGENIERO RESIDENTE ADMINISTRACIÓN VIAL
INTERSA S.A

ANEXO:
C.C.
ELABORO:

DIEZ (10) FOLIOS
ARCHIVO
D.C.B.


INTERSA S. A. - INGENIERÍA

NIT. 860.450.644-3 - PBX (57-1) 2149645
Cel: 314 7785209 - 300 508 9010
Carrera 14 N° 23 - 23 Piso 1. Urb. Ciudad Jardín.
E-mail: adminvialnarino@intersaingenieria.com
Túquerres - Nariño - Colombia
Web: www.intersaingenieria.com




INTERSA S.A.


**REGISTRO FOTOGRAFICO
VERIFICACIÓN DAÑOS EN PAVIMENTO
RUTA 1702 - TUQUERRES - SAMANIEGO**




2+0285. SEPARACION DE CUNETA



4+0020 FISURAS LONGITUDINALES.



5+0050. FISURA LONGITUDINAL




5+0508. FISURAS LONGITUDINALES

INTERSA S. A. - INGENIERÍA


NIT. 860.450.644-3 - PBX (57-1) 2149645
Cel: 314 7785209 - 300 508 9010
Carrera 14 N° 23 - 23 Piso 1. Urb. Ciudad Jardín.
E-mail: admin@intersaingenieria.com
Túquerres - Nariño - Colombia
Web: www.intersaingenieria.com




INTERSA S.A.
REGISTRO FOTOGRAFICO
VERIFICACIÓN DAÑOS EN PAVIMENTO
RUTA 1702, TUQUERRES - SAMANIEGO



5+0551. FISURAS LONGITUDINALES



6+0060. DESGASTE SUPERFICIAL



6+0193. FISURAS LONGITUDINALES



6+0217. FISURAS LONGITUDINALES

INTERSA S. A. - INGENIERÍA

NIT. 860.450.644-3 - PBX (57-1) 21 49645

Cel: 31 4 7785209 - 300 508 9010

Carrera 14 N° 23 - 23 Piso 1. Urb. Ciudad Jardín.

E-mail: adminvialnarino@intersaingenieria.com


Túquerres - Nariño - Colombia

Web: www.intersaingenieria.com




INTERSA S.A.


**REGISTRO FOTOGRAFICO
VERIFICACIÓN DAÑOS EN PAVIMENTO
RUTA 1702, TUQUERRES - SAMANIEGO**




6+0705. DESGASTE SUPERFICIAL.



6+0711. DESGASTE SUPERFICIAL.



6+0752. FISURAS TRANSVERSALES.



6+0820. FISURAS LONGITUDINALES.

INTERSA S. A. - INGENIERÍA

NIT. 860.450.644-3 - PBX (57-1) 2149645

Cel: 314 7785209 - 300 508 9010

Carrera 14 N° 23 - 23 Piso 1. Urb. Ciudad Jardín.


E-mail: adminvia@intersaingenieria.com

Túquerres - Nariño - Colombia


Web: www.intersaingenieria.com




INTERSA S.A.
REGISTRO FOTOGRAFICO
VERIFICACIÓN DAÑOS EN PAVIMENTO
RUTA 1702, TUQUERRES - SAMANIEGO



7+0580. DESGASTE SUPERFICIAL



7+0656. FISURA LONGITUDINAL



7+0790. FISURA LONGITUDINAL



8+0182. FISURA LONGITUDINAL

INTERSA S. A. - INGENIERÍA

NIT. 860.450.644-3 - PBX (57-1) 2149645

Cel: 314 7785209 - 300 508 9010

Carrera 14 N° 23 - 23 Piso 1. Urb. Ciudad Jardin.

E-mail: adminviolnarino@intersaingenieria.com

Túquerres - Nariño - Colombia

Web: www.intersaingenieria.com



INTERSA S.A.
REGISTRO FOTOGRAFICO
VERIFICACIÓN DAÑOS EN PAVIMENTO
RUTA 1702, TÚQUERRES - SAMANIEGO




FOTO No. 17

8+0354. FISURA LONGITUDINAL




FOTO No. 18

8+0388. HUNDIMIENTO FISURAS TRANSVERSALES
EN PAVIMENTO Y CUNETA




FOTO No. 19

8+0546. PARCHÉ




FOTO No. 20


8+0755. DESGASTÉ SUPERFICIAL

INTERSA S. A. - INGENIERÍA


NIT. 860.450.644-3 - PBX (57-1) 2149645
Cel: 314 7785209 - 300 508 9010
Carrera 14 N° 23 - 23 Piso 1. Urb. Ciudad Jardin.
E-mail: adminvialnarino@intersaingenieria.com
Túquerres - Nariño - Colombia
Web: www.intersaingenieria.com




INTERSA S.A.
REGISTRO FOTOGRAFICO
VERIFICACIÓN DAÑOS EN PAVIMENTO
RUTA 1702, TUQUERRES - SAMANIEGO




9+0155. DESGASTE SUPERFICIAL



10+0661 FISURAS LONGITUDINALES



11+0060. FISURAS LONGITUDINALES




11+0460. FISURAS LONGITUDINALES

INTERSA S. A. - INGENIERÍA

NIT. 860.450.644-3 - PBX (57-1) 2149645
Cel: 314 7785209 - 300 508 9010
Carrera 14 N° 23 - 23 Piso 1. Urb. Ciudad Jardín.
E-mail: adminvialnarino@intersaingenieria.com
Túquerres - Nariño - Colombia
Web: www.intersaingenieria.com




INTERSA S.A.
REGISTRO FOTOGRAFICO
VERIFICACIÓN DAÑOS EN PAVIMENTO
RUTA 1702, TUQUERRES - SAMANIEGO




11+0940. DESGASTE SUPERFICIAL



13+0538. DESGASTE SUPERFICIAL



13+0880. PARCHÉ CON PIEL DE COCODRILO



18+0900. DESGASTE SUPERFICIAL

INTERSA S. A. - INGENIERÍA

NIT. 860.450.644-3 - PBX (57-1) 21 49 645
Cel: 314 7785209 - 300 508 9010
Carrera 14 N° 23 - 23 Piso 1. Urb. Ciudad Jardín.
E-mail: admin@intersaingenieria.com
Túquerres - Nariño - Colombia
Web: www.intersaingenieria.com




INTERSA S.A.


REGISTRO FOTOGRAFICO
VERIFICACIÓN DAÑOS EN PAVIMENTO
RUTA 1702, TUQUERRES - SAMANIEGO



18+0930. DESGASTE SUPERFICIAL



20+0335 SEPARACIÓN DE CUNETÁ



22+0360. ASENTAMIENTO DE LA BANCA



25+0190 FISURAS LONGITUDINALES

INTERSA S. A. - INGENIERÍA

NIT. 860.450.644-3 - PBX (57-1) 2149645

Cel: 314 7785209 - 300 508 9010

Carrera 14 N° 23 - 23 Piso 1. Urb. Ciudad Jardín.

E-mail: adminvialnarino@intersaingenieria.com


Túquerres - Norño - Colombia

Web: www.intersaingenieria.com




INTERSA S.A.


REGISTRO FOTOGRAFICO
VERIFICACIÓN DAÑOS EN PAVIMENTO
RUTA 1702, TUQUERRES - SAMANIEGO




26+0955 FISURAS LONGITUDINALES



26+0964 FISURAS LONGITUDINALES



27+0350 SEPARACION DE CUNETA Y FISURAS
LONGITUDINALES Y MEDIA LUNA




INTERSA S. A. - INGENIERÍA

NT. 860.450.644-3 - PBX (57-1) 2149645
Cel: 314 7785209 - 300 508 9010
Carrera 14 N° 23 - 23 Piso 1. Urb. Ciudad Jardín.
Email: admin@intersaingenieria.com
Tuquerres - Nariño - Colombia
Web: www.intersaingenieria.com




INTERSA S.A.

REGISTRO FOTOGRAFICO
VERIFICACIÓN DAÑOS EN PAVIMENTO
RUTA 1702, TUQUERRES - SAMANIEGO



33+0740 FISURAS LONGITUDINALES
(ANTERIORMENTE SELLADAS)



33+0840 INESTABILIDAD OBRA DE CONTENCIÓN

INTERSA S. A. - INGENIERÍA

NIT. 860.450.644-3 - PBX (57-1) 21 49645

Cel: 314 7785209 - 300 508 9010

Carrera 14 N° 23 - 23 Piso 1. Urb. Ciudad Jardín.

E-mail: admin@intersaingenieria.com

Túquerres - Nariño - Colombia

Web: www.intersaingenieria.com