

Medellin, 26 de marzo de 2024

**INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN PREDIO LA GUALI
UNIDAD SOPORTE Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS**

En el año 2019 la Gobernación de Antioquia a través de uno de sus contratistas, rectificó la vía que corre adyacente al costado oriental del predio La Gualí ubicado en el Municipio de Amagá. Con posterioridad a la referida rectificación, aparecieron en el predio movimientos de tierra, deterioro en cercos perimetrales, volcamiento de puertas y estructuras de concreto, fisuras en casetas, y aumentos de caudal de agua de escorrentía, fenómenos que históricamente no se habían presentado en este predio y que coinciden con lo descrito por la firma de expertos y especialistas en Geotecnia e Hidráulica Inteinsa S.A.S en el informe I-2869-005-MG-Cap01-01-Rev0 de fecha 22 de marzo de 2024, el cual se adjunta, y en donde se concluyó, entre otros, que: (negrita y subrayado fuera de texto)

*“En el tramo de **vía** que esta [sic] en afirmado, no se cuenta con un sistema de drenaje superficial adecuado, se observan descargas inadecuadas, se presentan cambios en el alineamiento vertical y hundimientos que favorecen la acumulación de agua sobre la **vía**, se evidencian fenomenos [sic] erosivos, desgarres y procesos de inestabilidad, y se observa una obra hidráulica y una estructura de cierre de un muro de contención colapsadas.”*

Dado lo ya narrado, fue menester para EPM ejecutar las actividades relacionadas en el cuadro a continuación, para así mitigar los impactos ya descritos, actividades que igualmente se muestran en registro fotográfico al final de este escrito.

Construcción de zanjas en tierra



Ampliación de zanjas en tierra



Construcción de cercos



Reparación de puerta y sellamiento de grietas en vivienda



Jhonatan Estiben Flórez Vanegas
C.C. 15.451.046
T.P. 05202196397ANT
Ingeniero Civil.
Profesional Servicios Administrativos
Unidad Soporte y Mantenimiento Edificios