

Neiva 15 de agosto de 2024.

Señor

CARLOS CHRISTOPHER VIVEROS ECHEVERRI

Magistrado Ponente

Sala Séptima de Oralidad

Tribunal Administrativo de Antioquia

Medellín, Antioquia

REFERENCIA: Medio de Control de Reparación Directa, demandante Empresas Publicas de Medellín E.S.P. contra departamento de Antioquia y otros **Rad: 05001233300020230110400.**

Asunto: Contestación de la demanda reformada y excepciones.

Rafael Alberto Rojas Medina, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.075.262.190 y tarjeta profesional de abogado No. 345.199 del Consejo Superior de la Judicatura, con domicilio en la ciudad de Neiva, en la dirección

Carrera 7b No. 19- 50, actuando Como apoderado de Confianza de Luis Alberto González Chaux, identificado con cedula de ciudadanía No. 7.531.751, domiciliado en la ciudad de neiva, con dirección de notificación Carrera 7 No. 110F- 60 kilómetro 1.5 vía Fortalecillas, entrada a Campo Tello de Neiva Huila, **presento la siguiente oposición a la vinculación y pretensiones del medio de control de referencia**, bajo las siguientes consideraciones:

Frente a los hechos.

Frente al primer hecho: Es una situación que no le consta a mi representada, dado que data de la forma en la que la demandante adquiere el predio por medio del cual se reclama la reparación en favor de Empresas Publicas de Medellín, en adelante EPM.

Frente al hecho segundo: Frente a este hecho, no le consta a mi representada, dado que data de la actividad económica en la cual se explota el predio objeto de reclamación, sin que está circunstancia este en conocimiento del contratista Luis Alberto González Chaux.

Frente al hecho tercero: Frente a este hecho no le consta a mi representada, dado que data de la actividad económica en la cual se explota el predio objeto de reclamación, sin que está circunstancia este en conocimiento del contratista Luis Alberto González Chaux.

Frente al hecho cuarto: Frente a este hecho, no le consta a mi representada, dado que data de la actividad económica en la cual se explota el predio objeto de reclamación, sin que esta circunstancia este en conocimiento del contratista Luis Alberto González Chaux.

Frente al Hecho Quinto: No le consta a la demandada que represento, dado que frente a las características internas del predio sobre el cual se reclaman los alegados daños, no se conoce su configuración ni características geológicas.

Frente al Hecho Sexto: No le consta a mi representada, dado que como se viene advirtiendo, las características internas del predio sobre el cual recae la discusión son ajenas al conocimiento del demandado.

Frente al hecho séptimo: No le consta a mi representada, la actividad laboral de los empleado o colaboradores de la demandante, sin embargo, la circulación de aguas lluvias, tampoco se observa elemento alguno que indique que las obras de construcción encausaron las aguas al predio, advirtiendo igualmente que la estructuración del proyecto se cumplió con las especificaciones técnicas proporcionadas o aprobadas por la Interventoría y la entidad contratante.

Frente al hecho Octavo: Es cierto, pues para la fecha indicada en el hecho séptimo, mi representado se encontraba ejecutando el Contrato No. 4100010660 de 2020, cuyo objeto era el Mejoramiento de la vía paso nivel Y

Amaga y Angelópolis en los municipios de Amaga y Angelópolis del departamento de Antioquia.

Frente al Hecho Noveno: Es cierto.

Frente al Hecho Decimo: No le consta a la demandada, pues se desconoce la topografía interna del predio, sin embargo, adviértase que la ejecución de las obras de mejoramiento de la vía, obedecen a unos estudios y diseños realizados por la entidad contratante y a estos se deben ajustar a la realización del proyecto.

Frente al Hecho Undécimo: Es cierto, la reclamación fue presentada y se le dio respuesta desfavorable al no encontrarse un daño de carácter resarcible.

Frente al Hecho Duodécimo: No le consta a la demandada, pues no conoció visita alguna de CORANTIOQUIA, sin embargo, para el día 04 de mayo de 2022, se encontraba activo y en ejecución el contrato No. 4100010660 de 2020, cuyo objeto era el Mejoramiento de la vía paso nivel Y Amaga y Angelópolis en los municipios de Amaga y Angelópolis del departamento de Antioquia.

Frente al hecho Decimotercero: No le consta a la demandada, pues el relato, particular, indica de una obra transversal No. 3 sin establecerse características técnicas que rodea alguna falla o elemento indicativo de peligro.

Frente al Hecho Decimocuarto: No le consta a la demandada que represento, pues como se indica no se conoció o acompañó la visita señalada en los hechos de la demanda.

Frente al Hecho Decimoquinto: No le consta a la demandada, pues se señala un aspecto técnico sin soporte profesional o prueba que así lo soporte.

Frente al Hecho Decimosexto: No le consta a la demandada, sin embargo, no se indica que director de obra o de cual obra, situación que se advierte como ambigua y confusa que impide una correcta oposición y más aún que la obra de pavimentación, nada tiene que ver con las aguas residuales e instalación de tuberías superficiales de EPAMA,dejando claridad que el contratista LUIS ALBERTO GONZALEZ CHAUX, solamente es el ejecutor de la obras autorizadas por la entidad contratante y que se ciñen a un diseño específico para el contrato, situación está bajo esta no contempladas en su ejecución

Frente al hecho Decimoséptimo: No se establece un hecho, si no una disgregación de las conclusiones del documento denominado Informe técnico, del cual se duda de sus aspectos, exámenes y procedimientos, al igual que las condiciones técnicas de quien suscribe dicho informe, por lo que se advierte de la inutilidad de mismo documento. Respecto a las recomendaciones de las obras transversales desacopladas y de alcantarillado son del resorte de EPAMA

Frente al Hecho Decimoctavo: No le consta a la demandada, pues no se establecen de manera concreta cual es la relación de las obras de pavimentación de las vías de acceso al predio con los supuestas afectaciones que limitaban el cierre de las actividades mineras; resaltándose que en la demanda se confiesa que las dificultades datan de las mismas características del predio, hecho que por ninguna situación puede ser enrostrado a mi defendida, la cual no tiene dominio sobre las condiciones internas del predio de la demandante.

Frente al Hecho Decimonoveno: Indíquese que este no es cierto, habida cuenta que dentro de la ejecución del proyecto se realizaron actividades sociales que permitieron comunicar a la comunidad sobre las obras que se construirían, cosa muy distinta es el desinterés o desatención con la que la demandante en su alegada condición de propietario, debió acudir a las reuniones de socialización con la comunidad, igualmente se dispusieron vallas y se informo por medio de los medios de comunicación locales sobre la intervención con ocasión al proyecto de Pavimentación de la vía Amaga-Angelópolis.

Frente al Hecho Vigésimo: No me consta, relátese que hábilmente la parte demandante, pretende señalar que los problemas de estabilidad en el terreno dependen de las aguas lluvias que circulan por la vía municipal, dicha conclusión no tiene en consideración la destinación, es decir ,la explotación

minera en espacios confinados como se confiesa en la demanda, también se identifica el predio con difícil topografía, por lo que desconocer estos aspecto para recaer la culpa en las obras adelantadas por mi representada es inaceptable.

Frente al Hecho Vigésimoprimer: No es cierto: Indíquese que no se delimitan fechas de ocurrencias de los hechos, solo se apuntó a las fechas indicadas como las supuestas visitas, donde se dijo que en sus respectivos momentos estuvo vigente el proyecto.

Frente al Hecho Vigésimosegundo: Es cierto.

Frente al Hecho Vigésimotercero: Es cierto.

Frente al Hecho Vigésimo Cuarto: No es cierto, no se concreta en un daño antijurídico, pues no se evidencia como se rompieron las cargas públicas, advirtiendo que el título de imputación es el de Daño especial, este requiere que se establezca la ruptura de las cargas públicas, hecho no probado en la demanda.

Frente al Hecho Vigésimo Quinto: No es cierto, pues se confunde una visita técnica con un informe técnico, el cual debe contener cuando menos aspectos técnicos de los procedimientos que utilizaron, las condiciones profesionales de educación y experiencia de quien rinde el informe, los soportes académicos y de experiencia, los exámenes, métodos y procedimientos que los llevaron a

establecer una conclusión, esto porque el solo criterio profesional no es suficiente para denominar una prueba técnica, pues la misma exige la utilización de métodos científicos para establecer una verdad científica y no como se pretende de una visita extraer un concepto técnico, notándose con claridad absoluta para esta demandada, la insuficiencia científica del mismo, pues cuando menos debería de considerarse las condiciones actuales del predio, por lo que claramente tendrán que expresarse dudas de las condiciones profesionales de quienes suscriben el informe.

En igual sentido, se debe aclarar que esta no es una vía nueva , y nunca se cambiaron las obras transversales existentes que encausaban las aguas de escorrentía y los flujos de agua siempre quedaron en las condiciones que se encontró la vía al inicio de este contrato y por lo tanto los drenajes superficiales no se modificaron, lo que se ejecuto fue autorizado por la entidad contratante, toda vez que no es potestad del contratista ejecutar obras sin la autorización del ente contratante y menos que no estuvieran diseñadas, se observa entonces , como la parte demandante pretende centrar la atención de las señaladas dificultades, culpando a las obras de infraestructura adelantadas en el sector, cuando de un dibujo concluye sin ningún fundamento probatorio, aseverando que las aguas de escorrentía fueron encausadas al predio del demandante, y aunado al estudio que dice tener las EPM, que concluyo:

“En el tramo de vía que está en afirmado, no se cuenta con un sistema de drenaje superficial adecuado, se observan descargas inadecuadas, se presentan cambios en el alineamiento vertical y hundimientos que favorecen la acumulación de agua sobre la vía, se evidencian fenómenos erosivos, desgarres y procesos de inestabilidad, y se observa una obra hidráulica y una estructura de cierre de un muro de contención colapsadas. Es importante resaltar que las situaciones descritas anteriormente, pueden estar asociadas al inadecuado manejo del agua lluvia y del agua negra a lo largo de la zona, a la falta de cobertura de los materiales, y a que es posible que las características de los materiales que conforman la zona no sean ideales y que al saturarse detonen procesos morfodinámicos; lo anterior en conjunto con la sobrecarga asociada al tránsito de vehículos”. ,

Al igual pretender desconocer las condiciones naturales y el posible impacto de la explotación minera y señalar como culpable a la demandada, hechos que se llama la atención.

Pronunciamiento frente a las pretensiones:

Frente a la Primera Pretensión: Me opongo, en razón a que no se configuran los presupuestos de la responsabilidad por daño antijurídico, en igual forma al no tener legitimación en la causa por pasiva.

Frente a la pretensión segunda: Se manifiesta oposición rotunda. Al no contar con respaldo que acredite que ese valor es el que debería repararse en caso de declararse responsable a mi representada, dado que no se

cumple con el requisito del carácter cierto del daño, es decir esta cifra no cuenta con ningún soporte para poderse calcular.

Frente a la tercera Pretensión: No se ha probado, ni advertido ningún valor por concepto de daño emergente o lucro cesante, que haya sufrido en el patrimonio la demandada.

Frente a la cuarta pretensión: Frente a esta solicitud, se considera incompatible con la primera pretensión, en razón a que se pide reparar por un valor correspondiente a obras de reparación y posteriormente se solicita que la demandada las ejecute, en igual forma me opongo a su prosperidad porque en esencia no se avizora un daño que supere las cargas públicas.

Excepciones:

1. Falta de legitimación en la causa por pasiva.

Mi representada ejecuto el contrato de Obra pública No. 4100010660 de 2020, cuyo objeto era el Mejoramiento de la vía paso nivel Y Amaga y Angelópolis en los municipios de Amaga y Angelópolis del departamento de Antioquia, conforme a los diseños presentados en la etapa precontractual por la entidad contratante, toda la ejecución de la obra conto con seguimiento y control por parte de la interventoría y aprobación para el pago de actas parciales de obra por la entidad contratante, por lo que si algún diseño

deficiente produjo un daño este solo será reprochable a la entidad contratante.

Por lo anterior no existe ninguna relación jurídica que vincule a mi representada, con las pretensiones de la demanda, pues el reproche no esta en una mala ejecución del proyecto en este contrato con la Gobernación de Antioquia (operación administrativa), si no que se da con ocasión a un señalamiento a la deficiente planificación del proyecto por parte de la entidad contratante, sobre el cual mi representada no interviene. Dado igualmente que la responsabilidad se reclama como ruptura de las cargas publicas y quien esta llamado a responde por dicha ruptura es la administración y no el contratista, distinto fuera si se tratara de una falla en el servicio y esa falla en el servicio, surgiera por una responsabilidad subjetiva del contratista.

2. Falta de Prueba del factor de imputación.

Dentro de los elementos que se deben acreditar para la configuración de responsabilidad, jurisprudencialmente se ha aclarado que son el hecho, el daño y el factor de imputación y el nexo causal entre estos; acude entonces la demandante a enfocar su factor de imputación en denominado Daño especial, que no es otra cosa que un desbalance en las relaciones de equidad con sus pares, es decir, que para su configuración el demandante debe acreditar que ha sufrido una afectación superior o que ha roto las cargas que debe soportar, para esto, deben examinarse criterios de equidad, pues la

circulación de aguas lluvias es una situación que todos los predios por los cuales colinda la vía pública intervenida por mi representada deben soportar, distinto a que existirá un error en la planificación del proyecto lo cual eliminaría el factor de responsabilidad objetivo limitando a la responsabilidad subjetiva, exigiendo probar la falla en el servicio.

Nótese que en el transcurrir de la demanda, no se advierte elemento que permitan concluir que las cargas públicas se rompieron, o que se sufrió un daño que desborda el deber de soportar a los ciudadanos.

3. Carencia del carácter cierto del daño.

Dicho daño tiene como características que sea cierto, presente o futuro, determinado o determinable, anormal y que se trate de una situación jurídicamente protegida, en lo referente al carácter cierto del daño, es que deberá acreditarse y cuantificarse de manera objetiva, no puede ser una simple conjetura como se ha planteado en la demanda propuesta.

Es necesario indicar que es a la parte demandante a quien le corresponde la carga procesal de acreditar el daño, lo cual no ha ocurrido hasta el momento, limitándose a realizar afirmaciones sin sustento particularmente en cuanto a la cuantificación.

Indíquese que son su sentir y no provienen de aspectos objetivos o de realidades superada o cuantificaciones a futuro debidamente acreditada, lo cual no permite tener certeza del daño alegado y de su cuantificación.

El daño antijurídico, a efectos de que sea resarcible, requiere que esté cabalmente estructurado. Que, por tal motivo, se torna imprescindible que se acredite que i) la persona no tiene el deber jurídico de soportarlo; ii) que sea cierto, es decir que se pueda apreciar material y jurídicamente (que no sea una conjetura) y iii) que sea personal, es decir, que sea padecido por quien lo solicita.

Como elemento estructural de la responsabilidad civil, contractual y extracontractual, el daño es “todo detrimento, menoscabo o deterioro, que afecta bienes o intereses lícitos de la víctima, vinculados con su patrimonio, con su esfera espiritual o afectiva, o con los bienes de su personalidad”. Además, es el requisito “más importante (...), al punto que, sin su ocurrencia y demostración, no hay lugar a reparación alguna” (CSJ, SC del 1º de noviembre de 2013, Rad. n.º 1994- 26630-01).

Para que sea “susceptible de reparación, debe ser ‘directo y cierto’ y no meramente ‘eventual o hipotético’, esto es, que se presente como consecuencia de la ‘culpa’ y que aparezca ‘real y efectivamente causado’” (CSJ, SC del 27 de marzo de 2003, Rad. n.º 6879).

4. Inexistencia de nexo causal.

No existe nexo de causalidad entre los hechos reclamados por la demandante y mi representada, dado que no se advierte acción u omisión que se reproche al contratista, que ocasionaran el daño, por el contrario el daño no se ha imputado por una causal subjetiva, por lo que la responsabilidad objetiva solo reca en cabeza del estado, para este caso en particular quien tiene que equilibrar las cargas publicas es la administración departamental ,esto en caso de estimarse probados los elementos de la responsabilidad administrativa.

Es decir el contratista no esta obligado a restablecer las cargas públicas, dicha prerrogativa recae en la entidad contratante pues, no existe un reproche directo a este contratista y las reparaciones de carácter objetivo y meramente equitativas, recaen en la Gobernación de Antioquia.

Fundamentación fáctica y jurídica de la contestación.

Dentó de los hechos jurídicamente relevantes se establece una presunta afectación al predio de propiedad de Empresas Publicas de Medellín EPM, el inmueble identificado con la matricula inmobiliaria No. 033-3121 de la Oficina de Instrumentos Públicos de Titiribí, ubicado en el municipio de Amagá denominado La Gualí, en el cual se ubican unas bocaminas que hacen parte del Título Minero RPP434. dicha afectación se enuncia que ocurre con ocasión a la ejecución del contrato No. 4600010660, cuyo objeto es “MEJORAMIENTO DE LA VÍA PASO NIVEL

(RUTA 60) – YE AMAGÁ – LA CLARITA – ANGELOPOLIS EN LOS MUNICIPIOS DE AMAGÁ
Y ANGELOPOLIS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Solicitud Probatoria.

Documentales:

1. Documentales: Actas de Vecindad, por socialización del proyecto, No. 4100010660 de 2020, cuyo objeto era el Mejoramiento de la vía paso nivel Y Amaga y Angelópolis en los municipios de Amaga y Angelópolis del departamento de Antioquia.
2. Informe presentado por ingeniero residente de obra Omar Geovani Castro Camelo.

Testimoniales:

1. Omar Geovani Castro Camelo identificado con cedula de ciudadanía No. 80.729.262. quien durante toda la ejecución del proyecto fungió como Ingeniero Civil Residente, quien podra deponer ante su despacho sobre la ejecución del proyecto adelantado por mi representada, igualmente indicara los diseños y socialización del proyecto, el mismo se puede ubicar en el correo electrónico residenteobra.colago@gmail.com o a través de esta demandada, con teléfono celular 3115285447.
2. JOHN FREDDY GONZALEZ CHAUX, identificado con cedula de ciudadanía No. 12.233.474. quien durante toda la ejecución del proyecto

fungió como Director de Obra, quien podrá deponer ante su despacho sobre la ejecución del proyecto adelantado por mi representada, igualmente indicara los diseños y socialización del proyecto, el mismo se puede ubicar en el correo electrónico johnfregonzalez@hotmail.com o a través de esta demandada, con teléfono celular 3126212900. Teniendo como contratista a mi representada, en este sentido se llama la atención de su despacho que el factor de imputación es por daño especial, esto es por una ruptura de las cargas públicas, como se desprende del concepto de acto antijurídico contenido en el artículo 91 de la Constitución Política.

Frente a lo anterior en primera medida, no se cumplen los presupuestos del daño, particularmente el carácter cierto del daño, al igual que un nexo causal entre mi representada y lo reclamado. Por lo que cualquier pretensión en contra de esta demandada se considera sin fundamentos.

Anexos:

- Las enunciadas como pruebas.

Este apoderado recibe notificaciones en el correo electrónico rafael.rojas.toto4@gmail.com o en la dirección física carrera 7b No. 19- 50 barrio quirinal de la ciudad de Neiva, teléfono celular 3022224680.

Mi representado: Luis Alberto González Chaux, identificado con cedula de ciudadanía No. 7.531.751, domiciliado en la ciudad de neiva, con dirección

de notificación Carrera 7 No. 110F- 60 kilómetro 1.5 vía Fortalecillas, entrada
a Campo Tello de Neiva Huila, o al correo electrónico
mppcolago@yahoo.com.

Atentamente:

A handwritten signature in black ink that reads "RAFAEL ROJAS". The letters are cursive and somewhat stylized.

Rafael Alberto Rojas Medina

C.C. 1.075.262.190

T.P. 345.199

ACTA DE VECINDAD PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Código: FO-M2-P2-035

Versión:1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

FECHA: 20-11-20

CONTRATO DE OBRA No.: 4600010660

CONTRATO DE INTERVENTORIA: 4600010762

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA PASO NIVEL (RUTA 60) – YE AMAGA – LA CLARITA – ANGELOPOLIS EN LOS MUNICIPIOS DE AMAGA Y ANGELOPOLIS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

CONTRATISTA: LUIS ALBERTO GONZALEZ CHAUX

Plazo de Ejecución: 19 MESES

Fecha inicio: 07-09-2020

Fecha Terminación: 07-04-2022

TRAMO: 2

BARRIO Ó VEREDA: La mata guadua

MUNICIPIO: Amaga

1. INFORMACIÓN GENERAL

DIRECCIÓN:

PR 4 + 480 MD.

NOMBRE Y CEDULA PROPIETARIO:

Carmen Palacio Menoz
cc: 21529173

TELÉFONO:

3117182055

USO:

vivienda
Agropecuaria
Comercial
Industrial
Institucional

2. TIPO DE TENENCIA:

PROPIETARIO:

ARRENDATARIO:

POSEEDOR:

OTRO: CUAL?

3. ESTADO DE LA VIVIENDA:

SIN EDIFICAR

EN OBRA GRIS:

EDIFICADO:

OBSERVACIÓN

4. VIAS DE ACCESO:

SI

NO

SERVICIOS PUBLICOS

Alcantarillado
Acueducto
Energía

Tv Cable
Internet
Telefono

Otro: cual?

5. ESTRUCTURA

A. Mampostería en ladrillo
B. Mampostería en bloque
C. Pórticos
D. Combinado
E. Otros

6. MUROS

A. Ladrillo
B. Bloque de concreto
C. Tapia
D. Prefabricado
E. Otros

7. CUBIERTA

A. Teja de barro
B. Losa
C. Eternit
D. Zinc
E. Otros

8. PISOS

A. Baldosa
B. Concreto
C. Tierra
D. Madera
E. Cerámica
F. Otros

9. FACHADA

A. Ladrillo
B. Bloque
C. Revocada
D. Enchapada
E. Otros

10. OTROS

A. Muro de contención
B. Filtros
C. Drenajes
D. Otros

Pisos:

Piso: 1

11. GRIETAS Y FISURAS

A. Muros
B. Pisos
C. Losa
D. Columnas
E. Otro

12. HUMEDADES

A. Muros
B. Pisos
C. Losa
D. Columnas
E. Otro


13. HUNDIMIENTO DE PISOS

A. Si
B. No


16. DESPLAZAMIENTOS

A. Muros
B. Columnas

14. ESQUEMA (Planta)



15. ESQUEMA (Fachada)



17. OBSERVACIONES ADICIONALES:

La vivienda esta ubicada en una esquina tiene via alterna para la vereda la mata de guadua.
Casa: el andén esta en concreto con refajo de baldosa y granito con fisura y grieta, balcon en madera en buen estado, gradas en concreto buenas
Encerramiento en cerca viva Continúa al reverso

VoBo CONTRATISTA

C.C. *[Signature]*

VoBo INTERVENTORIA

C.C. *[Signature]* 2641945

POR EL PROPIETARIO INQUILINO EMPLEADA O MAYORDOMO

C.C. 21529173 de Belmira (Ant.)



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE VECINDAD

Código: FO-M2-P2-035

Versión: 1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

17. COMPLEMENTO DE OBSERVACIONES ADICIONALES

Poste en madera y alambre, paredes de fachada con fisura al rededor de los marcos de la puertas. Vidrio de porton de fachada buenos. Enchape de cocina en buen estado piso de cocina bueno en ceramica. pisos en habitaciones buenos y algunos fisura en las paredes de los cuartos, el enchape y piso de baño bueno y fisura en el marco del tablero paredes de 2 habitaciones piso con fisuras y pared. Hay un pequeño hendidura en el ~~costado~~ costado del andén. pared del costado a la vez con pequeñas fisuras. En pared de otras tiene una grieta y esta en ladrillo pintado. El acceso a la Avicoley tiene dos ingresos, con rampa en concreto, porton en tubo metálico en buen estado y columnas en concreto.

18. ANEXOS:

A. VIDEO		<input type="checkbox"/>				
B. FOTOGRAFÍAS	IMPRESA	<input checked="" type="checkbox"/>				

19. CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

El (la) señor(a) _____ con C.C N° _____ de _____, propietario (o su representante):

PROPIETARIO INQUILINO EMPLEADA REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
c.c.No. de c.c.

REPRESENTANTE DE INTERVENTORÍA
c.c.

19. ANEXOS:

A. VIDEO
B. FOTOGRAFÍAS IMPRESA DIGITAL No. ____ a ____
ARCHIVO FOTOGRAFÍCO _____
C. HOJA ADICIONAL AL ACTA SI NO

ACTA DE VECINDAD PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Código: FO-M2-P2-035

Versión:1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

FECHA: 25-11-20

CONTRATO DE OBRA No.: 4600010660

CONTRATO DE INTERVENTORIA: 4600010762

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA PASO NIVEL (RUTA 60) – YE AMAGA – LA CLARITA – ANGELOPOLIS EN LOS MUNICIPIOS DE AMAGA Y ANGELOPOLIS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

CONTRATISTA: LUIS ALBERTO GONZALEZ CHAUX

Plazo de Ejecución: 19 MESES

Fecha inicio: 07-09-2020

Fecha Terminación: 07-04-2022

TRAMO: 2

BARRIO O VEREDA: La mata de guachay MUNICIPIO: Amaga

1. INFORMACIÓN GENERAL

DIRECCIÓN:

PR 4 + 500 MD

NOMBRE Y CEDULA PROPIETARIO:

Tulio Hernesto Correa
CC: 70413915

TELÉFONO:

312 209 3217

USO:

vivienda
Agropecuario
Comercial
Industrial
Institucional

2. TIPO DE TENENCIA:

PROPIETARIO:

ARRENDATARIO:

POSEEDOR:

OTRO: CUAL?

Encargado

3. ESTADO DE LA VIVIENDA:

SIN EDIFICAR

EN OBRA GRIS:

EDIFICADO:

OBSERVACIÓN

4. VIAS DE ACCESO:

SI

NO

SERVICIOS PUBLICOS

Alcantarillado
Acueducto
Energía

Tv Cable
Internet
Telefono

Otro: cual?

5. ESTRUCTURA

A. Mampostería en ladrillo
B. Mampostería en bloque
C. Pórticos
D. Combinado
E. Otros

6. MUROS

A. Ladrillo
B. Bloque de concreto
C. Tapia
D. Prefabricado
E. Otros

7. CUBIERTA

A. Teja de barro
B. Losa
C. Eternit
D. Zinc
E. Otros

8. PISOS

A. Baldosa
B. Concreto
C. Tierra
D. Madera
E. Cerámica
F. Otros

9. FACHADA

A. Ladrillo
B. Bloque
C. Revocada
D. Enchapada
E. Otros

10. OTROS

A. Muro de contención
B. Filtros
C. Drenajes
D. Otros

Pisos:

Piso: 1

11. GRIETAS Y FISURAS

A. Muros
B. Pisos
C. Losa
D. Columnas
E. Otro

12. HUMEDADES

A. Muros
B. Pisos
C. Losa
D. Columnas
E. Otro

13. HUNDIMIENTO DE PISOS

A. Si
B. No

16. DESPLAZAMIENTOS

A. Muros
B. Columnas

14. ESQUEMA (Planta)



15. ESQUEMA (Fachada)



17. OBSERVACIONES ADICIONALES:

El muro en bloque de concreto desplazado hacia la vía aprox. 10 mts. tiene malla estabonada con tubos metalicos y muro en bloques. La vivienda de la cerca se encuentra lejos de la casa.

Continúa al reverso

VoBo CONTRATISTA

C.C. *[Signature]*

VoBo INTERVENTORIA

C.C. *[Signature]*

Tulio E Correa

POR EL PROPIETARIO INQUILINO EMPLEADA O MAYORDOMO

C.C. 70413915 C. Bolívar



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE VECINDAD

Código: FO-M2-P2-035

Versión: 1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

17. COMPLEMENTO DE OBSERVACIONES ADICIONALES

18. ANEXOS:

A. VIDEO		<input type="checkbox"/>				
B. FOTOGRAFÍAS	IMPRESA	<input checked="" type="checkbox"/>				

19. CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

El (la) señor(a) _____ con C.C N° _____ de _____, propietario (o su representante):

PROPIETARIO INQUILINO EMPLEADA REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
c.c.No. de c.c.

REPRESENTANTE DE INTERVENTORIA
c.c.

19. ANEXOS:

A. VIDEO
B. FOTOGRAFÍAS IMPRESA DIGITAL No. ____ a ____
ARCHIVO FOTOGRAFICO _____
C. HOJA ADICIONAL AL ACTA SI NO



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE ENTORNO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Código: FO-M2-P2-034

Versión:1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

1. INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA VIA PASO NIVEL (RUTA 60) - YE AMAGA - LA CLARITA - ANGELOPOLIS EN LOS MUNICIPIOS DE AMAGA Y ANGELOPOLIS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

Contrato de interventoría N° : 4600010762 Contrato de obra N°: 4600010660

Fecha Visita: D 25 M 11 A 20

Barrio y/o vereda: La mata de guadua

Sector: _____

Departamento: Antioquia Municipio: Amaga

Ubicación: Urbana _____

Rural:

Localización: Km. 4 + 504 al Km. 4 + 508

Margen: Izquierda Derecha

Actividades de construcción a realizar en el sector

Bodega la guai - Epm - Antigua Mina

2. DESCRIPCION DE LA ZONA

Tipo Zona: Residencial _____ Rural Comercial _____ Industrial _____ Institucional _____ Mixto _____

Topografía Plana _____ Ondulada

Escarpada _____

Tipo de vías Pavimento _____ Grava

Mixto _____

Arenilla _____

Adoquín _____

Estado de las Vías Excelente _____ Buena _____

Regular

Mala _____

En reparación _____

PRESENCIA DE

Corrientes de agua Si No

Cual? _____

Obras de Arte Si No

Alcantarillado : Excelente

Servidumbre Si No

Buena Regular Mala

Cajas Inspección: Excelente

Buena Regular Mala

Muros Contención: Excelente

Buena Regular Mala

Hidrantes: Excelente Bueno Regular

Cunetas: Excelente

Buena Regular Mala

Amoblamiento Urbano:

Andenes:

Bancas: Madera:

Canecas Plásticas

Paraderos de Buses

Zonas Verdes/Jardines

Teléfonos Públicos

Parques Infantiles

Casetas

Pasavía Informativa

Señalización Vertical

Demarcación Vial

Mupis

Esquineros

Puentes Peatonales

Concreto Adoquín

Concreto Estado

Aluminio Estado

No Estado

Granito Baldosa otro

Excelente Buena Regular Mala



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE ENTORNO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Código: FO-M2-P2-034

Versión:1

Fecha de aprobación: Julio 22
de 2019

Alumbrado Público:

Poste	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Estado: Bueno	Excelente	<input type="checkbox"/>	Bueno	<input type="checkbox"/>	Regular	<input type="checkbox"/>	Malo	<input type="checkbox"/>
Lamparas	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Estado: Bueno	Excelente	<input type="checkbox"/>	Bueno	<input type="checkbox"/>	Regular	<input type="checkbox"/>	Malo	<input type="checkbox"/>
Líneas Eléctricas	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Estado: Bueno	Excelente	<input type="checkbox"/>	Bueno	<input type="checkbox"/>	Regular	<input type="checkbox"/>	Malo	<input type="checkbox"/>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DE LA ZONA ANTES DE INTERVENIR

(vias, andenes, señalización vertical, demarcación vial, zonas verdes, casetas, parques.)

Antigua Mina, donde tiene un porton en tubo y malla en regular estado
La Mina esta a cargo de la EPM. tiene un acceso a la mina en grave
en regular estado.

NOMBRES Y APELLIDOS
REPRESENTANTE

FIRMA
C.C.

Tarjeta Profesional N°

NOMBRES Y APELLIDOS
CONTRATISTA DE OBRA

FIRMA
C.C.

Tarjeta Profesional N°

NOMBRES Y APELLIDOS
INTERVENTORÍA

FIRMA
C.C.

Tarjeta Profesional N°

ANEXOS: Registro Fotográfico



No. Fotos

Registro Filmico





GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE VECINDAD PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Código: FO-M2-P2-035

Versión:1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA		FECHA: 25-11-20
CONTRATO DE OBRA No.: 4600010660	CONTRATO DE INTERVENTORIA: 4600010762	
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA PASO NIVEL (RUTA 60) – YE AMAGA – LA CLARITA – ANGELOPOLIS EN LOS MUNICIPIOS DE AMAGA Y ANGELOPOLIS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.		
CONTRATISTA: LUIS ALBERTO GONZALEZ CHAUX	Plazo de Ejecución: 19 MESES	Fecha inicio: 07-09-2020 Fecha Terminación: 07-04-2022
TRAMO: 2	BARRIO O VEREDA: La mata de guadua	MUNICIPIO: Amagá

1. INFORMACIÓN GENERAL			USO:
DIRECCIÓN: PR 4 + 630 MD	NOMBRE Y CEDULA PROPIETARIO: Oracio Roldan CC: 3599-018	TELÉFONO: 3117346378	vivienda <input checked="" type="checkbox"/>
			Agropecuario <input type="checkbox"/>
			Comercial <input type="checkbox"/>
			Industrial <input type="checkbox"/>
			Institucional <input type="checkbox"/>

2. TIPO DE TENENCIA:	PROPIETARIO: <input checked="" type="checkbox"/>	ARRENDATARIO:	POSEEDOR:	OTRO: CUAL?
3. ESTADO DE LA VIVIENDA:	SIN EDIFICAR	EN OBRA GRIS:	EDIFICADO: <input checked="" type="checkbox"/>	OBSERVACIÓN

4. VIAS DE ACCESO:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	SERVICIOS PUBLICOS	Alcantarillado <input type="checkbox"/>	Tv Cable <input type="checkbox"/>	Otro: cual?
				Acueducto <input checked="" type="checkbox"/>	Internet <input checked="" type="checkbox"/>	
				Energia <input checked="" type="checkbox"/>	Telefono <input type="checkbox"/>	

5. ESTRUCTURA	6. MUROS	7. CUBIERTA	8. PISOS	9. FACHADA	10. OTROS
A. Mampostería en ladrillo <input checked="" type="checkbox"/>	A. Ladrillo <input checked="" type="checkbox"/>	A. Teja de barro <input checked="" type="checkbox"/>	A. Baldosa <input type="checkbox"/>	A. Ladrillo <input checked="" type="checkbox"/>	A. Muro de contención <input type="checkbox"/>
B. Mampostería en bloque <input type="checkbox"/>	B. Bloque de concreto <input type="checkbox"/>	B. Losa <input type="checkbox"/>	B. Concreto <input checked="" type="checkbox"/>	B. Bloque <input type="checkbox"/>	B. Filtros <input type="checkbox"/>
C. Pórticos <input type="checkbox"/>	C. Tapia <input type="checkbox"/>	C. Eternit <input type="checkbox"/>	C. Tierra <input checked="" type="checkbox"/>	C. Revocada <input type="checkbox"/>	C. Drenajes <input type="checkbox"/>
D. Combinado <input type="checkbox"/>	D. Prefabricado <input type="checkbox"/>	D. Zinc <input type="checkbox"/>	D. Madera <input type="checkbox"/>	D. Enchapada <input type="checkbox"/>	D. Otros <input type="checkbox"/>
E. Otros <input type="checkbox"/>	E. Otros <input type="checkbox"/>	E. Otros <input type="checkbox"/>	E. Cerámica <input checked="" type="checkbox"/>	E. Otros <input type="checkbox"/>	
			F. Otros <input type="checkbox"/>		Pisos: 1

11. GRIETAS Y FISURAS	12. HUMEDADES	13. HUNDIMIENTO DE PISOS
A. Muros <input type="checkbox"/>	A. Muros <input type="checkbox"/>	A. Si <input type="checkbox"/>
B. Pisos <input checked="" type="checkbox"/>	B. Pisos <input type="checkbox"/>	B. No <input checked="" type="checkbox"/>
C. Losa <input type="checkbox"/>	C. Losa <input type="checkbox"/>	
D. Columnas <input type="checkbox"/>	D. Columnas <input type="checkbox"/>	16. DESPLAZAMIENTOS
E. Otro <input type="checkbox"/>	E. Otro <input type="checkbox"/>	A. Muros <input type="checkbox"/>
		B. Columnas <input type="checkbox"/>



17. OBSERVACIONES ADICIONALES:

Finca Socorrento. El ingreso tiene un porton en hierro con columnas en concreto y forrada con desprendimiento en la parte superior. La rampa es de concreto rustico. y un encerramiento en cerca viva. el porton tiene techo en kja de bano y cielo raso en madera

Continúa al reverso

VoBo CONTRATISTA: Omar Castro

VoBo INTERVENTORIA: [Signature] C.C. 8641945

POR EL PROPIETARIO: [Signature] INQUILINO EMPLEADA O MAYORDOMO

C.C. 3599018 de Sta Rosa de C.



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE VECINDAD

Código: FO-M2-P2-035

Versión: 1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

17. COMPLEMENTO DE OBSERVACIONES ADICIONALES

El piso de la rampa cerca a la vivienda tiene algunas fisuras. Dilatación en columnas en ladrillos, en la pared diagonal a la vía se observa dilatación con las columnas. piso diagonal a la vía tiene grieta por asentamiento al terreno, en concreto y retazo en cerámica. El revoco tiene un desprendimiento. Al interior de la casa el piso tiene retazo de cerámica y granito pulido. Fisura en pared en zona de garaje leve. en pared de habitación con dilatación en revoco con losa. El baño enchapado en buen estado

18. ANEXOS:

A. VIDEO		<input type="checkbox"/>				
B. FOTOGRAFÍAS	IMPRESA	<input checked="" type="checkbox"/>				

19. CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

El (la) señor(a) _____ con C.C N° _____ de _____, propietario (o su representante):

PROPIETARIO INQUILINO EMPLEADA
c.c.No. de

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
c.c.

REPRESENTANTE DE INTERVENTORIA
c.c.

19. ANEXOS:

A. VIDEO
B. FOTOGRAFÍAS IMPRESA DIGITAL No. ____ a ____
ARCHIVO FOTOGRAFICO _____

C. HOJA ADICIONAL AL ACTA SI NO



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE VECINDAD PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Código: FO-M2-P2-035

Versión: 1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

FECHA: 25-11-20

ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

CONTRATO DE OBRA No.: 4600010660

CONTRATO DE INTERVENTORIA: 4600010762

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA PASO NIVEL (RUTA 60) – YE AMAGA – LA CLARITA – ANGELOPOLIS EN LOS MUNICIPIOS DE AMAGA Y ANGELOPOLIS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

CONTRATISTA: LUIS ALBERTO GONZALEZ CHAUX

Plazo de Ejecución: 19 MESES

Fecha inicio: 07-09-2020

Fecha Terminación: 07-04-2022

TRAMO: 2

BARRIO O VEREDA: La mata de guadua

MUNICIPIO: Amagá

1. INFORMACIÓN GENERAL

DIRECCIÓN:

PR 4 + 630 MD

NOMBRE Y CEDULA PROPIETARIO:

Oracio Roldan
CC: 3599-018

TELÉFONO:

3117346378

USO:

vivienda
Agropecuaria
Comercial
Industrial
Institucional

2. TIPO DE TENENCIA:

PROPIETARIO:

ARRENDATARIO:

POSEEDOR:

OTRO: CUAL?

3. ESTADO DE LA VIVIENDA:

SIN EDIFICAR

EN OBRA GRIS:

EDIFICADO:

OBSERVACIÓN

4. VIAS DE ACCESO:

SI

NO

SERVICIOS PUBLICOS

Alcantarillado
Acueducto
Energía

Tv Cable
Internet
Telefono

Otro: cual?

5. ESTRUCTURA

A. Mampostería en ladrillo
B. Mampostería en bloque
C. Pórticos
D. Combinado
E. Otros

6. MUROS

A. Ladrillo
B. Bloque de concreto
C. Tapia
D. Prefabricado
E. Otros

7. CUBIERTA

A. Teja de barro
B. Losa
C. Eternit
D. Zinc
E. Otros

8. PISOS

A. Baldosa
B. Concreto
C. Tierra
D. Madera
E. Cerámica
F. Otros

9. FACHADA

A. Ladrillo
B. Bloque
C. Revocada
D. Enchapada
E. Otros

10. OTROS

A. Muro de contención
B. Filtros
C. Drenajes
D. Otros

Pisos:

Piso: 1

11. GRIETAS Y FISURAS

A. Muros
B. Pisos
C. Losa
D. Columnas
E. Otro

12. HUMEDADES

A. Muros
B. Pisos
C. Losa
D. Columnas
E. Otro

13. HUNDIMIENTO DE PISOS

A. Si
B. No

16. DESPLAZAMIENTOS

A. Muros
B. Columnas

14. ESQUEMA (Planta)



15. ESQUEMA (Fachada)



17. OBSERVACIONES ADICIONALES:

Finca Socorrento. El ingreso tiene un porton en hierro con columnas en concreto y forrada con desprendimiento en la parte superior. La rampa en concreto rustico. y un encerramiento en cerca viva. el porton tiene techo en kja de bano y cielo raso en madera

Continúa al reverso

Omar Castro

VoBo CONTRATISTA
C.C. 202920

VoBo INTERVENTORIA
C.C. 8641945

POR EL PROPIETARIO INQUILINO EMPLEADA O MAYORDOMO
C.C. 3599018 de Sta Rosa de C.



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE VECINDAD

Código: FO-M2-P2-035

Versión: 1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

17. COMPLEMENTO DE OBSERVACIONES ADICIONALES

El piso de la rampa cerca a la vivienda tiene algunas fisuras. Dilatación en columnas en ladrillos, en la pared diagonal a la vía se observa dilatación con las columnas. piso diagonal a la vía tiene grieta por asentamiento del terreno, en concreto y retazo en cerámica. El revoco tiene una dimensión. Al interior de la casa el piso tiene retazo de cerámica y granito pulido. Falso en pared en zona de garaje leve. en pared de habitación con dilatación en revoco con losa. El baño enchapado en buen estado

18. ANEXOS:

A. VIDEO	<input type="checkbox"/>				
B. FOTOGRAFÍAS	IMPRESA	<input checked="" type="checkbox"/>			

19. CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

El (la) señor(a) _____ con C.C N° _____ de _____, propietario (o su representante):

PROPIETARIO INQUILINO EMPLEADA
c.c.No. de

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
c.c.

REPRESENTANTE DE INTERVENTORÍA
c.c.

19. ANEXOS:

A. VIDEO
B. FOTOGRAFÍAS IMPRESA ARCHIVO FOTOGRÁFICO DIGITAL No. ____ a ____

C. HOJA ADICIONAL AL ACTA

SI NO

Aruaga, 12 de Mayo de 2022

En el día de hoy se realiza visita al predio del Sr. Horacio Roldan Calle ubicado en el Km. 4+600 (Finca Savento) con el fin de realizar inspección del estado del Predio, luego de los eventos presentados de Asentamientos en la vía y terrenos vecinos.

El Sr. Roldan informa que en su predio se ha presentado lo siguiente:


- La vivienda no presenta fisuras, solo se han presentado agrietamientos ^{en la parte} izquierda de cabecera en el piso donde la baldosa presenta unas grietas.
- En el Sector del Vitrero y la piscina no hay Afectaciones.
- En la zona verde al lado ^{de} devedo junto al lindero se presenta un asentamiento y grietas de consideración ^{dada} la semana pasada. Se advierte que habían unas arde hace 4 meses aproximadamente pero no tan notables

La interventoria realiza revisión y constata que se presenta grietas en el piso en la parte delantera Izquierda en un pequeño sector.

Y Efectivamente se han incrementado las Grietas y asentamientos en el lado devedo Junto al Lindero.

Estas observaciones se les presentaran a los especialistas, para que les sirva en los analisis y diseños que estan Adelantando.


T.SJ2.331


3599018

<p>Acceso a Finca Sorrento, Se debe mejorar el acceso</p>	<p>Piso corredor parte externa izquierda, Piso con Fisuras</p>
<p>Grietas y asentamientos en zona verde costado derecho</p>	<p>Grietas y asentamientos en zona verde costado derecho</p>
<p>Grietas y asentamientos en zona verde costado derecho</p>	<p>Grietas y asentamientos en zona verde costado derecho</p>

Registro fotográfico reunión del 12 de mayo de 2022 en el predio Sorrento ubicado en el K 4+600



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE VECINDAD PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Código: FO-M2-P2-035

Versión:1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

FECHA: 25-11-20

CONTRATO DE OBRA No.: 4600010660

CONTRATO DE INTERVENTORIA: 4600010762

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA PASO NIVEL (RUTA 60) – YE AMAGA – LA CLARITA – ANGELOPOLIS EN LOS MUNICIPIOS DE AMAGA Y ANGELOPOLIS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

CONTRATISTA: LUIS ALBERTO GONZALEZ CHAUX

Plazo de Ejecución: 19 MESES

Fecha Inicio: 07-09-2020

Fecha Terminación: 07-04-2022

TRAMO: 2

BARRIO O VEREDA: La mata de guaduas

MUNICIPIO: Amaga

1. INFORMACIÓN GENERAL

DIRECCIÓN:

PR 4 + 580 MD

NOMBRE Y CEDULA PROPIETARIO:

Tulio Ernesto Correa
ce: 70.413.915

TELÉFONO:

3122093217

USO:

vivienda
Agropecuario
Comercial
Industrial
Institucional

2, TIPO DE TENENCIA:

PROPIETARIO:

ARRENDATARIO:

POSEEDOR:

OTRO: CUAL?

3, ESTADO DE LA VIVIENDA:

SIN EDIFICAR

EN OBRA GRIS:

EDIFICADO:

OBSERVACIÓN

4, VIAS DE ACCESO:

SI

NO

SERVICIOS PUBLICOS

Alcantarillado
Acueducto
Energia

Tv Cable
Internet
Telefono

Otro: cual?

5. ESTRUCTURA

A. Mampostería en ladrillo
B. Mampostería en bloque
C. Pórticos
D. Combinado
E. Otros

6. MUROS

A. Ladrillo
B. Bloque de concreto
C. Tapia
D. Prefabricado
E. Otros

7. CUBIERTA

A. Teja de barro
B. Losa
C. Eternit
D. Zinc
E. Otros

8. PISOS

A. Baldosa
B. Concreto
C. Tierra
D. Madera
E. Cerámica
F. Otros

9. FACHADA

A. Ladrillo
B. Bloque
C. Revocada
D. Enchapada
E. Otros

10. OTROS

A. Muro de contención
B. Filtros
C. Drenajes
D. Otros

Pisos:

Piso: 1

11. GRIETAS Y FISURAS

A. Muros
B. Pisos
C. Losa
D. Columnas
E. Otro

12. HUMEDADES

A. Muros
B. Pisos
C. Losa
D. Columnas
E. Otro

13. HUNDIMIENTO DE PISOS

A. Si
B. No


16. DESPLAZAMIENTOS

A. Muros
B. Columnas

14. ESQUEMA (Planta)



15. ESQUEMA (Fachada)



17. OBSERVACIONES ADICIONALES:

El muro de contención es en bloque y concreto. Existe ingreso de la vivienda tiene una rampa y grada en concreto tiene encerramiento es en malla estibonada y tubos metálicos. el piso del del andén tiene fisuras y grietas. la fachada de la casa tiene grietas las paredes al interior

Continúa al reverso

Carar Castro

VoBo CONTRATISTA

C.C. 801912

VoBo INTERVENTORIA

C.C. 8641943

Tulio E Correa

POR EL PROPIETARIO INQUILINO EMPLEADA O MAYORDOMIL

C.C. 70413915 de C Bolivar



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE VECINDAD

Código: FO-M2-P2-035

Versión: 1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

17. COMPLEMENTO DE OBSERVACIONES ADICIONALES

de la casa presenta fisuras, el piso es en cesamez con fisura y grietas. Se evidencia que piso de la sala tiene levantamiento de la cerámica baño con fisura en pared y está enchapado. la cocina tiene 2 clases de cerámica y tiene 2 baldosas gueltas. El cierre rojo se encuentra en buen estado. los vidrios de ventanas

18. ANEXOS:

A. VIDEO		<input type="checkbox"/>				
B. FOTOGRAFÍAS	IMPRESA	<input checked="" type="checkbox"/>				

19. CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

El (la) señor(a) _____ con C.C N° _____ de _____, propietario (o su representante):

PROPIETARIO INQUILINO EMPLEADA REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
c.c.No. de c.c.

REPRESENTANTE DE INTERVENORÍA
c.c.

19. ANEXOS:

A. VIDEO
B. FOTOGRAFÍAS IMPRESA DIGITAL No. ____ a ____
ARCHIVO FOTOGRÁFICO _____

C. HOJA ADICIONAL AL ACTA SI NO

Amagas- Minas

Junio 18 de 2022

LUCY MATILDE BERNAL LEON

Ingeniera


Directora de interventoria

ASUNTO: SOLICITUD URGENTE DE ENTREGA DE DOCUMENTACION

Por medio de la presente le solicito nos haga entrega de toda la documentación de las de actas de todas las visitas realizadas por ustedes al kilómetro 4 + 590 , ya que estamos en espera de los documentos que nos quedó de enviar hace 15 días y a la fecha no los hemos recibido.

Les agradezco de antemano, su pronto envío

Atentamente



MARTIN ALBERTO MARIN

CC.98.529.489

CEL.3153049152

Email. martinamarin@gmail.com

Recibido
Mafelup.
18-06/2022.

Enterado Jaime, Luis
Entrega la 2 actas
urgente
Juey

ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA
CONTRATO DE OBRA No.: 4600010660 **CONTRATO DE INTERVENTORIA:** 4600010762
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA PASO NIVEL (RUTA 60) - YE AMAGA - LA CLARITA - ANGELOPOLIS EN LOS MUNICIPIOS DE AMAGA Y ANGELOPOLIS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
CONTRATISTA: LUIS ALBERTO GONZALEZ CHAUX **Plazo de Ejecución:** 19 MESES **Fecha inicio:** 07-09-2020 **Fecha Terminación:** 07-04-2022
TRAMO: 2 **BARRIO O VEREDA:** la mata de guaduas **MUNICIPIO:** Amaga

1. INFORMACIÓN GENERAL

DIRECCIÓN: PR 4 + 600 MD **NOMBRE Y CEDULA PROPIETARIO:** Nohelá Meza Leon CC: 21442789 **TELÉFONO:** 312 2501337

USO:
 vivienda
 Agropecuario
 Comercial
 Industrial
 Institucional

2. TIPO DE TENENCIA: PROPIETARIO: X ARRENDATARIO: POSEEDOR: OTRO: CUAL?
3. ESTADO DE LA VIVIENDA: SIN EDIFICAR EN OBRA GRIS: EDIFICADO: X OBSERVACIÓN:

4. VIAS DE ACCESO: SI NO X **SERVICIOS PUBLICOS:** Alcantarillado Acueducto Energía Tv Cable Internet Teléfono Otro: cual?

5. ESTRUCTURA A. Mampostería en ladrillo <input checked="" type="checkbox"/> B. Mampostería en bloque <input type="checkbox"/> C. Pórticos <input type="checkbox"/> D. Combinado <input type="checkbox"/> E. Otros <input type="checkbox"/>	6. MUROS A. Ladrillo <input checked="" type="checkbox"/> B. Bloque de concreto <input type="checkbox"/> C. Tapia <input type="checkbox"/> D. Prefabricado <input type="checkbox"/> E. Otros <input type="checkbox"/>	7. CUBIERTA A. Teja de barro <input type="checkbox"/> B. Losa <input checked="" type="checkbox"/> C. Eternit <input checked="" type="checkbox"/> D. Zinc <input type="checkbox"/> E. Otros <input type="checkbox"/>	8. PISOS A. Baldosa <input type="checkbox"/> B. Concreto <input checked="" type="checkbox"/> C. Tierra <input type="checkbox"/> D. Madera <input type="checkbox"/> E. Cerámica <input type="checkbox"/> F. Otros <input type="checkbox"/>	9. FACHADA A. Ladrillo <input type="checkbox"/> B. Bloque <input type="checkbox"/> C. Revocada <input checked="" type="checkbox"/> D. Enchapada <input type="checkbox"/> E. Otros <input type="checkbox"/>	10. OTROS A. Muro de contención <input checked="" type="checkbox"/> B. Filtros <input type="checkbox"/> C. Drenajes <input type="checkbox"/> D. Otros <input type="checkbox"/>	Pisos: 2 Piso: 2
---	--	---	--	--	---	---------------------

11. GRIETAS Y FISURAS A. Muros <input type="checkbox"/> B. Pisos <input checked="" type="checkbox"/> C. Losa <input type="checkbox"/> D. Columnas <input type="checkbox"/> E. Otro <input type="checkbox"/>	12. HUMEDADES A. Muros <input type="checkbox"/> B. Pisos <input type="checkbox"/> C. Losa <input type="checkbox"/> D. Columnas <input type="checkbox"/> E. Otro <input type="checkbox"/>	13. HUNDIMIENTO DE PISOS A. Si <input type="checkbox"/> B. No <input checked="" type="checkbox"/> 16. DESPLAZAMIENTOS A. Muros <input type="checkbox"/> B. Columnas <input type="checkbox"/>
---	--	---



17. OBSERVACIONES ADICIONALES:

El Andén esta bablosa en buen estado y una parte en concreto con fisuras la fachada presenta una grieta los vidrios de las ventanas buenos. Al ingresar a la vivienda tiene una sump en concreto y tierra, por lo en buen estado cerca en mampolá buena. Piso al interior de la vivienda esta

Continúa al reverso

Omar Castro Nohelá Meza Leon
 VoBo CONTRATISTA POR EL PROPIETARIO INQUILINO EMPLEADA O MAYORDOM
 C.C. 809262 C.C. 21442789



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE VECINDAD

Código: FO-M2-P2-035

Versión: 1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

17. COMPLEMENTO DE OBSERVACIONES ADICIONALES

en la habitacion primera, corredor, sala, comedor. con greseta y es en concreto esmaltado. el piso de la cocina es en ceramica en buen estado y tiene una pared enchapada con una pared baldosa figurada y las paredes en ladrillos a la vista pintada, con figuras leves. El baño tiene ceramica en el piso y paredes revocadas. El muro de contencion es en concreto vacio. El segundo las gradas en ceramica en buen estado, piso en concreto esmaltado con figuras en sala. Dilatacion en pared de ingreso a la sala. Baño enchapado el piso y una pared de la ducha en buen estado. El balcon y piso en madera.

18. ANEXOS:

A. VIDEO		<input type="checkbox"/>				
B. FOTOGRAFÍAS	IMPRESA	<input checked="" type="checkbox"/>				

19. CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

El (la) señor(a) _____ con C.C N° _____ de _____, propietario (o su representante):

PROPIETARIO INQUILINO EMPLEADA
c.c.No. de

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
c.c.

REPRESENTANTE DE INTERVENTORÍA
c.c.

19. ANEXOS:

A. VIDEO
B. FOTOGRAFÍAS IMPRESA DIGITAL No. ____ a ____
ARCHIVO FOTOGRAFICO

C. HOJA ADICIONAL AL ACTA SI NO

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE REUNIÓN	Código: FO-M1-P5-005
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 25/06/2018

Tipo de reunión:	
Objeto: MEJORAMIENTO DE LA VIA PASO NIVEL (RUTA60) – YE AMAGA – LA CLARITA – ANGELOPOLIS EN LOS MUNICIPIOS DE AMAGA Y ANGELOPOLIS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	Fecha de reunión: 12/05/2022
Organismo, Dependencia o Proceso: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEPARTAMENTAL Dirección de Desarrollo Físico.	Fecha de elaboración: 12/05/2022
Asistentes, Organismo: INTERVENCIÓN, CONTRATISTA, USUARIOS, PLANEACIÓN	Ausentes, Organismo:

Orden del Día:

1. Temas a tratar:

SE REUNEN EN PR Y TSO CASO
 PARA REVISIÓN DE TRABAJOS CON PROBLEMÁTICAS TÉCNICAS Y ESTRUCTURALES.

2. Proposiciones y varios

PARTICIPANTES: FUNDADOR EPAMA - LUIS ACUNTA - RES. INTERVENIC.
 SECRETARIO DE PLANEACIÓN - LUIS EMILIO KAPIRE
 REPRESENTANTE DE LA VIVIENDA - MARTÍN MARTÍN TORO
 DIRECCIÓN INTERVENCIÓN - LUCY BERNAL
 INGENIERO VYP JOSE PENABAZ - OMAR CASTRO - PRESIDENTE.

Desarrollo de la Reunión:

REPRESENTACIÓN PROPIETARIO - HORACIO ROLDAN CAJÉ FICAR SAQUENTO.

OBJETO: VERIFICACIÓN DE AFECTACIONES DE AGUAS RESIDUALES Y EL ENCAUSAMIENTO DE LAS MISMAS.

SE REALIZA RECORRIDO DE INSPECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES POR LOS PREDIOS Y LA LÍNEA EN INTERVENCIÓN, ENCONTRANDO QUE ESTÁN: EN EL PREDIO SAQUENTO SE REVISÓ QUE HAY UNA CAJA QUE RECIBE AGUA NEGRAS Y A TRAVÉS DEL PREDIO POR DETRÁS DE LA ENTRADA Y DESCOLAN A TUBERÍA COLGADA, PERMISIÓN

QUE LAS AGUAS FLUYAN LIBREMENTE DESAGUANDO A
ALCANTARILLA UBICADA EN PR Y 580.

NOTA: EL CONTRATISTA ENCAUSA LAS AGUAS DE TRAZA
PROVISIONAL A LA ALCANTARILLA PARA EVITAR
TRAYOR AFECTACION.

- SE ACLARA QUE EL CONTRATISTA NO ES EL DE OBRA SINO EL DEL MUNICIPIO.
- LA INTERVENCIÓN REITERA SOLICITUD POR ESCRITO DE RETIRAR LAS AGUAS RESIDUALES QUE CORREN POR LA VÍA Y DESCARGAN EN LA ALCANTARILLA, CONTRARIO A LO QUE LA LEY EJEMPLAR, LE INDICA QUE TÉCNICAMENTE LA TUBERÍA COLOCADA Y LAS AGUAS QUE FLUYAN IMPIDEN LA REVISIÓN DE LOS DATOS OCASIONADOS POR EL MOVIMIENTO DE LA TUBERÍA Y QUE ACTUALMENTE SE FILTRAN POR LA PARTE BAJA DE LA ALCANTARILLA Y LA PARTE LATERAL, INCREMENTANDO LA POSIBILIDAD DE MOVIMIENTO.
- EL CONTRATISTA DE OBRA SOLICITA QUE SEA RETIRADA LA TUBERÍA DE ACUERDO QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN LA ALCANTARILLA EXISTENTE
- EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN ACLARA QUE LA TUBERÍA SE ENCUENTRA EN ÓPTIMAS CONDICIONES Y EN FUNCIONALIDAD, Y QUE LAS AGUAS TRANSITABAN POR LA VÍA MUCHO ANTES DEL INICIO DEL PROYECTO. SIN EMBARGO, SE DEJA EL COMPROMISO DE ENCAUSAR LAS AGUAS RESIDUALES, Y SE SOLICITA DE PARTE DEL PROYECTO, SE TOMEN TODAS LAS ACCIONES NECESARIAS PARA MINIMIZAR LA PROBLEMÁTICA DEL SITIO.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE REUNIÓN	Código: FO-M1-P5-005
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 25/06/2018

3. Temas tratados

- El SECRETARIO MUNICIPAL Qui, ES IMPORTANTE Aclarar Qui las DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES Que se ESTAN GENERANDO EN LA VIA NO SON DE UN SISTEMA DE PROPIEDAD DE MUNICIPIO Y SERIA RESPONSABILIDAD DE CADA UNO DE LOS USUARIOS DEL SECTOR.
- LA INTERVENTORIA SE COMPROMETE A Que, UNA VEZ SE TENGAN LOS ESTUDIOS, HARE UNA REUNION CON LA ADMINISTRACION MUNICIPAL PARA CONOCIMIENTO DE TODOS LOS REPRESENTANTES.



4


 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE REUNIÓN	Código: FO-M1-P5-005
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 25/06/2018

No.	Compromisos Anteriores	Responsable	Fecha de Logro	Estado del Compromiso


1. Compromisos pactados

No.	Compromiso	Responsable	Fecha de Logro	Resultado Esperado

Firma de quien elabora
LUCY MATILDE BERNAL LEÓN
Directora de Interventoría – Consorcio V&P 10635


Nombre de quien elabora

Firma de quien revisa y aprueba


Nombre de quien revisa y aprueba



ACTA DE VECINDAD PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Código: FO-M2-P2-035
 Versión: 1
 Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA FECHA: 12 MAYO 2022
 CONTRATO DE OBRA No.: _____ CONTRATO DE INTERVENTORIA: _____
 OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA DASOBNEL (RUTAGO) - VE DE AMAGA - LA OLADITA - ANGELOPOLIS EN LOS MUNICIPIOS
 CONTRATISTA: LUIS ALBERTO GONZALEZ C. Plazo de Ejecución: 27 meses y 8ochodias Fecha inicio: 7/9/2020 Fecha Terminación: 15/12/2022
 TRAMO: 2 BARRIO O VEREDA: LA MATA DE GUADUAS MUNICIPIO: AMAGA - ANTIOQUIA

1. INFORMACIÓN GENERAL

DIRECCIÓN: DR 4+600 MD NOMBRE Y CEDULA PROPIETARIO: NOHELIA MEZA LEON TELÉFONO: 3122501337
 CC 21442789

USO:
 vivienda
 Agropecuario
 Comercial
 Industrial
 Institucional

2. TIPO DE TENENCIA: PROPIETARIO: ARRENDATARIO: _____ POSEEDOR: _____ OTRO: CUAL? _____
 3. ESTADO DE LA VIVIENDA: SIN EDIFICAR _____ EN OBRA GRIS: _____ EDIFICADO: OBSERVACIÓN: _____

4. VIAS DE ACCESO: SI _____ NO SERVICIOS PUBLICOS
 Alcantarillado Acueducto Energía Tv Cable Internet Telefono Otro: cual? _____


5. ESTRUCTURA A. Mampostería en ladrillo <input type="checkbox"/> B. Mampostería en bloque <input type="checkbox"/> C. Pórticos <input checked="" type="checkbox"/> D. Combinado <input type="checkbox"/> E. Otros <input type="checkbox"/>	6. MUROS A. Ladrillo <input checked="" type="checkbox"/> B. Bloque de concreto <input type="checkbox"/> C. Tapia <input type="checkbox"/> D. Prefabricado <input type="checkbox"/> E. Otros <input type="checkbox"/>	7. CUBIERTA A. Teja de barro <input checked="" type="checkbox"/> B. Losa <input checked="" type="checkbox"/> C. Eternit <input checked="" type="checkbox"/> D. Zinc <input checked="" type="checkbox"/> E. Otros <input type="checkbox"/>	8. PISOS A. Baldosa <input type="checkbox"/> B. Concreto <input checked="" type="checkbox"/> C. Tierra <input type="checkbox"/> D. Madera <input type="checkbox"/> E. Cerámica <input type="checkbox"/> F. Otros <input type="checkbox"/>	9. FACHADA A. Ladrillo <input type="checkbox"/> B. Bloque <input type="checkbox"/> C. Revocada <input checked="" type="checkbox"/> D. Enchapada <input type="checkbox"/> E. Otros <input type="checkbox"/>	10. OTROS A. Muro de contención <input checked="" type="checkbox"/> B. Filtros <input type="checkbox"/> C. Drenajes <input type="checkbox"/> D. Otros <input type="checkbox"/>	Pisos: <u>2</u> Piso: _____
---	--	---	--	--	---	--------------------------------

11. GRIETAS Y FISURAS
 A. Muros
 B. Pisos
 C. Losa
 D. Columnas
 E. Otro

12. HUMEDADES
 A. Muros
 B. Pisos
 C. Losa
 D. Columnas
 E. Otro

13. HUNDIMIENTO DE PISOS
 A. Si
 B. No

16. DESPLAZAMIENTOS
 A. Muros
 B. Columnas



17. OBSERVACIONES ADICIONALES:
Muro de acceso en concreto con grietas se desconoce la cimentación, acceso a la vivienda en plantilla de cemento no se sabe el espesor, se encuentra desnivelada, portón en hierro buen estado, sobre el muro se encuentra malla en edulbon en acero sin recubrimiento se encuentra oxidado, el muro se encuentra hoy migoneado y material orgánico.

Diana Castro VoBo CONTRATISTA C.C. 80729262
Noelia Meza VoBo INTERVENTORIA C.C. 21442789
 POR EL PROPIETARIO INQUILINO EMPLEADA O MAYORDOMO
 de



ACTA DE VECINDAD

Código _____
 Versión: _____
 Fecha de aprobación: _____

17. COMPLEMENTO DE OBSERVACIONES ADICIONALES
 *TERRAZA: Piso en planchilla de concreto presenta fisuras en varias partes, estado del concreto bueno. Entre planchilla y piso de la terraza se presenta desprendimiento de aproximadamente 1 cm, Piso de la terraza en baldosa de gres con juntas en cemento, Presentes fisuras, desprendimiento y desplazamiento de aproximadamente 4cm contra el levante del muro frontal de la terraza, 2 baldosas de gres partidas por fisura. Muros en bloques de gres huecos sin pañete.

*SALA:
 Presenta fisuras en paredes, piso en cemento pulido con fisuras y des-

18. ANEXOS:

A. VIDEO	<input type="checkbox"/>	C. FOTOS	DVA.			
B. FOTOGRAFÍAS	IMPRESA <input type="checkbox"/>					

19. CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

El (la) señor(a) _____ con C.C N° _____ de _____, propietario (o su representante):

PROPIETARIO INQUILINO EMPLEADA REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA REPRESENTANTE DE INTERVENTORÍA
 c.c.No. de c.c. c.c.

19. ANEXOS:

A. VIDEO

B. FOTOGRAFÍAS IMPRESA DIGITAL No. ____ a ____
 ARCHIVO FOTOGRAFÍCO

C. HOJA ADICIONAL AL ACTA SI NO



ACTA DE VECINDAD

Código _____

Versión: _____

Fecha de aprobación: _____

17. COMPLEMENTO DE OBSERVACIONES ADICIONALES

prendimiento de la pared lateral, loza en buen estado con fisuras en blo- que de aligeramiento, puerta principal en lamina de hierro en buenas asla- do presenta problema en el cierre por desnivel del piso

HABITACION 1:

Paredes en ladrillo rojo sin pañete, presenta fisuras en dintel ventana y va- rias zonas, piso en cemento pulido con fisuras, loza presenta fisuras en vi- guetas, Ventana en buen estado

Corredor de acceso entre sala y habitacion piso en cemento pulido con fisuras.

18. ANEXOS:

A. VIDEO	<input type="checkbox"/>	C. FOTOS	<input type="checkbox"/>	DVD.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B. FOTOGRAFÍAS	IMPRESA	<input type="checkbox"/>					

19. CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

El (la) señor(a) _____ con C.C N° _____ de _____, propietario (o su representante):

PROPIETARIO INQUILINO EMPLEADA REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA REPRESENTANTE DE INTERVENTORÍA

c.c.No. de c.c. c.c.

19. ANEXOS:

A. VIDEO

B. FOTOGRAFÍAS IMPRESA ARCHIVO FOTOGRAFICO DIGITAL No. _____ a _____

C. HOJA ADICIONAL AL ACTA SI NO

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	<h2 style="margin: 0;">ACTA DE VECINDAD</h2>	Còdigo <hr/> Versiòn: <hr/> Fecha de aprobaciòn: <hr/>																											
17. COMPLEMENTO DE OBSERVACIONES ADICIONALES <p>COMEDOR: Loza en buen estado, paredes con una fisura, piso comedor en cemento pulido en buen estado.</p> <p>COCINA: Piso en ceramica en buen estado con una (1) baldosa agrietada, paredes en bloque con pañete en tres de los lados y una con ceramica en buen estado, 1 ceramica fisurada.</p> <p>TERRAZA TRACEDA: Piso en concreto con pequeñas fisuras, paredes con una fisura, Techo en lamina de asbesto-cemento, estructura en madera, por debajo del techo hay laminas de Zinc y tejas de barro.</p>																													
18. ANEXOS: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">A. VIDEO</td> <td style="width: 10%; text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width: 20%;">C. FOTOS</td> <td style="width: 10%; text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width: 10%;">DVD.</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>B. FOTOGRAFÍAS</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>IMPRESA</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			A. VIDEO	<input type="checkbox"/>	C. FOTOS	<input type="checkbox"/>	DVD.				B. FOTOGRAFÍAS	<input type="checkbox"/>	IMPRESA	<input type="checkbox"/>															
A. VIDEO	<input type="checkbox"/>	C. FOTOS	<input type="checkbox"/>	DVD.																									
B. FOTOGRAFÍAS	<input type="checkbox"/>	IMPRESA	<input type="checkbox"/>																										
19. CIERRE DE ACTA DE VECINDAD <p style="text-align: center; margin: 10px 0;">CIERRE DE ACTA DE VECINDAD</p> <p>El (la) señor(a) _____ con C.C N° _____ de _____, propietario (o su representante):</p> <p style="margin-top: 20px;"> <input type="checkbox"/> PROPIETARIO c.c.No. <input type="checkbox"/> INQUILINO de <input type="checkbox"/> EMPLEADA <input type="checkbox"/> REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA c.c. <input type="checkbox"/> REPRESENTANTE DE INTERVENTORÍA c.c. </p>																													
19. ANEXOS: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">A. VIDEO</td> <td style="width: 10%; text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width: 20%;">B. FOTOGRAFÍAS</td> <td style="width: 10%; text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width: 10%;">IMPRESA</td> <td style="width: 10%; text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width: 10%;">DIGITAL</td> <td style="width: 10%; text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width: 10%;">No. ____ a ____</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ARCHIVO FOTOGRÁFICO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">C. HOJA ADICIONAL AL ACTA</td> <td style="text-align: center;">SI</td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;">NO</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>			A. VIDEO	<input type="checkbox"/>	B. FOTOGRAFÍAS	<input type="checkbox"/>	IMPRESA	<input type="checkbox"/>	DIGITAL	<input type="checkbox"/>	No. ____ a ____					ARCHIVO FOTOGRÁFICO					C. HOJA ADICIONAL AL ACTA			SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>		
A. VIDEO	<input type="checkbox"/>	B. FOTOGRAFÍAS	<input type="checkbox"/>	IMPRESA	<input type="checkbox"/>	DIGITAL	<input type="checkbox"/>	No. ____ a ____																					
				ARCHIVO FOTOGRÁFICO																									
C. HOJA ADICIONAL AL ACTA			SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>																							





ACTA DE VECINDAD

Código
Versión:
Fecha de aprobación:

17. COMPLEMENTO DE OBSERVACIONES ADICIONALES
HABITACION 2: Piso en cemento pulido con una fisura, pared con una fisura ventana en buen estado, loza en buen estado.
BAJO PRIMERA PLANTA: Piso en baldosa buen estado, loza en buen estado, paredes sin fisura con pañete y pintura en buen estado.
ESCALERAS: En concreto con piso en cerámica en buen estado sin fisuras, pusa manos en bloque con pañete en buen estado.
SEGUNDO NIVEL:
 Acceso al segundo nivel con puerta en lamina de hierro en buen estado pintada. Seta con plantilla en concreto y cemento pulido con

18. ANEXOS:

A. VIDEO	<input type="checkbox"/>	C. Fotos	<input type="checkbox"/>	D.V.D.	<input type="checkbox"/>
B. FOTOGRAFÍAS	IMPRESA <input type="checkbox"/>				

19. CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

El (la) señor(a) _____ con C.C N° _____ de _____, propietario (o su representante):

PROPIETARIO INQUILINO EMPLEADA REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA REPRESENTANTE DE INTERVENTORÍA
 c.c.No. de c.c. c.c.

19. ANEXOS:
 A. VIDEO
 B. FOTOGRAFÍAS IMPRESA ARCHIVO FOTOGRÁFICO DIGITAL No. ____ a ____
 C. HOJA ADICIONAL AL ACTA SI NO

6/8

6



ACTA DE VECINDAD

Código
Versión:
Fecha de aprobación:

17. COMPLEMENTO DE OBSERVACIONES ADICIONALES

Varias fisuras, paredes en bloque sin pañete, ventana en aluminio en buen estado, techo en lamina ondulada en buen estado con estructura en madera.

COCINA: Paredes en buen estado, mezon con enchape en buen estado, lavadero dentro de cocina enchapado en buen estado, piso en concreto pulido en buen estado, ventana en buen estado.

HABITACION PRINCIPAL: 2 ventanas en buen estado, piso en cemento pulido con fisuras, paredes en buen estado.

HABITACION SECUNDARIA: piso en cemento pulido con fisuras, techo

18. ANEXOS:

A. VIDEO	<input type="checkbox"/>	C. Fotos	Dvd.			
B. FOTOGRAFÍAS	IMPRESA <input type="checkbox"/>					

19. CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

El (la) señor(a) _____ con C.C N° _____ de _____, propietario (o su representante):

PROPIETARIO INQUILINO EMPLEADA REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA REPRESENTANTE DE INTERVENTORÍA
 c.c.No. de c.c. c.c.

19. ANEXOS:

A. VIDEO

B. FOTOGRAFÍAS IMPRESA ARCHIVO FOTOGRAFICO DIGITAL No. ____ a ____

C. HOJA ADICIONAL AL ACTA SI NO



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE VECINDAD

Código

Versión:

Fecha de aprobación:

17. COMPLEMENTO DE OBSERVACIONES ADICIONALES

en lamina ondulada y estructura en madera en buen estado, paredes sin fisuras, Ventana en buen estado
BANO HABITACION: Piso en ceramica en buen estado, 1 pared con enchape en buen estado, las demas en panete con pintura.
BALCON: En estructura de madera, pasamanos en madera en buenas condiciones, presenta inclinacion de los paralelos que sostienen el techo, puerta balcon en madera en buen estado, Paredes con panete y pintura, fisura al lado de la puerta. Techo en lamina ondulada y celorazo en machimbre.

18. ANEXOS:

A. VIDEO	<input type="checkbox"/>	a. FOTOS	<input type="checkbox"/>	AVD.			
B. FOTOGRAFÍAS	IMPRESA	<input type="checkbox"/>					

19. CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

El (la) señor(a) _____ con C.C N° _____ de _____, propietario (o su representante):

PROPIETARIO INQUILINO EMPLEADA REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA REPRESENTANTE DE INTERVENTORIA
 c.c.No. de c.c. c.c.

19. ANEXOS:

A. VIDEO
 B. FOTOGRAFÍAS IMPRESA DIGITAL No. ____ a ____
 ARCHIVO FOTOGRAFICO
 C. HOJA ADICIONAL AL ACTA SI NO



ACTA DE VECINDAD

Código
Versión:
Fecha de aprobación:

17. COMPLEMENTO DE OBSERVACIONES ADICIONALES

de madera, en buen estado.
PISOS PERIMETRALES DE LA CASA: pisos laterales de la vivienda en en primera planta en concreto con múltiples fisuras. En el primera planta terraza hay inclinación de los para-les de madera que sostienen el balcón. La estructura de la edificación es del tipo a porticado de columnas y losa nervada con aligeramiento en bloques de arcilla. general en buen estado.

18. ANEXOS:

A. VIDEO	<input type="checkbox"/>	e-toros	AVD			
B. FOTOGRAFÍAS	IMPRESA	<input type="checkbox"/>				

19. CIERRE DE ACTA DE VECINDAD**CIERRE DE ACTA DE VECINDAD**

El (la) señor(a) _____ con C.C N° _____ de _____, propietario (o su representante):

PROPIETARIO INQUILINO EMPLEADA REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA REPRESENTANTE DE INTERVENTORÍA

c.c.No. de c.c. c.c.

19. ANEXOS:

A. VIDEO

B. FOTOGRAFÍAS IMPRESA DIGITAL No. ____ a ____

ARCHIVO FOTOGRAFICO

C. HOJA ADICIONAL AL ACTA SI NO

ACTA DE VECINDAD PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Código: FO-M2-P2-035

Versión: 1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

CONTRATO DE OBRA No.: 4600010660

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA PASO NIVEL (RUTA 60) - YE AMAGA - LA CLARITA - ANGELOPOLIS EN LOS MUNICIPIOS DE AMAGA Y ANGELOPOLIS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

CONTRATISTA: LUIS ALBERTO GONZALEZ CHAUX

Plazo de Ejecución: 19 MESES

Fecha Inicio: 07-09-2020

Fecha Terminación: 07-04-2022

TRAMO: 2

BARRIO O VEREDA: Minifaj

MUNICIPIO: Amaga

CONTRATO DE INTERVENTORIA: 4600010762

FECHA: 07-10-2021

1. INFORMACIÓN GENERAL

DIRECCIÓN: PR 6 + 020 MI

NOMBRE Y CEDULA PROPIETARIO: Jose de Jesus Lopez D. ce 3368517

TELÉFONO:

USO:
 vivienda
 Agropecuario
 Comercial
 Industrial
 Institucional

2. TIPO DE TENENCIA: PROPIETARIO:

3. ESTADO DE LA VIVIENDA: SIN EDIFICAR

4. VIAS DE ACCESO: SI

5. ESTRUCTURA
 A. Mampostería en ladrillo
 B. Mampostería en bloque
 C. Pórticos
 D. Combinado
 E. Otros *barrique*

6. MUROS
 A. Ladrillo
 B. Bloque de concreto
 C. Tapia
 D. Prefabricado
 E. Otros

7. CUBIERTA
 A. Teja de barro
 B. Losa
 C. Eternit
 D. Zinc
 E. Otros

8. PISOS
 A. Baldosa
 B. Concreto
 C. Tierra
 D. Madera
 E. Cerámica
 F. Otros

9. FACHADA
 A. Ladrillo
 B. Bloque
 C. Revocada
 D. Enchapada
 E. Otros *barrique*

10. OTROS
 A. Muro de contención
 B. Filtros
 C. Drenajes
 D. Otros

11. GRIETAS Y FISURAS
 A. Muros
 B. Pisos
 C. Losa
 D. Columnas
 E. Otro

12. HUMEDADES
 A. Muros
 B. Pisos
 C. Losa
 D. Columnas
 E. Otro

13. HUNDIMIENTO DE PISOS
 A. Si
 B. No

14. ESQUEMA (Planta)

15. ESQUEMA (Fachada)



17. OBSERVACIONES ADICIONALES:
 Anden, en paso en concreto con desgaste con fisuras y grietas, parte en tierra, muro de contención en ladrillo de concreto, con deterioro y dilatación, fachada en ladrillo a la vista y barro (barrique) tiene fisuras y humedad. Sala paredes en barro con deterioro piso en concreto con fisuras y grietas. Habitación 1 paredes Continúa al reverso

VoBo CONTRATISTA: Omar Castro C.C. 729262

VoBo INTERVENTORIA: Ruby Holguin C.C. 43596153

POR EL PROPIETARIO INQUILINO EMPLEADA O MAYORDOMO de



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE VECINDAD

Código: FO-M2-P2-035

Versión: 1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

17. COMPLEMENTO DE OBSERVACIONES ADICIONALES

con deterioro, piso en concreto y esmaltado con deterioro por uso. Habitación 2, paredes en bloque y desgrate en el piso con deterioro. Paredes en regular estado. Piso con grietas y rasguños a la habitación.

cocina, mejor en cerámica y concreto una cerámica partida, pared en ladrillo con grietas, piso inferior de la ventana. Zona húmeda. Pared que cubren en ladrillo, ladrillo en concreto y ladrillo blanco, piso y paredes son húmedas, y fisuras en las paredes en bloque y ladrillo. Pared divisoria, pared divisoria y una con grietas sobre en la parte superior de la pared. En la parte del frente de la vía tiene una parte de la estructura en desarrollo.

18. ANEXOS:

A. VIDEO	<input type="checkbox"/>				
B. FOTOGRAFÍAS	IMPRESA	<input type="checkbox"/>	Digital		

19. CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

El (la) señor(a) _____ con C.C N° _____ de _____, propietario (o su representante):

PROPIETARIO INQUILINO EMPLEADA
c.c.No. de

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
c.c.

REPRESENTANTE DE INTERVENTORIA
c.c.

19. ANEXOS:

A. VIDEO
B. FOTOGRAFÍAS IMPRESA DIGITAL No. _____ a _____
ARCHIVO FOTOGRAFICO

C. HOJA ADICIONAL AL ACTA SI NO

ACTA DE VECINDAD PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Código: FO-M2-P2-035

Versión:1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

FECHA: 12-10-2021

ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

CONTRATO DE OBRA No.: 4600010660

CONTRATO DE INTERVENTORIA: 4600010762

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA PASO NIVEL (RUTA 60) – YE AMAGA – LA CLARITA – ANGELOPOLIS EN LOS MUNICIPIOS DE AMAGA Y ANGELOPOLIS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

CONTRATISTA: LUIS ALBERTO GONZALEZ CHAUX

Plazo de Ejecución: 19 MESES

Fecha inicio: 07-09-2020

Fecha terminación: 07-04-2022

TRAMO: 2

BARRIO O VEREDA: *Unitas*

MUNICIPIO: *Amaga*

1. INFORMACIÓN GENERAL

DIRECCIÓN: *PR 5 + 720 MD*

NOMBRE Y CEDULA PROPIETARIO: *Javier Sierra 3-367-582*

TELÉFONO:

USO:
 vivienda
 Agropecuario
 Comercial
 Industrial
 Institucional

2. TIPO DE TENENCIA: PROPIETARIO:

ARRENDATARIO:

POSEEDOR:

OTRO: CUAL?

3. ESTADO DE LA VIVIENDA: SIN EDIFICAR

EN OBRA GRIS:

EDIFICADO:

OBSERVACIÓN

4. VIAS DE ACCESO: SI

NO

SERVICIOS PUBLICOS

Alcantarillado
 Acueducto
 Energía
 Tv Cable
 Internet
 Telefono
 Otro: cual?

5. ESTRUCTURA

A. Mampostería en ladrillo
 B. Mampostería en bloque
 C. Pórticos
 D. Combinado
 E. Otros
Columnas

6. MUROS
 A. Ladrillo
 B. Bloque de concreto
 C. Tapia
 D. Prefabricado
 E. Otros

7. CUBIERTA
 A. Teja de barro
 B. Losa
 C. Eternit
 D. Zinc
 E. Otros

8. PISOS
 A. Baldosa
 B. Concreto
 C. Tierra
 D. Madera
 E. Cerámica
 F. Otros

9. FACHADA
 A. Ladrillo
 B. Bloque
 C. Revocada
 D. Enchapada
 E. Otros

10. OTROS
 A. Muro de contención
 B. Filtros
 C. Drenajes
 D. Otros

Pisos: 2
 Piso: 2

11. GRIETAS Y FISURAS

A. Muros
 B. Pisos
 C. Losa
 D. Columnas
 E. Otro

12. HUMEDADES
 A. Muros
 B. Pisos
 C. Losa
 D. Columnas
 E. Otro

13. HUNDIMIENTO DE PISOS
 A. Si
 B. No

16. DESPLAZAMIENTOS
 A. Muros
 B. Columnas

14. ESQUEMA (Planta)



15. ESQUEMA (Fachada)



17. OBSERVACIONES ADICIONALES:
En la casa se observa separación de triplicado el restante en buen estado en el salon principal se evidencia des- nivel y desprendimiento de enchape, humedades extensas en habitacion prin- cipal con presencia de agrietamientos pronunciados en paredes y pisos. se observa agrietamiento leves en bandas y con humedades. En la

Continúa al reverso

Omar Castro
 VoBo CONTRATISTA
 C.C. 80.219.262

Javier Sierra
 VoBo INTERVENTORIA
 C.C. 3367582

Javier Sierra
 POR EL PROPIETARIO INQUILINO EMPLEADA O MAYORDOM
 C.C. 3367582 de *Amaga*



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE VECINDAD

Código: FO-M2-P2-035

Versión: 1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

17. COMPLEMENTO DE OBSERVACIONES ADICIONALES

Fachada y andén se observan agrietamiento en primera planta, 2 planta en construcción sin ventanas y sin puertas. Paredes en ladrillos a la vista y no se observa humedades en paredes y piso. presenta muchas grietas y fisuras extensas en todas las paredes y pisos.
El propietario manifiesta que el estado de la casa es por que pasa una mina por debajo de la vivienda.

18. ANEXOS:

A. VIDEO

B. FOTOGRAFÍAS

IMPRESA

Digital

19. CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

El (la) señor(a) _____ con C.C N° _____ de _____, propietario (o su representante):

PROPIETARIO INQUILINO EMPLEADA
c.c.No. de

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
c.c.

REPRESENTANTE DE INTERVENTORIA
c.c.

19. ANEXOS:

A. VIDEO

B. FOTOGRAFÍAS

IMPRESA

ARCHIVO FOTOGRÁFICO

DIGITAL

No. ____ a ____

C. HOJA ADICIONAL AL ACTA

SI

NO

ACTA DE VECINDAD PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Código: FO-M2-P2-035

Versión:1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

CONTRATO DE OBRA No.: 4600010660 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 4600010762

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA PASO NIVEL (RUTA 60) – YE AMAGA – LA CLARITA – ANGELOPOLIS EN LOS MUNICIPIOS DE AMAGA Y ANGELOPOLIS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

CONTRATISTA: LUIS ALBERTO GONZALEZ CHAUX Plazo de Ejecución: 19 MESES Fecha inicio: 07-09-2020 Fecha Terminación: 07-04-2022

TRAMO: 2 BARRIO O VEREDA: *la mata de guaduas* MUNICIPIO: *Amaga*

1. INFORMACIÓN GENERAL

DIRECCIÓN: *PR 4 + 600 MD* NOMBRE Y CEDULA PROPIETARIO: *Nohelia Meza Leon CC: 21442789* TELÉFONO: *312 2501337*

USO:
 vivienda
 Agropecuario
 Comercial
 Industrial
 Institucional

2. TIPO DE TENENCIA: PROPIETARIO: ARRENDATARIO: POSEEDOR: OTRO: CUAL?

3. ESTADO DE LA VIVIENDA: SIN EDIFICAR EN OBRA GRIS: EDIFICADO: OBSERVACIÓN

4. VIAS DE ACCESO: SI NO SERVICIOS PUBLICOS Alcantarillado Acueducto Energía Tv Cable Internet Telefono Otro: cual?

<p>5. ESTRUCTURA</p> <p>A. Mampostería en ladrillo <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>B. Mampostería en bloque <input type="checkbox"/></p> <p>C. Pórticos <input type="checkbox"/></p> <p>D. Combinado <input type="checkbox"/></p> <p>E. Otros <input type="checkbox"/></p>	<p>6. MUROS</p> <p>A. Ladrillo <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>B. Bloque de concreto <input type="checkbox"/></p> <p>C. Tapia <input type="checkbox"/></p> <p>D. Prefabricado <input type="checkbox"/></p> <p>E. Otros <input type="checkbox"/></p>	<p>7. CUBIERTA</p> <p>A. Teja de barro <input type="checkbox"/></p> <p>B. Losa <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>C. Eternit <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>D. Zinc <input type="checkbox"/></p> <p>E. Otros <input type="checkbox"/></p>	<p>8. PISOS</p> <p>A. Baldosa <input type="checkbox"/></p> <p>B. Concreto <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>C. Tierra <input type="checkbox"/></p> <p>D. Madera <input type="checkbox"/></p> <p>E. Cerámica <input type="checkbox"/></p> <p>F. Otros <input type="checkbox"/></p>	<p>9. FACHADA</p> <p>A. Ladrillo <input type="checkbox"/></p> <p>B. Bloque <input type="checkbox"/></p> <p>C. Revocada <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>D. Enchapada <input type="checkbox"/></p> <p>E. Otros <input type="checkbox"/></p>	<p>10. OTROS</p> <p>A. Muro de contención <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>B. Filtros <input type="checkbox"/></p> <p>C. Drenajes <input type="checkbox"/></p> <p>D. Otros <input type="checkbox"/></p> <p>Pisos: <i>2</i> Piso: <i>2</i></p>
---	--	---	--	--	---

11. GRIETAS Y FISURAS

A. Muros

B. Pisos

C. Losa

D. Columnas

E. Otro

12. HUMEDADES

A. Muros

B. Pisos

C. Losa

D. Columnas

E. Otro

13. HUNDIMIENTO DE PISOS

A. Si

B. No

16. DESPLAZAMIENTOS


A. Muros

B. Columnas

17. OBSERVACIONES ADICIONALES:

El Andén esta babdosa en buen estado y una parte en concreto con fisuras la fachada presenta una grieta los vidrios de las ventanas buenos. Al ingresar a la vivienda tiene una rampa en concreto y tierra por lo en buen estado cerca en maldad buena. Piso al interior de la vivienda esta

Continúa al reverso



Omar Castro

VoBo CONTRATISTA C.C. *2099262*

[Signature]

VoBo INTERVENTORIA C.C. *21442789*

Nohelia Meza Leon

POR EL PROPIETARIO INQUILINO EMPLEADA O MAYORDOM

C.C. *21442789*



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE VECINDAD

Código: FO-M2-P2-035

Versión: 1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

17. COMPLEMENTO DE OBSERVACIONES ADICIONALES

en la habitacion primera, corredor, sala, comedor. con greseta y es en concreto esmaltado. el piso de la cocina es en ceramica en buen estado y tiene una pared enchapada, con una pared baldosa fisurada y las paredes en ladrillos a la vista pintada, con fisuras leves. El baño tiene ceramica en el piso y paredes revocadas. El muro de contencion es en concreto vacio. El segundo las gradas en ceramica en buen estado, piso en concreto esmaltado con fisuras, en sala, Dilatacion en pared de ingreso a la sala. Baño enchapado el piso y una pared de la ducha en buen estado. El balcon y piso en madera,

18. ANEXOS:

A. VIDEO	<input type="checkbox"/>				
B. FOTOGRAFÍAS	IMPRESA	<input checked="" type="checkbox"/>			

19. CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

El (la) señor(a) _____ con C.C N° _____ de _____, propietario (o su representante):

PROPIETARIO INQUILINO EMPLEADA
c.c.No. de

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
c.c.

REPRESENTANTE DE INTERVENTORÍA
c.c.

19. ANEXOS:

A. VIDEO

B. FOTOGRAFÍAS IMPRESA DIGITAL No. ____ a ____
ARCHIVO FOTOGRAFÍCO

C. HOJA ADICIONAL AL ACTA SI NO

1

CONTINUACIÓN PQRSJ CASO 47832

	ACTA DE REUNIÓN	Código: FO-M1-P5-005
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 25/06/2018

Tipo de reunión: Objeto: MEJORAMIENTO DE LA VIA PASO NIVEL (RUTA60) – YE AMAGA – LA CLARITA – ANGELOPOLIS EN LOS MUNICIPIOS DE AMAGA Y ANGELOPOLIS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.		Fecha de reunión: 12/05/22
Organismo, Dependencia o Proceso: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEPARTAMENTAL Dirección de Desarrollo Físico.		Fecha de elaboración: 12/05/22
Asistentes, Organismo: INTERVENCIÓN, CONTRATISTA Y USUARIO	Ausentes, Organismo:	

Orden del Día: REVISIÓN CASO PQRSJ PR 47832.

- Temas a tratar:
 - PARTICIPANTES:**
 - PROPIETARIO - JOSÉ OTAR OTALUARO.
 - PROPIETARIO - AURA LUZ RUIZ.
- Proposiciones y varios
 - RESIDENTE CONTRATISTA (JOSE PENABOS) OTAR CASTRO.
 - DIRECTOR INTERVENCIÓN - LUCY BERNAL
 - RESIDENTE INTERVENCIÓN - JOSE PENABOS

Desarrollo de la Reunión:


- LA INTERVENCIÓN SOLICITA EL LEVANTAMIENTO DEL MATERIAL QUE SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DEL GARAJE PARA DESOBSACULITAR EL INGRESO.
- EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A RETIRAR EL MATERIAL EL DÍA DE HOY 12/05/2022.


 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE REUNIÓN	Código: FO-M1-P5-005
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 25/06/2018

No.	Compromisos Anteriores	Responsable	Fecha de Logro	Estado del Compromiso
	/	/	/	/
	/	/	/	/
	/	/	/	/
	/	/	/	/

1. Compromisos pactados

No.	Compromiso	Responsable	Fecha de Logro	Resultado Esperado
1	RETIRO MATERIAL CONTRATISTA		12/05/22	Acceso vehicular en función
	/	/	/	/
	/	/	/	/
	/	/	/	/

Firma de quien elabora
 LUCY MATILDE BERNAL LEÓN
 Directora de Interventoría – Consorcio V&P 10635

 Nombre de quien elabora

Firma de quien revisa y aprueba

 Nombre de quien revisa y aprueba

ACTA DE VECINDAD PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Código: FO-M2-P2-035

Versión:1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

CONTRATO DE OBRA No.: 4600010660 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 4600010762

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA PASO NIVEL (RUTA 60) – YE AMAGA – LA CLARITA – ANGELOPOLIS EN LOS MUNICIPIOS DE AMAGA Y ANGELOPOLIS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

CONTRATISTA: LUIS ALBERTO GONZALEZ CHAUX Plazo de Ejecución: 19 MESES Fecha inicio: 07-09-2020 Fecha Terminación: 07-04-2022

TRAMO: 2 BARRIO Ó VEREDA: La mata de gaduas MUNICIPIO: Amaga

1. INFORMACIÓN GENERAL

DIRECCIÓN: PR 4 + 700 MD NOMBRE Y CEDULA PROPIETARIO: Stefany Arcila CE 1214718106 TELÉFONO: 313 519 0874

USO:
vivienda
Agropecuaria
Comercial
Industrial
Institucional



2. TIPO DE TENENCIA: PROPIETARIO: ARRENDATARIO: X POSEEDOR: OTRO: CUAL?

3. ESTADO DE LA VIVIENDA: SIN EDIFICAR EN OBRA GRIS: EDIFICADO: Y OBSERVACIÓN

4. VIAS DE ACCESO: SI NO X SERVICIOS PUBLICOS Alcantarillado Acueducto Energia Tv Cable Internet Telefono Otro: cual?

5. ESTRUCTURA A. Mampostería en ladrillo <input checked="" type="checkbox"/> B. Mampostería en bloque <input type="checkbox"/> C. Pórticos <input type="checkbox"/> D. Combinado <input type="checkbox"/> E. Otros <input type="checkbox"/>	6. MUROS A. Ladrillo <input checked="" type="checkbox"/> B. Bloque de concreto <input type="checkbox"/> C. Tapia <input type="checkbox"/> D. Prefabricado <input type="checkbox"/> E. Otros <input type="checkbox"/>	7. CUBIERTA A. Teja de barro <input checked="" type="checkbox"/> B. Losa <input type="checkbox"/> C. Eternit <input type="checkbox"/> D. Zinc <input type="checkbox"/> E. Otros <input type="checkbox"/>	8. PISOS A. Baldosa <input checked="" type="checkbox"/> B. Concreto <input checked="" type="checkbox"/> C. Tierra <input type="checkbox"/> D. Madera <input type="checkbox"/> E. Cerámica <input type="checkbox"/> F. Otros <input type="checkbox"/>	9. FACHADA A. Ladrillo <input checked="" type="checkbox"/> B. Bloque <input type="checkbox"/> C. Revocada <input checked="" type="checkbox"/> D. Enchapada <input type="checkbox"/> E. Otros <input type="checkbox"/>	10. OTROS A. Muro de contención <input type="checkbox"/> B. Filtros <input type="checkbox"/> C. Drenajes <input type="checkbox"/> D. Otros <input type="checkbox"/>
--	---	---	--	--	---

11. GRIETAS Y FISURAS A. Muros <input checked="" type="checkbox"/> B. Pisos <input checked="" type="checkbox"/> C. Losa <input type="checkbox"/> D. Columnas <input type="checkbox"/> E. Otro <input type="checkbox"/>	12. HUMEDADES A. Muros <input type="checkbox"/> B. Pisos <input type="checkbox"/> C. Losa <input type="checkbox"/> D. Columnas <input type="checkbox"/> E. Otro <input checked="" type="checkbox"/>	13. HUNDIMIENTO DE PISOS A. Si <input checked="" type="checkbox"/> B. No <input type="checkbox"/>
---	--	---



17. OBSERVACIONES ADICIONALES:

El ingreso con rampa en concreto con desgastes fisuras y grietas, en cerramiento en malla entablada y postes en mader y alambre de puea, porton en tubo metalico en buen estado. piso de andes en concreto rustico con grietas y el piso q1 interior de la casa es metlico con fisuras y

Continúa al reverso

VoBo CONTRATISTA: Omar Castro C.C. 202922

VoBo INTERVENTORIA: Stefania Arcila Molina C.C. 8641945

POR EL PROPIETARIO INQUILINO EMPLEADA O MAYORDOM C.C. 1214718106. de Medellin Antioquia.



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE VECINDAD

Código: FO-M2-P2-035

Versión: 1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

17. COMPLEMENTO DE OBSERVACIONES ADICIONALES

grietas, piso en la cocina en baldosas buenas, mason de la cocina con enchape y le falta 4 baldosas. paredes con ladrillo y la vista pintada, con delatacion en las esquinas, los muros del corredor con fisuras. baño enchapeado en buen estado. los vidrios de las ventanas en buen estado. Desprendimiento del revestimiento de la pared de fachada. En el ingreso de la vivienda hay un alcañitrillo en funcionamiento.

18. ANEXOS:

A. VIDEO	<input type="checkbox"/>				
B. FOTOGRAFÍAS	IMPRESA	<input checked="" type="checkbox"/>			

19. CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

El (la) señor(a) _____ con C.C N° _____ de _____, propietario (o su representante):

PROPIETARIO INQUILINO EMPLEADA REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA _____ REPRESENTANTE DE INTERVENTORÍA _____
c.c.No. de c.c. c.c.

19. ANEXOS:

A. VIDEO

B. FOTOGRAFÍAS IMPRESA DIGITAL No. ____ a ____
ARCHIVO FOTOGRÁFICO _____

C. HOJA ADICIONAL AL ACTA SI NO



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE VECINDAD PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Código: FO-M2-P2-035

Versión: 1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

FECHA: 30-11-20

CONTRATO DE OBRA No.: 4600010660

CONTRATO DE INTERVENTORIA: 4600010762

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA PASO NIVEL (RUTA 60) – YE AMAGA – LA CLARITA – ANGELOPOLIS EN LOS MUNICIPIOS DE AMAGA Y ANGELOPOLIS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

CONTRATISTA: LUIS ALBERTO GONZALEZ CHAUX

Plazo de Ejecución: 19 MESES

Fecha Inicio: 07-09-2020

Fecha Terminación: 07-04-2022

TRAMO: 2

BARRIO O VEREDA: La mata cuadrada

MUNICIPIO: Amaga

1. INFORMACIÓN GENERAL

DIRECCIÓN:

PTZ 4 + 750 MD

NOMBRE Y CEDULA PROPIETARIO:

Vicente G. /
ce: 98.477.355

TELÉFONO:

3127980165

USO:

vivienda

Agropecuario

Comercial

Industrial

Institucional

2. TIPO DE TENENCIA:

PROPIETARIO:

ARRENDATARIO:

POSEEDOR:

OTRO: CUAL?

3. ESTADO DE LA VIVIENDA:

SIN EDIFICAR

EN OBRA GRIS:

EDIFICADO:

OBSERVACIÓN

4. VIAS DE ACCESO:

SI

NO

SERVICIOS PUBLICOS

Alcantarillado

Acueducto

Energía

Tv Cable

Internet

Telefono

Otro: cual?

6. ESTRUCTURA

A. Mampostería en ladrillo

B. Mampostería en bloque

C. Pórticos

D. Combinado

E. Otros

6. MUROS

A. Ladrillo

B. Bloque de concreto

C. Tapia

D. Prefabricado

E. Otros

7. CUBIERTA

A. Teja de barro

B. Losa

C. Eternit

D. Zinc

E. Otros

8. PISOS

A. Baldosa

B. Concreto

C. Tierra

D. Madera

E. Cerámica

F. Otros

9. FACHADA

A. Ladrillo

B. Bloque

C. Revocada

D. Enchapada

E. Otros

10. OTROS

A. Muro de contención

B. Filtros

C. Drenajes

D. Otros

Pisos:

Piso: 1

11. GRIETAS Y FISURAS

A. Muros

B. Pisos

C. Losa

D. Columnas

E. Otro

12. HUMEDADES

A. Muros

B. Pisos

C. Losa

D. Columnas

E. Otro

13. HUNDIMIENTO DE PISOS

A. Si


B. No

16. DESPLAZAMIENTOS


A. Muros

B. Columnas

14. ESQUEMA (Planta)



15. ESQUEMA (Fachada)



17. OBSERVACIONES ADICIONALES:

En el Andén se observó una grieta y el piso está en concreto esmaltado y el muro en ladrillo revocado y pintado. La fachada con grietas y dilatación en el muro del antejardín pared. Al interior de la casa, el piso es en baldosa y eran fieras en la 3ra. piso de concreto esmaltado con fisuras y pisos de los

Continúa al reverso

Amal Castro

VoBo CONTRATISTA

C.C. *[Signature]*

VoBo INTERVENTORIA

C.C. 8841945

Por EL PROPIETARIO

INQUILINO

EMPLEADA O MAYORDOM

C.C.

de

Amaga

98477355



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE VECINDAD

Código: FO-M2-P2-035

Versión: 1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

17. COMPLEMENTO DE OBSERVACIONES ADICIONALES

cuartos esmaltados con fierros y las paredes en ladrillo a la vista y la pared de la cocina revocado y murete en concreto y cerámica. el revoco de la pared al interior con fierros. El piso con gran. El patio con piso de colodquin con desperdicio y fierros. Baño enchapado bueno y pared revocado. tiene una cerca en poste de madera y a la sombra de pua y lona

18. ANEXOS:

A. VIDEO		<input type="checkbox"/>				
B. FOTOGRAFÍAS	IMPRESA	<input checked="" type="checkbox"/>				

19. CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

El (la) señor(a) _____ con C.C N° _____ de _____, propietario (o su representante):

PROPIETARIO INQUILINO EMPLEADA REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
c.c.No. de c.c.

REPRESENTANTE DE INTERVENTORÍA
c.c.

19. ANEXOS:

A. VIDEO
B. FOTOGRAFÍAS IMPRESA DIGITAL No. ____ a ____
ARCHIVO FOTOGRAFÍCO _____
C. HOJA ADICIONAL AL ACTA SI NO

ACTA DE VECINDAD PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Código: FO-M2-P2-035

Versión: 1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

FECHA: 04-10-2021

ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

CONTRATO DE OBRA No.: 4600010660

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA PASO NIVEL (RUTA 60) - YE AMAGA - LA CLARITA - ANGELOPOLIS EN LOS MUNICIPIOS DE AMAGA Y ANGELOPOLIS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

CONTRATO DE INTERVENTORIA: 4600010762

CONTRATISTA: LUIS ALBERTO GONZALEZ CHAUX

TRAMO: 2 Plazo de Ejecución: 19 MESES

BARRIO O VEREDA: Minital

Fecha Inicio: 07-09-2020

Fecha Terminación: 07-04-2022

MUNICIPIO: Amagá

1. INFORMACIÓN GENERAL

DIRECCIÓN: PR 5 + 8 20 MD

NOMBRE Y CEDULA PROPIETARIO: Martha Lucia Montoya
C.C. 21-479-520

TELÉFONO: 3116673480

USO:
 vivienda
 Agropecuario
 Comercial
 Industrial
 Institucional

2. TIPO DE TENENCIA: PROPIETARIO:

3. ESTADO DE LA VIVIENDA: SIN EDIFICAR

ARRENDATARIO:

POSEEDOR:

OTRO: CUAL?

4. VIAS DE ACCESO: SI

EN OBRA GRIS:

EDIFICADO:

OBSERVACIÓN

5. ESTRUCTURA
 A. Mampostería en ladrillo
 B. Mampostería en bloque
 C. Pórticos
 D. Combinado
 E. Otros

6. MUROS
 A. Ladrillo
 B. Bloque de concreto
 C. Tapia
 D. Prefabricado
 E. Otros

7. CUBIERTA
 A. Teja de barro
 B. Losa
 C. Eternit
 D. Zinc
 E. Otros

8. PISOS
 A. Baldosa
 B. Concreto
 C. Tierra
 D. Madera
 E. Cerámica
 F. Otros

9. FACHADA
 A. Ladrillo
 B. Bloque
 C. Revocada
 D. Enchapada
 E. Otros

10. OTROS
 A. Muro de contención
 B. Filtros
 C. Drenajes
 D. Otros

Pisos: 1
 Piso: 1

11. GRIETAS Y FISURAS
 A. Muros
 B. Pisos
 C. Losa
 D. Columnas
 E. Otro

12. HUMEDADES
 A. Muros
 B. Pisos
 C. Losa
 D. Columnas
 E. Otro

13. HUNDIMIENTO DE PISOS
 A. Si
 B. No

16. DESPLAZAMIENTOS
 A. Muros
 B. Columnas

14. ESQUEMA (Planta)



15. ESQUEMA (Fachada)



17. OBSERVACIONES ADICIONALES:
 Andén: piso en concreto rustico, cerramiento en adobe en buen estado. Muro interno con faja superior. Fachada con guías en la parte superior. Escalera en concreto en cerámica en buen estado. Puerta y ventana en buen estado. Sala piso en concreto rustico. Pared lateral interna con desplazamiento en revoco en la inferior. Habitación 1

Continúa al reverso

CONTRATISTA: Omar Castro
 C.C. 80 729262

INTERVENTORIA:
 C.C. 18641945

PROPIETARIO: Martha Lucia Montoya
 POR EL PROPIETARIO INQUILINO EMPLEADA O MAYORDOMO
 C.C. 21479520 de



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE VECINDAD

Código: FO-M2-P2-035

Versión: 1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

17. COMPLEMENTO DE OBSERVACIONES ADICIONALES

piso en concreto rustico a l ingreso tiene un grata extusa. Habitaciones 2 piso en concreto rustico y paredes blancas. Habitación 3. pared lateral con grata en el techo. Pasillo en piso en concreto rustico. Cocina, piso en ceramica, mejor en concreto enchapado. Zona humedad. grata en la pared en diagonal parte superior labadero en concreto con desagüe en el techo. Baño en piso y pared con ceramica. En buen estado.

18. ANEXOS:

A. VIDEO	<input type="checkbox"/>				
B. FOTOGRAFÍAS	IMPRESA	<input type="checkbox"/>			

19. CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

El (la) señor(a) _____ con C.C N° _____ de _____, propietario (o su representante):

PROPIETARIO INQUILINO EMPLEADA

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
c.c.

REPRESENTANTE DE INTERVENTORIA
c.c.

19. ANEXOS:

A. VIDEO

B. FOTOGRAFÍAS IMPRESA DIGITAL No. ____ a ____
ARCHIVO FOTOGRAFICO _____

C. HOJA ADICIONAL AL ACTA SI NO

ACTA DE VECINDAD PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Código: FO-M2-P2-035

Versión:1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

CONTRATO DE OBRA No.: 4600010680 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 4600010762

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA PASO NIVEL (RUTA 60) – YE AMAGA – LA CLARITA – ANGELOPOLIS EN LOS MUNICIPIOS DE AMAGA Y ANGELOPOLIS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

CONTRATISTA: LUIS ALBERTO GONZALEZ CHAUX Plazo de Ejecución: 19 MESES Fecha inicio: 07-09-2020 Fecha Terminación: 07-04-2022

TRAMO: 2 BARRIO O VEREDA: *La mata de guadua* MUNICIPIO: *Amaga*

1. INFORMACIÓN GENERAL

DIRECCIÓN: *PR U + 820MD* NOMBRE Y CEDULA PROPIETARIO: *Aura Luz Ruiz Londono CC: 43 050 955* TELÉFONO: *305 3295870*

USO:
 vivienda
 Agropecuario
 Comercial
 Industrial
 Institucional


2. TIPO DE TENENCIA: PROPIETARIO: ARRENDATARIO: POSEEDOR: OTRO: CUAL?

3. ESTADO DE LA VIVIENDA: SIN EDIFICAR EN OBRA GRIS: EDIFICADO: OBSERVACIÓN

4. VIAS DE ACCESO: SI NO SERVICIOS PUBLICOS Alcantarillado Tv Cable Otro: cual?
 Acueducto Internet
 Energía Telefono

5. ESTRUCTURA A. Mampostería en ladrillo <input checked="" type="checkbox"/> B. Mampostería en bloque <input type="checkbox"/> C. Pórticos <input type="checkbox"/> D. Combinado <input type="checkbox"/> E. Otros <input type="checkbox"/>	6. MUROS A. Ladrillo <input checked="" type="checkbox"/> B. Bloque de concreto <input type="checkbox"/> C. Tapia <input type="checkbox"/> D. Prefabricado <input type="checkbox"/> E. Otros <input type="checkbox"/>	7. CUBIERTA A. Teja de barro <input type="checkbox"/> B. Losa <input checked="" type="checkbox"/> C. Eternit <input type="checkbox"/> D. Zinc <input checked="" type="checkbox"/> E. Otros <input type="checkbox"/>	8. PISOS A. Baldosa <input checked="" type="checkbox"/> B. Concreto <input type="checkbox"/> C. Tierra <input type="checkbox"/> D. Madera <input type="checkbox"/> E. Cerámica <input type="checkbox"/> F. Otros <input type="checkbox"/>	9. FACHADA A. Ladrillo <input type="checkbox"/> B. Bloque <input type="checkbox"/> C. Revocada <input type="checkbox"/> D. Enchapada <input type="checkbox"/> E. Otros <i>granito</i> <input checked="" type="checkbox"/>	10. OTROS A. Muro de contención <input checked="" type="checkbox"/> B. Filtros <input type="checkbox"/> C. Drenajes <input type="checkbox"/> D. Otros <input type="checkbox"/> Pisos: <i>2</i> Piso: <i>-</i>
--	---	--	---	--	---

11. GRIETAS Y FISURAS A. Muros <input checked="" type="checkbox"/> B. Pisos <input type="checkbox"/> C. Losa <input type="checkbox"/> D. Columnas <input type="checkbox"/> E. Otro <input type="checkbox"/>	12. HUMEDADES A. Muros <input checked="" type="checkbox"/> B. Pisos <input type="checkbox"/> C. Losa <input checked="" type="checkbox"/> D. Columnas <input type="checkbox"/> E. Otro <input type="checkbox"/>	13. HUNDIMIENTO DE PISOS A. Si <input type="checkbox"/> B. No <input checked="" type="checkbox"/>	16. DESPLAZAMIENTOS A. Muros <input type="checkbox"/> B. Columnas <input type="checkbox"/>
--	---	---	--



17. OBSERVACIONES ADICIONALES:

El andén con enrejado en aluminio piso en baldosa con grieta. La fachada en granito y baldosa, con dos ventanas en buen estado. La pared de fachada presenta una fisura a lo largo del cantonero y al ingresar a la vivienda tiene un pestillo en tubo, columna en concreto. Piso al interior de la

Continúa al reverso

VoBo CONTRATISTA: *Omar Castro* VoBo INTERVENTORIA: *[Signature]* C.C. *807192* C.C. *8641945*

Aura Luz Ruiz Londono POR EL PROPIETARIO INQUILINO EMPLEADA O MAYORDOM
 C.C. *43050955* de *medellin*



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE VECINDAD

Código: FO-M2-P2-035

Versión: 1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

17. COMPLEMENTO DE OBSERVACIONES ADICIONALES

casa en baldosa en buen estado. los baños enchapado en buen estado. cocina en buen estado. el piso del patio en concreto con fisuras.
2 piso: Enrejado en madera, grada en tablones buenos y andenes en concreto. rustico. piso al interior de la casa en ceramica buen estado. humedad en el cielo raso. wasto en obra gruesa en concreto y aberturas en la pared fisura en el ladrillo del balcon. fisura en construcción. Techo en zinc. Desprendimiento de roca en la pared x las gradas.

18. ANEXOS:

A. VIDEO	<input type="checkbox"/>				
B. FOTOGRAFÍAS	IMPRESA	<input checked="" type="checkbox"/>			

19. CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

El (la) señor(a) _____ con C.C N° _____ de _____, propietario (o su representante):

PROPIETARIO INQUILINO EMPLEADA
c.c.No. de

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
c.c.

REPRESENTANTE DE INTERVENTORÍA
c.c.

19. ANEXOS:

A. VIDEO
B. FOTOGRAFÍAS IMPRESA DIGITAL No. ____ a ____
ARCHIVO FOTOGRAFICO _____

C. HOJA ADICIONAL AL ACTA SI NO



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE ENTORNO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Código: FO-M2-P2-034

Versión:1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

1. INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA VIA PASO NIVEL (RUTA 60) – YE AMAGA – LA CLARITA – ANGELOPOLIS EN LOS MUNICIPIOS DE AMAGA Y ANGELOPOLIS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

Contrato de Interventoría N° : 4600010762

Contrato de obra N°: 4600010660

Fecha Visita: D 26 M 11 A 20

Barrio y/o vereda: La Mata de Guadalupe

Sector: _____

Departamento: Antioquia Municipio: Amaga

Ubicación: Urbana

Rural:

Localización: Km. 4 + 867 al Km. 4 + 881

Margen: Izquierda Derecha

Actividades de construcción a realizar en el sector

Acceso a finca Villa Diego

2. DESCRIPCION DE LA ZONA

Tipo Zona: Residencial Rural Comercial Industrial Institucional Mixto

Topografía Plana Ondulada Escarpada

Tipo de vías Pavimento _____ Grava _____ Mixto Arenilla _____ Adoquín _____

Estado de las Vías Excelente Buena Regular Mala En reparación

PRESENCIA DE

Corrientes de agua Si No

Cual? _____

Obras de Arte Si No Servidumbre Si No

Alcantarillado : Excelente Bueno Regular Malo

Cajas Inspección: Excelente Bueno Regular Malo

Muros Contención: Excelente Bueno Regular Malo

Cunetas: Excelente Bueno Regular Malo

Hidrantes: Excelente Bueno Regular

Amoblamiento Urbano:

	Concreto <input type="checkbox"/>	Adoquín <input type="checkbox"/>	Granito <input type="checkbox"/>	Baldosa <input type="checkbox"/>	otro <input type="checkbox"/>
Andenes:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bancas: Madera:	<input type="checkbox"/>	Estado	Excelente	Bueno	Regular
Canecas Plásticas:	Aluminio <input type="checkbox"/>	Estado	Excelente	Bueno	Regular
Paraderos de Buses:	No <input type="checkbox"/>	Estado	Excelente	Bueno	Regular
Zonas Verdes/Jardines:	No <input type="checkbox"/>	Estado	Excelente	Bueno	Regular
Teléfonos Públicos:	No <input type="checkbox"/>	Estado	Excelente	Bueno	Regular
Parques Infantiles:	No <input type="checkbox"/>	Estado	Excelente	Bueno	Regular
Casetas:	No <input type="checkbox"/>	Estado	Excelente	Bueno	Regular
Pasavía informativa:	No <input type="checkbox"/>	Estado	Excelente	Bueno	Regular
Señalización Vertical:	No <input type="checkbox"/>	Estado	Excelente	Bueno	Regular
Demarcación Vial:	No <input type="checkbox"/>	Estado	Excelente	Bueno	Regular
Mupis:	No <input type="checkbox"/>	Estado	Excelente	Bueno	Regular
Esquineros:	No <input type="checkbox"/>	Estado	Excelente	Bueno	Regular
Puentes Peatonales:	No <input type="checkbox"/>	Estado	Excelente	Bueno	Regular



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE ENTORNO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Código: FO-M2-P2-034

Versión:1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

Alumbrado Público:

Poste	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Estado: Bueno	Excelente	<input type="checkbox"/>	Bueno	<input checked="" type="checkbox"/>	Regular	<input type="checkbox"/>	Malo	<input type="checkbox"/>
Lamparas	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Estado: Bueno	Excelente	<input type="checkbox"/>	Bueno	<input checked="" type="checkbox"/>	Regular	<input type="checkbox"/>	Malo	<input type="checkbox"/>
Líneas Eléctricas	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Estado: Bueno	Excelente	<input type="checkbox"/>	Bueno	<input type="checkbox"/>	Regular	<input type="checkbox"/>	Malo	<input type="checkbox"/>

3. DESCRIPCION Y ESTADO DE LA ZONA ANTES DE INTERVENIR

(vías, andenes, señalización vertical, demarcación vial, zonas verdes, casetas, parques.)

El acceso a las fincas es rampa en concreto con desgaste, postes en tubos metálicos pintados en buen estado, columnas en concreto con fibra. revocado. Se evidencia más en concreto partido y pla desplomado. cerca viva buena, y un porton en rejas ferradas en polisonbra.

NOMBRES Y APELLIDOS
REPRESENTANTE

Juan Gabriel Torres Mejia

FIRMA

C.C. 15 459 469

Tarjeta Profesional N° 311 620 02 03

NOMBRES Y APELLIDOS
CONTRATISTA DE OBRA

Omar Castro

Omar Castro

FIRMA

C.C. 807 29262

Tarjeta Profesional N°

Luis Acuña P.

NOMBRES Y APELLIDOS
INTERVENTORIA

FIRMA

C.C. 8641945

Tarjeta Profesional N°

ANEXOS: Registro Fotográfico



No. Fotos

12

Registro Filmico





GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE VECINDAD PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Código: FO-M2-P2-035

Versión: 1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA		FECHA: 20-11-20	
CONTRATO DE OBRA No.: 4600010660	CONTRATO DE INTERVENTORIA: 4600010762		
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA PASO NIVEL (RUTA 60) – YE AMAGA – LA CLARITA – ANGELOPOLIS EN LOS MUNICIPIOS DE AMAGA Y ANGELOPOLIS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.			
CONTRATISTA: LUIS ALBERTO GONZALEZ CHAUX	Plazo de Ejecución: 19 MESES	Fecha Inicio: 07-09-2020	Fecha Terminación: 07-04-2022
TRAMO: 2	BARRIO ò VEREDA: La mata de guadua	MUNICIPIO: Amaga	

1. INFORMACIÓN GENERAL		USO:	
DIRECCIÓN: PR 4 + 900 MD		vivienda <input checked="" type="checkbox"/>	
NOMBRE Y CEDULA PROPIETARIO: Jose Jesus Carbajal Alvarez c 71-582690		Agropecuario <input type="checkbox"/>	
TELÉFONO: 3117587238		Comercial <input type="checkbox"/>	
		Industrial <input type="checkbox"/>	
		Institucional <input type="checkbox"/>	
2. TIPO DE TENENCIA:	PROPIETARIO: <input checked="" type="checkbox"/>	ARRENDATARIO:	POSEEDOR:
3. ESTADO DE LA VIVIENDA:	SIN EDIFICAR	EN OBRA GRIS:	EDIFICADO: <input checked="" type="checkbox"/>
4. VIAS DE ACCESO:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	SERVICIOS PUBLICOS
5. ESTRUCTURA	6. MUROS	7. CUBIERTA	8. PISOS
A. Mampostería en ladrillo <input checked="" type="checkbox"/>	A. Ladrillo <input checked="" type="checkbox"/>	A. Teja de barro <input type="checkbox"/>	A. Baldosa <input type="checkbox"/>
B. Mampostería en bloque <input type="checkbox"/>	B. Bloque de concreto <input type="checkbox"/>	B. Losa <input type="checkbox"/>	B. Concreto <input checked="" type="checkbox"/>
C. Pórticos <input type="checkbox"/>	C. Tapia <input type="checkbox"/>	C. Eternit <input checked="" type="checkbox"/>	C. Tierra <input checked="" type="checkbox"/>
D. Combinado <input type="checkbox"/>	D. Prefabricado <input type="checkbox"/>	D. Zinc <input type="checkbox"/>	D. Madera <input type="checkbox"/>
E. Otros <input type="checkbox"/>	E. Otros <input type="checkbox"/>	E. Otros <input checked="" type="checkbox"/> Teguli	E. Cerámica <input type="checkbox"/>
			F. Otros <input type="checkbox"/>
			9. FACHADA
			A. Ladrillo <input checked="" type="checkbox"/>
			B. Bloque <input type="checkbox"/>
			C. Revocada <input checked="" type="checkbox"/>
			D. Enchapada <input type="checkbox"/>
			E. Otros <input type="checkbox"/>
			10. OTROS
			A. Muro de contención <input checked="" type="checkbox"/>
			B. Filtros <input type="checkbox"/>
			C. Drenajes <input type="checkbox"/>
			D. Otros <input type="checkbox"/>

11. GRIETAS Y FISURAS	12. HUMEDADES	13. HUNDIMIENTO DE PISOS	14. ESQUEMA (Planta)	15. ESQUEMA (Fachada)
A. Muros <input checked="" type="checkbox"/>	A. Muros <input type="checkbox"/>	A. Si <input type="checkbox"/>		
B. Pisos <input checked="" type="checkbox"/>	B. Pisos <input type="checkbox"/>	B. No <input checked="" type="checkbox"/>		
C. Losa <input type="checkbox"/>	C. Losa <input type="checkbox"/>	16. DESPLAZAMIENTOS		
D. Columnas <input type="checkbox"/>	D. Columnas <input type="checkbox"/>	A. Muros <input checked="" type="checkbox"/>		
E. Otro <input type="checkbox"/>	E. Otro <input type="checkbox"/>	B. Columnas <input type="checkbox"/>		

17. OBSERVACIONES ADICIONALES:

Muro de contención en piedra y concreto y tiene grieta, tiene cerca viva, poste en madera, cilindre de puer, tiene un porton en tubo metalico en regular estado, al ingreso tiene un rampa en concreto partida y barro, regular estado. las grade de ingreso a la casa en concreto rustico y muro en ladrillo a la vista

Continúa al reverso

VoBo CONTRATISTA C.C. 20209069 <i>Max Castro</i>	VoBo INTERVENTORIA C.C. 8941945 <i>[Signature]</i>	POR EL PROPIETARIO <input checked="" type="checkbox"/> INQUILINO <input type="checkbox"/> EMPLEADA O MAYORDOMO <input type="checkbox"/> C.C. 71-582690 de 71582690
--	--	---



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE VECINDAD

Código: FO-M2-P2-035

Versión: 1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

17. COMPLEMENTO DE OBSERVACIONES ADICIONALES

Fachada revocada con ventanas sin vidrios, piso de andener en concreto y esmaltado desgastado, con figuras. piso del interior de la casa en concreto rustico y una park esmaltada con desgaste por uso. paredes en ladrillo y la asta pintado con una grieta y la habitación principal. El enchape de los 2 baños en buen estado el enchape de la cocina tiene 3 ceramiez partidas y 2 figuras. El título de la vivienda es totalmente en madera. La zona humedal tiene buen enchape y la alberga tiene buena figura. piso de cocina con grieta y figuras. grieta en pared que esta diagonal a la izquierda.

18. ANEXOS:

A. VIDEO		<input type="checkbox"/>				
B. FOTOGRAFÍAS	IMPRESA	<input checked="" type="checkbox"/>				

19. CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

El (la) señor(a) _____ con C.C N° _____ de _____, propietario (o su representante):

PROPIETARIO INQUILINO EMPLEADA REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA c.c. No. _____ de _____ c.c. _____

REPRESENTANTE DE INTERVENTORÍA c.c. _____

19. ANEXOS:

A. VIDEO

B. FOTOGRAFÍAS IMPRESA DIGITAL No. _____ a _____
 ARCHIVO FOTOGRÁFICO _____

C. HOJA ADICIONAL AL ACTA SI NO

ACTA DE VECINDAD PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Código: FO-M2-P2-035

Versión: 1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

CONTRATO DE OBRA No.: 4600010660

CONTRATO DE INTERVENTORIA: 4600010762

FECHA: 09-10-2021

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA PASO NIVEL (RUTA 60) - YE AMAGA - LA CLARITA - ANGELOPOLIS EN LOS MUNICIPIOS DE AMAGA Y ANGELOPOLIS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

CONTRATISTA: LUIS ALBERTO GONZALEZ CHAUX

Plazo de Ejecución: 19 MESES

Fecha Inicio: 07-09-2020

Fecha Terminación: 07-04-2022

TRAMO: 2 BARRIO O VEREDA: Elunitas

MUNICIPIO: Amaga

1. INFORMACIÓN GENERAL

DIRECCIÓN:

PR 51905 MD

NOMBRE Y CEDULA PROPIETARIO:

Mari Ester Zuñiga
CC: 22 795 818

TELÉFONO:

3045591461

USO:

vivienda
Agropecuaria
Comercial
Industrial
Institucional

2. TIPO DE TENENCIA:

PROPIETARIO:

ARRENDATARIO:

POSEEDOR:

OTRO: CUAL?

3. ESTADO DE LA VIVIENDA:

SIN EDIFICAR

EN OBRA GRIS:

EDIFICADO:

OBSERVACIÓN

4. VIAS DE ACCESO:

SI

NO

SERVICIOS PUBLICOS

Alcantarillado
Acueducto
Energia

Tv Cable
Internet
Telefono

Otro: cual?

5. ESTRUCTURA

- A. Mampostería en ladrillo
- B. Mampostería en bloque
- C. Pórticos
- D. Combinado
- E. Otros

6. MUROS

- A. Ladrillo
- B. Bloque de concreto
- C. Tapla
- D. Prefabricado
- E. Otros

7. CUBIERTA

- A. Teja de barro
- B. Losa
- C. Eternit
- D. Zinc
- E. Otros

8. PISOS

- A. Baldosa
- B. Concreto
- C. Tierra
- D. Madera
- E. Cerámica
- F. Otros

9. FACHADA

- A. Ladrillo
- B. Bloque
- C. Revocada
- D. Enchapada
- E. Otros

10. OTROS

- A. Muro de contención
- B. Filtros
- C. Drenajes
- D. Otros

Pisos:

Piso: 1

11. GRIETAS Y FISURAS

- A. Muros
- B. Pisos
- C. Losa
- D. Columnas
- E. Otro

12. HUMEDADES

- A. Muros
- B. Pisos
- C. Losa
- D. Columnas
- E. Otro

13. HUNDIMIENTO DE PISOS

- A. SI
- B. No


16. DESPLAZAMIENTOS

- A. Muros
- B. Columnas

14. ESQUEMA (Planta)



15. ESQUEMA (Fachada)



17. OBSERVACIONES ADICIONALES:

Fachada: Andén en piso en concreto
esmalitado con grietas y desplazamiento
y hundimiento. Tiene un acceso en concreto
con grietas, poste en concreto y reja
metálica. Fachada, pared en concreto -
con con fural, muro de cerramiento con
dilatación en piso y grieta. Habitación 1
piso en concreto esmalitado con grieta y fural
y pared de división en pared

Continúa al reverso

VoBo CONTRATISTA

C.C. 80 729 262

VoBo INTERVENTORIA

C.C. 8641945

Mari Ester Zuñiga

POR EL PROPIETARIO INQUILINO EMPLEADA O MAYORDOMO

C.C. 22.795.818

de Venecuela



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE VECINDAD

Código: FO-MI2-P2-035

Versión: 1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

17. COMPLEMENTO DE OBSERVACIONES ADICIONALES

baño y habitación tiene humedad zona de patio, piso tiene grietas, hundimiento y en término general en mal estado. lavadero en concreto con fisuras y grieta. Habitación 2 piso con grieta y separación entre muro y piso y paredes con grietas. Habitación piso con grieta y desgante por uso, paredes con dilatación entre paredes y grietas externas. Sala piso con grieta y hundimiento. paredes divisoria entre cocina y sala fuera grieta superior en la parte superior. cocina, grieta externa en el piso. grieta en paredes del fondo externa mejor en concreto y dicha pared. y habitación separación entre paredes lateral y fondo. grietas externas. piso con grieta y hundimiento.
Nota: Diagonal predio tray una quebrada.

18. ANEXOS:

1. VIDEO		<input type="checkbox"/>					
3. FOTOGRAFÍAS	IMPRESA	<input type="checkbox"/>	Digital				

19. CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

El (la) señor(a) _____ con C.C N° _____ de _____, propietario (o su representante):

PROPIETARIO INQUILINO EMPLEADA
c.c.No. de

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
c.c.

REPRESENTANTE DE INTERVENTORIA
c.c.

19. ANEXOS:

A. VIDEO
B. FOTOGRAFÍAS IMPRESA DIGITAL No. _____ a _____
ARCHIVO FOTOGRAFICO

C. HOJA ADICIONAL AL ACTA: SI NO

ACTA DE VECINDAD PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Código: FO-M2-P2-035

Versión:1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

FECHA: 26-11-20

CONTRATO DE OBRA No.: 4600010660

CONTRATO DE INTERVENTORIA: 4600010762

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA PASO NIVEL (RUTA 60) – YE AMAGA – LA CLARITA – ANGELOPOLIS EN LOS MUNICIPIOS DE AMAGA Y ANGELOPOLIS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

CONTRATISTA: LUIS ALBERTO GONZALEZ CHAUX

Plazo de Ejecución: 19 MESES

Fecha Inicio: 07-09-2020

Fecha Terminación: 07-04-2022

TRAMO: 2.

BARRIO O VEREDA: Mata de guadua

MUNICIPIO: Amaga

1. INFORMACIÓN GENERAL

DIRECCIÓN:

PR 4 + 920 MD

NOMBRE Y CEDULA PROPIETARIO:

Martha Ramirez
cc: 32.420.374

TELÉFONO:

313 540 1520

USO:

vivienda
Agropecuaria
Comercial
Industrial
Institucional

2. TIPO DE TENENCIA:

PROPIETARIO:

ARRENDATARIO:

POSEEDOR:

OTRO: CUAL?

3. ESTADO DE LA VIVIENDA:

SIN EDIFICAR

EN OBRA GRIS:

EDIFICADO:

OBSERVACIÓN

4. VIAS DE ACCESO:

SI

NO

SERVICIOS PUBLICOS

Alcantarillado
Acueducto
Energía
Tv Cable
Internet
Telefono

Otro: cual?

5. ESTRUCTURA

A. Mampostería en ladrillo
B. Mampostería en bloque
C. Pórticos
D. Combinado
E. Otros

6. MUROS

A. Ladrillo
B. Bloque de concreto
C. Tapia
D. Prefabricado
E. Otros

7. CUBIERTA

A. Teja de barro
B. Losa
C. Eternit
D. Zinc
E. Otros

8. PISOS

A. Baldosa
B. Concreto
C. Tierra
D. Madera
E. Cerámica
F. Otros

9. FACHADA

A. Ladrillo
B. Bloque
C. Revocada
D. Enchapada
E. Otros

10. OTROS

A. Muro de contención
B. Filtros
C. Drenajes
D. Otros

Pisos: 2

Piso:

11. GRIETAS Y FISURAS

A. Muros
B. Pisos
C. Losa
D. Columnas
E. Otro

12. HUMEDADES

A. Muros
B. Pisos
C. Losa
D. Columnas
E. Otro

13. HUNDIMIENTO DE PISOS

A. Si
B. No


16. DESPLAZAMIENTOS

A. Muros
B. Columnas

14. ESQUEMA (Planta)



15. ESQUEMA (Fachada)



17. OBSERVACIONES ADICIONALES:

El predio tiene una vía anterior a una vereda, tiene un muro de contención en bloque y concreto, con malla estibada y tubo en buen estado un porton en hierro y ramba en concreto, tiene una parte del muro es piedra y concreto con agujero con greda y fisura y desprendimiento en el revoque, las grades al ingresar a la finca

Continúa al reverso

VoBo CONTRATISTA

C.C. 809902

VoBo INTERVENTORIA

C.C. 8641945

FOR EL PROPIETARIO INQUILINO EMPLEADA O MAYORDOM

C.C. 32420374 de Medellín



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE VECINDAD

Código: FO-M2-P2-035

Versión: 1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

17. COMPLEMENTO DE OBSERVACIONES ADICIONALES

en concreto en regular estado. gradas en tablonas buenos y muro de grada con gueta en revoque. Fisura en muro al final de la casa. gradas en concreto y piso de patio en adoquin bueno. piso a interior de la vivienda en baldos buenos, zona de piscina con fisuras en

18. ANEXOS:

A. VIDEO		<input type="checkbox"/>				
B. FOTOGRAFÍAS	IMPRESA	<input checked="" type="checkbox"/>				

19. CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

El (la) señor(a) _____ con C.C N° _____ de _____, propietario (o su representante):

PROPIETARIO INQUILINO EMPLEADA REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
c.c.No. de c.c.

REPRESENTANTE DE INTERVENTORÍA
c.c.

19. ANEXOS:

A. VIDEO
 B. FOTOGRAFÍAS IMPRESA DIGITAL No. ____ a ____
 ARCHIVO FOTOGRAFÍCO _____
 C. HOJA ADICIONAL AL ACTA SI NO

ACTA DE VECINDAD PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Código: FO-M2-P2-035

Versión: 1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

CONTRATO DE OBRA No.: 4600010660

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA PASO NIVEL (RUTA 60) – YE AMAGA – LA CLARITA – ANGELOPOLIS EN LOS MUNICIPIOS DE AMAGA Y ANGELOPOLIS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

CONTRATO DE INTERVENTORIA: 4600010762

FECHA: 07-10-2022

CONTRATISTA: LUIS ALBERTO GONZALEZ CHAUX

Plazo de Ejecución: 19 MESES

Fecha Inicio: 07-09-2020

Fecha Terminación: 07-04-2022

BARRIO O VEREDA: *Rhinita*

MUNICIPIO: *Amaga*

1. INFORMACIÓN GENERAL

DIRECCIÓN:

PR 5 + 930 MI

NOMBRE Y CEDULA PROPIETARIO:

*Nahelia Ruiz
cc 42 787.539*

TELÉFONO:

310 295 0837

USO:

- vivienda
- Agropecuaria
- Comercial
- Industrial
- Institucional

2. TIPO DE TENENCIA:

PROPIETARIO: *Y*

ARRENDATARIO:

POSEEDOR:

3. ESTADO DE LA VIVIENDA:

SIN EDIFICAR

EN OBRA GRIS:

EDIFICADO: *X*

OTRO: CUAL?

4. VIAS DE ACCESO:

SI

NO *X*

SERVICIOS PUBLICOS

OBSERVACIÓN

5. ESTRUCTURA

- A. Mampostería en ladrillo
- B. Mampostería en bloque
- C. Pórticos
- D. Combinado
- E. Otros

6. MUROS

- A. Ladrillo
- B. Bloque de concreto
- C. Tapia
- D. Prefabricado
- E. Otros

7. CUBIERTA

- A. Teja de barro
- B. Losa
- C. Eternit
- D. Zinc
- E. Otros

8. PISOS

- A. Baldosa
- B. Concreto
- C. Tierra
- D. Madera
- E. Cerámica
- F. Otros

9. FACHADA

- A. Ladrillo
- B. Bloque
- C. Revocada
- D. Enchapada
- E. Otros

10. OTROS

- A. Muro de contención
- B. Filtros
- C. Drenajes
- D. Otros

Pisos:

Piso:

11. GRIETAS Y FISURAS

- A. Muros
- B. Pisos
- C. Losa
- D. Columnas
- E. Otro

12. HUMEDADES

- A. Muros
- B. Pisos
- C. Losa
- D. Columnas
- E. Otro

13. HUNDIMIENTO DE PISOS

- A. SI
- B. No


16. DESPLAZAMIENTOS

- A. Muros
- B. Columnas

14. ESQUEMA (Planta)



15. ESQUEMA (Fachada)



17. OBSERVACIONES ADICIONALES:

Acceso en rampa en concreto y piedra. Fachada del. Andén en piso en concreto con gruta parte posterior de la vivienda cerramiento en ladrillo revocado en buen estado, puerta y ventanas en vidrios en buen estado. piso de andén con fisura. Sala piso en concreto lustro y paredes revocadas y puertas en buen estado. cocina meson en concreto encha pado, iguapla en buen

Continúa al reverso

VoBo CONTRATISTA

C.C. *80729262*

VoBo INTERVENTORIA

C.C. *8441945*

Por el PROPIETARIO

INQUILINO

EMPLEADA O MAYORDOMO

C.C. *42 787 539* de *Amaga*



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE VECINDAD

Código: FO-M2-P2-035

Versión: 1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

7. COMPLEMENTO DE OBSERVACIONES ADICIONALES

Estado paredes en buen estado. habitaciones y 2 con portales en buen estado, piso en concreto roto. Zona húmeda en la pared parte superior tiene una grieta. (ver fotos)
Definición en buen estado. piso en concreto. espejo en concreto. Baño piso en cerámica y paredes en buen estado. ducha embaldosada en concreto en buen estado. portal al ingreso al baño tiene fisura en el revoco

18. ANEXOS:

1. VIDEO	<input type="checkbox"/>				
3. FOTOGRAFÍAS	IMPRESA <input type="checkbox"/>	Digital			

19. CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

El (la) señor(a) _____ con C.C N° _____ de _____, propietario (o su representante):

PROPIETARIO INQUILINO EMPLEADA REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA REPRESENTANTE DE INTERVENTORÍA
c.c.No. de c.c. c.c.

19. ANEXOS:

A. VIDEO
B. FOTOGRAFÍAS IMPRESA DIGITAL No. _____ a _____
ARCHIVO FOTOGRÁFICO

C: HOJA ADICIONAL AL ACTA SI NO

ACTA DE VECINDAD PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Código: FO-M2-P2-035

Versión: 1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

FECHA: 07-10-2021

ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

CONTRATO DE OBRA No.: 4600010660

CONTRATO DE INTERVENTORIA: 4600010762

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA PASO NIVEL (RUTA 60) – YE AMAGA – LA CLARITA – ANGELOPOLIS EN LOS MUNICIPIOS DE AMAGA Y ANGELOPOLIS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

CONTRATISTA: LUIS ALBERTO GONZALEZ CHAUX

Plazo de Ejecución: 19 MESES

Fecha Inicio: 07-09-2020

Fecha Terminación: 07-04-2022

TRAMO: 2

BARRIO O VEREDA: Minity

MUNICIPIO: Amaga

1. INFORMACIÓN GENERAL

DIRECCIÓN:

PR 5 + 930 MD

NOMBRE Y CEDULA PROPIETARIO:
Marianancy Ortiz Ocampo
CC 21 438 223

TÉLEFONO:
3014258153

USO:

- vivienda
- Agropecuaria
- Comercial
- Industrial
- Institucional

2. TIPO DE TENENCIA:

PROPIETARIO:

ARRENDATARIO:

POSEEDOR:

OTRO: CUAL?

3. ESTADO DE LA VIVIENDA:

SIN EDIFICAR

EN OBRA GRIS:

EDIFICADO:

OBSERVACIÓN

4. VIAS DE ACCESO:

SI

NO

SERVICIOS PUBLICOS

Alcantarillado

Acueducto

Energía

Tv Cable

Internet

Teléfono

Otro: cual?

5. ESTRUCTURA

- A. Mampostería en ladrillo
- B. Mampostería en bloque
- C. Pórticos
- D. Combinado
- E. Otros

6. MUROS

- A. Ladrillo
- B. Bloque de concreto
- C. Tapia
- D. Prefabricado
- E. Otros

7. CUBIERTA

- A. Teja de barro
- B. Losa
- C. Eternit
- D. Zinc
- E. Otros

8. PISOS

- A. Baldosa
- B. Concreto
- C. Tierra
- D. Madera
- E. Cerámica
- F. Otros

9. FACHADA

- A. Ladrillo
- B. Bloque
- C. Revocada
- D. Enchapada
- E. Otros

10. OTROS

- A. Muro de contención
- B. Filtros
- C. Drenajes
- D. Otros

Pisos:

Piso:

11. GRIETAS Y FISURAS

- A. Muros
- B. Pisos
- C. Losa
- D. Columnas
- E. Otro

12. HUMEDADES

- A. Muros
- B. Pisos
- C. Losa
- D. Columnas
- E. Otro


13. HUNDIMIENTO DE PISOS

- A. SI
- B. No

16. DESPLAZAMIENTOS

- A. Muros
- B. Columnas

14. ESQUEMA (Planta)



15. ESQUEMA (Fachada)



17. OBSERVACIONES ADICIONALES:

Fachada: Acceso a la vivienda en concreto y parte con ladrillo con grietas, desgaste por uso. muro de contención en ladrillo y columna en concreto en fisuras y desnivelado. Andén en tierra y concreto con desgaste y alto riego por uso. toda grietas y desnivel. Fachada paredes en ladrillo a la vista y una parte revocada con grietas y desprendimiento en el revogare puerta en

Continúa al reverso

VobO CONTRATISTA

C.C. 80729262

VobO INTERVENTORIA

C.C. 8641945

POR EL PROPIETARIO INQUILINO EMPLEADA O MAYORDOM

C.C. 2143823 de Maria-Wancy



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE VECINDAD

Código: FO-M2-P2-035

Versión: 1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

7. COMPLEMENTO DE OBSERVACIONES ADICIONALES

2 en madera, Ventanas en Madera y 1 en vidrio y hierro. Seta piso en concreto con algegas te y gnetas. 1 habitacion paredes en gnetas y caides del revoque. cocina meson en concreto rustico y una parte con ceramica. pwo en concreto rustico en buen estado, 2 habitacion. Piso en concreto esmaltado con fiores, gnetas y algegas te paredes en ladrillo a la vista. y desprendimiento en el revoque. 3 habitacion piso en concreto esmaltado en buen estado y paredes en ladrillo a la vista buen. 4 habitacion piso con hundimiento y fiores levantada las baldosas, paredes con gnetas. y desprendimiento del revoque, piso con gnetas Zona humedad lavadero en concreto. Baño parcial con gnetas y chatacion entre pared entre baño y habitacion 4.

8. ANEXOS:

1. VIDEO		<input type="checkbox"/>				
3. FOTOGRAFÍAS	IMPRESA	<input type="checkbox"/>	Digital			

9. CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

El (la) señor(a) _____ con C.C N° _____ de _____, propietario (o su representante):

PROPIETARIO INQUILINO EMPLEADA REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA REPRESENTANTE DE INTERVENTORÍA
c.c.No. de c.c. c.c.

19. ANEXOS:

A. VIDEO
B. FOTOGRAFÍAS IMPRESA ARCHIVO FOTOGRAFICO DIGITAL No. _____ a _____

C. HOJA ADICIONAL AL ACTA SI NO

ACTA DE VECINDAD PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Código: FO-M2-P2-035

Versión: 1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

FECHA: 07-10-2021

ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

CONTRATO DE OBRA No.: 4600010660

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA PASO NIVEL (RUTA 60) – YE AMAGA – LA CLARITA – ANGELOPOLIS EN LOS MUNICIPIOS DE AMAGA Y ANGELOPOLIS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

CONTRATISTA: LUIS ALBERTO GONZALEZ CHAUX

Plazo de Ejecución: 19 MESES

BARRIO Ó VEREDA: Minitas

Fecha Inicio: 07-09-2020

Fecha Terminación: 07-04-2022

MUNICIPIO: Amaga

1. INFORMACIÓN GENERAL

DIRECCIÓN: PRS + 930 MD

NOMBRE Y CEDULA PROPIETARIO: Marina Ortiz Ocampo
CC: 21 436 088

TELÉFONO: 313 3041676

USO:
vivienda
Agropecuaria
Comercial
Industrial
Institucional

2. TIPO DE TENENCIA: PROPIETARIO: ARRENDATARIO: POSEEDOR:

3. ESTADO DE LA VIVIENDA: SIN EDIFICAR EN OBRA GRIS: EDIFICADO: OTRO: CUAL?

4. VIAS DE ACCESO: SI NO SERVICIOS PUBLICOS

5. ESTRUCTURA

A. Mampostería en ladrillo
B. Mampostería en bloque
C. Pórticos
D. Combinado
E. Otros

6. MUROS

A. Ladrillo
B. Bloque de concreto
C. Tapia
D. Prefabricado
E. Otros

7. CUBIERTA

A. Teja de barro
B. Losa
C. Eternit
D. Zinc
E. Otros

8. PISOS

A. Baldosa
B. Concreto
C. Tierra
D. Madera
E. Cerámica
F. Otros

9. FACHADA

A. Ladrillo
B. Bloque
C. Revocada
D. Enchapada
E. Otros

10. OTROS

A. Muro de contención
B. Filtros
C. Drenajes
D. Otros

11. GRIETAS Y FISURAS

A. Muros
B. Pisos
C. Losa
D. Columnas
E. Otro

12. HUMEDADES

A. Muros
B. Pisos
C. Losa
D. Columnas
E. Otro

13. HUNDIMIENTO DE PISOS

A. Si
B. No


14. ESQUEMA (Planta)

15. ESQUEMA (Fachada)

17. OBSERVACIONES ADICIONALES:

Andén: Acceso en rampa de concreto res-
fucio con grietas y deterioro por uso, quedan
posibles en concreto con desgaste, fisura y que-
rechada, cerramiento en muro en ladrillo
con grietas en parte inferior, pared de fachada
de en grietas al rededor de las ventanillas
cento de paredes. Ventanas y puerta en buen
estado. piso en tabletas en buen estado
columnas en ladrillo del

Continúa al reverso



VcBo CONTRATISTA: Luis Alberto Gonzalez Chaux
C.C. 80729262

VcBo INTERVENTORIA: Marina Ortiz Ocampo
C.C. 21 436 088

POR EL PROPIETARIO INQUILINO EMPLEADA O MAYORDOM
C.C. 21 436 088 de



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE VECINDAD

Código: FO-M2-P2-035'

Versión: 1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

17. COMPLEMENTO DE OBSERVACIONES ADICIONALES

cerrojo, auto en buen estado, cerrojo en cerrojo viva en buen estado. Sala piso en
tableta en buen estado, pared posterior metal parte superior por el muro de la puerta
principal pared de la sala habitaciones tiene grías. Habitaciones 1 piso con baldos y
quebradas y desmenuzadas deterioro por uso. Habitación 2. piso en concreto esquinado
con desgaste por uso. pared de fondo con desgarramientos de yeso por parte superior
Bano. con humedad en pared divisiones, piso en ceramica en buen estado, ducha en ceramica blan-
cada. Zona humedades piso con desgaste y fisuras lavadero en concreto. piso con grías y
fisura. cocina. piso en tableta con desgaste y fisuras, meson con enlape en baldos con abajitos

18. ANEXOS: 4 fotos Pto. con desgaste y grías

A. VIDEO	<input type="checkbox"/>				
B. FOTOGRAFÍAS	IMPRESA <input type="checkbox"/>	Digitales			

19. CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

El (la) señor(a) _____ con C.C N° _____ de _____, propietario (o su representante):

PROPIETARIO INQUILINO EMPLEADA REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
c.c.No. de c.c.

REPRESENTANTE DE INTERVENTORÍA
c.c.

19. ANEXOS:

A. VIDEO
B. FOTOGRAFÍAS IMPRESA DIGITAL No. _____ a _____
ARCHIVO FOTOGRÁFICO

C. HOJA ADICIONAL AL ACTA SI NO

ACTA DE VECINDAD PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Código: FO-M2-P2-035

Versión: 1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

FECHA: 07-10-2021

ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

CONTRATO DE OBRA No.: 4800010660

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA PASO NIVEL (RUTA 60) – YE AMAGA – LA CLARITA – ANGELOPOLIS EN LOS MUNICIPIOS DE AMAGA Y ANGELOPOLIS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

CONTRATO DE INTERVENTORIA: 4600010762

CONTRATISTA: LUIS ALBERTO GONZALEZ CHAUX

TRAMO: 2 Plazo de Ejecución: 19 MESES

BARRIO Ò VEREDA: Minitas

Fecha Inicio: 07-09-2020

Fecha Terminación: 07-04-2022

MUNICIPIO: Amagá

1. INFORMACIÓN GENERAL

DIRECCIÓN: PR 5 + 960 MD

NOMBRE Y CEDULA PROPIETARIO: Claudia Arredondo
cc 43.708.661

TELÉFONO: 3228431391

USO:
 vivienda
 Agropecuario
 Comercial
 Industrial
 Institucional

2. TIPO DE TENENCIA: PROPIETARIO: X

ARRENDATARIO:

POSEEDOR:

3. ESTADO DE LA VIVIENDA: SIN EDIFICAR

EN OBRA GRIS: X

EDIFICADO:

OTRO: CUAL?

4. VIAS DE ACCESO: SI

NO X

SERVICIOS PUBLICOS

Alcantarillado
 Acueducto
 Energía
 Tv Cable
 Internet
 Telefono
 Otro: cual?

5. ESTRUCTURA
 A. Mampostería en ladrillo
 B. Mampostería en bloque
 C. Pórticos
 D. Combinado
 E. Otros

6. MUROS
 A. Ladrillo
 B. Bloque de concreto
 C. Tapia
 D. Prefabricado
 E. Otros

7. CUBIERTA
 A. Teja de barro
 B. Losa
 C. Eternit
 D. Zinc
 E. Otros

8. PISOS
 A. Baldosa
 B. Concreto
 C. Tierra
 D. Madera
 E. Cerámica
 F. Otros

9. FACHADA
 A. Ladrillo
 B. Bloque
 C. Revocada
 D. Enchapada
 E. Otros

10. OTROS
 A. Muro de contención
 B. Filtros
 C. Drenajes
 D. Otros
 Pisos:
 Piso: 1

11. GRIETAS Y FISURAS
 A. Muros
 B. Pisos
 C. Losa
 D. Columnas
 E. Otro

12. HUMEDADES
 A. Muros
 B. Pisos
 C. Losa
 D. Columnas
 E. Otro

13. HUNDIMIENTO DE PISOS
 A. SI
 B. No

16. DESPLAZAMIENTOS
 A. Muros
 B. Columnas

14. ESQUEMA (Planta)



15. ESQUEMA (Fachada)



17. OBSERVACIONES ADICIONALES:
 Andén en grava, fachada revocada y incompleta, puerta en marcos metálicos en buen estado. Cocina, un muro enchapado, muros divisorio entre cocina y comedor en chapa de piso en concreto rustico. Habitación 1. piso en concreto rustico, paredes revocadas en buen estado, comedor, piso y paredes de labadero parte superior

Continúa al reverso

VoBo CONTRATISTA
 C.C. 80729262

VoBo INTERVENTORIA
 C.C. 8641945

Por el Propietario INQUILINO EMPLEADA O MAYORDOM
 C.C. 43.708.661 de Amagá (Antioq.)

oct.07.2021.02:36:44



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE VECINDAD

Código: FO-M2-P2-035

Versión: 1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

17. COMPLEMENTO DE OBSERVACIONES ADICIONALES

con honestad, labo en concreto. Bún piso en cerámica sin termino y paredes resaca las, don en cerámica paredes y piso en buen estado. Virende en construcción. Se encuentran en una del talud q colinda con la vía.

18. ANEXOS:

A. VIDEO	<input type="checkbox"/>				
B. FOTOGRAFÍAS	IMPRESA <input type="checkbox"/>	Digital			

19. CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

El (la) señor(a) _____ con C.C N° _____ de _____, propietario (o su representante):

PROPIETARIO INQUILINO EMPLEADA REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA REPRESENTANTE DE INTERVENTORÍA
c.c.No. de c.c. c.c.

19. ANEXOS:

A. VIDEO
B. FOTOGRAFÍAS IMPRESA ARCHIVO FOTOGRÁFICO DIGITAL No. _____ a _____

C. HOJA ADICIONAL AL ACTA SI NO

ACTA DE VECINDAD PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Código: FO-M2-P2-035

Versión:1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

FECHA: 26-11-20

CONTRATO DE OBRA No.: 4600010660

CONTRATO DE INTERVENTORIA: 4600010762

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA PASO NIVEL (RUTA 60) – YE AMAGA – LA CLARITA – ANGELOPOLIS EN LOS MUNICIPIOS DE AMAGA Y ANGELOPOLIS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

CONTRATISTA: LUIS ALBERTO GONZALEZ CHAUX

Plazo de Ejecución: 19 MESES

Fecha Inicio: 07-09-2020

Fecha Terminación: 07-04-2022

TRAMO: 2

BARRIO O VEREDA: la mata de guaduas

MUNICIPIO: Amaga

1. INFORMACIÓN GENERAL

DIRECCIÓN:

PR 4 + 980 MD

NOMBRE Y CEDULA PROPIETARIO:

Gustavo de Jesus Pama
cc: 8309.038

TELÉFONO:

3218144290

USO:

vivienda

Agropecuaria

Comercial

Industrial

Institucional

2. TIPO DE TENENCIA:

PROPIETARIO:

ARRENDATARIO:

POSEEDOR:

OTRO: CUAL?

Encargado

3. ESTADO DE LA VIVIENDA:

SIN EDIFICAR

EN OBRA: GRIS:

X

EDIFICADO:

OBSERVACIÓN

Encargado

4. VIAS DE ACCESO:

SI

NO

X

SERVICIOS PUBLICOS

Alcantarillado
Acueducto
Energía

Tv Cable
Internet
Telefono

Otro: cual?

5. ESTRUCTURA

- A. Mampostería en ladrillo
B. Mampostería en bloque
C. Pórticos
D. Combinado
E. Otros

6. MUROS

- A. Ladrillo
B. Bloque de concreto
C. Tapia
D. Prefabricado
E. Otros

7. CUBIERTA

- A. Teja de barro
B. Losa
C. Eternit
D. Zinc
E. Otros

8. PISOS

- A. Baldosa
B. Concreto
C. Tierra
D. Madera
E. Cerámica
F. Otros

9. FACHADA

- A. Ladrillo
B. Bloque
C. Revocada
D. Enchapada
E. Otros

10. OTROS

- A. Muro de contención
B. Filtros
C. Drenajes
D. Otros

Pisos: 1
Piso: 1

11. GRIETAS Y FISURAS

- A. Muros
B. Pisos
C. Losa
D. Columnas
E. Otro

12. HUMEDADES

- A. Muros
B. Pisos
C. Losa
D. Columnas
E. Otro

13. HUNDIMIENTO DE PISOS

- A. Si
B. No

16. DESPLAZAMIENTOS

- A. Muros
B. Columnas

14. ESQUEMA (Planta)



15. ESQUEMA (Fachada)



17. OBSERVACIONES ADICIONALES:

Predio La Leona. Muro en concreto, columna revocado como muro de contención. el muro tiene teja de barro con figuras. Andén con grutas y levantamiento de piso. Portón en varilla de hierro, con columnas en concreto y ladrillos. El ingreso tiene un rampa en concreto.

Continúa al reverso

VoBo CONTRATISTA

C.C. 802262

VoBo INTERVENTORIA

C.C. 8641945

POR EL PROPIETARIO INQUILINO EMPLEADA O MAYORDOMO

C.C. 8-309038 de

Gustavo Poma



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE VECINDAD

Código: FO-M2-P2-035

Versión: 1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

17. COMPLEMENTO DE OBSERVACIONES ADICIONALES

El muro de contención tiene figura. Hay un poste de energía y una alcantarilla. En el interior de la casa el piso es concreto rustico en la rampa y el muro bloque y revocado con humedal.

18. ANEXOS:

A. VIDEO		<input type="checkbox"/>				
B. FOTOGRAFÍAS	IMPRESA	<input checked="" type="checkbox"/>				

19. CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

El (la) señor(a) _____ con C.C N° _____ de _____, propietario (o su representante):

PROPIETARIO INQUILINO EMPLEADA
c.c.No. de

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
c.c.

REPRESENTANTE DE INTERVENTORIA
c.c.

19. ANEXOS:

A. VIDEO

B. FOTOGRAFÍAS IMPRESA DIGITAL No. ____ a ____
ARCHIVO FOTOGRÁFICO _____

C. HOJA ADICIONAL AL ACTA SI NO

INFORME TECNICO DE OBRAS AL FRENTE DEL PREDIO DE EMP

De acuerdo a la demanda el tramo que se encontraba en intervención se ubica entre los K 4+570 AL K 4+670 frente al predio de EPM. El alcance del contrato de obra establece las actividades a realizar en el corredor vial y fueron entregados al contratista por parte de la Gobernación los estudios y diseños de las obras a ejecutar los cuales establecen que se realizaría el mejoramiento de la vía mediante la construcción de estructura de pavimento, construcción de filtros, reemplazo de alcantarillas existentes, construcción de cunetas y señalización, todo lo anterior sobre la vía existente; el contrato no contemplaba la intervención de sitios críticos ni de zonas con inestabilidad geológica.

Se tiene que antes de las intervenciones en el K 4+570 al 4+670 la vía no estaba pavimentada, y no se contaban con obras de drenaje lateral por lo que las aguas de escorrentía discurrían libremente sobre la vía hacia el predio de EPM. Se contaba con la existencia de las alcantarillas en los K 04+618 (K 4+590), K 4+735 (K 4+710) y K 04+832 (K 4+805) las cuales tenían tubería de 24" y contaban con su respectiva servidumbre en los predios de EPM, si bien las mismas estaban en funcionamiento, estas estaban deterioradas y se encontraban para reemplazo dentro del alcance del proyecto.

CONSTRUCCIÓN OBRAS HIDRÁULICAS			
No.	ABSCISA	DIÁMETRO /ÁREA	OBSERVACIÓN
1	01+102	36	Se reemplaza por la obra existente
2	01+705	36	Se reemplaza por la obra existente
3	01+783	36	Se reemplaza por la obra existente
4	01+835	36	Se reemplaza por la obra existente
5	01+938	36	Se reemplaza por la obra existente
6	02+176	36	Se reemplaza por la obra existente
7	02+239	36	Se reemplaza por la obra existente
8	02+570	36	Se reemplaza por la obra existente
9	02+725	36	Se reemplaza por la obra existente
10	02+876	36	Se reemplaza por la obra existente
11	02+938	36	Se reemplaza por la obra existente
12	03+222	36	Se reemplaza por la obra existente
13	03+997	36	Se reemplaza por la obra existente
14	04+118	36	Se reemplaza por la obra existente
15	04+342	36	Se reemplaza por la obra existente
16	04+423	36	Se reemplaza por la obra existente
17	04+541	36	Se reemplaza por la obra existente
18	04+618	36	Se reemplaza por la obra existente
19	04+735	36	Se reemplaza por la obra existente
20	04+832	36	Se reemplaza por la obra existente

Durante el desarrollo de las actividades se estaba realizando la intervención en el sitio del K 4+540 al K 4+670 y se habían desarrollado las siguientes actividades siguiendo estrictamente los procesos constructivos lo cuales fueron ejecutados de manera correcta correspondientes de: reemplazo de alcantarillas existentes, instalación de filtros, conformación de la vía, instalación de geomalla, instalación de subbase y base granular e instalación de carpeta asfáltica en primera capa y las aguas de escorrentía se encausaban de manera normal por las obras de drenaje, en este punto de la intervención se empezó a evidenciar un desplazamiento del terreno razón por la cual las obras fueron detenidas y fue puesto en conocimiento de la Interventoría y la Gobernación dicha situación a fin de que se le informara al Contratista las actuaciones a adelantar ya que el Contrato no contemplaba la atención de sitios críticos ni estabilizaciones.

Se realizaron diferentes visitas por parte de los especialistas en geotecnia de la Interventoría y Contratista quienes concluyeron que se debía realizar Estudios y Diseños del sitio:

Durante las múltiples visitas realizadas al sitio del proyecto, se identificó una constante evolución del movimiento ubicado entre el K4+570 al K4+680, sobre el cual se tiene registro a partir de diciembre de 2021 mientras se adelantaban las actividades de rehabilitación en el sector, y se presentó un desnivel de aproximadamente 0.45m sobre la calzada en menos de un mes, el cual ha ido evolucionando tanto en longitud como en profundidad, dado que inicialmente la afectación se presentó en un tramo de aproximadamente 50m de longitud.

La problemática de la zona es compleja, dado que no se presenta una falla o deslizamiento puntual, sino que la zona se caracteriza por presentar varias inestabilidades y escarpes producto de fenómenos de Reptación. Adicionalmente, la inestabilidad de la zona se relaciona también a que el sector donde se desarrolla el proyecto está sobre una antigua galería para la explotación de carbón, la cual se encuentra actualmente abandonada.

Según los habitantes de la zona, durante la época de operación de la mina de carbón, sobre la ladera funcionaba un sistema de drenaje compuesto por filtros y cunetas, a los cuales se les hacía mantenimiento de forma periódica, sin embargo, una vez cesaron las actividades de la mina, se suspendieron las actividades sobre estas obras, por lo que actualmente no son identificables.

Durante el recorrido se identificaron varias zonas de acumulación de agua, así como flujos constantes de agua por la ladera sin un adecuado sistema de drenaje, lo cual influye negativamente a la inestabilidad del sector.





El sitio crítico K4+630 se localiza en una zona afectada regionalmente por fenómenos de Reptación, es decir constantes movimientos diferenciales del terreno, los cuales se evidencian por la inclinación de los troncos de los árboles, además de diferentes escarpes producto del movimiento del terreno, este fenómeno se incrementa por la falta de obras hidráulicas que faciliten la evacuación de las aguas de escorrentía.





En conclusión, la problemática de la zona es compleja, dado que además de presentarse movimientos diferenciales que han llegado a generar algunos desgarros puntuales por Reptación, se presentan problemas de manejo de aguas subterráneas y de escorrentía, uso inadecuado de los suelos, pérdida de capa vegetal, influencia regional de la geología estructural y las diferentes inestabilidades generadas por las antiguas galerías para la explotación del carbón que se encuentran abandonadas sin sus respectivos y adecuados manejos de cierre.

Adicionalmente se tenía una indebida disposición de aguas residuales a la vía por parte de las empresas de servicios públicos, ya que las aguas residuales se estaban disponiendo sobre la vía.


Dado lo anterior se realizaron los Estudios y Diseños del sitio crítico en mención y otros más. Se procedió a realizar los Estudios y Diseños y como resultado se obtuvo que se debía construir un muro de contención con cimentaciones profundas, al igual que obras de drenaje, en el predio de EPM, entre otras actividades:



PLANTA DE CIMENTACIÓN - MURO



SECCIÓN TRANSVERSAL



Sin embargo, la Gobernación de Antioquia no adiciono los recursos para ejecutar las obras producto de los Estudios y Diseños.

En cuanto a las obras hidráulicas del sitio terminadas se logró realizar el reemplazo de las alcantarillas del K 04+832 (K 4+805) y del K 04+618 (K 4+590), esta ultima colapso debido a la inestabilidad anteriormente mencionada. En cuanto a la alcantarilla del K 4+735 (K 4+710), esta no se reemplazo ya que al ver que se inicio el movimiento del terreno, se detuvieron las actividades en la zona afectada.

En el K 4+715 se construyo un muro con cimentaciones profundas el cual fue terminado y quedo en normal funcionamiento Al igual se construyó la alcantarilla del K 04+832 (K 4+805) con sus respectivas cunetas de encole y descole y filtros las cuales quedaron en normal funcionamiento.

Por parte del Contratista se realizaron actividades de mitigación en la zona de la inestabilidad a fin de garantizar la transpirabilidad.

En conclusión, en el sitio se presento un movimiento que no es producto de la ejecución de las obras, dentro del alcance del contrato de obra no estaba contemplada la atención a sitios críticos, solo la instalación de la estructura de pavimento y sus respectivas obras de drenaje, por parte del Contratista se realizaron los correspondientes Estudios y Diseños de la solución a la problemática, sin embargo, la Gobernación no adiciono los recursos para la ejecución de estas actividades.

Solicitar a EPM el siguiente expediente:

Revisando el expediente AS3-1996-454, donde reposa el Plan de Cierre Ambiental aprobado mediante Resolución 130AS-1110-6242 del 21 de octubre del 2011 para las minas de carbón del título minero RPP 434 del área de Amagá, propiedad de Empresas Públicas de Medellín E.S.P.-EPM, reposa el informe técnico 160AS-IT1908-8489 del 06 de agosto de 2019, el cual concluye:

"No obstante, como resultado de las visitas técnicas realizadas por CORANTIOQUIA y EPM así como de la evaluación de la información aportada por el usuario, se encontró con relación a: (...)

- *Mina La Guali. A lo largo del recorrido en el predio La Gualí, en la parte posterior de la casa principal, se observó el terreno colmatado de agua, donde falta realizar mantenimiento a las cunetas en tierra para conducir de manera ordenada el agua proveniente de la vía veredal.* (Subrayado por fuera del texto).

(...) 7.4 Sobre los resultados del monitoreo de subsidencia en el año 2017.

- *En el transcurso del año 2017, se monitorean las minas La Guali y La Isla, donde los resultados demuestran que no se han presentado deformaciones que generen alerta, debido a que los movimientos por la precisión de los instrumentos de medición, lo cual se traduce en la estabilidad del terreno".* (Subrayado por fuera del texto).