



AUTORIZACIÓN DE DAÑOS Y AJUSTE

Fecha:	4/03/2022	Placa:	SSK860	Descripción de los Daños EL VEHICULO SE ENCONTRABA EN UN PARE Y SIGA VEHICULO QUE IBA ADELNATE MIO Y FRENA DE REPENTE POR EL PESO DEL VEHICULO NO ALCANZO A FRENAR Y COLISIONO POR LA PARTE TRASERA PRODUCTO DE ESTE CHOQUE REBOTA HACIA ADELANTE Y GOLPEA CON UNA BUSETA
No. Siniestro	53811	Marca:	MERCEDES BENZ	
No. Poliza	4284219	Tipo:	SPRINTER 413	
Asegurado:	JOSE ANTONIO CELY GIL	Chasis:	8AC904663BE040420	
		Modelo:	2.011	
		Color:	BLANCO	

RESUMEN DEL AJUSTE DE MANO DE OBRA

LATONERIA	327.60C	SUBTOTAL REPUESTOS:	600.000	MODALIDAD DE AJUSTE	
PINTURA	507.24C	I.V.A. REPUESTOS:	0		
MECANICA	57.60C	TOTAL REPUESTOS	600.000	VALOR COMERCIAL	76.400.000
CHASIS-HERRERIA	612.00C	SUBTOTAL MANO DE OBRA:	1.703.914	VALOR LIMITE PARA PTD	0
MATERIALES	199.474	I.V.A. MANO DE OBRA	0	VALOR REP. INCLUIDO I.V.A.	2.303.914
		TOTAL MANO DE OBRA	1.703.914	PORCENTAJE DE AFECTACIÓN	3,02
		SUBTOTAL TOT	0	EVALUACION DEL AJUSTE	
		IVA TOT	0		
		TOTAL TOT	0	VR. PRETENDIDO ANTES DE I.V.A.	4.058.000
		TOTAL IMPREVISTOS	0	VR. AJUSTADO ANTES DE I.V.A	2.303.914
		TOTAL REPARACION	2.303.914	DIFERENCIA	1.754.086
		BASE DEDUCIBLE:	2.303.914	% DE AHORRO	43,23%
		DEDUCIBLE 0,00% y0,00	0		
		VALOR RESIDUAL	0		
		VALOR AUTORIZADO	2.303.914		

AMPARO AFECTADO: RCE DAÑOS A BIENES DE TERCEROS

OBSERVACIONES DEL AJUSTE

EMITIR ORDENES DE REPARACION A : TALLERES ASIGNADOS

PROVEEDORES DE REPUESTOS

ASEGURADO	1.703.914
-----------	-----------

10207649977	PROVEEDOR PROASCOL	600.000
-------------	--------------------	---------

Ajustador Proascol Firma: _____ Nombre: _____ C.C.: _____ MO: Proveedor de Mano de Obra	B° V° Proascol Firma: _____ Nombre: _____ C.C.: _____ RE: Proveedor de Repuestos	B° V° Aseguradora Firma: _____ Nombre: _____ C.C.: _____	Analista Aseguradora Firma: _____ Nombre: _____ C.C.: _____
---	--	---	--

INFORME TIPO DAÑOS VEHICULOS PESADOS

GENERADO EL DIA: viernes, 4 de marzo de 2022

Página 1 de 3

No. PROASCOL:	73.463	PLACA:	SXL489
COMPAÑIA:	HDI SEGUROS S.A. .	MARCA:	MACK
AMPARO AFECTADO:	RCE DAÑOS A BIENES DE TERCEROS	TIPO Y LINEA:	CXU 613 E
No. SINIESTRO:	53811	MODELO:	2.013
NOMBRE ASEGURADO:	JOSE ANTONIO CELY GIL	COLOR:	BLANCO
LUGAR DE INSPECCION		No. CHASIS:	1M1AW07YXDM032337
CIUDAD DE INSPECCION	CALI	ANALISTA PROASCOL	DARWING EDUARDO SANTAMARIA
FECHA DE INSPECCION	01/01/1900	DIAS REPARACION	9

CUESTIONARIO DE INFORME	
Pregunta	Respuesta
EL VEHICULO AFECTADO CORRESPONDE AL ASEGURADO?	NO
TOMA DE IMPRONTAS	NO
EL AMPARO AFECTADO SE CONTRATO?	SI
LOS DAÑOS SON INFERIORES AL DEDUCIBLE PACTADO EN LA POLIZA?	NO APLICA
LOS DAÑOS RECLAMADOS COINCIDEN CON LA VERSION DEL SINIESTRO?	SI
EL SINIESTRO OCURRE DENTRO DE LA VIGENCIA DE LA POLIZA?	SI
EL RECLAMANTE ES EL ASEGURADO?	NO
SI SE TRATA DE UNA PTD EL VALOR ASEGURADO COINCIDE CON EL VALOR COMERCIAL?	NO APLICA

Si la anterior respuesta es no, explique por qué.

1. DESCRIPCION DE LOS DAÑOS

INFORME TIPO DAÑOS VEHICULOS PESADOS

GENERADO EL DIA: viernes, 4 de marzo de 2022

Página 2 de 3

No. PROASCOL:	73.463	PLACA:	SXL489
COMPAÑIA:	HDI SEGUROS S.A. .	MARCA:	MACK
AMPARO AFECTADO:	RCE DAÑOS A BIENES DE TERCEROS	TIPO Y LINEA:	CXU 613 E
No. SINIESTRO:	53811	MODELO:	2.013
NOMBRE ASEGURADO:	JOSE ANTONIO CELY GIL	COLOR:	BLANCO
LUGAR DE INSPECCION		No. CHASIS:	1M1AW07YXDM032337
CIUDAD DE INSPECCION	CALI	ANALISTA PROASCOL	DARWING EDUARDO SANTAMARIA
FECHA DE INSPECCION	01/01/1900	DIAS REPARACION	9

Se realiza inspección de manera virtual al vehículo (SSK860) con información suministrada por la señora Diana Alejandra Arregui, se dejan las siguientes observaciones:

- El vehículo presentó daños en: (parte posterior).

- preexistencias: se evidencian preexistencias representativas adicionales a deterioros en acabados por operación y uso normal del vehículo.

-observaciones de importancia:

Se realiza inspección virtual al vehículo (SSK860) donde por medio del registro fotográfico se evidencia afectación trasera en la sección inferior, donde se comprometieron las siguientes piezas: Bomper trasero y puntera LH bomper trasero las cuales se ajustan para sustitución, teniendo en cuenta que no aportaron facturas de los repuestos afectados se realiza el ajuste de acuerdo a los valores validados en (ebaY), se ingresa viga chasis LH-RH para reparación las cuales se aprecian afectadas por el desplazamiento del conjunto trasero en la sección inferior, se ajustan puertas traseras LH-RH para reparación las cuales presentan afectación en la sección baja.

Cabe aclarar que en la información suministrada por la señora Diana hay una factura del taller técnicos automotriz Cortes, taller que efectuó la reparación del rodante, se hace ajuste teniendo en cuenta la información del jefe de taller Carlos Cortes.

El ajuste se realiza de manera virtual por la no disponibilidad del rodante, el tercero no cuenta con disponibilidad de presentar el automotor.

Se carga ajuste y para su validación.

Proascol Cali.

2. METODOLOGIA DEL AJUSTE

INFORME TIPO DAÑOS VEHICULOS PESADOS

GENERADO EL DIA: viernes, 4 de marzo de 2022

Página 3 de 3

No. PROASCOL:	73.463	PLACA:	SXL489
COMPAÑIA:	HDI SEGUROS S.A. .	MARCA:	MACK
AMPARO AFECTADO:	RCE DAÑOS A BIENES DE TERCEROS	TIPO Y LINEA:	CXU 613 E
No. SINIESTRO:	53811	MODELO:	2.013
NOMBRE ASEGURADO:	JOSE ANTONIO CELY GIL	COLOR:	BLANCO
LUGAR DE INSPECCION		No. CHASIS:	1M1AW07YXDM032337
CIUDAD DE INSPECCION	CALI	ANALISTA PROASCOL	DARWING EDUARDO SANTAMARIA
FECHA DE INSPECCION	01/01/1900	DIAS REPARACION	9

3. TIEMPOS

VALIDADOR DE TIEMPOS						
FECHA DE EVENTOS						
SINIESTRO (1)	AVISO A LA COMPAÑIA (2)	ASIGNACION PROASCOL (3)	INSPECCION PROASCOL (4)	INFORME PRELIMINAR (5)	INFORME DEFINITIVO (6)	
22/10/2021	11/02/2022	11/02/2022	01/01/1900		23/02/2022	
TIEMPO (1 - 2)	TIEMPO (2 - 3)	TIEMPO (3 - 4)	TIEMPO (3 - 5)	TIEMPO (3 - 6)	TIEMPO (5 - 6)	
112	0	-44.601		12		

4. ALBUM FOTOGRAFICO

RELACION OPERACIONES MANO DE OBRA

PRINCIPAL

No. Cotización:	53.675	Placa:	SSK860	Color:	BLANCO
No. Radicación	73.463	Marca:	MERCEDES BENZ		
Fecha:	23/02/2022	Tipo:	SPRINTER 413		
No. Siniestro	53811	Chasis:	8AC904663BE040420		
No. Poliza	4284219	Modelo:	2.011		

Pieza	Operacion	Calidad Repuesto	T. OP.	T. Pint.	Tarifa	Valor	Aprobación
BASE SOPORTE LLANTA REPUESTO	FUERTE	ORIGINAL	1,60	4,13	36.000	206.280	APROBADO
BOMPER TRASERO	CAMBIO	ORIGINAL	1,00	2,16	36.000	113.760	APROBADO
PISO BAÚL	MEDIO	ORIGINAL	2,40	1,22	36.000	130.320	APROBADO
PUERTA TRASERA DER.	LEVE	ORIGINAL	1,50	1,31	36.000	101.160	APROBADO
PUERTA TRASERA IZQ.	LEVE	ORIGINAL	1,50	1,31	36.000	101.160	APROBADO
PUNTERA BOMPER TRASERA DER.	CAMBIO	ORIGINAL	0,60	1,11	36.000	61.560	APROBADO
PUNTERA BOMPER TRASERA IZQ.	D/M	ORIGINAL	0,60	1,00	36.000	57.600	APROBADO
SOPORTE CENTRAL BOMPER TRA.	FUERTE	ORIGINAL	1,50	0,59	36.000	75.240	APROBADO
VIGA CHASIS DER.	LEVE	ORIGINAL	6,00	0,59	36.000	237.240	APROBADO
VIGA CHASIS IZQ.	MEDIO	ORIGINAL	11,00	0,67	36.000	420.120	APROBADO

Subtotales:	1.504.440	Materiales:	199.474
Total Reparación:	1.703.914		



INFORME DE REPUESTOS DE SUSTITUCION

PRINCIPAL

No. Cotización:	53.675	Placa:	SSK860	Color:	BLANCO
No. Radicación	73.463	Marca:	MERCEDES BENZ		
Fecha:	23/02/2022	Tipo:	SPRINTER 413		
No. Siniestro	53811	Chasis:	8AC904663BE040420		
No. Poliza	4284219	Modelo:	2.011		

Nombre del Repuesto	Cant.	Calidad	Aprobación	Valor	Observación
BOMPER TRASERO	1	ORIGINAL	PEND.APROB.	480.000	
PUNTERA BOMPER TRASERA DER.	1	ORIGINAL	PEND.APROB.	120.000	

Total Repuestos

600.000