

AC(03) 33788191



MIN	1	5	MAX
			2

IMAGEN 1 (0003) DONDE SE OBSERVA LA REGION FRONTAL DEL RODANTE (Cámara NIKON D5100, Objetivo 18-55mm f/3.5-5.6 G VR)



IMAGEN 2 (0004) DONDE SE OBSERVA LA REGION POSTERIOR DEL RODANTE (Cámara NIKON D5100, Objetivo 18-55mm f/3.5-5.6 G VR)

										N° CASO																				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	6	0	0	0	0	2	8	2	0	1	5	0	2	5	7	3
No. Expediente CAD										Dpto		Mplo		Ent		U. Receptora				Año		Consecutivo								



IMAGEN 3 (0005) DONDE SE OBSERVA EL LATERAL IZQUIERDO DEL RODANTE (Cámara NIKON D5100, Objetivo 18-55mm f/3.5-5.6 G VR)




IMAGEN 4 (0006) DONDE SE OBSERVA ROCES LONGITUDINALES CON ADHERENCIAS EN LA PUERTA DELANTERA IZQUIERDA. (Cámara NIKON D5100, Objetivo 18-55mm f/3.5-5.6 G VR)

								N° CASO																				
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	6	0	0	0	0	2	8	2	0	1	5	0	2	5	7	3
No. Expediente CAD								Dpto.		Mpio.		Ent.		U. Receptora				Año		Consecutivo								




IMAGEN 5 (0003) DONDE SE OBSERVA ROCES LONGITUDINALES CON ADHERENCIAS EN EL LATERAL IZQUIERDO DEL RODANTE PARTE ANTERIOR (Cámara NIKON D5100, Objetivo 18-55mm f/3.5-5.6 G VR)



IMAGEN 6 (0010) DONDE SE OBSERVA LA REGION FRONTAL DEL RODANTE (Cámara NIKON D5100, Objetivo 18-55mm f/3.5-5.6 G VR)

								N° CASO											
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	6	0	0	0	0	2	8
No. Expediente CAD								Dpto				Mpio				Ent			
																U. Receptora			
																Año			
																Consecutivo			



IMAGEN 7 (0011) DONDE SE OBSERVA EL LATERAL DERECHO DEL RODANTE (Cámara NIKON D5100, Objetivo 18-55mm f/3.5-5.6 G VR)

8. Anexos:

(7) IMÁGENES ORIGINALES DESCRITAS EN LA FICHA TECNICA Y ALMACENADAS EN SU RESPECTIVO CD.-

9. Servidor de Policía Judicial

Proceso de imagen:

Entidad	Código	Grupo de PJ	Servidor	Identificación
PONAL	89960	CRIMINALISTICA	JORGE CAMPOS GARCIA	80.357.602

Firma:

\_\_\_\_\_



13 12

INFORME INVESTIGADOR DE CAMPO (FOTÓGRAFO)

BOGOTÁ DC      1 2 0 9      2 0 1 5

No. INTERNO DEL INFORME     

No ÚNICO DE INVESTIGACIÓN

1	1	0	0	1	6	0	0	0	0	2	8	2	0	1	5	0	2	5	7	3
DEPTO		MUNICIPIO		ENTIDAD		UNIDAD RECEPTORA					AÑO				CONSECUTIVO					

DESTINO: FISCAL 312 SECCIONAL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES SEDE KENNEDY

CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 906 DE AGOSTO DE 2004 ARTÍCULO 209 Y 406 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, ME PERMITO RENDIR EL SIGUIENTE INFORME.

DILIGENCIA: INSPECCIÓN TÉCNICA A CADÁVER REALIZADA AL CNI Y/O GINA CONSTANZA ESPITIA URSOLA CC 52,326,595 DE BOGOTAE INSPECCION AL LUGAR DE LOS HECHOS.

LUGAR DE LA DILIGENCIA: AVIA PUBLICA AVENIDA BOYACA FRENTE AL NUMERO 3-A 04 SENTIDO SUR A NORTE

FECHA DILIGENCIA: D 12 M 09 A 2015 HORA 18:01HORAS

OBJETIVO DE LA DILIGENCIA: FIJAR FOTOGRÁFICAMENTE EL CUERPO DEL HOY OCCISO COMO PRINCIPAL EMP Y EF EL LUGAR DONDE SE HALLO EL MISMO, SUS SIGNOS VIOLENCIA, EL LUGAR DE LOS HECHOS Y LOS DEMAS EMP Y EF HALLADOS EN LA ESCENA DE LO GENERAL A LO PARTICULAR.

TECNOLOGÍA:      DIGITAL XXX      CONVENCIONAL     

PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS EMPLEADOS: UNA VEZ ANALIZADO EL LUGAR DE LOS HECHOS; EL LUGAR DONDE SE HALLO EL CUERPO Y LAS CONDICIONES DE LUZ EXISTENTES SE PROCEDIÓ A UTILIZAR EL SISTEMA DIGITAL ESTABLECIENDO LAS FUNCIONES DE LA CÁMARA EN MODO AUTOMATICO

INSTRUMENTOS UTILIZADOS: UNA CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL REFLEX (SLR) MARCA NIKON D7000 DE OBJETIVO UNICO NIKKON ZOOM AF-S NIKKOR 18-105 MM 1:3.5-5.6 G ED, CON OBJETIVOS INTERCAMBIABLES Y BATERÍA RECARGABLE NIKON DE ION DE LITIO EN-EL15 Li-on.

RESULTADOS: PARA LA FIJACION FOTOGRAFICA DE ESTE EVENTO SE RELIZARON 41 IMÁGENES, UTILIZANDOSE LAS MISMAS EN LA ELABORACION DEL ALBUM FOTOGRAFICO.

*[Handwritten signature]*

INSPECCIÓN TÉCNICA A CADÁVER Y AL LUGAR DE LOS HECHOS

1	1	0	0	1	6	0	0	0	0	2	8	2	0	1	5	0	2	5	7	3
Dpto.		Municipio			Entidad		Unidad Receptora					Año			Consecutivo					


LOS NEGATIVOS \_\_ O SOPORTE DIGITAL **XX** DEL NÚMERO DSC0054 AL DSC0095 DE LAS TOMAS REALIZADAS QUEDAN ARCHIVADOS EN LA BODEGA DE IMÁGENES DEL GRUPO DE CRIMINALÍSTICA, DE LA SECCIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE LA METROPOLITANA DE BOGOTÁ

SOLAMENTE SE PRESENTAN 41 FOTOGRAFÍAS DE LAS 41 TOMAS, CONSIDERÁNDOSE LAS MÁS REPRESENTATIVAS.

Nombre  
Código o Cédula  
Cargo

EDWIN JAVIER SANTOS CONTRERAS  
79217781 DE BOGOTÁ  
FOTOGRAFO JUDICIAL

FIRMA



1A

INSPECCIÓN TÉCNICA A CADÁVER Y AL LUGAR DE LOS HECHOS

1	1	0	0	1	6	0	0	0	0	2	8	2	0	1	5	0	2	5	7	3
Dpto.		Municipio			Entidad		Unidad Receptora					Año		Consecutivo						



**IMAGEN 01: PANORAMICA** AL LLEGAR AL LUGAR DE LOS HECHOS SE OBSERVA LA PRESENCIA DEL VEHICULO AMBULANCIA EL LUGAR DE LOS HECHOS SE TRATA DE LA AVENIDA BOYACA SENTIDO SUR A NORTE CALZADA RAPIDA , ESTA VIA CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERIRSTICAS VIALES SE TRATA DE UNA VIA RECTA, PLANA CON ACERAS , CUATRO CALZADAS SEPARADOR CENTRAL LA CALZADA INVOLUCRADA ES LA CALZADA RAPIDA SENTIDO SUR ANORTE LA CUAL ESTA COMPUESTA POR DOS CARRILES , MATERIAL ASFALTO DEMARACION VIAL LINEA DE BORDE , LINEA DE CARRIL SEGMENTADA SE OBSERVA SEÑAL TIPO BANDERA Y SEÑAL REGLAMENTARIA DE VELOCIDAD PERMITIDA DE 30 KILOMETROS POR HORA Y ZONA ESCOLAR




**IMAGEN 02: PANORAMICA** AL LLEGAR AL LUGAR DE LOS HECHOS SE OBSERVA LA PRESENCIA DEL VEHICULO AMBULANCIA EL LUGAR DE LOS HECHOS SE TRATA DE LA AVENIDA BOYACA SENTIDO SUR A NORTE CALZADA RAPIDA , ESTA VIA CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERIRSTICAS VIALES SE TRATA DE UNA VIA RECTA, PLANA CON ACERAS , CUATRO CALZADAS SEPARADOR CENTRAL LA CALZADA INVOLUCRADA ES LA CALZADA RAPIDA SENTIDO SUR ANORTE LA CUAL ESTA COMPUESTA POR DOS CARRILES , MATERIAL ASFALTO DEMARACION VIAL LINEA DE BORDE , LINEA DE CARRIL SEGMENTADA SE OBSERVA SEÑAL TIPO BANDERA Y SEÑAL REGLAMENTARIA DE VELOCIDAD PERMITIDA DE 30 KILOMETROS POR HORA Y ZONA ESCOLAR A SU VEZ SE OBSERVA VEHICULO DE LOS BOMBEROS

*[Handwritten signature]*

15 A

INSPECCIÓN TÉCNICA A CADÁVER Y AL LUGAR DE LOS HECHOS

1	1	0	0	1	6	0	0	0	0	2	8	2	0	1	5	0	2	5	7	3
Dpto.		Municipio			Entidad		Unidad Receptora					Año			Consecutivo					



**IMAGEN 03: PLANO MEDIO** SOBRE EL LUGAR DE LOS HECHOS SE OBSERVA EL AREA CONTAMINADA POR LA PRESENCIA DE BOMBEROS JUNTO AL VEHICULO EL CUAL RESULTA SOBRE EL SEPARADOR CENTRAL DE LA AVENIDA BOYACA



**IMAGEN 04: PLANO MEDIO** SOBRE LA AVENIDA BOYACA SE OBSERVA LA PRESENCIA DE BOMBEROS Y GRUA DENTRO DEL ACORDONAMIENTO

A


16 20

## INSPECCIÓN TÉCNICA A CADÁVER Y AL LUGAR DE LOS HECHOS

1	1	0	0	1	6	0	0	0	0	2	8	2	0	1	5	0	2	5	7	3
Dpto.		Municipio			Entidad			Unidad Receptora				Año			Consecutivo					



**IMAGEN 05:PLANO MEDIO** SOBRE LA AVENIDA BOYACA SE OBSERVA LA PRESENCIA DE BOMBEROS Y GRUA DENTRO DEL ACORDONAMIENTO



**IMAGEN 06:SABANA DE EVIDENCIAS** SE PROCEDE A LA NUMERACION DE LAS EVIDENCIAS Y ELEMENTOS MATERIALES Y EVIDENCIAS ENCONTRADAS EN EL LUGAR DE LOS HECHOS LA CUAL SE FIJO COMO EVIDENCIA N 2 FRAGMENTOS DE VIDRIO SOBRE EL CARRIL IZQUIERDO DE LA AVENIDA BOYACA SENTIDO SUR A NORTE

/