

INFORME FOTOGRÁFICO Y VIDEO-GRÁFICO DEL LUGAR DEL ACCIDENTE

DESTINO DEL INFORME: Centro de conciliación Fundaseer

IPAT : Nro. C-01440398

RADICADO SPOA : No. 761116000165202200509

LUGAR DEL HECHO : Vía que de Cali, Andalucía a la altura del Km 60 +200

ASUNTO: Fijación Fotográfica del lugar de los hechos.

OBJETIVO DE LA DILIGENCIA: Analizar y recolectar la fijación fotográfica de los vehículos involucrados, el semoviente y el lugar de los hechos, determinar la trayectoria de los rodantes inmersos en el Accidente de tránsito y características del sitio, de la misma manera hacer uso de estas imágenes y videos para adelantar el proceso de Reclamación Directa ante la empresa, compañía asegurado y propietario del bovino

IMAGEN PANORAMICA NO.1.

En esta imagen, logra identificar los vehículos involucrados incluyendo la trayectoria, de igual forma la demarcación Horizontal (línea de carril segmentada de color blanco) la cual indica que la vía es de un solo sentido de circulación, así mismo se puede apreciar la posición final del automóvil de placas **IUA 975**, y a la buseta de placas **SJP 132** después de la colisión



IMAGEN PANORAMICA NO.2.

Esta imagen se puede apreciar la zona donde impacta la buseta contra el automóvil así mismo los daños presentados, y la ubicación sobre el carril derecho de la vía, minutos después de ser impactado violentamente



IMAGEN DE DETALLE NO.3

Al observar la imagen se puede apreciar con claridad los daños sufridos en el automotor el cual ubicados en el tercio Derecho de la buseta, siendo consistente con el impacto registrado en el automóvil





LUIS ENRIQUE BECERRA P.
Cedula de Ciudadanía N° 80.767.828
L.T N° 420.297 Del C.S.J

