

FECHA DE ELABORACIÓN	06/11/2021				
ASEGURADORA	ALLIANZ SEGUROS S.A. BOGOTÁ, D.C				
TIPO DE INFORME	PRELIMINAR	X	COMPLEMENTARIO		FINAL

REFERENCIA	NÚMERO SINIESTRO	106946444
	PÓLIZA	022309537/ 8269
	ASEGURADO	ISABEL DEL SOCORRO HENAO CASTRO
	IDENTIFICACIÓN	29.380.906
	PLACA	HKW-391
	AMPARO	AUTOS PTD
	SOLICITUD	4550
	TAREA	4776

1. CONCLUSION

De acuerdo con las labores adelantadas hasta la fecha, se puede concluir preliminarmente lo siguiente:

- Se concluye que, los hechos efectivamente se presentaron el 16/10/2021, aproximadamente a las 04:00 horas, en el kilómetro 7 entre Tres Puertas y La Estrella vía de Manizales a Medellín, cuando el vehículo asegurado de placas **HKW-391**, conducido por el señor **JHOAN ALIRIO ALAYON AGUDELO** CC No. 1.088.276.999, quien adujo haber tenido un micro sueño y perder el control del vehículo, colisionando con el vehículo de placas **QAG-009**.
- Se estableció que, como resultado del accidente el vehículo asegurado de placas **HKW-391**, sufre daños en la parte frontal, afectando bómper delantero, capó, persiana, radiador, cubierta del radiador, puertas izquierdas, llanta y eje de llanta delantera izquierda, el vehículo de placas **QAG-009**, tercero involucrado, presenta daños en la parte frontal izquierda, que compromete el bómper, radiador, capó, vidrio panorámico, farolas, llanta delantera izquierda, eje de llantas entre otros.
- Se estableció que, en el accidente del vehículo asegurado de placas **HKW-391**, hubo procedimiento de Tránsito por parte de funcionarios adscritos a la Seccional de Tránsito y Transportes de Caldas.
- Se estableció que, en el accidente del vehículo asegurado de placas **HKW-391**, resultaron lesionados los señores JHON JAIRO MIRANDA RÍOS y su hermano OMAR DE JESUS MIRANDA, quienes fueron atendidos en el hospital local de Chinchiná Caldas.
- Se estableció que, los terceros involucrados en el accidente del vehículo asegurado de placas **HKW-391**, no tienen ningún tipo de relación con el asegurado, no se distinguen entre sí.
- Se concluye que, hay coherencia entre la versión del accidente aportada por el conductor del vehículo asegurado, el señor **JHOAN ALIRIO ALAYON AGUDELO** CC No. 1.088.276.999, en relación con las fotografías aportadas de la posición final de los vehículos y los daños que se presentaron en los mismos.
- Se concluye que, el conductor del vehículo asegurado de placas **HKW-391**, tuvo asesoría por parte del abogado Sebastián Henao, en representación de la aseguradora ALLIANZ.

Pago Confiable	X
Fraude	
Posible Objeción	
Vehículo Recuperado	
Indicador de Fraude	

<ul style="list-style-type: none"><li>Se concluye que, el conductor del vehículo asegurado de placas <b>HKW-391</b>, el señor <b>JHOAN ALIRIO ALAYON AGUDELO</b> CC No. 1.088.276.999 y el conductor del vehículo tercero involucrado de placas <b>QAG-009</b>, el señor <b>JHON JAIRO MIRANDA RÍOS</b> CC No. 70.079.941, <b>No</b> registran ningún tipo de antecedente, judicial, disciplinario o fiscal.</li><li>Se verificó en la página <a href="https://www.runt.com.co/ciudadano/consulta-histórico-vehicular">https://www.runt.com.co/ciudadano/consulta-histórico-vehicular</a>, donde se pudo establecer que el vehículo de placas <b>HKW-391</b>, se encuentra registrado ante la Secretaría de Movilidad de Bogotá D.C, a nombre de la señora <b>ISABEL DEL SOCORRO HENAO CASTRO</b> CC No. 29.380.906.</li></ul>	
--	--

1. INDICADORES DE FRAUDE
No se evidencian indicadores de fraude en el presente caso, en las actividades adelantadas preliminarmente.

2. RIESGO MORAL
<p>Verificadas las bases de datos públicas, respecto al conductor del vehículo asegurado de placas <b>HKW-391</b>, el señor <b>JHOAN ALIRIO ALAYON AGUDELO</b> CC No. 1.088.276.999 y el conductor del vehículo tercero involucrado de placas <b>QAG-009</b>, el señor <b>JHON JAIRO MIRANDA RÍOS</b> CC No. 70.079.941, se obtuvo los siguientes resultados:</p> <p>* Se verificó el servicio en línea de antecedentes penales y requerimientos judiciales en la página de la Policía Nacional, encontrando que el conductor del vehículo asegurado de placas <b>HKW-391</b>, el señor <b>JHOAN ALIRIO ALAYON AGUDELO</b> CC No. 1.088.276.999 y el conductor del vehículo tercero involucrado de placas <b>QAG-009</b>, el señor <b>JHON JAIRO MIRANDA RÍOS</b> CC No. 70.079.941, <b>No</b> tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales.</p> <p>*Se verificó el servicio en línea de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación, encontrando que el conductor del vehículo asegurado de placas <b>HKW-391</b>, el señor <b>JHOAN ALIRIO ALAYON AGUDELO</b> CC No. 1.088.276.999 y el conductor del vehículo tercero involucrado de placas <b>QAG-009</b>, el señor <b>JHON JAIRO MIRANDA RÍOS</b> CC No. 70.079.941, <b>No</b> registran antecedentes disciplinarios.</p> <p>*Se verificó el servicio en línea de la Contraloría General de la República, encontrando que el conductor del vehículo asegurado de placas <b>HKW-391</b>, el señor <b>JHOAN ALIRIO ALAYON AGUDELO</b> CC No. 1.088.276.999 y el conductor del vehículo tercero involucrado de placas <b>QAG-009</b>, el señor <b>JHON JAIRO MIRANDA RÍOS</b> CC No. 70.079.941, <b>No</b> se encuentran reportado como responsable fiscal.</p> <p>*Se verificó el servicio en línea de la Policía nacional, los antecedentes contravencionales, por violación a las normas de Convivencia y Seguridad Ciudadana, encontrando que el conductor del vehículo asegurado de placas <b>HKW-391</b>, el señor <b>JHOAN ALIRIO ALAYON AGUDELO</b> CC No. 1.088.276.999 y el conductor del vehículo tercero involucrado de placas <b>QAG-009</b>, el señor <b>JHON JAIRO MIRANDA RÍOS</b> CC No. 70.079.941, <b>No</b> registran antecedentes contravencionales a la fecha.</p> <p>*Verificado el sistema integrado de información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito (SIMIT), donde se estableció que el conductor del vehículo asegurado de placas <b>HKW-391</b>, el señor <b>JHOAN ALIRIO ALAYON AGUDELO</b> CC No.1.088.276.999 y el conductor del vehículo tercero involucrado de placas <b>QAG-009</b>, el señor <b>JHON JAIRO MIRANDA RÍOS</b> CC No. 70.079.941, No registran multas ni infracciones</p>

vigentes por violación a las normas de tránsito.

\*Se verificó en redes sociales, como son Facebook, Instagram, donde no se encontró ninguna información relacionada con los nombres y apellidos del conductor del vehículo asegurado de placas **HKW-391**, el señor **JHOAN ALIRIO ALAYON AGUDELO** CC No. 1.088.276.999 y el conductor del vehículo tercero involucrado de placas **QAG-009**, el señor **JHON JAIRO MIRANDA RÍOS** CC No. 70.079.941.

3. ACTORES PARTICIPES			
NOMBRE	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	ROL	NOTA NEXOS
XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX

4. PRUEBAS RECOLECTADAS
- Consultas en bases de datos públicas sobre antecedentes penales, disciplinarios, fiscales, RUT y RUNT.
  - Entrevista recepcionada al **JHOAN ALIRIO LAYON AGUDELO** CC No. 1.088.276.999.

5. ANÁLISIS DE MECANICA DE COLISIÓN

De acuerdo con la información suministrada por el conductor del vehículo asegurado en diligencia de entrevista, inspección ocular al vehículo asegurado, vehículo tercero involucrado, inspección ocular al lugar de los hechos, se puede interpretar preliminarmente la mecánica de colisión de la siguiente manera:

El vehículo asegurado de placas **HKW-391**, según lo expresado por su conductor, quien al parecer presentó un micro sueño, invade el carril del vehículo de placas QAG-009 (Tercero Involucrado) colisionando de frente con el mismo y haciendo que el vehículo tercero involucrado, se salga de la vía y colisione de frente con un árbol, presentando daños severos que comprometen la parte frontal izquierda de ambos vehículos.

6. LABORES CAMPO

Se realizó inspección ocular al vehículo de placas QAG-009, tercero involucrado, en compañía de su propietario, el señor **JHON ALEXIS MIRANDA MARTINEZ**, estableciendo que se encuentra en una bodega ubicada en la diagonal 52 No. 10-177 del municipio de Bello Antioquia, evidenciando que el mismo presenta afectación en la parte frontal izquierda, que compromete el bómper, radiador, capó, vidrio panorámico, farolas, llanta delantera izquierda, eje de llantas entre otros.



**Imagen. PLANO GENERAL:** La imagen muestra la bodega donde se encuentra el vehículo tercero involucrado de placas QAG-009, ubicada en la diagonal 52 No. 10-177 del municipio de Bello Antioquia.



Se realizó inspección ocular al vehículo asegurado de placas HKW-391, en el taller Andar Excelencia, ubicado en la carrera 48 No. 44-94 del municipio de Envigado Antioquia, estableciendo que el mismo, presenta daños estructurales, que comprometen la parte frontal izquierda, bómper, capó, llanta y eje de llanta delantera izquierda, puertas laterales izquierdas, guardabarros delantero izquierdo.

Una vez realizada inspección ocular al vehículo de placas QAG-009, tercero involucrado, en compañía del señor **JHON ALEXIS MIRANDA MARTINEZ**, se programó con el antes mencionado, realizar diligencia de entrevista a los señores JHON JAIRO MIRANDA RÍOS y su hermano OMAR DE JESUS MIRANDA, conductor y ayudante respectivamente, del vehículo de placas QAG-009, diligencia que se inició el día 05/11/2021 a las 09:00 horas en las instalaciones del Centro Comercial Florida de la ciudad de Medellín, pero luego de un dialogo telefónico sostenido entre el señor JHON ALEXIS MIRANDA MARTINEZ y su abogado de confianza Anderson López, de la firma de García y Manrique Abogados Asociados, el señor Jhon Alexis le sugiere al señor JHON JAIRO MIRANDA RÍOS, quien también es su señor padre, que no siga suministrando información, argumentando que el abogado les indica que no es oportuno en el momento realizar ninguna diligencia con sus apoderados, razón por la cual se suspende diligencia de entrevista.

Se realizó inspección ocular al lugar de los hechos y labores de vecindario, estableciendo que, el mismo está ubicado en la vía que conduce de Manizales a Medellín, cerca al sector conocido como Tres Puertas, se trata de una vía nacional.



Imagen muestra el árbol con el que colisionó el vehículo de placas **QAG-009**, tercero involucrado, después de haber chocado con el vehículo asegurado de placas **HKW-391**. (Diligencia de Inspección ocular al lugar de los hechos)



Imagen vehículo de placas **QAG-009**, tercero involucrado, instantes después de haber colisionado con un árbol, a causa del choque registrado inicialmente con el vehículo asegurado de placas **HKW-391** (Imagen aportada por el conductor del vehículo asegurado)

Se recepcionó diligencia de entrevista al conductor del vehículo asegurado de pacas HKW-391, el señor **JHOAN ALIRIO LAYON AGUDELO** CC No. 1.088.276.999, quien manifestó:

*“Mi nombre es Johan Alirio Alayon, yo era el conductor que iba manejando el carro que iba de Medellín a Pereira, a eso de las 6 y media de la tarde salimos de Medellín, yo soy profesor, estaba dando clases desde las 4 y media de la mañana, ese día me tocó madrugar bastante, las 6 y media me recoge el amigo mío, el dueño del carro, de nombre Julián Andrés López Serna, para disponernos a ir hacia Pereira, en La Pintada, paramos y comimos algo, eran más o menos como las 11 de la noche, de la Pintada en adelante manejé yo, ya habíamos pasado La Felisa, nos faltaba poquito para llegar como a Manizales, en ese tramo, ya eran más o menos como las 4 de la*

mañana, en toda una recta, sufrí un micro sueño, cuando levante el ojo, yo iba igual muy despacio, cuando intenté reaccionar, el carro ya estaba encima, el otro vehículo siempre iba un poquito rápido, por eso el golpe como tan aparatoso, el carro en el impacto salió como disparado hacia el otro lado, impactó con un árbol, como yo iba despacio el carro que yo conducía, quedó prácticamente en el lugar del impacto, porque el golpe fue como con el lado de mi puerta, rompió la tijera, no perdí el control del carro ni nada, el carro quedo ahí, ya después nos bajamos, auxiliamos a las personas, yo de una llamé a la ambulancia, pues eso fue lo que pasó. PREGUNTADO. Diga si usted alcanzó a invadir el carril del vehículo con el cual colisionó. CONTESTO. Como fue un micro sueño, no estoy seguro si invadía el carril del otro carro. PREGUNTADO. Diga si aparte de las personas que se desplazaban en el otro vehículo, hubo más lesionados. CONTESTO. Si, mi novia de nombre Laura cristina valencia, sufrió una luxación en el coxis, pero el día del accidente no fue atendida de urgencias, porque solo sentía un dolor leve, al día siguiente el dolor era más fuerte, fue a urgencias, pero la atendieron fue por la EPS. PREGUNTADO. Diga cómo era la iluminación en el lugar del accidente. CONTESTO. No había iluminación, era muy oscuro. PREGUNTADO. Diga si usted o el propietario del vehículo tienen el croquis o informe de accidente de tránsito. CONTESTO. No, no lo tengo. PREGUNTADO. Diga si es habitual que usted conduzca el vehículo de su amigo Julián Andrés López Serna. CONTESTO. No, nunca, solo nos turnamos para conducir ese día, porque íbamos para Pereira, yo en Medellín me muevo es en mi moto. PREGUNTADO. Diga qué tipo de actividad iban a realizar en Pereira. Contesto. Íbamos A visitar unos familiares. PREGUNTADO. Diga si tiene algo más que agregar corregir o enmendar a la presente diligencia. CONTESTO. No, no siendo otro el objeto de la presente se da por terminado una vez terminada y leída por los que en ella intervinieron."

7. RECOMENDACIONES Y PLANES DE MEJORA
8. ANEXOS
<ul style="list-style-type: none"><li>Consultas en bases de datos públicas sobre antecedentes penales, disciplinarios, fiscales, RUT y RUNT.</li><li>Entrevista recepcionada al señor <b>JHOAN ALIRIO LAYON AGUDELO</b> CC No. 1.088.276.999.</li></ul>