

## ALBUM FOTOGRAFICO

<b>TAREA</b>	4776
<b>ASEGURADO</b>	ISABEL DEL SOCORRO HENAO CASTRO
<b>PLACA</b>	HKW-391
<b>FECHA DE LOS HECHOS</b>	16-10-2021
<b>LUGAR DE LOS HECHOS</b>	KILOMETRO 7 VIA MANIZALES MEDELLIN



**Imagen No. 01: PLANO MEDIO:** La imagen muestra el vehículo asegurado de placas HKW-391 el día del accidente, evidenciando daños en la parte frontal izquierda del mismo (*Fotografía suministrada por el conductor del vehículo asegurado, el señor JHOAN ALIRIO ALAYON AGUDELO*).



**Imagen No. 02 PLANO MEDIO:** La imagen muestra la posición final del vehículo de placas QAG-009, tercero involucrado, después de haber chocado con un árbol, previamente había colisionado con el vehículo asegurado (*Fotografía suministrada por el conductor del vehículo asegurado, el señor JHOAN ALIRIO ALAYON AGUDELO*).



**Imagen No. 03. PLANO MEDIO:** La imagen muestra la parte frontal del vehículo asegurado de placas HKW-391, se evidencia la afectación que presenta en el bómper, persiana, radiador, soporte del radiador, capó, llanta y eje de llanta delantera izquierda (*Fotografía obtenida en diligencia de inspección ocular al vehículo en el taller Andar Excelencia del municipio de Envigado*).



**Imagen No. 04. PLANO MEDIO:** La imagen muestra la parte trasera del vehículo asegurado de placas HKW-391, no se evidencian daños causados por el accidente en esta parte (*Fotografía obtenida en diligencia de inspección ocular al vehículo en el taller Andar Excelencia del municipio de Envigado*).



**Imagen No. 05 PLANO MEDIO:** La imagen muestra la parte lateral derecha del vehículo asegurado de placas HKW-391, no se evidencian daños significativos causados por el accidente en esta parte (*Fotografía obtenida en diligencia de inspección ocular al vehículo en el taller Andar Excelencia del municipio de Envigado*).



**Imagen No. 06. PLANO MEDIO:** La imagen muestra la parte lateral izquierda del vehículo asegurado de placas HKW-391, se evidencia la afectación que presenta en el bómper, persiana, radiador, soporte del radiador, capó, llanta y eje de llanta delantera izquierda, puertas y paral izquierdo (*Fotografía obtenida en diligencia de inspección ocular al vehículo en el taller Andar Excelencia del municipio de Envigado*).



**Imagen No. 07 . PLANO MEDIO:** La imagen muestra la parte delantera izquierda del vehículo asegurado de placas HKW-391, se evidencia la afectación que presenta en el bómper, llanta y eje de llanta delantera izquierda, puertas y paral izquierdo persiana, radiador, soporte del radiador, capó, (*Fotografía obtenida en diligencia de inspección ocular al vehículo en el taller Andar Excelencia del municipio de Envigado*).



**Imagen No. 08 DE DETALLE:** La imagen muestra la parte donde se presentó mayor afectación al vehículo asegurado de placas HKW-391, se evidencia daños que comprometen, el bómper, llanta y eje de llanta delantera izquierda, persiana, radiador, soporte del radiador, (*Fotografía obtenida en diligencia de inspección ocular al vehículo en el taller Andar Excelencia del municipio de Envigado*).






**Imagen NO. 09 DE DETALLE:** La imagen muestra la parte donde se presentó mayor afectación al vehículo asegurado de placas HKW-391, se evidencia daños que comprometen, el bómper, llanta y eje de llanta delantera izquierda, persiana, radiador, soporte del radiador, (Fotografía obtenida en diligencia de inspección ocular al vehículo en el taller Andar Excelencia del municipio de Envigado).



**Imagen No. 10. PLANO MEDIO:** La imagen muestra la parte frontal del vehículo asegurado de placas HKW-391, donde se observa su placa de identificación externa, la cual al parecer fue expulsada en el accidente (Fotografía obtenida en diligencia de inspección ocular al vehículo en el taller Andar Excelencia del municipio de Envigado).



**Imagen NO. 11. DE DETALLE:** La imagen muestra el número de chasis del vehículo asegurado de placas HKW-391 (Fotografía obtenida en diligencia de inspección ocular al vehículo en el taller Andar Excelencia del municipio de Envigado).



**Imagen No. 12. PLANO MEDIO:** La imagen muestra los tiquetes de peaje con fecha 16/10/2021, encontrados en el interior del vehículo asegurado (Fotografía obtenida en diligencia de inspección ocular al vehículo en el taller Andar Excelencia del municipio de Envigado).

**IMÁGENES CORRESPONDEN A LA INSPECCIÓN OCULAR REALIZADA AL VEHÍCULO DE PLACAS QAG-009 TERCERO INVOLUCRADO**



**Imagen NO. 13. PLANO MEDIO:** La imagen permite apreciar los daños presentados en el vehículo de placas QAQG-009 (Tercero Involucrado) en la parte frontal, los cuales comprometen el bómper delantero, persiana, radiador, soporte del radiador, capó, farolas. *(Fotografía obtenida en diligencia de inspección ocular al vehículo tercero involucrado, en una bodega ubicada en la Diagonal 52 No. 10-177 municipio de Bello ).*



**Imagen No. 14. PLANO MEDIO:** La imagen permite apreciar la parte trasera del vehículo de placas QAQG-009 (Tercero Involucrado), donde no se evidencian daños. *(Fotografía obtenida en diligencia de inspección ocular al vehículo tercero involucrado, en una bodega ubicada en la Diagonal 52 No. 10-177 municipio de Bello ).*



**Imagen NO. 15. PLANO MEDIO:** La imagen muestra la parte lateral derecha del vehículo tercero involucrado de QAG-009. *(Fotografía obtenida en diligencia de inspección ocular al vehículo tercero involucrado, en una bodega ubicada en la Diagonal 52 No. 10-177 municipio de Bello ).*



**Imagen No. 16. PLANO MEDIO:** La imagen muestra el lugar exacto del golpe recibido por el vehículo tercero involucrado de QAG-009 al chocar con un árbol *(Fotografía obtenida en diligencia de inspección ocular al vehículo tercero involucrado, en una bodega ubicada en la Diagonal 52 No. 10-177 municipio de Bello ).*





**Imagen NO. 17. PLANO MEDIO:** La imagen muestra los daños presentados en el capó del vehículo tercero involucrado de QAG-009 (Fotografía obtenida en diligencia de inspección ocular al vehículo tercero involucrado, en una bodega ubicada en la Diagonal 52 No. 10-177 municipio de Bello ).



**Imagen No. 18. DE DETALLE:** La imagen muestra los residuos de pintura gris dejados en la parte frontal izquierda del vehículo tercero involucrado de QAG-009, después de impactar con la parte delantera izquierda del vehículo asegurado (Fotografía obtenida en diligencia de inspección ocular al vehículo tercero involucrado, en una bodega ubicada en la Diagonal 52 No. 10-177 municipio de Bello ).



**Imagen NO. 19. DE DETALLE:** La imagen muestra la ausencia de la llanta delantera izquierda del vehículo tercero involucrado de QAG-009 (Fotografía obtenida en diligencia de inspección ocular al vehículo tercero involucrado, en una bodega ubicada en la Diagonal 52 No. 10-177 municipio de Bello ).



**Imagen No. 20 PLANO MEDIO:** La imagen muestra la bodega donde se encuentra el vehículo tercero involucrado de QAG-009 (Fotografía obtenida en diligencia de inspección ocular al vehículo tercero involucrado, en una bodega ubicada en la Diagonal 52 No. 10-177 municipio de Bello ).

## IMÁGENES CORRESPONDEN A LA INSPECCIÓN OCULAR AL LUGAR DE LOS HECHOS



**Imagen NO. 21. PLANO GENERAL:** La imagen muestra el lugar de los hechos, a la derecha se observa el árbol con el que colisionó en segunda instancia el vehículo tercero involucrado de QAG-009, la flecha indica el sentido de la vía hacia Medellín (*Fotografía obtenida en diligencia de inspección ocular al lugar de los hechos, realizada en el kilómetro 7 vía Manizales-Medellín*).



**Imagen No. 22. PLANO MEDIO:** La imagen muestra el lugar de los hechos, se observa señas en el árbol con el que colisionó en segunda instancia el vehículo tercero involucrado de QAG-009, la flecha indica el sentido de la vía hacia Medellín (*Fotografía obtenida en diligencia de inspección ocular al lugar de los hechos, realizada en el kilómetro 7 vía Manizales-Medellín*).



**Imagen NO. 23. PLANO GENERAL:** La imagen muestra en el círculo, el lugar de la colisión del vehículo asegurado con el tercero involucrado, la flecha muestra la dirección que toma el vehículo tercero involucrado de QAG-009 hacia la posición final (*Fotografía obtenida en diligencia de inspección ocular al lugar de los hechos, realizada en el kilómetro 7 vía Manizales-Medellín*).



**Imagen No. 24. PLANO GENERAL:** La imagen muestra el lugar de los hechos, la flecha muestra el sentido que llevaba el vehículo asegurado, Medellín Manizales, (*Fotografía obtenida en diligencia de inspección ocular al lugar de los hechos, realizada en el kilómetro 7 vía Manizales-Medellín*).





**Imagen NO. 25. DE DETALLE:** La imagen muestra vestigios o pequeñas partículas de pintura blanca ubicados alrededor del árbol con el que impactó el vehículo tercero involucrado (*Fotografía obtenida en diligencia de inspección ocular al lugar de los hechos, realizada en el kilómetro 7 vía Manizales-Medellín*).



**Imagen No. 26. DE DETALLE:** La imagen muestra partes de plástico negro, ubicados alrededor del árbol con el que impactó el vehículo tercero involucrado. (*Fotografía obtenida en diligencia de inspección ocular al lugar de los hechos, realizada en el kilómetro 7 vía Manizales-Medellín*).