

Bogotá, 02 de noviembre 2021

SOLICITUD 7 -
correcciones.

Señores
PRONTEX S.A.S.
Atn: Elkin Ramirez
Representante Legal
Ciudad

**ASUNTO: Correcciones y acabados contrato de prestación de servicios para
demolición y fundición sobre placa de parqueadero (630 m2) del edificio
chico 94**

Apreciados señores,

Por medio del presente nos dirigimos a ustedes con el fin de informarles sobre el resultado del recorrido realizado el día de hoy 02-11-2021, en compañía del Ing. Daniel Críales, en el cual se evidencian áreas en las cuales se debe hacer intervenciones de acabados y detalles, así:


1. Remate general de pintura parqueadero.

Se evidencia en varios puntos del parqueadero levantamientos de pintura que deben ser corregidos:



T: +57 (1) 218 24 70
F: +57 (1) 622 50 40

Cra. 11 A # 94-45
Oficina 401
Bogotá, Colombia





CONTEMPO 2. Acabado y aseo ingreso shut de basuras y deposito

GREEN & GOLD
BUSINESS ECO-NOMY

Se evidencia que no se ha realizado la terminacion de borde ni el aseo de las zonas deposito y shut de basuras.




3. Terminación y funcionamiento puerta corredera planta eléctrica.

Se evidencia que la puerta de planta eléctrica no quedo funcionando en buenas condiciones y el terminado no es adecuado.



T: +57 (1) 218 24 70
F: +57 (1) 622 50 40

Cra. 11 A # 94-45
Oficina 401
Bogotá, Colombia







CONTEMPO

GREEN & GOLD.
BUSINESS ECO-NOMY

4. Terminación general del piso.


Se evidencian zonas del parqueadero donde el acabado esta en perfectas condiciones, pero hay áreas en las cuales se evidencia que la terminación no es adecuada, se evidencian marcas de llantas de carretilla, grumos y sobresaltos.

Adicionalmente la terminación del sifón frente al ingreso vehicular no se encuentra en buenas condiciones.



5. Terminación y empozamiento de agua ingreso.

Se evidencia que hay un empozamiento de agua en el área de ingreso vehicular.



T: +57 (1) 218 24 70
F: +57 (1) 622 50 40

Cra. 11 A # 94-45
Oficina 401
Bogotá, Colombia






CONTEMPO

Green&GOLD.
BUSINESS ECO-NO


6. Taponamiento en rejilla en ingreso vehicular.

Se evidencia que en la rejilla de ingreso vehicular hay bastantes desechos de material, tales como, cemento, arena, piedras, lo que genera taponamientos y no permite que el agua fluya.



7. Terminación acceso peatonal.

Se evidencia que la terminación hacia el acceso peatonal no es adecuada.



T: +57 (1) 218 24 70
F: +57 (1) 622 50 40

Cra. 11 A # 94-45
Oficina 401
Bogotá, Colombia






CONTEMPO 8. Puerta ingreso a cuarto de maquinas


Green&Gold
BUSINESS ECO-NOMY

Se evidencia que la fundicion de la nueva placa no permite la apertura de la puerta, lo cual representa un riesgo bastante alto si se presenta algun accidente en esta area.




9. Taponamiento sifones canal lateral

Se evidencia que los sifones del canal lateral se encuentran taponados por material escombros de la obra, lo que genera que el agua se estanque y se moje el área de parqueo.



T: +57 (1) 218 24 70
F: +57 (1) 622 50 40

Cra. 11 A # 94-45
Oficina 401
Bogotá, Colombia






CONTEMPO

GREEN & GOLD.
BUSINESS ECO-NOISE

10. Terminación borde contra bodegas.

Se evidencia que la terminación de espacio no se encuentra con un acabado adecuado.




11. Pintura muro de Drywall

Se evidencia que aun no se pinta el muro de Drywal afectado durante la obra.



Agradecemos su respuesta sobre los temas pendientes, de este modo coordinar con el cliente las adecuaciones pendientes.


JUAN DAVID BELLO ORTIZ
Administrador delegado

T: +57 (1) 218 24 70
F: +57 (1) 622 50 40

Cra. 11 A # 94-45
Oficina 401
Bogotá, Colombia

