

INFORMACIÓN DEL CASO 12342 - REGIONAL VALLE DEL CAUCA

REPORTE INICIACIÓN DE CASO 85860

1. DATOS RECIBIDOS EN EL REPORTE

Regional	VALLE DEL CAUCA	Número	12342
Departamento	VALLE DEL CAUCA	Ciudad	CALI
Tipo de evento	LESIONES	Fecha/hora	2022-05-16 17:01
Dirección	CARRERA 12 CON CALLE 33A		
Empresa	TRANSPORTES LÍNEAS DEL VALLE S.A.S		
Placa	SKR112	Número interno	
Conductor	JUAN DAVID CAICEDO ENCARNCION		

2. INFORMACIÓN GENERAL RECIBIDA PARA LA ASISTENCIA

EL DÍA 16 DE MAYO DEL 2022, SIENDO LAS 17:01 HORAS, SE RECIBIÓ REPORTE POR PARTE DEL COORDINADOR DE TURNO (ANDREA CAÑÓN), DE UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO, TIPO LESIONES, UBICADO EN LA CARRERA 12 CON CALLE 33A , EN EL QUE SE VIO INVOLUCRADO UN VEHÍCULO DE PLACAS SKR112 , AFILIADO A LA EMPRESA TRANSPORTES LINEAS DEL VALLE S.A.S , EL CUAL ERA CONDUCIDO POR EL SEÑOR JUAN DAVID CAICEDO ENCARNCION , CON NUMERO DE CÉDULA 1061436587 , CON NÚMERO DE CELULAR 3116694347 , AFILIADO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS MUNDIAL .

3. RESPONSABLE DEL CASO

Investigador	AZCARATE CARDONA KEVIN ANDRES		
Identificación	1192907733	Código	286
Móvil	14	Base	CALI

INFORME EJECUTIVO DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO

Conciliado	NO	Fecha/Hora Hechos	2022-05-16 15:59
Lugar de los Hechos	CALLE 33A CON CARRERA 12		
Fecha Inspección	2022-05-16	Empresa	TRANSPORTES LÍNEAS DEL VALLE S.A.S
Placa	SKR112	Número Interno	
Conductor	JUAN DAVID CAICEDO ENCARNCION		
Móvil	14	Base	CALI
Investigador 1	AZCARATE CARDONA KEVIN ANDRES	Investigador 2	

EVENTOS

Evento N° 1	LESIONES		
-------------	----------	--	--

ACCIDENTES

Accidente N° 1	COLISIÓN		
----------------	----------	--	--

COLISIONES

NINGUNA

OBJETO FIJO

NINGUNO

INFORMACIÓN DEL CASO 12342 - REGIONAL VALLE DEL CAUCA

CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR DE LOS HECHOS

Área	URBANA
SECTORES	
NINGUNO	
ZONAS	
NINGUNA	
DISEÑOS	
NINGUNA	
Tiempo	NORMAL
DESCRIPCIÓN DE CÓMO ENCONTRÓ LA ESCENA	
LOS VEHÍCULO SE ENCONTRARON EN POSICIÓN ARTIFICIAL HUBO PRESENCIA DE AGENTE DE TRANSITO.	
OBSERVACIONES	
SE REALIZA INFORME DE TRANSITO DEBIDO A QUE RESULTAN 1 PERSONA LESIONADA EL AYUDANTE DEL VEHÍCULO EMP 01. NO SE REALIZA TOPOGRAFIA DE DAÑOS YA QUE LOS VEHÍCULOS SE ENCONTRABAN LISTOS PARA SER INMOVILIZADOS.	

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA 1

GEOMÉTRICAS			
A	RECTA	B	PLANA
Pendiente		C	
Utilización	UN SENTIDO	Calzada	UNA
Carriles	DOS	Material	ASFALTO
ESTADOS			
Estado N° 1	BUENO		
CONDICIONES			
Condición N° 1	SECA		
Iluminación			
Iluminación A		Iluminación B	
CONTROLES			
NINGUNO			
Semáforo Vehicular	OPERANDO	Color	
Semáforo Peatonal		Color	
SEÑALES AEREAS			
NINGUNA			
DEMARCACIÓN			
NINGUNA			
VISUAL DISMINUIDA			
NINGUNA			

INFORMACIÓN DEL CASO 12342 - REGIONAL VALLE DEL CAUCA

FOTOS

Vía	CARRERA 12 SENTIDO OCCIDENTE-ORIENTE	Sentido	OCCIDENTE-ORIENTE
Observación	FOTOGRAFÍA DE PLANO GENERAL DE VÍA SENTIDO OCCIDENTE ORIENTE DE LA POSIBLE RUTA VEHICULAR DEL EMP02		



Vía	CARRERA 12 SENTIDO ORIENTE-OCCIDENTE	Sentido	ORIENTE-OCCIDENTE
Observación			

INFORMACIÓN DEL CASO 12342 - REGIONAL VALLE DEL CAUCA



CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA 2

GEOMÉTRICAS

A	RECTA	B	PLANA
Pendiente		C	CON ACERA
Utilización	UN SENTIDO	Calzada	DOS
Carriles	DOS	Material	ASFALTO

ESTADOS

Estado N° 1	BUENO		
-------------	-------	--	--

CONDICIONES

Condición N° 1	SECA		
Iluminación			
Iluminación A		Iluminación B	

CONTROLES

NINGUNO

INFORMACIÓN DEL CASO 12342 - REGIONAL VALLE DEL CAUCA

Semáforo Vehicular		Color	
Semáforo Peatonal		Color	

SEÑALES AEREAS

NINGUNA

DEMARCACIÓN

NINGUNA

VISUAL DISMINUIDA

NINGUNA

FOTOS

Vía	CALLE 33A	Sentido	SUR-NORTE
Observación	FOTOGRAFÍA DE PLANO GENERAL DE LA VÍA EN SENTIDO SUR NORTE, DE LA POSIBLE RUTA VEHICULAR DEL EMP01		



Vía	CARRERA 12 VÍA NORTE-SUR	Sentido	NORTE-SUR
Observación			

INFORMACIÓN DEL CASO 12342 - REGIONAL VALLE DEL CAUCA



DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DE LOS EMP Y/O EF

EMP y/o EF	Ubicación y Descripción	Imagen
0.0	EN ESTA FOTOGRAFIA AEREA SE PUEDE OBSERVAR LAS VIAS INVOLUCRADAS DONDE TRANSITABAN LOS VEHICULOS EN SUS DIFERENTES SENTIDOS	

INFORMACIÓN DEL CASO 12342 - REGIONAL VALLE DEL CAUCA

1.01

FOTOGRAFÍA DE PLANO GENERAL, DONDE SE UBICÓ EN POSICIÓN ARTIFICIAL, UN VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS SKR1123, MARCA NISSAN, LÍNEA CABSTAR TL 1.35, MODELO 2003, CLASE BUSETA, COLOR BLANCO AZUL ROJO, TIPO CERRADA, DE SERVICIO PÚBLICO, CON NÚMERO INTERNO 2498, EL CUAL FUE CATALOGADO COMO EMP 01, EL CUAL PRESENTÓ LOS SIGUIENTES DAÑOS:



1.02

EN ESTÁ FOTOGRAFÍA DE PRIMER PLANO SE PUEDE OBSERVAR LOS DAÑOS DEL EMP 01 EN LA ZONA TRASERA, 1/3 A LA IZQUIERDA, SOBRE LA LÍNEA DEL CINTURÓN HASTA EL PISO, PRESENTA DAÑOS EN EL PARAL, ROTURA.



1.03

EN ESTÁ FOTOGRAFÍA DE PRIMER PLANO SE PUEDE OBSERVAR LOS DAÑOS DEL EMP 01 SECCIÓN TRASERA, 1/3 A LA DERECHA EN LA CARROCERÍA, PRESENTA DESPRENDIMIENTO DE PINTURA, SOBRE LA LÍNEA DEL CINTURÓN HASTA EL PISO



INFORMACIÓN DEL CASO 12342 - REGIONAL VALLE DEL CAUCA

1.04	EN ESTÁ FOTOGRAFÍA DE PRIMER PLANO SE PUEDE OBSERVAR LOS DAÑOS DEL EMP 01 EN LA ZONA TRASERA , 1/3 A LA IZQUIERDA, SOBRE LA LÍNEA DEL CINTURÓN HASTA EL PISO, PRESENTA DAÑOS EN EL BOMPER ,ROTURA.	
2	FOTOGRAFÍA DE PLANO GENERAL, DONDE SE UBICÓ EN POSICIÓN ARTIFICIAL , UN VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS SPY096, MARCA VOLKSWAGEN, LÍNEA 9150 OD , MODELO 2013, CLASE BUS, COLOR VERDE BLANCO NARANJA , TIPO CERRADA , DE SERVICIO PÚBLICO, CON NÚMERO INTERNO 873 , EL CUAL FUE CATALOGADO COMO EMP 02, EL CUAL PRESENTÓ LOS SIGUIENTES DAÑOS:	
2.01	EN ESTÁ FOTOGRAFÍA DE PRIMER PLANO SE PUEDE OBSERVAR LOS DAÑOS DEL EMP 02 EN EL ZONA LATERAL LADO DERECHO EN LA PUERTA DE INGRESO PASAJEROS ,PRESENTA DESPRENDIMIENTO DE PINTURA , SOBRE LA LÍNEA DEL CINTURÓN HASTA EL PISO	

INFORMACIÓN DEL CASO 12342 - REGIONAL VALLE DEL CAUCA

2.02

EN ESTÁ FOTOGRAFÍA DE PRIMER PLANO SE PUEDE OBSERVAR LOS DAÑOS DEL EMP 02 EN EL ZONA LATERAL LADO DERECHO EN LA PUERTA DE INGRESO PASAJEROS ,PRESENTA POLIFRAGMENTACION, SOBRE LA LÍNEA DEL CINTURÓN HASTA EL PISO



2.03

EN ESTÁ FOTOGRAFÍA DE PRIMER PLANO SE PUEDE OBSERVAR LOS DAÑOS DEL EMP 02 EN EL ZONA LATERAL LADO DERECHO EN LA CARROCERÍA ,PRESENTA RAYONES , SOBRE LA LÍNEA DEL CINTURÓN HASTA EL PISO



3.0

FOTOGRAFÍA DE DOCUMENTO RADICADO CÁMARA DE ESTABLECIMIENTO

