

médico del corregimiento de **REMOLINO**. De inmediato procedemos a retirar a los curiosos, acordonar el área, dando aplicación del método de recolección de E.M.P y E.F punto a punto, fijación fotográfica, de igual forma procedo a realizar el bosquejo topográfico utilizando el método de plano cartesiano posteriormente se procede a realizar inspección al lugar de los hechos, tratándose de un tramo de vía de doble sentido vial, con bermas, una calzada, doble línea central continua, dos carriles, en condiciones seca, sin iluminación artificial, línea central amarilla continua y líneas de borde blancas, en el Carril Sur- Norte, hayan los E.M.P y E.F que corresponde a un vehículo (1 y 2). Luego nos trasladamos al Centro Medico del corregimiento de Remolino para constatar y verificar el estado de los lesionados, informándonos los médicos de turno, que EL señor, **FELIZ ANTONIO VERA OCAMPO**, identificado con cedula de ciudadanía número 16595337 de Cali, natural de Caicedonia (valle), 60 años de edad, casado, hijo de Antonio y Magnolia, bachiller, ocupación conductor, residente en la carrera 32 N° 8-30 apartamento 202 barrio el cedro de la ciudad de Cali, ubicable en el celular número 3155663647. Sin más datos. Quien presenta fractura de cadera, fractura de rodilla medio abierta, trauma en la muñeca derecha, se nos manifiesta que va hacer remitido a la ciudad de Popayán debido a la gravedad de sus heridas, Se procede a solicitarles a los médicos que realizaron la valoración médica respectivamente que se le practique dictamen médico legal de embriaguez a los conductores de los vehículos involucrados, también se procede a verificar por el estado de salud del acompañante del vehículo tipo camión la señora **MARTHA QUIÑONES**, identificada con cedula de ciudadanía 31475736 de Yumbo valle, natural de Tumaco Nariño, 46 años de edad, residente en la carrera 39c N° 54-40 barrio el vallado de la ciudad de Cali, ubicable en el celular número 3154167787, sin más datos quien presenta fractura trauma en la muñeca derecha. se procede a continuar con las diligencias judiciales de tránsito para ser dejado a disposición de la autoridad competente FISCALÍA MERCADERES.

6. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL INDICIADO/IMPUTADO (Cuando sea más de un Indiciado diligencie anexo)

Capturado? ☐ NO ☐ Fecha D   M   A   Hora:

Lugar de Reclusión:

Fecha en que es puesto a disposición del Fiscal D   M   A   Hora:

Primer Nombre:  Segundo Nombre:

Primer Apellido:  Segundo Apellido:

Alias:  N/A

Documento de Identidad C.C. ☐ Otra  No.  de

Edad:  Años. Género: M ☐ F ☐ Fecha de nacimiento: D   M   A

Características morfofotográficas:

7. DATOS DE LA VÍCTIMA -1 (Únicamente si no está contenido en otro formato)

Primer Nombre \_\_\_\_\_ Segundo Nombre \_\_\_\_\_  
Primer Apellido \_\_\_\_\_ Segundo Apellido \_\_\_\_\_  
Documento de Identidad C.C. ☐ Otra \_\_\_\_\_ No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
Edad: [ ] [ ] Años. Género: M \_\_\_ F \_\_\_ Fecha de nacimiento: D [ ] [ ] M [ ] [ ] A [ ] [ ] [ ] [ ]  
Lugar de nacimiento País \_\_\_\_\_ Departamento \_\_\_\_\_ Municipio \_\_\_\_\_  
Profesión u oficio \_\_\_\_\_ Estado civil \_\_\_\_\_  
Dirección \_\_\_\_\_ Teléfono \_\_\_\_\_  
Relación con el indiciado \_\_\_\_\_

8 DATOS DE LOS TESTIGOS

Nombres y apellidos	Identificación	Dirección y teléfono



9 DILIGENCIAS ADELANTADAS

INSPECCION DEL LUGAR DE LOS HECHOS, FIJACION FOTOGRAFICA, INFORME DE ACCIDENTE DE TRANSITO, ACTA DE INMOVILIZACION DE VEHICULO, INSPECCION A VEHICULO, ÁLBUM FOTOGRÁFICO, SOLICITUD ANALISIS A VEHICULO, DICTAMEN DE EMBRIAGUEZ, ROTULO Y CADENA DE CUSTODIA.

10 DESCRIPCIÓN DE EMP y EF RECOLECTADOS: (Indique sitio de remisión bajo Cadena de Custodia)

Vehículo tractocamion de placas TPM520, marca KENWORTH, modelo 2002,color azul, numero de chasis 3WK0DR0XX2F889885 y numero de motor 06R0661488  
Vehículo camión de placas VCL925, marca Chevrolet, de color blanco, modelo 2007 con número de chasis 9GDNHR5567B009241 y número de motor 468482

11 VEHÍCULOS (diligencie informe técnico sólo si es útil)

Marca	Clase	Color	Propietario	PLACA
kenworth	tractocamion	azul	T.C.C.	TPM520
Chevrolet		chevrolet	DUANA Y CIA LTDA	VCL925



DATOS RELACIONADOS CON BIENES DEL INDICIADO

Tipo de bien	Identificación del bien	Dirección

Entidad Financiera	Tipo de Cuenta	Número de cuenta	Sede de la cuenta

12 ANEXOS

INFORME POLICIAL DE ACCIDENTE DE TRANSITO,DICTAMENES DE EMBRIAGUEZ A CONDUCTORES, Y

ALBUM FOTOGRÁFICO

13 SERVIDOR DE POLICÍA JUDICIAL

Entidad	Código	Grupo de PJ	Servidor
POLICIA NACIONAL		UNIR 23-05	PT. QUIÑONES GAMBOA MARLON JAIR

Firma,



INSPECCIÓN AL LUGAR DE LOS HECHOS DELITO: LESIONES PERSONALES EN ACCIDENTE DE TRANSITO									
USO EXCLUSIVO POLICIA JUDICIAL									
N° CASO									
No. Expediente CAD		1	9	4	5	0	6	1	0
		7	3	6	0	2	0	1	6
		8	0	0	2	2			
		Dpto.		Mpio		Ent		U. Receptora	
		Año		Consecutivo					

ACTA DE INSPECCIÓN A LUGARES -FPJ-9-									
Diligencie este formato cuando inspeccione el lugar del hecho u otros distintos									
Departamento	CAUCA	Municipio	MERCADERES	Fecha	16/02/2016	Hora:	0	7	2
0									

**1. Destino del informe: FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN MERCADERES-CAUCA**  
Conforme a lo establecido en los artículos 209, 255, 257, 261 y 275 del C.P.P. me permito rendir el siguiente informe.

**2. Objetivo de la diligencia:** Documentación fotográfica en diligencia de Inspección al lugar de los hechos.

**Dirección en donde se realiza la actuación:** Se trata de un tramo de vía de geometría curva, una calzada, dos carriles, de doble sentido de utilización vial, con bermas, con señalización horizontal consistente en líneas horizontales longitudinales continuas color blanco que delimitan la calzada en ambos sentidos viales Pasto - Mojarras y Viceversa, con línea horizontal longitudinal continua color amarillo que separa los carriles de circulación vehicular; las anteriores en Regular estado de conservación, material asfalto en buen estado, el sector no cuenta con iluminación artificial, al momento de los hechos tiempo normal.

**Ruta 25 Panamericana, tramo 02, Pasto - Mojarras, Kilómetro 108+150,** para la presente se toman ambos sentidos viales, consta de una calzada, con dos carriles los cuales en su orden miden:

**Total Calzada:** De borde externo a borde externo de las líneas continuas color blanco 7.40 metros.

**Señalización Vertical:** Al momento de realizar la inspección al lugar de ocurrencia del accidente en el sentido vial Pasto - Mojarras, No hay señales verticales en el lugar de ocurrencia del evento.

**Señalización Horizontal:** Consistente en líneas longitudinales continuas color blanco de demarcación y limitación de carril, en buen estado de conservación, posee demarcación de carril consistente en línea longitudinal continua para ambos sentidos de circulación: la anterior señalización no autoriza realizar maniobras de adelantamiento en ambos sentidos.

**4. Actuaciones realizadas:** Fijación fotográfica en diligencia de inspección al lugar de los hechos practicada en la vía pública sobre VÍA PANAMERICANA, RUTA 25, TRAMO 02, PASTO - MOJARRAS, KILOMETRO 108+150 J.C. SDICCIÓN MUNICIPIO DE MERCADERES CAUCA.

**5. Toma de muestras:** NINGUNA


**6. Descripción clara y precisa de la forma, técnica e instrumentos utilizados:** Se realizo fijación fotográfica en la diligencia sobre la vía Pasto - Mojarras kilómetro 108+150, vía pública, rural, doble sentido de circulación de geometría curva, para la fijación fotográfica de la diligencia se utilizo una cámara fotográfica digital.

**7. Resultados de la actividad Investigativa (Descripción clara y precisa de los resultados)**

Se llega al lugar en mención el día 16-02-2016 a las 07:20 horas, el personal de la Dirección de Tránsito y Transporte, adscrito Unidad de Intervención y Reacción UNIR 23-05 Mojarras, procede a realizar la fijación topográfica consignando la información en el documento correspondiente, se realiza el registro fotográfico de la vía.


INSPECCIÓN AL LUGAR DE LOS HECHOS DELITO: LESIONES PERSONALES EN ACCIDENTE DE TRANSITO

FOTOGRAFIA 01



FOTOGRAFIA 01, Imagen N° 1 tomada en el sentido vial Mojarras - Pasto, se aprecia el lugar, se visualiza una calzada con dos carriles, señalización horizontal líneas longitudinales horizontales de borde de carril continuas color blanco, con línea horizontal longitudinal continua color amarillo que delimita los dos carriles de circulación vehicular, bermas y cunetas.


FOTOGRAFIA 02



FOTOGRAFIA 02, Imagen N° 2 tomada desde la parte lateral derecha de la vía Mojarras Pasto, se aprecia el lugar, se visualiza una calzada con dos carriles, señalización horizontal líneas longitudinales horizontales de borde de carril continuas color blanco, con línea horizontal longitudinal continua color amarillo que delimita los dos carriles de circulación vehicular, bermas y cunetas.




FOTOGRAFIA 01



FOTOGRAFÍA 01, Imagen N° 1 tomada en el sentido vial Mojarras - Pasto, se aprecia el lugar, se visualiza una calzada con dos carriles, señalización horizontal líneas longitudinales horizontales de borde de carril continuas color blanco, con línea horizontal longitudinal continua color amarillo que delimita los dos carriles de circulación vehicular, bermas y cunetas.

FOTOGRAFÍA 02



FOTOGRAFÍA 02, Imagen N° 2 tomada desde la parte lateral derecha de la vía Mojarras Pasto, se aprecia el lugar, se visualiza una calzada con dos carriles, señalización horizontal líneas longitudinales horizontales de borde de carril continuas color blanco, con línea horizontal longitudinal continua color amarillo que delimita los dos carriles de circulación vehicular, bermas y cunetas.