


Entidad										Radicado Interno										Departamento										Municipio										Entidad										Unidad Receptora										Año										Consecutivo																			

 <b>INFORME INVESTIGADOR DE CAMPO – FPJ - 11</b> Este informe será rendido por la Policía Judicial																																																																																																																																	
Departamento										VALLE										Municipio										CANDELARIA										Fecha										2021										11										8										Hora										1										4										3										0									

<b>1. DESTINO DEL INFORME</b>																																																											
FISCALIA GENERAL DE LA NACION – SECCIONAL 131																																																											

Conforme a lo establecido en la normatividad vigente que aplique, me permito rendir el siguiente informe.

<b>2. OBJETIVO DE LA DILIGENCIA</b>																																																											

<b>3. DIRECCIÓN DONDE SE REALIZA LA ACTUACIÓN</b>																																																											
Zona: Urbana <input type="checkbox"/> Rural <input checked="" type="checkbox"/>																														Nombre o número de comuna / localidad vía Villarica-Palmira																													
Barrio / Vereda: SECTOR "los balsos"																														kilómetro 31 sector los balsos el triunfo																													
Dirección: CANDELARIA																														Otros:																													
Características del lugar: ES UNA VIA RECTA, PLANA, EN DOBLE SENTIDO DE CIRCULACION.																																																											

<b>4. ACTUACIONES REALIZADAS</b>																																																											
Conforme a lo establecido en los artículos 209, 255, 257, 261 y 275 del C.P.P. me permito rendir el siguiente informe.																																																											
BUSCAR CAMARAS DE SEGURIDAD.																																																											
BUSCAR EN REDES SOCIALES INFORMACION SOBRE ESTE ACCIDENTE.																																																											

Ampliar el cuadro de acuerdo a la cantidad de información plasmada.

<b>5. TOMA DE MUESTRAS</b>																																																											
No. de EMP y EF																				Sitio de recolección																				Descripción de EMP y EF																			
NO APLICA																				NO APLICA																				NO APLICA																			

En el evento de existir más registros se debe reproducir la tabla tantas veces sea necesario.

<b>6. DESCRIPCIÓN CLARA Y PRECISA DE LA FORMA TÉCNICA E INSTRUMENTOS UTILIZADOS</b>																																																											
NO APLICA																																																											

Ampliar el cuadro de acuerdo a la cantidad de información plasmada.

<b>7. RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD INVESTIGATIVA (descripción clara y precisa de los resultados)</b>																																																											
Fecha de los hechos: 06-09-2021																																																											

En este punto indique el destino de los EMP y EF si los hubiere.

## 8. ANEXOS

Ampliar el cuadro de acuerdo a la cantidad de información plasmada.

### ALBUM FOTOGRAFICO

#### Evidencia # 1


Fotografía panorámica tomada, en esa imagen podemos observar la posición final de los vehículos con relación a la vía.



Fotografía primer plano podemos observar la identificación plena del bus.  
Placas: **CBQ-098**




Fotografía panorámica tomada, en esa imagen podemos observar la posición final del vehículo con relación a la vía.






Fotografía tomada primer plano donde podemos observar el daño sufrido por la llanta.



Fotografía panorámica tomada, en esa imagen podemos observar la posición final del vehículo con relación a la vía desde otra posición.



Fotografía primer plano donde observamos la posición fina del occiso con relación al vehículo en el que viajaba y la vía.





Fotografía primer plano donde observamos la posición final del occiso con relación al vehículo en el que viajaba y la vía tomada desde mas atrás





Fotografía primer plano donde observamos la posición fina del occiso con relación al vehículo en el que viajaba y la vía vista posterior.



Fotografía primer plano donde observamos la posición fina del occiso con relación a la vía, de cubito prono con miembros superiores flexionados e inferiores uno flexionado y el otro no.



Fotografía primer plano podemos observar las lesiones sufridas por el occiso






Fotografia primer plano podemos observar filiacion





Fotografía primer plano podemos observar vestigio dejado por el daño de la llanta .



Fotografía primer plano podemos observar más vestigios y láminas del bus que quedaron sobre la calzada



Fotografía primer plano podemos observar la identificación plena del tracto camión  
Placas: WRD-148




Fotografía panorámica tomada, en esa imagen podemos observar la posición final del tracto camión con sus remolques con relación a la vía.






Fotografía primer plano podemos observar la numeración del remolque # 5



Fotografía primer plano podemos observar la numeración del remolque # 4



Fotografía primer plano podemos observar la numeración del remolque # 2






Fotografía primer plano podemos observar la numeración del remolque # 1





Fotografía primer plano podemos observar una huella de derrape de la llanta que comienza en su carril y finaliza dentro del carril contrario



9. SERVIDOR DE POLICÍA JUDICIAL			
Nombres y Apellidos		Identificación	Entidad
WILLIAM MORAN SAA		94.467.515	STTC
Cargo	Teléfono / Celular	Correo electrónico	Firma
AGENTE DE TRANSITO 033	264-8311		

El servidor de policía judicial, está obligado en todo tiempo a garantizar la reserva de la información, esto conforme a las disposiciones establecidas en la Constitución y la Ley.