

**INFORME POLICIAL  
DE ACCIDENTE DE  
TRÁNSITO**



# INFORME POLICIAL DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO No. C-01480187

1. ORGANISMO DE TRÁNSITO **27361000**  
**TRANSITO DEPARTAMENTAL DEL CITO**

2. GRAVEDAD  
CON MUERTOS  CON HERIDOS  SOLO DAÑOS



3. LUGAR O CORDENADAS GEOGRAFICAS  
**1307** VIA CONDORO - Quilero Km 56000  
CÓDIGO DE RUTA VIA Y KILOMETRO O SITIO, DIRECCIÓN Y CIUDAD

Lat. **05° 22' 23"**  
Long. **76° 36' 52"**

3.1 LOCALIDAD O COMUNA  
**Cerzegu**

4. FECHA Y HORA  
**17/06/2022 16:25**  
FECHA Y HORA DE OCURRENCIA  
**17/06/2022 17:10**  
FECHA Y HORA DE LEVANTAMIENTO

5. CLASE DE ACCIDENTE  
CHOQUE  CAIDA OCUPANTE  4  
ATROPELLO  INCENDIO  5  
VOLCAMIENTO  OTRO  6

5.1. CHOQUE CON VEHICULO  TREN  SEMOVIENTE  OBJETO FIJO   
5.2. OBJETO FIJO  
MURO  POSTE  ÁRBOL  BARANDA   
SEMÁFORO  INMUEBLE  HIDRANTE  VALLA, SEÑAL   
TARIMA CASETA  VEHICULO ESTACIONADO  OTRO

6. CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR  
6.1. ÁREA: RURAL  NACIONAL  DEPARTAMENTAL  MUNICIPAL  URBANA   
6.2. SECTOR: RESIDENCIAL  INDUSTRIAL  COMERCIAL   
6.3. ZONA: ESCOLAR  DEPORTIVA  TURÍSTICA  PRIVADA  MILITAR  HOSPITALARIA   
6.4. DISEÑO: GLORIETA  PASO A NIVEL  PASO ELEVADO  PUENTE  INTERSECCIÓN  PONTÓN  PASO INFERIOR  TRAMO DE VÍA  LOTE O PREDIO  CICLO RUTA  PEATONAL  TÚNEL   
6.5. CONDICIÓN CLIMÁTICA: GRANIZO  VIENTO  LLUVIA  NORMAL  NIEBLA

7. CARACTERÍSTICAS DE LAS VÍAS  
7.1. GEOMÉTRICAS: A. RECTA  CURVA  B. PLANO  PENDIENTE  C. BAHÍA DE EST. CON ANDÉN  CON BERMA   
7.2. UTILIZACIÓN: UN SENTIDO  DOBLE SENTIDO  EVERSIBLE  CONTRAFLUJO  CICLOVÍA   
7.3. CALZADAS: UNA  DOS  TRES O MÁS VARIABLE   
7.4. CARRILES: UN  DOS  TRES O MÁS VARIABLE   
7.5. SUPERFICIE DE RODADURA: ASFALTO  AFIRMADO  ADOQUÍN  EMPEDRADO  CONCRETO  TIERRA  OTRO   
7.6. ESTADO: BUENO  CON HUECOS  DERRUMBES  EN REPARACIÓN  HUNDIMIENTO  INUNDADA  PARCHADA  RIZADA  FISURADA   
7.7. CONDICIONES: ACEITE  HÚMEDA  LODO  ALCANTARILLA DESTAPADA   
7.8. ILUMINACIÓN ARTIFICIAL: A. CON BUENA  MALA  B. SIN   
7.9. CONTROLES DE TRÁNSITO: A. AGENTE DE TRÁNSITO  B. SEMÁFORO OPERANDO  INTERMITENTE  CON DAÑOS  APAGADO  OCULTO  C. SEÑALES VERTICALES: PARE  CEDA EL PASO  NO GIRE  SENTIDO VIAL  NO ADELANTAR  VELOCIDAD MÁXIMA  OTRA  NINGUNA   
D. SEÑALES HORIZONTALES: ZONA PEATONAL  LÍNEA DE PARE  LÍNEA CENTRAL AMARILLA CONTINUA  SEGMENTADA  LÍNEA DE CARRIL BLANCA CONTINUA  SEGMENTADA  LÍNEA DE BORDE BLANCA  LÍNEA DE BORDE AMARILLA  LÍNEA ANTIBLOQUEO  FLECHAS  LEYENDAS  SIMBOLOS  OTRO   
E. REDUCTOR DE VELOCIDAD: BANDAS SONORAS  RESALTO MÓVIL  FIJO  SONORIZADOR  ESTOPEROL  OTRO   
F. DELINEADOR DE PISO: TACHA  ESTOPEROS  TACHONES  BOYAS  BORDILLOS  TUBULAR  BARRERAS PLÁSTICAS  HITOS TUBULARES  CONOS  OTRO   
7.10. VISIBILIDAD: A. NORMAL  B. DISMINUIDA POR: CASETAS  CONSTRUCCIÓN  VALLAS  ÁRBOL/VEGETACIÓN  VEHICULO ESTACIONADO  ENCANDILAMIENTO  POSTE  OTROS

8. CONDUCTORES, VEHICULOS Y PROPIETARIOS  
8.1. CONDUCTOR: **Pedromo Iugo John Feiber** DOC. **CE. 7.727.701** NACIONALIDAD **Colombiano** FECHA DE NACIMIENTO **30/12/83** SEXO **M** GRAVEDAD **MUERTO**  
DIRECCIÓN DE DOMICILIO: **Carrera 52A #21A-20 Barrio las Palmas Neiva. 3219709326** CIUDAD **Neiva** TELÉFONO **3219709326** SE PRACTICÓ EXAMEN **SI**  
AUTORIZÓ  EMBRIAGUEZ  GRADO **NEG** S. PSICOACTIVAS   
PORTA LICENCIA  LICENCIA DE CONDUCCIÓN No. **7.727.701** CATEGORÍA **C3** RESTRICCIÓN **25/11/29** CÓDIGO OF. TRÁNSITO **76109000** CHALECO  CASCO  CINTURÓN   
HOSPITAL, CLÍNICA O SITIO DE ATENCIÓN: DESCRIPCIÓN DE LESIONES

8.2. VEHICULO: PLACA **SUE 379 R32485** PLACA REMOLQUE / SEMI **R32485** NACIONALIDAD **COLOMBIANO** MARCA **International** LINEA **9700** COLOR **Azul** MODELO **2008** CARROCERIA **Estacas** TON. **30** PASAJEROS **—** LICENCIA DE TRANS. No. **10018761059**  
EMPRESA **N/A.** MATRICULADO EN: **Guion** INMOVILIZADO EN: **Fiscalia 16.3. Tado / Grupo UNIR 3701** TARJETA DE REGISTRO No. **—**  
NIT **N/A.** A DISPOSICIÓN DE: **Fiscalia 16 Secundario Tado**  
REV. TEC. MEC.  NO No. **158305303** CANTIDAD ACOMPAÑANTES O PASAJEROS EN EL MOMENTO DEL ACCIDENTE **00**  
PORTA SOAT  PÓLIZA No. **82872110-600553267** ASEGURADORA **Seguros Mundial** VENCIMIENTO **11/03/23**  
PORTA SEG. RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL  VENCIMIENTO PORTA SEG. RESP. EXTRA CONTRACTUAL  VENCIMIENTO

PROPIETARIO: MISMO CONDUCTOR  **Judith Arenalto Peña** DOC. **CE 51996429** IDENTIFICACIÓN No. **—**  
8.3. CLASE VEHICULO: AUTOMÓVIL  BUS  BUSETA  CAMIÓN  CAMIONETA  CAMPERO  MICROBÚS  TRACTOCAMIÓN  VOLQUETA  MOTOCICLETA   
8.4. CLASE SERVICIO: M. AGRICOLA  M. INDUSTRIAL  BICICLETA  MOTOCARRO  MOTOTRÍCICLO  TRACCIÓN ANIMAL  MOTOCICLO  CUATRIMOTO  REMOLQUE  SEMI-REMOLQUE   
8.5. MODALIDAD DE TRANS.: OFICIAL  PÚBLICO  PARTICULAR  DIPLOMÁTICO  MIXTO  CARGA  EXTRADIMENSIONADA  EXTRAPESADA  MERCANCÍA PELIGROSA   
8.6. RADIO DE ACCIÓN: COLECTIVO  INDIVIDUAL  MASIVO  ESPECIAL TURISMO  ESPECIAL ESCOLAR  ESPECIAL ASALARIADO  ESPECIAL OCASIONAL   
8.7. RADIO DE ACCIÓN: NACIONAL  MUNICIPAL   
8.8. DESCRIPCIÓN DAÑOS MATERIALES DEL VEHICULO: **Sufre daños en parte anterior izquierda, Bumper delantero y guarda fango parte izquierda**

8.7. FALLAS EN: FRENOS  DIRECCIÓN  LUCES  BOCINA  LLANTAS  SUSPENSIÓN  OTRA

Imp. por DITAB S.A. P.BX. (5) 3329001. B/Quilero - para IMPRESIÓN NACIONAL DE COLOMBIA

FRMA DE CONFORMIDAD CON EL INFORME: CONDUCTORES INVOLUCRADOS  
FRMA CONDUCTOR, VICTIMA O TESTIGO C.C.  
FRMA CONDUCTOR, VICTIMA O TESTIGO C.C.  
TODA PERSONA RETENIDA SE NOTIFICA DE LOS DERECHOS CONFORME AL CÓDIGO DE PROCEDI





# **INFORME EJECUTIVO**

8

										<b>Número Único de Noticia Criminal</b>																				
										2	7	7	8	7	6	0	0	1	0	9	8	2	0	2	2	0	0	0	9	4
Entid	Radicado Interno									Dpto.	Municipio	Entida	Unidad			Año			Consecutivo											



### INFORME EJECUTIVO – FPJ - 3

Este formato será diligenciado por servidores en ejercicio de funciones de Policía Judicial para reportar actos urgentes

Departamento	CHOCO	Municipio	UNION PANAMERICANA	Fecha	2022	06	18	Hora:	08:00
--------------	-------	-----------	--------------------	-------	------	----	----	-------	-------

#### 1. DESTINO DEL INFORME

FISCALIA16 SECCIONAL DE TADO

#### 2. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE INICIACIÓN

Fecha D 17 M 06 A 2022 Hora 2015 Servidor contactado DRA. DOLLY RENTERIA

Ministerio Público enterado

NO

#### 3. PRESUNTA CONDUCTA PUNIBLE

1. LESIONES PERSONALES "ACCIDENTE DE TRANSITO EN VIA PUBLICA"

#### 4. LUGAR DE LOS HECHOS

Dirección KM 56+000 VIA CONDOTO A QUIBDO

Barrio \_\_\_\_\_ Zona RURAL

Localidad MUNIPIO DE CERTEGUI

Vereda \_\_\_\_\_

Características \_\_\_\_\_

En el evento de requerir más espacio se puede ampliar el número de filas cuantas veces sea necesario

**NARRACIÓN DE LOS HECHOS (En forma cronológica, y concreta)** Fecha de los hechos 17/06/2022

para la fecha 17 de junio del 2022, siendo aproximadamente las 16:40 horas me informa el señor **IT. PATIÑO DIEGO** comandante del grupo UNIR 3401 Seccional de Tránsito y Transporte Choco sobre accidente de tránsito a la altura del municipio de Certegui- Choco, por lo anterior se adelanta con usuarios de la vía a investigar sobre este evento, una vez constatado nos trasladamos encontrando a la altura del KM. 56+000 vía Condoto a Quibdó, jurisdicción del municipio de Certegui sector la virgen, accidente de tránsito tipo choque, siendo aproximadamente 17:10 horas donde resultan involucrados los vehículos:

**VEHÍCULO NO.1 TRACTOCAMIÓN**, placa SUE-379, marca INTERNACIONAL, línea 9400ISBA6X4, modelo 2008, color azul turquesa, servicio público, número de motor 79236095, numero de chasis 3HSCNAPT38N568791, SOAT numero 82872110600553267 vigencia 2023/3/11 revisión tecnicomecanica numero 158605303 vigencia 2023/03/12 licencia de tránsito # 10018961059, propietario Judith Arévalo peña CC. 51.996.429, con remolque # R32485, carrocería estacas, número de eje 03, modelo 2004, a nombre de Aparicio Rojas y Luz Edelmira CC. 23.505.271, número de tarjeta 017146, el cual era conducido por el **SEÑOR JOHN FAIBER PERDOMO LUGO, CC 7.727.701 DE NEIVA HUILA**, natural de Neiva- Huila, fecha nacimiento 30/12/1983, edad 38 años, licencia de conducción 7.727.701 categoría C3 vigencia 25/11/2024, residente en nieva huila barrio las palmas carrera 52ª#21ª-20, teléfono 3219709326, estado civil separado, estudio 9 bachiller, sin más datos el cual resulta ileso y se realiza prueba de alcoholimetría arrojando como resultado negativo.

9

**VEHICULO NUMERO 2: AUTOMÓVIL**, placa PFF-614, marca CHEVROLET, línea Aveo, color azul superior metalizado, servicio particular, modelo 2007, numero de motor F14D3-460250K, numero de chasis y serie 8Z1TJ59717V309695, de propiedad según licencia de tránsito no 10007098953 del señor cesar agosto Duran García CC 2474164, SOAT numero 82872110600553267 vigencia 2023/3/11 revisión tecnicomecanica numero 156255648 vigencia 2022/11/17, la cual era conducido por el señor **CESAR AUGUSTO DURAN GARCIA, CC 2.474.164 DE ANSERMA NUEVO VALLE**, natural de Anserma nuevo valle, fecha nacimiento 09/04/1978, edad 44 años, residente en Ansermanuevo valle calle el 8#7-12 barrio el Columpio, teléfono 3113383767, estado civil soltero, estudio profesional, ocupación especialización gerencial de proyectos, licencia de conducción 2474164 categoría B1 vigencia 27/07/2023. sin más datos, se le realiza prueba de alcoholemetria arrojando como resultado negativo, quien resulta ileso y 01 acompañante el señor **JAIRO MORALES MUÑOZ IDENTIFICADO CON NUMERO DE CEDULA 12.128.113 DE NEIVA**, fecha de nacimiento 12 -05-1965 de 57 años, lugar de nacimiento Bogotá, dirección de residencia calle 64D # 74ª-39 Bogotá, teléfono 3103065899 ocupación administrado de empresas, empleado SENA GTH, quien resulta ileso, quienes me manifiestan e informan que por complejidad de las heridas de las personas que lo acompañaban tomaron la decisión de enviar en un vehículo particular 02 acompañantes, según lo manifestado por el señor Cesar Duran las **SEÑORAS de nombres CARMEN MEDINA IDENTIFICADA CON NUMERO DE CEDULA 29.091.814 DE CALI**, ocupación ama de casa, fecha de nacimiento 21-10-1940 de 81 años de edad, residente en la carrera 6ta # 28-57 barrio cesar conto Quibdo, sin más datos y la señora **LILIANA MEDINA IDENTIFICADA CON NUMERO DE CEDULA 66.818.637 DE CALI**, ocupación empleada publica del SENA, fecha de nacimiento 09-12-1969 de 52 años de edad, residente en la manzana 9 casa 15 barrio san Joaquín cuba en la ciudad de Pereira, numero telefónico 3218409229 sin más datos, estas dos femeninas en mención fueron transportadas en dicho vehículo particular hacia la ciudad de Pereira con el fin de ser asistidas por medicina, seguido se adelantan diligencias del lugar de los hechos y se realiza levantamiento fotográfico y topográfico del lugar de los hechos.

**HIPÓTESIS 104.** Adelantar invadiendo carril del sentido contrario. **VEHÍCULO #1 TRACTOCAMIÓN**  
 Vehículo #2 automóvil choca contra el vehículo #1 tractocamión el cual queda atravesado de carril izquierdo a derecho sentido vial Condoto a Quibdó.  
 Se trata de una vía pública, área rural, tramo de vía, una calzada, en material asfalto, húmeda al momento de la diligencia, de doble sentido, dos carriles, en buen estado, recta, sin iluminación artificial, **señalización horizontal:** línea de borde blanca, línea central continua.

Siendo aproximadamente 20:15 horas se toma contacto con la doctora Dolly Rentería al abonado telefónico 3113250799 se le informa sobre el siniestro vial y que los vehículos quedan inmovilizados frente a las instalaciones policiales de la Ye grupo UNIR 3401 en responsabilidad y disposición de la fiscalía 16 seccional Tado- Choco.

**NOTA:** posteriormente vía telefónica el señor Cesar Augusto conductor del vehículo # 2 automóvil de placas PFF-614, manifiesta e informa que ingreso con el señor Jairo Morales acompañante del vehículo #2 al centro médico asistencial de Unión Panamericana se hicieron valorar donde el señor Jairo morales no presenta ningún problema , y que a él le enviaron inmovilizador y una radiografía la cual se la realizara en la ciudad de Pereira, que la señora Liliana medina presenta fractura en miembro superior derecho al igual va ser intervenida por cirugía según diagnósticos de los centros hospitalarios de la ciudad de Pereira, y la señora Carmen Medina fue valorada de sus politraumatismo a quien le dan de salida del centro hospitalario de la ciudad de Pereira.

**5. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL INDICIADO**

¿Capturado? 

SI	NO
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

 Fecha D 

--	--

 M 

--	--

 A 

--	--	--	--

 Hora: \_\_\_\_\_

Lugar de Reclusión: \_\_\_\_\_

Fecha en que es puesto a disposición del Fiscal D 

--	--

 M 

--	--

 A 

--	--	--	--

 Hora: 

--	--	--	--



Primer nombre JAIRO Segundo nombre \_\_\_\_\_  
 Primer apellido MORALES Segundo apellido MUÑOZ  
 Documento de Identidad C.C.  Otra \_\_\_\_\_ No. 12.128.113 De NEIVA  
 Edad:    años. Género: M  F  Fecha de nacimiento: D    M    A     
 Lugar de nacimiento País COLOMBIA Departamento CUNDINAMARCA Municipio BOGOTA  
 Profesión u oficio ADMINISTRADOR EMPRESA Estado civil SENA  
 Dirección calle 64D # 74ª-39 Bogotá Teléfono 3103065899  
 Relación con el indiciado NINGUNA

Primer nombre CESAR Segundo nombre AUGUSTO  
 Primer apellido DURAN Segundo apellido GARCIA  
 Documento de Identidad C.C.  Otra \_\_\_\_\_ No. 2.474.164 De ANSERMANUEVO  
 Edad: 4 4 años. Género: M  F  Fecha de nacimiento: D 0 9 M 0 4 A 1 9 7 8  
 Lugar de nacimiento País COLOMBIA Departamento VALLE Municipio ANSERMANUEVO  
 Profesión u oficio ESPECIALIZACIÓN GERENCIAL Estado civil SOLTERO  
DE PROYECTOS  
 Dirección CALLE EL 8#7-12 BARRIO EL COLUMPIO Teléfono 3113383767  
 Relación con el indiciado NINGUNA

En el evento de existir más víctimas se puede reproducir la tabla cuantas veces sea necesario

#### 7. DATOS DE LOS TESTIGOS

Primer nombre \_\_\_\_\_ Segundo nombre \_\_\_\_\_  
 Primer apellido \_\_\_\_\_ Segundo apellido \_\_\_\_\_  
 Documento de Identidad C.C.  Otra \_\_\_\_\_ No. \_\_\_\_\_ De \_\_\_\_\_  
 Edad:    años. Género: M  F  Fecha de nacimiento: D    M    A     
 Lugar de nacimiento País \_\_\_\_\_ Departamento \_\_\_\_\_ Municipio \_\_\_\_\_  
 Profesión u oficio \_\_\_\_\_ Estado civil \_\_\_\_\_  
 Dirección \_\_\_\_\_ Teléfono \_\_\_\_\_

En el evento de existir más testigos se puede reproducir la tabla cuantas veces sea necesario

12

**8. DILIGENCIAS ADELANTADAS**

REPORTE DE INICIO  
 INFORME EJECUTIVO  
 ALBUM FOTOGRAFICO  
 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO  
 REALIZACION PRUBAS DE ALCOHOLIMETRIA CONDUCTORES  
 DILEGNCIAMIENTO IPAC

En el evento de requerir más espacio se puede ampliar el número de filas cuantas veces sea necesario

**9. DESCRIPCIÓN DE LOS EMP Y EF RECOLECTADOS (Indique sitio de remisión bajo Cadena de Custodia)**

**TRACTOCAMIÓN**, placa SUE-379, marca INTERNACIONAL, línea 9400ISBA6X4, modelo 2008, color azul turquesa, servicio público, número de motor 79236095, numero de chasis 3HSCNAPT38N568791

**AUTOMÓVIL**, placa PFF-614, marca CHEVROLET, línea Aveo, color azul superior metalizado, servicio particular, modelo 2007, numero de motor F14d3-460250k, numero de chasis y serie 8Z1TJ59717V309695

En el evento de requerir más espacio se puede ampliar el número de filas cuantas veces sea necesario

**10. DATOS GENERALES RELACIONADOS CON BIENES DEL PRESUNTO INDICIADO**

Tipo de bien		Identificación del bien		Dirección
N/A		N/A		N/A
Entidad Financiera	Tipo de Cuenta	Número de cuenta		Sede de la cuenta
Vehículo-Marca	Clase	Color	Propietario	Placas

**11. ANEXOS**

INFORME DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO  
 ALBUM FOTOGRAFICO  
 FOTOCOPIA DOCUMENTOS DE LOS VEHICULOS #1 Y #2.  
 FOTOCOPIA DOCUMENTOS LESIONADOS.  
 FOTOCOPIA DOCUMENTOS ACOMPAÑANTES Y CONDUCTORES.  
 DICTAMEN MEDICO LEGAL DE EMBRIAGUEZ Y RESULTADOS DE LOS CONDUCTORES.  
 ROTULOS Y CADENA DE CUSTODIA VEHICULOS

**12. SERVIDOR DE POLICÍA JUDICIAL**

Entidad	Código	Grupo de PJ	Servidor
SETRA DECHO	088749	UNIR 34-01	Subintendente. JEFFERSON JAIR VEGA RODRIGUEZ Cedula de ciudadanía N.º 86074399

Firma,

**INFORME**  
**ÁLBUM**  
**FOTOGRAFICO**

13



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**  
**POLICÍA NACIONAL**  
**DIRECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE**  
**SECCIONAL TRANSITO Y TRANSPORTE CHOCÓ**

2	7	7	8	7	6	0	0	1	0	9	8	2	0	2	2	0	0	0	9	4
Dpto.		Municipio			Entidad		Unidad Receptora				Año			Consecutivo						

## ÁLBUM FOTOGRÁFICO

La Ye. Unión Panamericana. 18 de junio de 2022

**DESTINO:** Fiscalía 16 Seccional de Tadó  
 Tadó - Chocó.

*Conforme a lo establecido en la Ley 906 de agosto de 2004, Artículo 209 Y 406 del Código de Procedimiento Penal, me permito rendir el siguiente informe.*

**DILIGENCIA:** FIJACIÓN FOTOGRÁFICA TRAMO DE VÍA

**LUGAR DE LA DILIGENCIA:** KM 56+000 METROS VIA CONDOTO-QUIBDO

14

FOTOGRAFIA No. 1



		COORDENADAS					
LUGAR		KM 56+000 VIA CONDOTO HACIA QUIBDO					
CAMARA UTILIZADA		CELULAR		TIPO	DIGITAL	LENTE	FIJO
PLANO		PANORAMICA		RESOLUCIÓN		ISO	
ILUMINACIÓN		NATURAL	X	ARTIFICIAL	CONDICIÓN CLIMÁTICA		SIN LLUVIA
FLASH		SI		NO	X	FECHA	HORA
CAMPO		ABIERTO	X	CERRADO	MIXTO	TOMA No.	1

## DESCRIPCIÓN DE LA TOMA

FOTOGRAFIA DONDE SE PUEDE OBSERVAR SENTIDO DE LA VIAL DE CONDOTO A QUIBDO KM 56+000, SENTIDO DE MOVILIZACION DEL VEHICULO # 1 TRACTOCAMION, LINEA CENTRAL AMARILLA CONTINUA Y LINEA DE BORDE BLANCA, AGLOMERACION DE PERSONAS EN EL LUGAR DE LOS HECHOS.

18

FOTOGRAFIA No. 2



		COORDENADAS					
LUGAR		KM 56+000 VIA CONDOTO HACIA QUIBDO					
CAMARA UTILIZADA		CELULAR		TIPO	DIGITAL	LENTE	FIJO
PLANO		PANORAMICA		RESOLUCIÓN		ISO	
ILUMINACIÓN	NATURAL	X	ARTIFICIAL	CONDICIÓN CLIMÁTICA			SIN LLUVIA
FLASH	SI		NO	X	FECHA	HORA	
CAMPO	ABIERTO	X	CERRADO	MIXTO	TOMA No.	1	

## DESCRIPCIÓN DE LA TOMA

FOTOGRAFÍA TOMADA SENTIDO VIAL CONDOTO A QUIBDO, DONDE SE PUEDE OBSERVAR LA IDENTIFICACIÓN DEL R32485, LA POSICIÓN FINAL DEL VEHÍCULO #1 TRACTOCAMIÓN QUE SE ENCUENTRA ATRAVESADO DE CARRIL IZQUIERDO A DERECHO POSIBLEMENTE UNA MANIOBRA DE ADELANTAMIENTO.

FOTOGRAFIA No.3



		COORDENADAS							
LUGAR		KM 56+000 VIA CONDOTO HACIA QUIBDÓ							
CAMARA UTILIZADA		CELULAR		TIPO	DIGITAL	LENTE	FIJO		
PLANO		PANORAMICA		RESOLUCIÓN			ISO		
ILUMINACIÓN	NATURAL	X	ARTIFICIAL	CONDICIÓN CLIMÁTICA			SIN LLUVIA		
FLASH	SI		NO	X	FECHA	HORA			
CAMPO	ABIERTO	X	CERRADO	MIXTO	TOMA No.	1			

## DESCRIPCIÓN DE LA TOMA

FOTOGRAFÍA TOMADA CARRIL IZQUIERDO DE LA VÍA SENTIDO CONDOTO A QUIBDÓ, DONDE SE PUEDE OBSERVAR POSICIÓN FINAL DE LOS VEHÍCULOS SENTIDO VIAL CONDOTO A QUIBDÓ, IDENTIFICACIÓN DE LA PLACA DEL VEHÍCULO #1 TRACTOCAMIÓN.

17


FOTOGRAFIA No.4



		COORDENADAS			
LUGAR		KM 56+000 VIA CONDOTO HACIA QUIBDO			
CAMARA UTILIZADA		CELULAR		TIPO	DIGITAL
PLANO		PANORAMICA		LENTE	FIJO
ILUMINACIÓN		NATURAL	X	ARTIFICIAL	RESOLUCIÓN
FLASH		SI		NO	X
CAMPO		ABIERTO	X	CERRADO	MIXTO
				HORA	
				TOMA No.	1
DESCRIPCIÓN DE LA TOMA					
FOTOGRAFÍA TOMADA DESDE EL CARRIL IZQUIERDO SENTIDO VIAL QUIBDO A CONDOTO, DONDE SE PUEDE OBSERVAR EL POSIBLE PUNTO DE CHOQUE DE LOS VEHÍCULOS, SU POSICIÓN FINAL, POSTE DE KILOMETRAJE QUE SE TOMÓ COMO PUNTO DE REFERENCIA PARA EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, LÍNEA CENTRAL CONTINUA Y LÍNEA DE BORDE BLANCA,					

18

FOTOGRAFIA No. 5



		COORDENADAS				KM 56+000 VIA CONDOTO HACIA QUIBDO			
LUGAR		CELULAR				TIPO	DIGITAL	LENTE	FIJO
CAMARA UTILIZADA		PANORAMICA				RESOLUCIÓN		ISO	
PLANO		CONDICIÓN CLIMÁTICA				SIN LLUVIA			
ILUMINACIÓN	NATURAL	X	ARTIFICIAL	NO	X	FECHA	HORA		
FLASH	SI		CERRADO		MIXTO	TOMA No.	1		
CAMPO	ABIERTO	X							
DESCRIPCIÓN DE LA TOMA									

FOTOGRAFÍA TOMADA SENTIDO VIAL QUIBDÓ A CONDOTO DONDE SE PUEDE OBSERVAR DESDE UN PLANO MÁS RETIRADO LOS DOS VEHÍCULOS EN SU POSICIÓN FINAL, LA VÍA SE ENCONTRABA HÚMEDA, LÍNEA CENTRAL CONTINUA Y LÍNEA DE BORDE BLANCA, SE PUEDE OBSERVAR QUE EL VEHÍCULO #2 AUTOMÓVIL SALE DE LA CURVA. SE PUEDE IDENTIFICAR QUE EL BARRO ES A CAUSA DE LOS VEHÍCULOS QUE PASAR LA ZONA DEL COSTADO DERECHO DE LA VÍA.

19

FOTOGRAFIA No.6



		COORDENADAS								
LUGAR		KM 56+000 VIA CONDOTO HACIA QUIBDO								
CAMARA UTILIZADA		CELULAR		TIPO	DIGITAL	LENTE	FIJO			
PLANO		PANORAMICA		RESOLUCIÓN			ISO			
ILUMINACIÓN		NATURAL	X	ARTIFICIAL	CONDICIÓN CLIMÁTICA			SIN LLUVIA		
FLASH		SI		NO	X	FECHA		HORA		
CAMPO		ABIERTO	X	CERRADO	MIXTO		TOMA No.		1	
DESCRIPCIÓN DE LA TOMA										
FOTOGRAFÍA DONDE SE PUEDE OBSERVAR LOS DAÑOS DEL VEHÍCULO #1 TRACTOCAMIÓN PARTE ANTERIOR IZQUIERDA.										

20

FOTOGRAFIA No. 7



		COORDENADAS		KM 56+000 VIA CONDOTO HACIA QUIBDO			
LUGAR		CELULAR		TIPO	DIGITAL	LENTE	FIJO
CAMARA UTILIZADA		PANORAMICA		RESOLUCIÓN		ISO	
PLANO		ARTIFICIAL		CONDICIÓN CLIMÁTICA		SIN LLUVIA	
ILUMINACIÓN	NATURAL	X	NO	X	FECHA	HORA	
FLASH	SI						
CAMPO	ABIERTO	X	CERRADO	MIXTO	TOMA No.	1	
DESCRIPCIÓN DE LA TOMA							
FOTOGRAFÍA DONDE SE PUEDE OBSERVAR LOS DAÑOS CON DESPRENDIMIENTO DE PARTES DEL VEHÍCULO #2 EN SU PARTE ANTERIOR Y LA POSICIÓN FINAL.							

  
 Subintendente. **JEFFERSON JAIR VEGA RODRIGUEZ**  
 Integrante UNIR 34-01 Seccional Tránsito y Transporte Chocó

Elaborado por: SI, JEFFERSON VEGA  
 Revisado por: SI, JEFFERSON VEGA  
 Fecha de elaboración: 18-06-2022  
 Ubicación: D. SETRA-DECHO UNIR 34-01/Oficinas  
 Km 46 vía Condoto – Quibdó  
 Teléfonos 3214630240  
[ditra.setra-decho@policia.gov.co](mailto:ditra.setra-decho@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)

# **FOTOGRAFÍAS DEL ACCIDENTE**



