

CERTIFICADO VALORACION COTIZACIÓN

Por medio de la presente certificamos que cotización realizada para el vehículo de placas HYN856 bajo condición de colisión trasera, se basó en valoración y desarme de parte afectada donde se evidencian las piezas relacionadas en las mismas para sustitución, adicional mano de obra de renovación de estas, piezas de reparación y pintura de la misma.

A continuación, se realiza registro donde se evidencia afectación y justificación de sustitución, teniendo en cuenta que como concesionario nuestra política es primero realizar reparaciones optimas donde no afecte la estructura original y calidad de nuestro servicio, repuestos genuinos siendo marca propia y efectos de garantía.





Bocel bomper inferior y guias partidas
Guía bomper izquierda con pin partido (asegura bomper)
Sensores traseros no funcionan afectado por colisión
Absorbedor bomper deforme por colisión
Lente partido

Cordialmente;



ANDRES SANTAMARIA
Líder Taller Sede Colisión Megataller
Cel: 316 4291287
Contact Center: (602)4853020
AUTOPACIFICO