

ÁLBUM

FOTOGRAFICO



VEHÍCULO



JNY – 060

SOINAF: ANALISTAS Y ASESORES EN SINIESTROS, A SU SERVICIO.

Av. Jiménez No. 8A - 44 Ofc. 607 Bogotá, D.C., Colombia

Teléfono: 243 7949 - Celular: 312 551 1541

Email: soincol.gerencia.2015@outlook.es



FOTOGRAFÍA DE PLANO N° 01 y 02: Estas imágenes se obtuvieron mediante labores investigativas, en las cuales podemos observar la posición final del vehículo asegurado de placas JNY – 060 y el lugar dónde quedó la señora DIANA RAMÍREZ MOZAMBITE fallecida.



FOTOGRAFÍA DE PLANO N° 03: Esta imagen se obtuvo mediante labores investigativas en la cual se puede observar la posición final de un vehículo tipo motocicleta tirada en la vía Neiva - Aipe, momentos después del siniestro, de igual manera podemos observar a una persona con casco en el piso.

SOINAF: ANALISTAS Y ASESORES EN SINIESTROS, A SU SERVICIO.

Av. Jiménez No. 8A - 44 Ofc. 607 Bogotá, D.C., Colombia

Teléfono: 243 7949 - Celular: 312 551 1541

Email: soincol.gerencia.2015@outlook.es



FOTOGRAFÍA DE PLANO N° 05: En esta imagen se puede observar la Vía Neiva – Aipe, Kilómetro 20 + 700 metros, evidenciando que se trata de una zona rural, siendo una vía recta, plana, con berma, doble sentido, una calzada, dos carriles, en asfalto, buen estado, seca, línea central amarilla continua, línea de carril blanca continua, línea de borde blanca, vegetación en ambos costados de la vía, sin vigilancia privada o informal.



FOTOGRAFÍA DE PLANO N° 06: En esta imagen se puede observar la Vía Neiva – Aipe, Kilómetro 20 + 700 metros, evidenciando en el asfalto, huella de frenado y arrastre a causa del siniestro motivo de reclamación.



FOTOGRAFÍA DE PLANO N° 07: En esta imagen se puede observar la Vía Neiva – Bogotá, Kilómetro 20 + 700 metros, la flecha de color rojo nos indica la trayectoria que llevaba el vehículo asegurado, el círculo de color azul nos señala la mancha de lago emético, lugar de la posición final de la motocicleta involucrada.



FOTOGRAFÍA DE PLANO N° 08: En esta imagen se puede observar el vehículo de placas JNY - 060 al momento de la inspección, evidenciando que presenta hundimiento de la parte frontal, ausencia de las unidades, observando abolladuras y hundimientos en el capot, el bomper delantero no se encuentra, panorámico fragmentado.



FOTOGRAFÍA DE PLANO N° 09: En esta imagen se puede observar el costado derecho del vehículo de placas JNY – 060, evidenciando que presenta hundimientos abolladuras en el capot, guarda barro, parte frontal, presenta ausencia del bomper delantero.



FOTOGRAFÍA DE PLANO N° 10: En esta imagen se puede observar el costado delantero izquierdo del vehículo asegurado de placas JNY – 060, evidenciando que presenta abolladuras y hundimientos, presentando ausencia de unidad izquierda, el motor se observa desplazado hacia el fondo del cubículo, el radiador se encuentra pegado al bloque y caja, portal razón no se puede fijar el número de motor.




FOTOGRAFÍA DE PLANO N° 11: En esta imagen se puede observar la parte posterior del vehículo asegurado de placas JNY – 060, no presenta daños a causa del siniestro.



FOTOGRAFÍA DE PLANO N° 12: En esta imagen se puede observar la parte interna del vehículo asegurado de placas JNY – 060, evidenciando los airbags activados.



FOTOGRAFÍA DE PLANO N° 13 y 14: En estas imágenes se pueden observar las placas únicas reflectivas con los guarismos JNY – 060, las cuales conservan su diseño, forma, textura, color y morfología, la placa delantera se observa doblada por el impacto con la motocicleta (RC).



FOTOGRAFÍA DE PLANO N° 15: En esta imagen se puede observar el VIN N° 9BGED48K0MG148045, adherida en la parte baja del panorámico delantero, costado izquierdo frente al conductor.



FOTOGRAFÍA DE PLANO N° 16: En esta imagen se puede observar el número de chasis 9BGED48K0MG148045, grabado en superficie virgen y un stiker, los cuales se encuentran ubicados en la parte baja delantera de la silla del copiloto, costado derecho.

