

## RADICADO SFC 1311737661852608456.

Bernardo Bielostotzky Bermudez

1127582902

3155837983

[bielosb@gmail.com](mailto:bielosb@gmail.com)

Según la valoración técnica (adjunta) del Taller Colautos - Mazda (Taller de la red de aliados de Seguros Allianz), los daños implican otras piezas que no fueron consideradas en la indemnización, por este motivo y porque los repuestos no se encuentran disponibles en el mercado, no podría aceptar una indemnización parcial y asumir la reparación por mi cuenta y riesgo con partes usadas como la aseguradora quiere imponer a la fuerza y es notorio que quieren evadir la responsabilidad y reparación completa del vehículo, adjunto la valoración técnica del taller indicando que las partes afectadas (no limitadas a ellas) son: Caja Transfer (Transferencia), caja de transmisión, diferencial trasero, cardan trasero-central, tuercas del cardan, aceite diferencial y soporte Cardan. De esta lista de piezas, el seguro solo quiere responder por la Transferencia, el cardan y el eje cardan, dejando a un lado posible fallas en las otras partes que posiblemente fueron afectadas en el siniestro.

# Colautos

Tu elección más segura.

EIE CAFETERO

## VALORACION D

Versión: 1 - ma

ASEGURADORA

ALIANZA.

MARCA / LÍNEA

BT-50.

PPD

PTD

PLACA

HJT 980

TIPO DE VH

KILOMETRAJE

TIPO DE PINTURA

FECHA

25

VIN:

ÍTEM	AUTOPARTE - OPERACIÓN	LEVE	MED	FUER	CAMB	DM/D
1	Transferencia ✓				X	
2	Caja de transmisión - MIP Carter.				X	
3	Diferencial trasero Mdg.				X	
4	Cardan <del>del</del> trasero - Central ✓				X	
5	Tuercas Cardan 8x ✓				X	
6	Aceite diferencial x3 ✓					
7	Spax Cardan. ✓					
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						