



INFORME POLICIAL DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO No. C-

1. ORGANISMO DE TRÁNSITO

Asesoria 21 Local Alvarado.

2. GRAVEDAD

CON MUERTOS ☐ CON HERIDOS ☒ SOLO DAÑOS ☐

3. LUGAR O CORDENADAS GEOGRÁFICAS

4305 VIA FRAGUE-MARIQUITA Km 32+400.

CÓDIGO DE RUTA VÍA Y KILOMETRO O SITIO, DIRECCIÓN Y CIUDAD

Lat. 04° 35' 07"

Long. 74° 56' 25"

3.1 LOCALIDAD O COMUNA

Alvarado.

4. FECHA Y HORA

06/10/2023 14:50

FECHA Y HORA DE OCURRENCIA

06/10/2023 15:00

FECHA Y HORA DE LEVANTAMIENTO

5. CLASE DE ACCIDENTE

CHOQUE ☒ CAÍDA OCUPANTE ☐ 4
ATROPELLO ☐ INCENDIO ☐ 5
VOLCAMIENTO ☐ OTRO ☐ 6

5.1. CHOQUE CON

VEHICULO ☒ 1
TREN ☐ 2
SEMAFORO ☐ 3
OBJETO FIJO ☐ 4

5.2. OBJETO FIJO

MURO ☐ 1
POSTE ☐ 2
ÁRBOL ☐ 3
BARANDA ☐ 4
VALLA, SEÑAL ☐ 5
TARIMA CASITA ☐ 6
VEHICULO ESTACIONADO ☐ 7
OTRO ☐ 8

6. CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR

6.1. AREA: RESIDENCIAL ☐ ESCOLAR ☐ DEPORTIVA ☐ GLORIETA ☐ PASO A NIVEL ☐ PASO ELEVADO ☐ PUENTE ☐ GRANIZO ☐ VIENTO ☐
6.2. SECTOR: INDUSTRIAL ☐ TURISTICA ☐ PRIVADA ☐ INTERSECCIÓN ☐ PONTÓN ☐ PASO INFERIOR ☐ TRAMO DE VÍA ☒ LLUVIA ☐ NORMAL ☒
6.3. ZONA: COMERCIAL ☐ MILITAR ☐ HOSPITALARIA ☐ LOTEO O FRECIO ☐ CICLO RUTA ☐ PEATONAL ☐ TÚNEL ☐ NIEBLA ☐

7. CARACTERÍSTICAS DE LAS VÍAS

7.1. GEOMÉTRICAS: RECTA ☒ CURVA ☐ FLAJO ☐ PENDIENTE ☐ BAHIA DE EST. CON ANDÉN ☐ CON SERRA ☐ 7.2. UTILIZACIÓN: UN SENTIDO ☐ DOBLE SENTIDO ☐ REVERSIBLE ☐ CONTRAFUJO ☐ CALZADAS: DOS ☒ TRES O MÁS ☐ VARIABLE ☐ 7.3. CARRILES: UN ☒ DOS ☐ TRES O MÁS ☐ VARIABLE ☐ 7.4. SUPERFICIE DE RODADURA: ASFALTO ☒ AFIRMADO ☐ ADOSADO ☐ EMPEDRADO ☐ CONCRETO ☐ TIERRA ☐ OTRO ☐ 7.5. ESTADO: BUENO ☒ CON HUECOS ☐ DERRUMBES ☐ EN REPARACIÓN ☐ HUMEDIMIENTO ☐ INUNDADA ☐ PARCHADA ☐ RIZADA ☐ FISURADA ☐ 7.6. CONDICIONES: ACEITE ☐ HUMEDA ☐ LODO ☐ ALCANTARILLA DESTAPADA ☐ 7.7. MATERIAL ORGÁNICO: MATERIAL SUELTO ☐ SECA ☐ OTRA ☐ 7.8. ILUMINACIÓN ARTIFICIAL: A. CON: BUENA ☐ MALA ☐ B. SIN: 7.9. CONTROLES DE TRÁNSITO: A. AGENTE DE TRÁNSITO ☐ B. SEMAFORO ☐ OPERANDO ☐ INTERMITENTE ☐ CON DAÑOS ☐ APAGADO ☐ OCULTO ☐ C. SEÑALES VERTICALES: PARE ☐ CEDA EL PASO ☐ NO GIRE ☐ SENTIDO VIAL ☐ NO ADELANTAR ☐ VELOCIDAD MÁXIMA ☐ OTRA ☐ NINGUNA ☐ D. SEÑALES HORIZONTALES: ZONA PEATONAL ☐ LINEA DE PARE ☐ LINEA CENTRAL AMARILLA ☐ CONTINUA ☒ SEGMENTADA ☐ LINEA DE CARRIL BLANCA ☐ CONTINUA ☐ SEGMENTADA ☐ LINEA DE BORDE BLANCA ☐ LINEA DE BORDE AMARILLA ☐ LINEA ANTILOQUEO ☐ FLECHAS ☐ LEYENDAS ☐ SÍMBOLOS ☐ OTRA ☐ E. REDUCTOR DE VELOCIDAD: BANDAS SORDAS ☐ RESALTO ☐ MÓVIL ☐ FIJO ☐ SONORIZADOR ☐ ESTÓPEROL ☐ OTRO ☐ F. DELINEADOR DE PISO: TACHA ☐ ESTÓPEROL ☐ TACHONES ☐ BOYAS ☐ BORDILLOS ☐ TUBULAS ☐ BARRERAS PLÁSTICAS ☐ HITOS TUBULARES ☐ CONOS ☐ OTRO ☐ 7.10. VISIBILIDAD: A. NORMAL ☒ B. DISMINUIDA POR: CASITAS ☐ CONSTRUCCIÓN ☐ VALLAS ☐ ARBOLVEREACIÓN ☐ VEHICULO ESTACIONADO ☐ ENCAÑILAMIENTO ☐ POSTE ☐ OTROS ☐

8. CONDUCTORES, VEHICULOS Y PROPIETARIOS

8.1. CONDUCTOR: APELLIDOS Y NOMBRES: RODRIGUEZ RUEDA JAIR O. CC. 2711607 COLOMBIANO 02/12/84 SEXO: F. GRAVEDAD: MUERTO ☐ HERIDO ☒

DIRECCIÓN DE DOMICILIO: CR 3 # 1-02. ALVARADO 3212410619 SE PRACTICÓ EXAMEN: SI ☒ NO ☐ AUTORIZÓ: EMBRIAGUEZ: GRADO: POS: NEG: S. PSICOACTIVOS: SI ☒ NO ☐

PORTA LICENCIA: LICENCIA DE CONDUCCIÓN No. 7.11.807. CATEGORIA: 02 NO EXPI: VEN: CÓDIGO DE TRÁNSITO: CHALECO: CASCO: CINTURÓN:

HOSPITAL, CLÍNICA O SITIO DE ATENCIÓN: SAN ROQUE ALVARADO DESCRIPCIÓN DE LESIONES: * EXAMEN EMBRAGUEZ * PRESENTA TRAUMA EN ROSTRO.

8.2. VEHICULO: PLACA: 102631 PLACA RENOVUE/SENT: NO NACIONALIDAD: COLOMBIANO MARCA: BENALIT LINEA: MASTER CAASIS COLOR: BLANCO MODELO: 2017 CARROCERIA: AMBOLMAN TOV: PASAJEROS: 03 LICENCIA DE TRANS. No. 10029891004

EMPRESA: PARTICULAR MATRICULADO EN: INMOVILIZADO EN: PARQUEADO U.I.P. ALVARADO TARJETA DE REGISTRO No. 10029891004

REV. TEC. MEC. SI ☒ NO ☐ A. A DISPOSICIÓN DE: ASSESSORIA 21 Local Alvarado CANTIDAD ACOMPAÑANTES O PASAJEROS EN EL MOMENTO DEL ACCIDENTE: 02.

PORTA SOAT: PÓLIZA No. 100901302000100 ASEGURADORA: SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. VENCIMIENTO: 04/09/24

PORTA SEG. RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL SI ☒ NO ☐ VENCIMIENTO: 04/09/24 POSTA SEG. RESP. EXTRACONTRACTUAL SI ☒ NO ☐ VENCIMIENTO: 04/09/24

No. ASEGURADORA: DIA MES AÑO No. ASEGURADORA: DIA MES AÑO

PROPIETARIO: MISMO CONDUCTOR APELLIDOS Y NOMBRES: SUPREMA SOLUCIONES INTEGRALES S. CC. 901151767. IDENTIFICACIÓN No.


8.3. CLASE VEHICULO: AUTOMOVIL ☒ M. AGRICOLA ☐ BUS ☐ M. INDUSTRIAL ☐ BICICLETA ☐ MOTOCARRO ☐ CAMIONETA ☒ MOTOTRICICLO ☐ CAMPERO ☐ TRACCIÓN ANIMAL ☐ MICROBUS ☐ MOTOCICLO ☐ TRACTOCAMION ☐ CUATRIMOTO ☐ VOLQUETA ☐ REMOLQUE ☐ MOTOCICLETA ☐ SEMI-REMOLQUE ☐ 8.4. CLASE SERVICIO: OFICIAL ☐ PÚBLICO ☐ PARTICULAR ☒ DIPLOMATICO ☐ 8.5. MODALIDAD DE TRANS. MIXTO ☐ CARGA ☐ EXTRA DIMENSIONADA ☐ EXTRAPESADA ☐ MERCANCIA PELIGROSA ☐ PASAJEROS: COLECTIVO ☐ INDIVIDUAL ☐ MASIVO ☐ ESPECIAL TURISMO ☐ ESPECIAL ESCOLAR ☐ ESPECIAL ASALARIADO ☐ ESPECIAL OCASIONAL ☐ 8.6. RADIO DE ACCIÓN: NACIONAL ☐ MUNICIPAL ☐

8.6. DESCRIPCIÓN DAÑOS MATERIALES DEL VEHICULO: Vehículo sufre daños en toda la parte posterior: GUARDABAMOS, BOMPU, PUERTAS TRASERAS, UNIDADES DE LUZ, STOP, PARACHOCES, LA TRACETA.

8.7. FALLAS EF: FRENO ☐ DIRECCIÓN ☐ LUCES ☐ BOCINA ☐ LLANTAS ☐ SUSPENSIÓN ☐ OTRA ☐

8.8. LUGAR DE IMPACTO: FRONTAL ☐ LATERAL ☐ POSTERIOR ☒

FINMA CONDUCTOR, VICTIMA O TESTIGO C.O. TOTAL PERSONA RETENIDA SE NOTIFICA DE LOS DETALLES CONFORME AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO



15. DATOS DE QUIEN CONOCE EL ACCIDENTE

GRADO	APellidos y Nombres	DOC.	IDENTIFICACION No.	PLACA	ENTIDAD	FECHA
ST	QUEROZO DIAZ QUICHTAN FRAJAN	CC	5827483	113649	PUNAL	04/05/2011
SD	ACEREDO RODRIGUEZ OMAR	CC	110047101	040835	PUNAL	04/05/2011


16. CORRESPONDIO

NÚMERO ÚNICO DE INVESTIGACIÓN

Dir.	Multip.	Ent.	U. receptora	Ata	Comisario

PUNTO DE REFERENCIA (P.R.)		P.R. 1	P.R. 2
TABLA DE MEDIDAS			
No.	Medida	Medida	Medida
1	3,24m	3,24m	3,24m
2	1,20m	1,20m	1,20m
3	26,80m	26,80m	26,80m
4	3,10m	3,10m	3,10m
5	3,00m	3,00m	3,00m
6	54,90m	54,90m	54,90m
7	84,20m	84,20m	84,20m
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

LONG. HUELLAS	
No.	Medida
1	0,30m
2	1,20m
3	1,20m
4	1,20m
5	1,20m
6	1,20m
7	1,20m
8	1,20m
9	1,20m
10	1,20m
11	1,20m
12	1,20m
13	1,20m
14	1,20m
15	1,20m
16	1,20m
17	1,20m
18	1,20m
19	1,20m
20	1,20m
21	1,20m
22	1,20m
23	1,20m
24	1,20m
25	1,20m



- ORIGINAL: AUTORIDAD COMPETENTE -



										Número Único de Noticia Criminal										
										7 3 0 2 6 6 0 0 0 4 5 6 2 0 2 3 0 0 2 2 8										
Entidad	Radicado Interno										Departam	Municipio	Entidad	Unidad Receptora	Año	Consecutivo				



INSPECCIÓN A VEHÍCULO – FPJ - 22

Este formato será utilizado por Policía Judicial en aquellos casos en que la investigación lo amerite

Departamento	TOLIMA	Municipio	ALVARADO	Fecha	2023	10	06	Hora:	1	6	3	0
--------------	--------	-----------	----------	-------	------	----	----	-------	---	---	---	---

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO

Clase:	Automóvil	☐	Campero	☐	Camioneta	☐	Bus	☐	
	Buseta	☒	Camión	☐	Microbús	☐	Grúa	☐	
	Motocicleta	☐	Remolque	☐	Auto parte	☐	Otro, ¿cuál?		
Servicio:	Particular	☐	Oficial	☐	Emergencias	☐	Diplomático	☐	
	Público	☒	Escolar	☐	¿Cuál?	☐		☐	
Marca:	Volkswagen			Línea:	NON PLUS ULTR			Color:	BLANCOVERDE

Número motor:	E1S172769	Número Chasis:	9BWDD52R78R780038
Nombre propietario:	Cootrasnorte	Poseedor o Tenedor:	José Grajales Muños

Modelo:	2 0 0 8	No. Placas:	WBK-067	No de identificación de remolque (RO):	
		de:			

En el evento de requerir más espacio se puede ampliar el número de filas cuantas veces sea necesario

Conoce el lugar de remisión del vehículo?	NO	☐	SI	☒	¿Cuál?	PARQUEADERO VIP ALVARADO
---	----	--------------------------	----	-------------------------------------	--------	-----------------------------

2. RECONOCIMIENTO EXTERIOR

HALLAZGOS	ZONAS											
	ASI	AII	ASD	AID	MSD	MID	PSD	PID	PSI	PII	MSI	MII
Huellas latentes												
Sangre												
Semen												
Saliva												
Restos de tejidos												
Otros fluidos orgánicos												
Cabellos												
Fibras												
Agujeros / perforaciones												
Residuos de disparo												
Pintura de otro vehículo												
Roturas												
Abolladuras												
Zonas de limpieza												
Partes faltantes												
Fragmentos de vidrio												

PARTE ANTERIOR



PARTE POSTERIOR



										Número Único de Noticia Criminal																				
										7	3	0	2	6	6	0	0	0	4	5	6	2	0	2	3	0	0	2	2	8
Entidad										Radicado Interno										Dpto.	Municipio	Entidad	Unidad Receptora	Año	Consecutivo					



ACTA DE INSPECCIÓN A LUGARES – FPJ - 9

Este formato será diligenciado por Policía Judicial

En ALVARADO siendo las 15:00 horas del día 06 del mes octubre del año 2023 de conformidad con la normatividad vigente que aplique, los suscritos servidores de Policía Judicial: SI. CHRISTIAN CARDOZO DÍAZ, bajo la coordinación del servidor SI. CHRISTIAN CARDOZO DÍAZ, cargo PATRULLA DE TRANSITO identificados como aparece al pie de su firma, se trasladaron al lugar ubicado en: km 32+400 mts de la vía Ibagué- Mariquita Ruta 4305, sector La Caima, jurisdicción del municipio de Alvarado, con el fin de efectuar inspección técnica al lugar de los hechos.

1. INFORMACIÓN GENERAL

Zona donde se realiza la inspección:		Nombre o número de comuna / localidad:		
Barrio/vereda: Sector LA CAIMA		Dirección y/o georreferenciación: km 32+400 mts de la vía Ibagué- Mariquita Ruta 4305, sector La Caima, jurisdicción del municipio de Alvarado		
Lugar de inspección:	Residencia	Sitio de Recreación	Vía Pública X	Sitio de trabajo
Recinto Cerrado	Objeto Movable	Campo abierto X	Vehículo	Despoblado
Otros ¿Cuál?				

Se recibe protegido el lugar de inspección:	SI	NO X	Fecha: 06/10/2023	Hora: 15:00
Formato:	SI	NO	No. Folios	Responsable: SI. CHRISTIAN CARDOZO DÍAZ
Se recibe EMP y EF del primer responsable:	SI	NO	X	¿Cuántos?


La diligencia fue atendida por:	Nombres y apellidos: SI. CHRISTIAN CARDOZO DÍAZ			
Cédula de ciudadanía número: 5.827.483	Calidad en que actúa:			
Se recibe EMP y EF de quien atiende la diligencia:	SI	NO	¿Cuántos?:	

2. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE LA DILIGENCIA INCLUYENDO LOS HALLAZGOS Y PROCEDIMIENTOS REALIZADOS

Al llegar al sitio de los hechos, se establece que el accidente ocurre sobre un tramo de vía pública, perímetro rural jurisdicción de Alvarado Tolima, km 32+400 mts de la vía Ibagué- Mariquita Ruta 4305, sector La Caima, jurisdicción del municipio de Alvarado, la cual presenta las siguientes características así:

Características de la vía: se trata de un tramo de vía, una calzada, dos carriles, doble sentido vehicular, material asfalto en buen estado, de geometría recta, plana, iluminación natural, clima seco, con señalización horizontal: línea de borde blanca en los dos costados, línea central amarilla doble continua, con zona verde en los dos costados.

Por otra parte al inspeccionar el lugar de los hechos y utilizar el método de búsqueda por franjas, se halló como **EMP Y EF N°1** (Vehículo Tipo Ambulancia, Modelo 2017, Marca Renault, Color Blanco Glacial, de Placas **IUZ-631**), hallada en costado derecho de la calzada entre la berma derecha y la zona verde, como **EMP Y EF N°2** (Buseta servicio público, modelo 2008, empresa Cootrasnorte, marca Volkswagen, color blanco verde, de placas **WBK-067**), hallada sobre el carril derecho de la calzada en sentido Ibagué- Mariquita.



<https://www.google.com/maps/search/alvarado+tolima+sector+la+caima/@4.5935416,-74.944507,6193m/data=!3m1!1e3?entry=ttu>

Ampliar el cuadro de acuerdo a la cantidad de información plasmada.

Método de búsqueda franjas	Condiciones medioambientales normales
----------------------------	---------------------------------------

3. SE ENVÍAN LOS ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS Y EVIDENCIA FÍSICA A:

Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses:	SI	NOX	Cuáles:
Laboratorio Policía Judicial ¿Cuál?	SI	NOX	Cuáles:
Otro laboratorio ¿Cuál?	SI	NOX	Cuáles:
Almacén de evidencias:	SI	NOX	Cuáles:

Nota: En el ítem "cuáles" se relaciona el número de hallazgo. Ejemplo: 2, 6 Y 7.

4. INFORMACIÓN DERECHOS DE LA VÍCTIMA:

Se dan a conocer los derechos y deberes en su calidad de víctima a: lesionados de manera verbal

Nombres y Apellidos:	Identificación:
Teléfono / Celular:	Correo electrónico:

Anexe el acta de derechos y deberes de las víctimas.

5. OBSERVACIONES:

Aquí se plasmaran las observaciones que realice la persona que atendió la diligencia o las que el funcionario de policía judicial considere necesarias.

6. FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA DILIGENCIA:

Nombres y Apellidos	Identificación	Firma

7. SERVIDORES DE POLICÍA JUDICIAL:

Nombres y Apellidos	Identificación	Entidad
SI. CHRISTIAN CARDOZO DÍAZ	5.827.483	SETRA
Cargo	Teléfono / Celular	Correo electrónico
PATRULLA DE TRANSITO	3107392983	Firma

En el evento de existir más registros se debe reproducir la tabla tantas veces sea necesario.

El servidor de policía judicial, está obligado en todo tiempo a garantizar la reserva de la información, esto conforme a las disposiciones establecidas en la Constitución y la Ley.



POLICÍA NACIONAL

										Número Único de Noticia Criminal																				
										7	3	0	2	6	6	0	0	0	4	5	6	2	0	2	3	0	0	2	2	8
Entidad	Radicado Interno									Departamento	Municipio	Entidad	Unidad Receptora	Año	Consecutivo															

										INFORME INVESTIGADOR DE CAMPO – FPJ – 11													
										Este informe será rendido por la Policía Judicial													
Departamento	Tolima			Municipio	Alvarado			Fecha	2023	10	06	Hora	1	5	3	0							

1. DESTINO DEL INFORME

Fiscalía 22 Local de Alvarado Tolima
Alvarado Tolima

Conforme a lo establecido en la normatividad vigente que aplique, me permito rendir el siguiente informe.

2. OBJETIVO DE LA DILIGENCIA

- Elaboración de álbum fotográfico de diligencia de inspección técnica al lugar de los hechos e inspección general a vehículos.

3. DIRECCIÓN DONDE SE REALIZA LA ACTUACIÓN

Zona: Urbana ___ Rural <u>X</u>	Nombre o número de comuna / localidad: -----
Barrio / Vereda: -----	Otros: LAT 4°.501940"N LONG -74°.940449"W
Dirección: km 32+400 mts de la vía Ibagué- Mariquita Ruta 4305, sector La Caima, jurisdicción del municipio de Alvarado	
Características: se trata de un tramo de vía, una calzada, dos carriles, doble sentido vehicular, material asfalto en buen estado, de geometría recta, plana, iluminación natural, clima seco, con señalización horizontal: línea de borde blanca en los dos costados, línea central amarilla doble continua, con zona verde en los dos costados.	

4. ACTUACIONES REALIZADAS

En atención a la solicitud de la referencia, siendo las 15:30 horas del día 06-10-2023 se realiza informe de investigador de campo, teniendo en cuenta los siguientes planos:

- Panorámicas** (Larga distancia): Son tomas globales de larga distancia, que se usan con fines de localización y para mostrar el aspecto general del lugar tal como se encontró, se recomienda hacer por lo menos cuatro tomas en ángulos diferentes.
- Plano general** (distancia intermedia): Son toma fotográfica para mostrar como la posición de un sujeto se relaciona con la de otro, se usa con el fin de ubicar y relacionar evidencias o grupo de evidencias en la escena.
- Plano medio** (corta distancia): Son toma fotográfica que permiten ver una cantidad razonable de detalles del sujeto al igual que revela el entorno en donde se encuentra, se usan con el fin de relacionar muebles, objetos, instrumentos y cuerpos, cambiando de posición.
- Primeros planos** (acercamientos – detalles): Son tomas fotográficas a muy corta distancia en donde el sujeto a fotografiar llena casi todo el visor, se usan para mostrar detalles y siempre se utiliza testigo métrico.
- Primerísimos planos**: Son toma fotográfica de grandes acercamientos que señalan las particularidades de los indicios asociativos.

- **Fotografía morfo facial:** Son tomas fotográficas para la identificación e individualización de los cadáveres tanto identificados como no identificados C.N.I (Cuerpo No Identificado) y se toman tan sólo al contorno facial con el fin de hacer un registro de las características morfológicas y cromáticas del rostro del occiso, para utilizarlas como herramienta de identificación.
- **Fotografía de sábana de pertenencias:** Tomas que se realizan a las pertenencias tangibles halladas durante la diligencia.
- **Fotografía de sábana de evidencias:** Tomas fotográficas realizadas a la totalidad de los EMP y EF, hallados, recolectados y embalados en el lugar de los hechos.

5. 1TOMA DE MUESTRAS

No. de EMP y EF	Sitio de recolección	Descripción de EMP y EF
2	km 32+400 mts de la vía Ibagué- Mariquita Ruta 4305, sector La Caima, jurisdicción del municipio de Alvarado	(10) tomas fotográficas de diligencia de inspección técnica al lugar de los hechos, las cuales son recibidas en medio digital.

6. DESCRIPCIÓN CLARA Y PRECISA DE LA FORMA TÉCNICA E INSTRUMENTOS UTILIZADOS

Se reciben imágenes para elaboración de álbum fotográfico mediante formato de solicitud de análisis, correspondientes a la fijación fotográfica de inspección técnica al lugar de los hechos, documentación visual y progresiva de la km 32+400 mts de la vía Ibagué- Mariquita Ruta 4305, sector La Caima, jurisdicción del municipio de Alvarado, secuencialmente de lo general a lo particular, es decir, desde el entorno hasta llegar a cada uno de los EMP y/o EF identificados, mediante registros de imágenes PANORÁMICAS, PLANOS GENERALES, PLANOS MEDIOS, PRIMEROS PLANOS, PRIMERÍSIMOS PLANOS y SÁBANA DE EVIDENCIAS, según corresponda. Por consiguiente, una vez analizado el lugar y sus condiciones de luz se procedió a documentar fotográficamente diligencia de inspección técnica al lugar de los hechos utilizando el sistema digital, estableciendo las funciones de la cámara fotográfica en MANUAL.

CONDICIONES AMBIENTALES DEL LUGAR: campo abierto, iluminación natural.

INSTRUMENTOS UTILIZADOS:

- Indicadores o numeradores de evidencia.
- Indicadores o testigos métricos.
- Cámara Fotográfica NIKON D3300.
 - **TECNOLOGÍA:** DIGITAL **XX** ANÁLOGO ____.
 - Lente NIKON DX VR 18-55mm.
 - Tarjeta de almacenamiento SD Security Card de 2 GB.

7. RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD INVESTIGATIVA (descripción clara y precisa de los resultados)

Se realiza álbum fotográfico con diez (10) tomas fotográficas en diligencia de inspección técnica al lugar de los hechos e inspección general a vehículos, se presentan en registro fotográfico anexo.

8. ANEXOS

Registro fotográfico en 04 folios.

9. SERVIDOR DE POLICÍA JUDICIAL

Nombres y Apellidos		Identificación	Entidad
SI. CHRISTIAN CARDOZO DÍAZ		5.827.483	SIJIN-SETRA
Cargo	Teléfono / Celular	Correo electrónico	Firma
Patrulla de Transito	3107392983	christian.cardozo@correo.policia.gov.co	

"De igual manera se trasfiere la reserva legal de la información, teniendo en cuenta que es responsabilidad del funcionario solicitante garantizar, que la información que origina o procesa la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL, debe mantener el principio de segmentación a partir de la necesidad de saber y conocer estrictamente lo necesario para el desempeño de la función que le es propia, el acceso, uso y disposición final de la misma, lo anterior teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la ley 1581/2012 y la ley 1712/2014 que refiere a garantizar los derechos fundamentales, constitucionales y legales de los datos, enmarcadas en las actividades que realizan los funcionarios adscritos a la DIJIN en liderar la Investigación Criminal y apoyar la administración de Justicia".

El servidor de policía judicial está obligado en todo tiempo a garantizar la reserva de la información, esto conforme a las disposiciones establecidas en la Constitución y la Ley.

----- FIN DEL INFORME -----

ALBUM FOTOGRÁFICO



IMAGEN NRO. 01 – PANORAMICA: Se observa tramo de vía, km 32+400 mts de la vía Ibagué-Mariquita Ruta 4305, sector La Caima, jurisdicción del municipio de Alvarado de geometría recta, con señalización horizontal.



IMAGEN NRO. 02 – PLANO GENERAL: Se observa posición final de los vehículos ambulancia y buseta involucrados, evidenciando la posición y geometría recta de la calzada en el km 32+400 mts de la vía Ibagué- Mariquita Ruta 4305, sector La Caima, jurisdicción del municipio de Alvarado.



IMAGEN NRO. 03 – PLANO MEDIO: Se observa EMP Y EF N°1 (Vehículo Tipo Ambulancia, Modelo 2017, Marca Renault, Color Blanco Glacial, de Placas IUZ-631), hallada entre la berma derecha y zona verde.



IMAGEN NRO. 04 – PLANO MEDIO: Se observa EMP Y EF N°1 (Vehículo Tipo Ambulancia, Modelo 2017, Marca Renault, Color Blanco Glacial, de Placas IUZ-631), evidenciando la posición final del vehículo buseta como del vehículo N°1 ambulancia.



IMAGEN NRO. 05 – PLANO MEDIO: Se observa tramo de vía en kilómetro 32+400 metros, evidenciando señalización horizontal y **EMP Y EF N°1** (Vehículo Tipo Ambulancia de Placas **IUZ-631**, evidenciando daños en parte posterior.



IMAGEN NRO. 06 –PLANO MEDIO: Se observa **EMP Y EF N°2** (Buseta servicio público, modelo 2008, empresa Cootrasnorte, marca Volkswagen, color blanco verde, de placas **WBK-067**, hallada en el carril derecho de la calzada en sentido Ibagué- Mariquita.



IMAGEN NRO. 07 – PLANO MEDIO: Se observa Vehículo Buseta servicio público, modelo 2008, empresa Cootrasnorte, marca Volkswagen, color blanco verde, de placas **WBK-067**, evidenciando el costado izquierdo del mismo sin presencia de daños materiales.



IMAGEN NRO. 08 –PLANO MEDIO: Se observa tramo de vía, km 32+400 mts de la vía Ibagué-Mariquita Ruta 4305, sector La Caima, jurisdicción del municipio de Alvarado de geometría recta, con señalización horizontal.



IMAGEN NRO. 07 – PLANO MEDIO: Se observa Tramo de vía, km 32+400 mts de la vía Ibagué-Mariquita Ruta 4305, sector La Caima, jurisdicción del municipio de Alvarado de geometría recta, con señalización horizontal.

IMAGEN NRO. 08 –PLANO MEDIO: Se observa tramo de vía, km 32+400 mts de la vía Ibagué-Mariquita Ruta 4305, sector La Caima, jurisdicción del municipio de Alvarado evidenciando la posición final del vehículo buseta con relación a la utilización de los carriles de la calzada.

Christian F. Cardozo Díaz
SI. CHRISTIAN CARDOZO DÍAZ

PL. 113649



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
UNIDAD BÁSICA IBAGUÉ

DIRECCIÓN: Calle 45 No. 8 Sur-58, Zona Industrial El Papayo. IBAGUÉ, TOLIMA
TELÉFONO: 57 6082701046 Telefonía IP 6014069944 extensión 2832 2800

INFORME PERICIAL DE CLÍNICA FORENSE

Número único de informe: UBIBA-DSTO-02622-2024

CIUDAD Y FECHA: IBAGUÉ. 14 de marzo de 2024
OFICIO PETITORIO: No. SIN NUMERO - 2024-03-12. Ref: Noticia criminal
730266000456202300228 -
AUTORIDAD SOLICITANTE: ANDRES FELIPE RUBIANO TOVAR
FISCALÍA 22 LOCAL DE ALVARADO
FISCALIA GENERAL DE LA NACION
AUTORIDAD DESTINATARIA: ANDRES FELIPE RUBIANO TOVAR
FISCALÍA 22 LOCAL DE ALVARADO
FISCALIA GENERAL DE LA NACION
CARRERA 3 No. 6-06 B/CENTRO
ALVARADO, TOLIMA
NOMBRE EXAMINADO: JESUS ELI CASTAÑO ALMANZA
IDENTIFICACIÓN: CC 5991409
EDAD REFERIDA: 59 años
ASUNTO: Lesiones / Evento de transporte

Metodología:

• La aplicación del método científico en el desarrollo de las valoraciones medicolegales, la documentación y el manejo técnico de los elementos de prueba recolectados y asociados, que deberán ser utilizados y analizados en el contexto específico de cada caso; como se establece en el Reglamento Técnico para el Abordaje Integral de Lesiones en Clínica Forense DG-M-RT-01-V01, Versión 01 de octubre de 2010.

Examinado hoy jueves 14 de marzo de 2024 a las 08:40 horas en Primer Reconocimiento Médico Legal. Previa explicación de los procedimientos a realizar en la valoración, la importancia de los mismos para el proceso judicial o administrativo, se diligencia el consentimiento informado, se toma firma y huella dactilar del índice derecho del examinado en el consentimiento informado

INFORMACIÓN ADICIONAL AL COMENZAR EL ABORDAJE FORENSE: Aporta OFICIO PETITORIO. NO APORTA MAS DOCUMENTOS.

RELATO DE LOS HECHOS:

El examinado refiere que " El 6 de octubre del 2023 a las 7 de la mañana voy iba en un bus saliendo de Alvarado para Venadillo como a 10 minutos y el conductor se estrelló contra una ambulancia. Luego me llevaron a la clínica. "

ATENCIÓN EN SALUD: Fue atendido en Clínica Asotrauma. Aporta copia de historia clínica número 5991409, que refiere en sus partes pertinentes lo siguiente: Historia clínica con 20 folios suministrada por el usuario, los cuales se revisan en su totalidad y se regresa al usuario antes registrado, no se dejaron folios en la carpeta institucional. Valorado el día 2023/10/07: Remisión de Alvarado. Ayer a las 14 horas sufrió accidente de transito en calidad de pasajero de autobús intermunicipal, que sufrió colisión por la parte trasera de una ambulancia, presentó trauma facial leve y trauma en espalda con dolor persistente en área lumbar. Salida con medicamentos. Valorado por neurocirugía (2023/12/13). Refiere que sufrió un traumatismo en región lumbar. Accidente de transito (2023/10/06). Dolor a la palpación de costilla T12 flotante. Dolor subcostal izquierdo posterior sin afección traumática a su columna, sin dolor espinal. Se remite a clínica de dolor para manejo infiltrativo de nervio intercostal respectivo. Se remite a clínica del dolor. Valorado por Algología (2024/01/09) antecedente de accidente de tránsito en 2023/10/06 con

YON FREDY GAITAN GARZON
PROFESIONAL UNIVERSITARIO FORENSE

Aportamos a la justicia en favor de la vida

INFORME PERICIAL DE CLÍNICA FORENSE
Número único de informe: UBIBA-DSTO-02622-2024



trauma en región dorsal. Dolo región subcostal izquierda de tipo punzante. Se exagera con el ejercicio. Diagnostico fractura de costilla y otro dolor crónico. Cuadro de dolor en región de reborde costal inferior secundario a trauma costal, se explica la historia natural de la enfermedad, la alta refractariedad en el manejo y la necesidad de manejo multimodal. Se ordenan medicamentos y control en 45 días. Valorado por Algología (2024/02/20). Diagnóstico de dolor en región subcostal izquierda. Valoración inicial el (2024/01/09). Refiere continuar con dolor en región subcostal izquierda, se exagera en posición de bipedestación, ocasionalmente dolo en miembro inferior ipsilateral. Diagnostico de fractura costal. Cuadro de dolor en región subcostal, reborde costal y región paraespinal izquierda posterior a trauma y fractura costal, se explica la historia natural de la enfermedad, la alta refractariedad en el manejo y la necesidad de escalar el manejo multimodal a procedimientos de intervencionismo analgésico, se propone la realización de bloqueo del plano del erector espinal T10 izquierdo y bloqueo del plano del erector espinal L1 izquierdo bajo guía ecográfica.

ANTECEDENTES: Médico legales: Niega. Patológicos: Niega. Quirúrgicos: Niega. Psiquiátricos: Bebedor social. . Toxicológicos: Niega.

REVISIÓN POR SISTEMAS

Dolor en región costal inferior izquierda en zona posterior.

EXAMEN MÉDICO LEGAL

Aspecto general: Buen estado general, alerta, tranquilo y colaborador.

Descripción de hallazgos

- Examen mental: Orientado en persona, tiempo y espacio. Neurológico: Sin déficit aparente.
- Piel y Faneras: Piel sin alteraciones. Dolor moderado a la palpación de región costal izquierda en área postero inferior.

ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y CONCLUSIONES

Al examen presenta lesiones actuales consistentes con el relato de los hechos. Mecanismo traumático de lesión: Contundente. Incapacidad médico legal DEFINITIVA VEINTICINCO (25) DÍAS. SECUELAS MÉDICO LEGALES: Perturbación funcional de órgano de sostén (costilla) de carácter transitorio dado por dolor crónico costal.

Atentamente,

YON FREDY GAITAN GARZON
PROFESIONAL UNIVERSITARIO FORENSE

Aportamos a la justicia en favor de la vida

NOTA: Este informe pericial fue elaborado a solicitud de autoridad competente con destino al proceso penal indicado en el oficio de remisión, no reemplaza ni homologa a la incapacidad laboral.