



INDUMA S.A.S

890800450

Orden de Trabajo

Nº: OT-15886

Fecha: 2024-01-12

Calificación:

GENERÓ: MECANICOS MANTENIMIENTOPLANTA TESORITO

RESPONSABLE: ELKIN STIVEN LONDOÑO MURCIA

DURACIÓN ESTIMADA: 00:10:00

NOTAS:

ACTIVOS

DESCRIPCIÓN: PRENSA TROQUELADORA DOBLE No.1 25T 3HP ABIER.NO INCLIN. { 3203021628 }

UBICADO EN Ó ES PARTE DE: // Planta Tesorito/ Troquelados/

CLASIFICACIÓN 1:

TIPO:

CLASIFICACIÓN 2:

PRIORIDAD:

CENTRO DE COSTO:

CÓDIGO DE BARRAS:

TAREA NO PLANIFICADA

DESCRIPCIÓN: favor revisar valvula de expulsion de la pieza

FECHA PROGRAMADA: 2024-01-12

FECHA Y HORA DE INICIO: 2024-01-12 22:00

TIPO DE TRABAJO: CORRECTIVO

FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN: 2024-01-12 23:00

PRIORIDAD: Media

TIEMPO TOTAL DE TRABAJO: 01:00:00

ACTIVADOR: Tarea no Programada

TIEMPO FUERA DE SERVICIO: 01:00:00

CLASIFICACIÓN 1:

SOLICITADO POR: Nicolas Ríos Ruiz

CLASIFICACIÓN 2:

NÚMERO DE SOLICITUD: 9697

FECHA DEL EVENTO: 2024-01-12 21:09

NOTAS:

INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

Número De Solicitud	Solicitado Por
9697	Nicolas Ríos Ruiz

SUBTAREAS

Grupo/Parte	Procedimiento	Resultado
	Procedimiento	Se hace ajuste de rodachina de la valvula de expulsión

TIPO DE FALLA: MECÁNICO

CAUSA DE FALLA: EXPULSION

MÉTODO DE DETECCIÓN DE FALLA: INSPECCION VISUAL

SEVERIDAD DE LAS FALLAS:

TIEMPO DE INTERRUPCIÓN A OTROS ACTIVOS: 00:00:00

TIPO DE DAÑO CAUSADO:

RECURSOS A UTILIZAR

Descripción	Cantidad	Costo	Cantidad Usada	Tipo	Fuente
Tecnico Experto C1	1	N/A	1	Recursos Humanos	ELKIN STIVEN LONDOÑO MURCIA

WILLIAM DUQUE DUQUE

ELKIN STIVEN LONDOÑO MURCIA

Aceptado Por

Validado Por

Realizado Por