



No.

14

**ASISTENCIA EN SITIO AUTOBUSES POBLADO LAURELES**

FECHA DEL SINIESTRO:	9-nov-24	HORA DEL SINIESTRO:	17:48	HORA DEL REPORTE:	18:20	HORA DE ATENCIÓN:	20:39
----------------------	----------	---------------------	-------	-------------------	-------	-------------------	-------

**DATOS- ASEGURADO**

ASEGURADO:	EQUIDAD SEGUROS					
CONDUCTOR:	JHON HAROLD VASQUEZ AGUIRRE					
No. IDENTIFICACIÓN:	6.390.742		No. DE CONTACTO:	3188948116		
PROPIETARIO:	HORACIO TORO GOMEZ			No. IDENTIFICACIÓN:	517.258	
TIPO DE VH:	BUS		PLACA:	EQT566	No. INTERNO:	8173

**DATOS- TERCERO INVOLUCRADO**

ASEGURADO:	N/A					
CONDUCTOR:	SANTIAGO GUTIERREZ TAMAYO					
No. IDENTIFICACIÓN:	1.017.266.198		No. DE CONTACTO:	3194895757		
PROPIETARIO:				No. IDENTIFICACIÓN:		
TIPO DE VH:	MOTOCICLETA		PLACA:	ZRT15E	No. INTERNO:	

**HIPOTESIS**

INHIBITORIO

**DAÑOS VH ASEGURADO**

DEFORMACIÓN Y HENDIDURA EN FALDÓN INFERIOR LADO IZQUIERDO

**DAÑOS VH TERCERO**

SE DESCONOCE

**LESIONES ASEGURADO**

**LESIONES TERCERO**

LASERACIÓN EN BRAZOS Y FRACTURA POR DESCARTAR EN CLAVICULA

**VERSIÓN ASEGURADO**

YO VENIA Y EL SEMAFORO ESTABA EN VERDE, EN ESAS EL SEMAFORO CAMBIO AMARILLO LOS ESQUIVE Y PASE POR EL CARRIL IZQUIERDO Y AL MOMENTO DE PASAR EL CHOQUE CON EL DE LA MOTO QUE NO TRAJA LUCES Y VENIA MUY RAPIDO.

**DATOS DE LA VÍA**

CLIMA DEL EVENTO: NORMAL ( ) SOLEADO ( ) NUBLADO ( ) LLUVIOSO (X) NEBLINA ( )

ESTADO DE LA VÍA: BUEN ESTADO (X) MEJORADO ( ) SECA ( ) HÚMEDA (X) CONTAMINADA ( )

HUELLAS DE FRENADO: EXISTEN ( ) NO EXISTEN (X)

ILUMINACIÓN: BUENA (X) MALA ( ) INEXISTENTE ( )

SEMAFORIZACIÓN: OPERACIÓN ( ) INTERMITENTE ( ) APAGADO ( )

**PRESUNCIÓN DE RESPONSABILIDAD**

POR DEFINIR

**MATERIAL PROBATORIO (REGISTRO FOTOGRAFICO)**




**OBSERVACIONES**

PROCESO ES INTERVENIDO POR LA ENTIDAD DE TRÁNSITO, VEHÍCULO PASA PERITAJE Y EMBRIAGEZ SIN NOVEDAD.

**DIRECCIÓN DEL SINIESTRO**

CARRRERA 84 # 33 B 64

**UBICACIÓN DE DAÑOS TERCERO**



**DAÑOS ASEGURADO**

