

# MEMORANDO TÉCNICO DEMANDA GIBRALTAR

PARA Ing. Juan Carlos Flórez

Gerente Técnico - Concesión ALMA

DE HYMAC INGENIERÍA

Ing. Luis Javier Carrillo Puerto

Gerencia Técnica

**FECHA:** 15 de agosto de 2019

**REFERENCIA:** PQR – GIBRALTAR Concesión Alto Magdalena

**ASUNTO:** Análisis del PQR y propuesta de alternativa conceptual del

manejo de drenaje en predio Gibraltar, zona comprendida entre las abscisas aproximadas K1+600 hasta K2+300 -

margen derecha de la vía.

El presente memorando técnico corresponde a la justificación técnica de la propuesta conceptual emitida para el manejo del drenaje en la zona del predio Gibraltar comprendida entre las abscisas K1+600 a K2+300 aproximadamente, en donde se presenta un empozamiento de agua en la margen derecha de la vía asociado a la disposición de las obras, condiciones locales de drenaje y configuración del terreno de la zona. Igualmente se presenta el análisis correspondiente que demuestra la competencia de las obras hidráulicas diseñadas y construidas.

### 1. Zona de estudio

El predio Gibraltar se encuentra localizado en la Vereda Purnio, del municipio La Dorada, Caldas; más exactamente en cercanías al puente que conecta dicho municipio con Puerto Salgar, Cundinamarca. Esta zona se caracteriza por presentar bajas pendientes que acompañadas de la presencia cercana del Rio Magdalena conforman un área con alto riesgo de inundación. A partir de la construcción y puesta en operación del corredor vial Honda-Puerto Salgar-Girardot se hizo la adecuación del terreno natural del predio en mención, sin embargo, como se puede observar en la Figura 1, la condición topográfica del predio incluye una zona alta natural que se ha mantenido históricamente.



Figura 1. Condición topográfica de la zona de estudio sin proyecto.




En la Figura anterior, se han trazado cuatro (4) secciones transversales sobre una imagen satelital correspondiente al año 2007, es decir, cuando no existía el Proyecto Vial. En la Figura 2, se presentan los perfiles obtenidos en cada sección indicada en la Figura 1, los que demuestran que históricamente y de manera natural siempre ha existido una zona alta que permite que los predios aledaños se aneguen con facilidad, debido a que el sentido de drenaje (flechas azules en la Figura 1), esta orientado desde el río Magdalena hacía el eje de la vía Proyectada, es decir, hacia la parte alta mencionada anteriormente.

Esta característica topográfica fue aprovechada por el diseño geométrico de la vía, implantando sobre la zona alta el terraplén de la vía con el fin de facilitar el bombeo de la vía como se observa en la Figura 2.



Figura 2. Variación topográfica de las secciones dentro del área de estudio.



Por otro lado, en la

Figura 3 se muestra la localización general de la zona de estudio, contemplando la existencia de la vía cuyos procesos constructivos iniciaron a partir del año 2017.

Figura 3. Localización general de la zona de estudio.

La Dorada - Caldas

Magdalena

Corredor vial

Zona de afectación (Predio Gibraltar)

Zona de afectación (Predio Gibraltar)

Puente



La zona de estudio que se muestra en la

Figura 3, cuenta con obras hidráulicas cuya función es permitir el paso trasversal del drenaje de la zona. En la Tabla 1 se pueden apreciar las características generales de las obras hidráulicas que fueron diseñadas y construidas para tal fin.

Tabla 1. Localización de obras en zona de estudio.

ID	TIPO DE OBRA	COORDENADAS		ABSCISA	DIN	MENSIC	DNES	FUNCION
ID	TIPO DE OBRA	ESTE	NORTE	ADSCISA	Ø	В	Н	FUNCION
9	BOX CULVERT	933967	1090000	K1+696		1.5	1.5	Paso de
3	DOX OOLVERT	333301	100000	1000			1.5	corriente
10	BOX CULVERT	934006	1089968	K1+746		2	2	Paso de
10							۷	corriente
11	ALCANTARILLA	934099	1089894	K1+865	0.9			Paso de
	ALCANTAINILLA	334033	1009094	K1 <del>+</del> 005	0.9			corriente
15	PUENTE 934711 10896		1089621	K2+536	Luz aproxim		mada	Paso de
13	FUEINTE	304711	1009021	NZ+330	150m			corriente

En la Figura 4 se puede apreciar la localización de las obras hidráulicas presentes en el corredor vial de análisis. Cabe mencionar que los estudios y diseños de las estructuras de drenaje, han obtenido la No Objeción por parte de la Interventoría del Proyecto.






Figura 4. Localización de obras hidráulicas presentes en la zona de estudio.


### 2. Planteamiento del problema

El área de estudio está conformada por un lote que fue intervenido parcialmente, a consecuencia de la construcción de la vía; posteriormente, el propietario del predio Gibraltar presentó reclamación aduciendo que se presentan inundaciones principalmente en época invernal, en zonas donde nunca antes había ocurrido ese fenómeno y manifiesta que esto es debido a las obras relacionadas al corredor vial, pues argumenta que con la construcción de la obra hidráulica tipo Box Culvert localizada en la abscisa K1+746 (Ver Figura 4), el drenaje de su predio tarda más tiempo en evacuar los excesos de agua ya que la cota batea del Box Culvert en construcción se ubica por encima de la cota del terreno natural, toda vez que esta condición no permite el drenaje favorable de las aguas del sector.

En la Figura 5 se puede apreciar la zona de afectación que corresponde al predio Gibraltar.



Figura 5. Fotografía de la zona de afectación.



Como se observa en la Figura 5, esta es una zona boscosa que cuenta con un terreno predominantemente plano y con una pendiente natural minima, lo cual hace que la condicion de drenaje de la zona sea especialmente suceptible a acumulacion de aguas de escorrentia en epocas de lluvia. Estas condiciones naturales generan acumulaciones de agua eventuales en determinadas zonas cuando ocurren eventos de precipitación de intensidades altas y/o el río Magdalena aumenta su nivel.

En la Figura 6 se puede apreciar el sentido del drenaje y la configuración del terreno de la zona de afectación que corresponde al predio Gibraltar.



Figura 6. Sentido del drenaje en la zona de afectación.



## 3. Condición hidrológica del área de estudio

Con base en la información consignada en el Volumen VII Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación de la UF5.3, se evidencia que el predio de estudio presenta un área de drenaje total de 0.32 km2 distribuida a lo largo de las 3 estructuras hidráulicas anteriormente enunciadas como se puede observar en la Tabla 2.

Tabla 2. Áreas de drenaje con influencia en el predio Gibraltar.

CUENCA No.	ABSCISA	ÁREA (Km²)		TA .n.m)	LONGITUD DEL CURSO DE AGUA (Km)	PENDIENTE MEDIA (%)		
			ALTA	BAJA	(KIII)	( /0)		
UF5.3-9	K1+696	0.034	181	175	0.16	4%		
UF5.3-10	K1+746	0.284	241	175	1.41	5%		
UF5.3-11	K1+865	0.005	178	177	0.07	1%		

Adicionalmente, en la Figura 7 se pueden observar las microcuencas o áreas de drenaje con sus respectivas estructuras hidráulicas que presentan influencia sobre el predio Gibraltar.






Figura 7. Áreas de drenaje con influencia en el predio Gibraltar.

Por otro lado, los tiempos de concentración de las cuencas objeto de estudio fueron determinado a través de un estudio estadístico realizado con base en los resultados calculados para las distintas metodologías presentadas en la Tabla 3. Las metodologías evaluadas se seleccionaron partiendo de las recomendaciones del INVIAS en su "Manual de Drenaje para Carreteras".

Tabla 3. Tiempos de concentración para las microcuencas objeto de estudio.

	TIEMPO DE CONCENTRACIÓN (Minutos)											
CUEN CA	ABSCI SA	Kirpi ch	Brans by Willia ms	by Tém Willia ez		Johnsto ne y Cross Ker by n=0, 4		Passi ni	TC ADOPTA DO			
UF5.3- 9	K 1+696	3.5	3.82	8.5	25.5	21.9	7.9	5.0	10.9			
UF5.3- 10	K 1+746	16.7	11.22	41.3	70.7	56.9	39.0	18.4	36.3			
UF5.3- 11	K 1+865	2.8	2.77	5.7	21.9	19.0	5.2	3.3	10.0			

Para finalizar, los caudales de diseño de las estructuras hidráulicas presentes en la zona de

estudio se calcularon a partir del Método Racional, ya que las áreas de drenaje fueron menores a 2.5km² en todos los casos. En la Tabla 4 se pueden apreciar los caudales de diseño calculados para cada una de las microcuencas, así como sus principales características morfométricas.

Tabla 4. Caudales de diseño para las microcuencas objeto de estudio.

OBR A No.	CUENC A No.	ABSCI SA	TIEMPO DE CONCENTRACI ON (min)	ÁRE A (Km 2)	INTENSID AD (mm/hora) 20 años	C (Adimensio nal)	Q <sub>20</sub> (m3/ s)
9	UF5.3- 9	K 1+696	10.9	0.03 4	254.74	0.30	0.73
10	UF5.3- 10	K 1+746	36.3	0.28 4	114.82	0.30	2.72
11	UF5.3- 11	K 1+865	10.0	0.00 5	268.97	0.30	0.11

En cuanto a la capacidad de las estructuras, la Tabla 5 presenta los resultados obtenidos de la evaluación hidráulica desarrollada mediante el software HY8 para las estructuras hidráulicas presentes en el área de aferencia del predio Gibraltar.

Tabla 5. Evaluación hidráulica de las estructuras objeto de estudio.

N° Obra	Abscisa	TIPO DE OBRA	Diámetro (m)	BASE (m)	ALTURA (m)	Profundidad de	Profundidad de	Tipo de Flujo	Profundidad	Profundidad	Profundidad a la	Profundidad en el	Velocidad a la	Velocidad en el
9	K1+6 96	Box Culvert		1.5	1.5	0.4 8	0.0	1- S2n	0.1 6	0.2 9	0.1 8	0.1 8	2.7 2	1.1 9
1	K1+7 46	Box Culvert		2	2	0.9 7	0.4 5	1- S2n	0.4 2	0.5 7	0.4 5	0.3 7	2.9 8	1.8 5
1	K1+8 65	Alcantari Ila	0. 9			0.2 5	0.0 1	1- S2n	0.1 4	0.1 8	0.1 5	0.0 5	1.5 5	1.3 5

Como se puede observar en la tabla anterior, las estructuras que se encuentran localizadas dentro del predio Gibraltar, cuentan con las condiciones necesarias para drenar de forma correcta la escorrentía de la zona, ya que su capacidad y sus criterios de diseño se cumplen en todos los casos ya que por ejemplo el Box Culvert de la abscisa K1+696 trabaja al 10.6% de su capacidad, mientras que el Box Culvert de la abscisa K1+746 y la alcantarilla de la abscisa K1+865 funcionan al 21% y 15.5% de sus capacidades totales respectivamente.



Con fin de indicar el funcionamiento real de las estructuras, la Figura 8 permite apreciar las condiciones de trabajo del Box Culvert de la abscisa K1+696.




Figura 8. Condiciones de trabajo del Box Culvert K1+696.

Como se pudo demostrar anteriormente, el predio Gibraltar históricamente ha sido vulnerable a eventos de inundaciones periódicas, adicionalmente una vez construido el terraplén de la vía, se construyeron obras que cumplen correctamente con la función de drenaje de la zona, estructuras que no existían en condiciones naturales.

#### 4. Conclusiones

- El terreno donde se encuentra el predio afectado presenta una condicion topográfica muy plana generando condiciones de drenaje desfavorables, adicionalmente existe una depresion del terreno en la zona donde se presenta el empozamiento de aguas.
- Las obras hidraulicas diseñadas y construidas para la via de la Unidad Funcional 5.3 cuentan con las condiciones para conducir y drenar el agua proveniente de la escorrentia de la via y sectores aledaños de forma correcta. Los diseños estan debidamente soportados en los datos historicos de las estaciones hidroclimatologicas de la zona y en modelos de cálculo de caudales maximos aprobados por el INVIAS para este tipo de proyectos.



 Con el fin de que las estructuras hidráulicas existentes cumplan de forma acertada su función, debe realizarse de forma periódica la limpieza en los descoles de las mismas, de modo que se asegure que las aguas captadas no presenten obstrucciones en la salida.

Atentamente,

LUIS JAVIER CARRILLO PUERTO

Gerente