AUDATEX

Número de Reclamo: 142080208_4

Versión: V ALOM0000/4

Reporte Completo

Impreso: 03/09/2024

Resumen

Expediente

Núm. Secuencial Interno:	C04434CCO4434C0120240809-1231247	Fecha del Accidente:	21/07/2024
Estado de la Valuación:	Complemento Autorizado	Hora del Accidente:	09:20 a. m.
Causa del Accidente:		Reparaciones Autorizadas:	Desconocido
Proveedor de Trabajo:	ALLIANZ	Fecha Inicio de Reparación:	
Número de Expediente:	142080208_4	Fecha Reserv Reparación:	
Número de Poliza:	22992125	Fecha Promesa de Entrega:	31/10/2024
Número de Caso:		Creado por:	al0mBackOffice@ALOM
Versión:	V ALOM0000/4	Centro de Valoración:	
Tipo de Expediente:	REI - Reparaciones Inmediatas		
Fecha de Inspección:	13/08/2024		
Porcentaje vs Pérdida Total:	5,00 %		
Autorizado por:	N RIOS VAL / NICOLAS RIOS BOHORQUEZ		

Detalles del Vehículo

Vehículo	Opciones del Modelo
Fabricante:	CHEVROLET
Modelo:	2384CC 169CP/126KW
Código AX:	Captiva
No. Motor:	3867 01
Tipo de Motor:	CBS613743
Transmisión:	Gas
No. Placa:	RIK274
No. VIN Poliza:	3GNAL7EC5BS613743
No. VIN Visual:	3GNAL7EC5BS613743
Odómetro:	Desconocido
Tipo de Kilometraje:	
Color Vehículo:	Plata
Cubicaje:	CC
Número de Puertas:	
Número de Asientos:	
Año de Fabricación:	2011
Valor Mercado:	\$ 30.600.000
Monto Asegurado:	\$ 1.000.000
Condiciones del Vehículo:	
Estilo o Tipo de Vehículo:	

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Admin 1
Admin 2
Admin 3
Admin 4

Condiciones del Vehículo

Estado del Vehículo

Áreas de Daño:

Estado del Vehículo en la Inspección:

Dirección del Impacto:

Direcciones

Asegurado

Nombre : RAMIREZ SAMORA, XEIDEL LIZETH
Apellido :
Dirección :
Distrito :
Cantón :
Provincia :
Código Postal :

Taller Mecánico

Nombre : AUTOMOTORES LLANO GRANDE S A
Apellido : AUTOMOTORES LLANO GRANDE S A
Dirección : AV 40 No 27
Distrito :
Cantón :
Provincia : META
Código Postal : 500001
Tel Negocio : (57) 1 756 8 74
Dirección Email : Juan.Guerrero@audatex.com
Dirección Email2 :
Cédula Jurídica : 83003953730

Informe del Cálculo

PIEZAS SUSTITUIDAS

Pos. B.D.	Descripción	Número de Pieza	DCTO.	Fecha Tarifa: 09/08/2024	
				Referencia	Precio
8041	FILTRO DE ACEITE	93175493		INPA2408230000	\$ 74.341i
8065	CARTER	12601240		INPA2408230000	\$ 2.205.606i
8395	CARTUCHO FILTRO	96815102		INPA2408230000	\$ 59.709i
1000	ACEITE MOTOR 5	240809114829239		INPA2408230000	\$ 136.500i
1000	SILICONA GRIS	240809114829249		INPA2408230000	\$ 62.400i
Ahorro					\$ 0
Sub Total					\$ 2.538.556
Total Piezas					\$ 2.538.556

* = Posición dada por el usuario

B = Chevrolet1

Mano de Obra Hojal/Mecánica.#

NR Operación/Pos. B.D.	Trabajo	T.Base 10	
		UT	Precio
SIN NUMERO	GUARNECIDO INF.COMPARTIM.MOTOR:D+M	2,0	\$ 9.000
SIN NUMERO	ELEMENT.FILTRO AIRE:SUST.	2,0	\$ 9.000
4065870)	CARTER:D+M	13,0	\$ 58.500
4065530	FILTRO ACEITE:D+M	3,0	\$ 13.500
SIN NUMERO	SIST.ESC.CPL.:D+M	3,0	\$ 13.500
9852	LEER MEMOR.ERROR.TRAS REP	20,0	\$ 90.000
		*	
Total Unidades de Trabajo		43,0	
Total M.O. Hojal/Mecánica			\$ 193.500

PINTURA DE CARROCERIA CESVI MAP Pintura Base Agua

NR Operación/Pos. B.D.	Descripción	T. BASE. 10 UT = 1 HR. PRECIO = \$ 45.000/HR	
		UT	Precio
RESUMEN M.O PINTURA T. BASE. 10 UT = 1 HR. PRECIO \$ 45.000/HR			
	TIEMPO M.O	0	\$ 0
	TIEMPO PREPARACION	0,0	\$ 0
	IMPORTE FIJO	0,0	\$ 0
	TOTAL M.O. PINTURA	0,0	\$ 0

RESUMEN MATERIALES PINTURA

	Precio
MATERIALES POR SUPERFICIE	\$ 0
CONSTANTE MATERIAL	\$ 0
TOTAL MATERIALES	0

CANTIDAD DE PINTURA

MODELO:	CHEVROLET Captiva
No. PLACA:	RIK274
GRAMOS IMPRIMACIÓN + APAREJO	0
GRAMOS COLOR CESVIMAP	0
GRAMOS BARNIZ CESVIMAP	0
GRAMOS COLOR 2 CESVIMAP	0

Información de las cantidades necesarias de producto base a preparar (sin catalizar ni diluir), para la realización de los trabajos de

pintura seleccionados.

Notas del Taller

Notas de la Aseguradora

Fecha/Hora: 13/08/2024 03:57 p. m.
Autor: N RIOS VAL
Encabezado: NOTA
Nota: BUEN DÍA,

VEHICULO QUEDA EN PRESUPUESTO POR VALIDACION DAÑOS MECANICOS.

Fecha/Hora: 23/08/2024 10:42 a. m.
Autor: N RIOS VAL
Encabezado: AUTORIZADO
Nota: AUTORIZADO

Historial Descripción de la Causa del Accidente

Fecha/Hora:
Autor: N RIOS VAL
Encabezado:
Descripción: vehículo asegurado en marcha por carretera colisiona con piedras en la parte inferior que caen en la vía a causa de derrumbe.

causal: daños en el vehículo asegurado a causa de rocas.

abg: no

nombre persona a cargo: ramirez samora, xeidel lizeth

correo electrónico: lizramirez26501@gmail.com

celular: 3214552978

AUTORIZADO

Códigos Opcionales Activos

Código Opcional	Descripción	Valor	Tipo
	6Tabulador de Pintura STC		3

* Códigos opcionales inactivos

RESUMEN FINAL

PIEZAS SUSTITUIDAS \$ 2.538.556

TOTAL PIEZAS \$ 2.538.556

M.O. HOJAL/MECÁNICA **T.BASE 10 UT = 1 HR**
 TOTAL 43 UT X \$ 45.000/HR \$ 193.500

TOTAL M.O. HOJAL MECÁNICA \$ 193.500

PINTURA **T.BASE 10 UT = 1 HR**
 TOTAL M.O. PINTURA \$ 0
 TOTAL MATERIALES 0

TOTAL PINTURA \$ 0

DR Descuento por pronto pago (0 %) \$ 0
 PA Pago anticipado (0 %) \$ 0

SUMA TOTAL SIN IVA \$ 2.732.056

Deducciones Antes de Impuestos

FA Deducible Fijo antes de Impuestos (\$) -\$ 1.201.681
TOTAL DE DEDUCCIONES -\$ 1.201.681

SUBTOTAL \$ 1.530.375
IVA @ 19 % \$ 290.771

SUMA TOTAL CON IVA \$ 1.821.147

Deducciones Despues de Impuestos

FF Deducible Fijo después de Impuestos(\$) \$ 0
TOTAL DE DEDUCCIONES \$ 0

GRAN TOTAL \$ 1.821.147

OBSERVACIONES/COMENTARIOS

Pos. B.D.