AUDATEX

Número de Reclamo: 90519515 2

Reporte Completo Versión: V COB0000060 Impreso: 20/03/2020

Resumen

Expediente

COB0000060CO371951@COB0000060.CO20 Núm. Secuencial Interno:

200320-1555187

Estado de la Valuación: No Enviado Causa del Accidente: Colisión Proveedor de Trabajo: ALI TAN7 Número de Expediente: 90519515_2 Número de Poliza: 22029233

Número de Caso: V COB0000060 Versión:

Tipo de Expediente: \$AssessmentType

Fecha de Inspección: 20/03/2020

Porcentaje vs Pérdida Total:

JS Ospina Val / Jeison Stivel Ospina Autorizado por:

Gas

14/03/2020 Fecha del Accidente: Hora del Accidente: 01:00 a.m. Reparaciones Autorizadas: Desconocido

Fecha Inicio de Reparación: Fecha Reserv Reparación:

17/04/2020 Fecha Promesa de Entrega: al0mBackOffice@AL0M Creado por:

Centro de Valoración:

Detalles del Vehículo

Vehículo Fabricante:

CHEVROLET Optra Advance (Prod Modelo: Código AX: 38A9 01

No. Motor: Tipo de Motor:

Transmisión:

No. Placa:

PFL579 No. VIN Poliza:

000000000000000000 No. VIN Visual: 9GAJJ52689B111519 Odómetro: Desconocido

Tipo de Kilometraje:

Color Vehículo: Otro Cubicaje: CC

Número de Puertas: Número de Asientos:

0 Año de Fabricación: Valor Mercado: \$ 0 \$ 1.000.000 Monto Asegurado:

Condiciones del Vehículo: Estilo o Tipo de Vehículo:

Opciones del Modelo

DESDE MODELO 2009 LUCES ANTINIEB.DEL. 1598CC 108CP/81KW BICAPA PERLADO

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Condiciones del Vehículo

Estado del Vehículo

Estado del Vehículo en la Inspección: Completo y Devuelto Areas de Daño: Dirección del Impacto: Desde: Trasero Centro

Hacia: Frontal Centro

Direcciones

Asegurado Nombre: VH3RO 2 PFL579

Apellido: Dirección: Distrito:

Cantón: Provincia: Código Postal: Taller Mecánico

Nombre: CAMINOS PEREIRA - TALLER TERCEROS

Apellido:

Dirección: CALLE 38 Na 8-68 0

Distrito:

Cantón: ANTIOQUIA Provincia:

Código Postal: 66001-Tel Negocio: 3294181

Dirección Email: diana.narvaez@caminos.com.co

Dirección Email2:

Cédula Jurídica: 81600318655

Informe del Cálculo

PIEZAS SUSTITUIDAS

Fecha Tarifa: 10/03/202					fa: 10/03/2020
Pos. B.D.	Descripción	Número de Pieza	DCTO.	Referencia	Precio
2581	PARAGOLPES TRA.CPL.	96545554		00002003200000	\$ 1.770.400
2711	PANEL TRA.	96543782		00002003200000	\$ 656.687
2776	VENTIL.COSTADO D	96546895		00002003200000	\$ 40.923
2931	TAPA BAUL	96474985		00002003200000	\$ 953.693
2975	CHAPA TAPA BAUL	96349669		00002003200000	\$ 175.440
2979	MANIJA TAPA BAUL	96545763		00002003200000	\$ 194.121
3281	STOP TR.I.	96551225		00002003200000	\$ 416.655
3282	STOP TR.D.	96551226		00002003200000	\$ 416.655
4985	REC.INT.PANEL TRA.	96615898		00002003200000	\$ 58.183
1000	BROC TAPIZ COS RH 6	200320151837066		00002003200000	\$ 0
1000	CALCOM STICKER COSTA	200320150915023		00002003200000	\$ 0
1000	BROC TAPIZ TAPA X 7	200320150915014		00002003200000	\$ 0
1000	BROC P GOL TRAS X 10	200320150915032		00002003200000	\$ 0
1000	CUADRAN PANEL TRAS 4	200320151837049		00002003200000	\$ 0
1000	SELLANTE LAMINA	200320150915005		00002003200000	\$ 0
1000	TERODEM	200320151837082		00002003200000	\$ 0
1000	CALCOM STICKER COS R	200320151837074		00002003200000	\$ 0
1000	BROC TAPIZ LH X 6	200320151837057		00002003200000	\$ 0

Ahorro \$ 0 **Sub Total** \$ 4.682.757

Total Piezas \$ 4.682.757

Este expediente contiene piezas sin precio

^{* =} Posición dada por el usuario

Mano de Obra Hojal/Mecánica.#		T.Base 10 UT = 1 HR. Precio = \$ 33.203/HR		
NR Operación/Pos. B.D.	Trabajo	UT	Precio	
SIN NUMERO	PREPARAR BANCADA	10,0	\$ 33.203	
SIN NUMERO	VEHIC.EN BANCO :COLOCAR-QUITAR	15,0	\$ 49.805	
SIN NUMERO	PANEL TRA.:SUST.	35,0	\$ 116.211	
	INCLUYE:PARAGOLPES:	0,0	\$ 0	
	DESMONTAR	0,0	\$ 0	
1414090 ZAX	TAPA BAUL :SUST.	10,0	\$ 33.203	
2041490 ZAX	STOP TR. I.:D+M	2,0	\$ 6.641	
2041490 ZAX	STO.TR.D.:D+M	2,0	\$ 6.641	
SIN NUMERO	VENTIL.COSTADO D.:D+M	1,0	\$ 3.320	
1045830 ZAX	TAPIZAD.TR.INF.COSTADO I.:D+M	2,0	\$ 6.641	
1045830 ZAX	TAPIZAD.TR.INF.COSTADO D.:D+M	2,0	\$ 6.641	
SIN NUMERO	ESCAPE:SOLT-FIJ	2,0	\$ 6.641	
4051690 ZAX	SILENCIADOR TR.:D+M	2,0	\$ 6.641	
3901	PISO COMPART.EQ.TRA REPARAR	30,0 *	\$ 99.609	
3991	LARGUERO TRA.I. REPARAR	10,0	\$ 33.203	
3992	LARGUERO TRA.D. REPARAR	30,0 *	\$ 99.609	
4135	REF.SOP.STOP I. REPARAR	20,0	\$ 66.406	
4136	REF.SOP.STOP D. REPARAR	20,0 *	\$ 66.406	
4165	GUARD.MET.TR.I.INT. REPARAR	10,0	\$ 33.203	
4166	GUARD.MET.TR.D.INT. REPARAR	10,0	\$ 33.203	
3481	COSTADO I. CESVI-IL1 REPARAR	9,5 C	\$ 31.543	
3482	COSTADO D. CESVI-IM1 REPARAR	9,5 C	\$ 31.543	
0000	TIEMPO PREP.CESVIMAP SIST.DE REPARACION	0,0 C	\$ 0	
1000	ESTIRAJE 200320151837041	60,0	\$ 199.218	
1000	TIEMPO PREP REPARACI CESVIMAP	1,5	\$ 4.981	

Total Unidades de Trabajo Total M.O. Hojal/Mecánica 293,5

T. BASE. 10 UT = 1 HR. PRECIO = \$ 33.203/HR

\$ 974.508

PINTURA DI	CARROCERIA	CESVI MAP	Desconocido
------------	------------	-----------	-------------

NR Operación/Pos. B.D.	Descripción - BICAPA PERLADO	UT	Precio
2979	MANIJA TAPA BAUL PINTURA NIVEL MEDIO	5,1	\$ 16.934
2581	PARAGOLPES TRA.CPL. PINTURA NIVEL FUERT	21,1	\$ 70.058
2640	SOP.PARAGOLPES TRA. PINTURA DANO FUERTE	5,4	\$ 17.930
2711	PANEL TRA. PINTURA DANO FUERTE	15,6	\$ 51.797
2931	TAPA BAUL PINTURA DANO FUERTE	37,3	\$ 123.847
3481	COSTADO I. PINTURA DANO FUERTE	26,5	\$ 87.988
3482	COSTADO D. PINTURA DANO FUERTE	26,5	\$ 87.988
3901	PISO COMPART.EQ.TRA PINTURA DANO FUERTE	24,8	\$ 82.343
3991	LARGUERO TRA.I. PINTURA DANO FUERTE	3,5	\$ 11.621
3992	LARGUERO TRA.D. PINTURA DANO FUERTE	3,5	\$ 11.621
4135	REF.SOP.STOP I. PINTURA DANO FUERTE	1,2	\$ 3.984
4136	REF.SOP.STOP D. PINTURA DANO FUERTE	1,2	\$ 3.984
4165	GUARD.MET.TR.I.INT. PINTURA DANO FUERTE	4,1	\$ 13.613
4166	GUARD.MET.TR.D.INT. PINTURA DANO FUERTE	4,1	\$ 13.613

RESUMEN M.O PINTURA T. BASE. 10 UT = 1 HR. PRECIO \$ 33.203/HR

	UT	Precio
TIEMPO M.O	179,9	\$ 597.322
TIEMPO PREPARACION	23	\$ 76.367
IMPORTE FIJO	0,0	\$ 0
TOTAL M.O. PINTURA	202,9	\$ 673.689

RESUMEN MATERIALES PINTURA

	FIECIO
MATERIALES POR SUPERFICIE	\$ 550.120
CONSTANTE MATERIAL	\$ 13.083
TOTAL MATERIALES	\$ 563.203

CANTIDAD DE PINTURA

MODELO:	CHEVROLET Optra Advance (Prod
No. PLACA:	PFL579
GRAMOS IMPRIMACIÓN + APAREJO	1.500
GRAMOS COLOR CESVIMAP	1.250
GRAMOS BARNIZ CESVIMAP	1.150
GRAMOS COLOR 2 CESVIMAP	0

Información de las cantidades necesarias de producto base a preparar (sin catalizar ni diluir), para la realización de los trabajos de pintura seleccionados.

Notas del Taller

Notas de la Aseguradora

Historial Descripción de la Causa del Accidente

Fecha/Hora: Autor:

CAMINOS PEREIRA TERCEROS - TALLER

Encabezado:

Descripción: VH 3RO 1 no conserva distancia de seguridad y colisiona al VH AS el cual es empujado contra un VH3RO $2.\tilde{N}$

ABG. SI

Códigos Opcionales Activos				
Código Opcional 6 * Codigos Opcionales inactivos	Descripción Tabulador de Pintura STC	Valor 3	Tipo -	
RESUMEN FINAL				
PIEZAS SUSTITUIDAS				\$ 4.682.757
TOTAL PIEZAS				\$ 4.682.757
M.O. HOJAL/MECÁNICA	T.BASE 10 UT = 1 HR			
TOTAL 293,5 UT X	\$ 33.203/HR			\$ 974.508
TOTAL M.O. HOJAL MECÁNICA	A			\$ 974.508
PINTURA	T.BASE 10 UT = 1 HR			
TOTAL M.O. PINTUR TOTAL MATERIALES		VA	\$ 673.689 \$ 563.203	
TOTAL PINTURA				\$ 1.236.892
DR Descuento por pronto pago (0 %) PA Pago anticipado (0 %)		7		\$ 0 \$ 0
SUMA TOTAL SIN IVA				\$ 6.894.157
Deducciones Antes de Impues	stos			
FA Deducible Fijo antes de Impuestos TOTAL DE DEDUCCIONES	(\$)			\$ 0 \$ 0
SUBTOTAL IVA @ 19 %				\$ 6.894.157 \$ 1.309.890
SUMA TOTAL CON IVA	∀			\$ 8.204.046
Deducciones Despues de Imp	uestos			
FF Deducible Fijo después de Impuest TOTAL DE DEDUCCIONES	os(\$)			\$ 0 \$ 0

OBSERVACIONES/COMENTARIOS

Pos. B.D.

GRAN TOTAL

\$ 8.204.046