

Alexander Peña

De: Diego Aldemar Piraquive <dpiraquive@automercol.com.co>
Enviado el: viernes, 23 de julio de 2021 02:56 p. m.
Para: Apena@dugon.co
Asunto: RV: REPORTE VEHICULO UDM544
Datos adjuntos: COTIZACION UDM544.pdf

buena tarde

reenvió nuevamente información solicitada.

De: Diego Aldemar Piraquive
Enviado: viernes, 23 de julio de 2021 14:32
Para: administrativo@dugon.co <administrativo@dugon.co>
Asunto: REPORTE VEHICULO UDM544

Buenos días


A quien corresponda

El día 7 de julio del presente año el vehículo de placas UDM544 ingresa al taller para realizar las siguientes verificaciones a solicitud del cliente:

1. REVISAR AJUSTES DE LINEA DELANTERA EN BOMPER FAROS CAPOT, VERIFICAR CIERRE CAPOT.
2. REVISAR AJUSTE BOMPER TRASERO LINEA
3. REVISAR RUIDO PARTE DELANTERA IZQ GOLPETEO
4. REVISAR RUIDO PARTE TRASERA PALOMERA COMO CHILLIDO
5. REVISAR RUIDO PARTE DELATERA DERECHA AL TOMAR RISADO RAPIDO CHILLIDO

De donde se pudo determinar las siguientes observaciones sobre el vehículo y luego de realizar un ajuste general de suspensión, los soportes de motor se encuentran en mal estado generando un golpe (ruido parte delantera izquierda) al tomar una irregularidad del camino, el protector inferior del motor estaba completamente desajustado o suelto, la silla del acompañante presenta una irregularidad interna generando un ruido de chillido el cual también podría ser interpretado o escuchado en la parte trasera, a la cual ya se le realizó un ajuste.

Con relación a los ajustes de línea, el vehículo tiene una pérdida de línea en el capot parte derecha, se visualiza más bajo y el bómper delantero requiere el cambio de guías soportes laterales y soporte central del capot (se encuentra roto y reparado) para poder ajustar la línea, tanto en las farolas como en el bómper.



Quedo atento a sus comentarios y autorización para saber cómo proceder con el vehículo. No está de más mencionar que toda cotización está sujeta a cambios o variaciones por imprevistos, disponibilidad de repuestos y modificación en los precios por parte de la casa matriz, la cual se informa en una nota que se visualiza en la parte inferior del documento adjunto.

Cordialmente,

Diego Piraquive
Asesor de Servicio
Stuttgart S.A.S.
Calle 99 No. 11 – 42 Bogotá, Colombia

Tel: +57 (1) 447 38 08 Ext 5005

www.automercol.com.co