

## Fwd: Informe Pericial SST, Caso Caquetá Real

Carol Tatiana Martínez Rojas <[carolmartinez.sst@gmail.com](mailto:carolmartinez.sst@gmail.com)>

Lun 03/10/2022 6:06

Para: Juzgado 01 Civil Circuito - Caqueta - Florencia <[jcivcfl01@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:jcivcfl01@cendoj.ramajudicial.gov.co)>

----- Forwarded message -----

De: **Carol Tatiana Martínez Rojas** <[carolmartinez.sst@gmail.com](mailto:carolmartinez.sst@gmail.com)>

Date: sáb, 1 de oct. de 2022, 11:41 p. m.

Subject: Informe Pericial SST, Caso Caquetá Real

To: <[jcivcfl01@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:jcivcfl01@cendoj.ramajudicial.gov.co)>, <[oduquel@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:oduquel@cendoj.ramajudicial.gov.co)>

Buen día,

En archivo adjunto remito informe pericial.

Quedo atenta a sus comentarios y requerimientos.

Cordialmente,

**CAROL TATIANA MARTÍNEZ ROJAS**

Administradora en Salud Ocupacional

Resolución No. 00150 de 2018

Cel. 317 693 7646

## INFORME PERICIAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

### 1. DATOS GENERALES DEL PROCESO DE INDAGACIÓN PREVIA

Nombre Judicatura o Fiscalía	Juzgado Primero Civil del Circuito
Demandante	Mercedes Catalina Ucros Vega
Demandado	Hotel Caquetá Real
Hecho	Caída por desnivel
Nombre y Apellido del Perito	Carol Tatiana Martínez Rojas
Profesión y Especialidad acreditada	Administradora en Salud Ocupacional
No. de Calificación	1.117.535.069
Dirección de Contacto	Parcelación el Manantial, Parcela No 01
Teléfono celular de contacto	317 693 7646
Correo electrónico de contacto	carolmartinez.sst@gmail.com

### 2. PARTE DE ANTECEDENTES,

Se indica al perito que se requiere de su conocimiento para determinar si las condiciones físicas especialmente la demarcación y señalización del área del Hotel Caquetá Real donde ocurrieron los hechos cumple con los requisitos y necesidades tanto legales como de seguridad para la interacción de los huéspedes.

### 3. PARTE DE CONSIDERACIONES TÉCNICAS O METODOLOGÍA A APLICARSE:

Se realiza análisis de la seguridad, señalización y condiciones de identificación de peligro en el segundo piso del Hotel Caquetá Real, conforme a la normatividad vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo: Ley 9 de 1979, Resolución 2400 de 1979, NTC 1461; dando lugar al detalle de los siguientes requerimientos:

- Señalización
- Color de paredes
- Distancia en los pasillos
- Letreros y Avisos
- Distancia del ascensor a la habitación
- Distancia del lugar del evento a la habitación
- Rutas y formas de acceso a la habitación
- Iluminación
- Textura y forma de los pisos

### 4. PARTE DE CONCLUSIONES:

Después de la audiencia judicial realizada en compañía del despacho, me desplace nuevamente al segundo piso del Hotel Caquetá Real para realizar la debida inspección de seguridad y el levantamiento de la información necesaria para el respectivo dictamen, dicha inspección se realizó con la autorización de la administración y en compañía de la Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo del Hotel, a continuación, se detalla la información:

- **Señalización:** Ley 9 de 1979, Artículo 94. *Todas las aberturas de paredes y pisos, foros, escaleras, montacargas, plataformas, terrazas y demás zonas elevadas*

**donde pueda existir riesgo de caídas, deberán tener la señalización, protección y demás características necesarias para prevenir accidentes.** De acuerdo a la normatividad colombiana NTC 1461, el propósito de los colores y las señales de seguridad es llamar la atención rápidamente hacia objetos o situaciones que afecten la seguridad y la salud. Para ello ha dispuesto los siguientes colores y contrastes de acuerdo al peligro existente:

**Tabla 1. Significado general de los colores de seguridad**

Color de seguridad	Significado u objetivo	Ejemplos de uso
Rojo	Pare Prohibición	Señales de pare Paradas de emergencia Señales de prohibición
	Este color también se usa para prevención del fuego, equipo contra incendios y su ubicación	
Azul <sup>1)</sup>	Acción de mando	Obligación a vestir equipo de protección personal
Amarillo	Precaución, riesgo de peligro	Indicaciones de peligro (fuego, explosión, radiación, intoxicación, etc.) prevención de escalones hacia arriba o hacia abajo, obstáculos. <sup>2)</sup>
Verde	Condición de seguridad	Salidas de emergencia, estaciones de primeros auxilios y rescate.

Se puede usar la siguiente combinación de amarillo de seguridad y negro para indicar sitios de riesgo temporal o permanente como:

- Sitios en los que hay riesgo de colisión, caída, volteo u objetos que caen.
- Escalones, orificios en pisos, etc.



El amarillo cubrirá al menos el 50 % del área de la señal.

#### Evidencia de la Inspección:




**Observación:** Se observa la respectiva señalización del Área y con letrero de advertencia de peligro visibles y tangibles con facilidad de entendimiento del peligro al cual se expone el huésped, pero no cumple con las especificaciones normativas.

**Peligro:** Caída en desnivel

- **Color de paredes:** De acuerdo a la Resolución 2400 de 1979, en su Artículo 11º. *Las paredes serán lisas, protegidas y pintadas en tonos claros, susceptibles de ser lavadas o blanqueadas y serán mantenidas al igual que el pavimento, en buen estado de conservación, reparándose tan pronto como se produzcan grietas, agujeros o cualquier clase de desperfectos.*

**Evidencia de la inspección:**



**Observación:** Se observa el color de la pared Blanco facilitando claridad y cumpliendo con las especificaciones normativas.

**Peligro:** Caída en desnivel (visualización)

- **Distancia en los pasillos:** Conforme lo establece la Resolución 2400 de 1974, en su artículo Artículo 6º. *...se deberán tener en cuenta, además de los requisitos exigidos en el artículo quinto, los corredores, pasadizos, pasillos, escaleras, rampas, ascensores, plataformas, pasamanos, escalas fijas y verticales en torres, chimeneas o estructuras similares que serán diseñados y construidos de acuerdo a la naturaleza del trabajo y dispondrán de espacio cómodo y seguro para el tránsito o acceso de los trabajadores. Y su Artículo 12º La anchura mínima de los pasillos interiores de trabajo será de 1,20 metros.*

**Evidencia de la inspección:**



**Observación:** Se determina un pasillo con anchura de 2,40 metros en el lugar del evento. Cumpliendo a cabalidad con la normatividad.




**Peligro:** Caída en desnivel, tropiezo.

- **Letreros y Avisos:** Deben cumplir con las siguientes especificaciones, estar ubicadas a mínimo 1,70 metros del piso:

**Tabla 1. Significado general de los colores de seguridad**

Color de seguridad	Significado u objetivo	Ejemplos de uso
Rojo	Pare Prohibición	Señales de pare Paradas de emergencia Señales de prohibición
	Este color también se usa para prevención del fuego, equipo contra incendios y su ubicación	
Azul <sup>1)</sup>	Acción de mando	Obligación a vestir equipo de protección personal
Amarillo	Precaución, riesgo de peligro	Indicaciones de peligro (fuego, explosión, radiación, intoxicación, etc.) prevención de escalones hacia arriba o hacia abajo, obstáculos. <sup>2)</sup>
Verde	Condición de seguridad	Salidas de emergencia, estaciones de primeros auxilios y rescate.


**Tabla 3. Forma geométrica y significado**

Forma geométrica	Significado
	Prohibición o acción de mando
	Prevención
	Información (incluyendo instrucciones)



**Evidencia de la inspección:**





**Observación:** Todos los letreros y avisos de seguridad se encontraron a una altura de 1,50 metros, visibles y cumplen con la acción de informar.

**Peligro:** Caída en desnivel, evacuación.

- **Distancia del ascensor a la habitación:** Se tomó una distancia de 8,40 metros desde el ascensor hasta la habitación de la demandada.

**Evidencia de la inspección:**





- **Distancia del lugar del evento a la habitación:** Se tomó una distancia de 4,50 metros desde el lugar del evento hasta la habitación de la demandada.

**Evidencia de la inspección:**



- **Rutas y Formas de acceso a la habitación:** El Hotel cuenta con tres rutas de acceso a la habitación de la demandante, uno a la derecha, otro a la izquierda y el ascensor, todas las rutas se encuentran debidamente señalizadas.

**Evidencia de la inspección:**





La ruta de evacuación uno y dos van ambas hacia la misma escalera que conecta con el primer piso del Hotel. El camino se encuentra con señalización de evacuación clara y visible.

- **Iluminación:** Todas las rutas de acceso cuentan con iluminación artificial con sensor de movimiento, iluminando adecuadamente las rutas para un traslado seguro.
- **Textura y forma de los pisos:** Ley 9 de 1979, artículo 92. *Los pisos de los locales de trabajo de los patios deberán ser, en general, impermeables, sólidos y antideslizantes; deberán mantenerse en buenas condiciones y, en lo posible, secos.*

#### **Evidencia de la inspección:**



El hotel cuenta con tres tipos de recubrimiento en el piso: **Porcelanato, Mármol pulido y Granito**, los dos primeros cuentan con un acabado brillante lo cual hace que sean muy resbaladizas, especialmente cuando están mojadas.

Juega un papel fundamental la suela y forma del calzado al transitar por ellos.

## **Conclusión**

De acuerdo al proceso de inspección se evidencia que el Hotel cumple con los requerimientos de señalización y demarcación de manera parcial, requiriendo ajustes no relevantes para el cumplimiento de la normatividad vigente, así mismo, manifiesto que las condiciones físicas y los sistemas de información visual permiten evidenciar los cambios de nivel en el piso y la advertencia de peligro de manera clara y efectiva, razón por la cual, no representa peligro y probabilidad de riesgo a la salud e integridad física de sus huéspedes y empleados.



**Carol Tatiana Martínez Rojas**  
C.C 1.117.535.069 de Florencia

Administradora en Salud Ocupacional  
Resolución No. 00150 del 11 de mayo de 2018  
Expedida por la Secretaria de Salud Departamental  
Cel: 317 693 7646