

Suceso Vehículos del sistema Vehículos externos Vehículos de rescate/atención Afectados

Detalle del suceso

Id: **231926** Instante: **17/07/2019 10:44:08** Día semana: **Miércoles** Franja Horaria: **10 - 11**
Clase: **Accidente de tránsito** Tipo: **Con Automóvil** Afectación: **Accidente** Id Clase: **12840**
Reportado por: **EDUWIN JAVIER DAZA BALLESTEROS** Tipo de servicio: **COMPLEMENTARIO** Empresa operadora: **CONSORCIO EXPRESS USAQUEN [101]** Concesión: **[1] USAQUEN ZN**
Línea: Ruta: Parada: **[1536] 063A01 USAQUEN**
Zona de transporte:
Posición real: Distancia recorrida: **44051** Coordenada X: **607985** Coordenada Y: **526254**
Dirección: **Carrera 7 con calle 183** Sentido: **Sur-Norte**
Descripción del suceso: **Operador reporta que con el móvil a su cargo realizando la tabla 4 viaje 1, presenta un evento con las siguientes características: Informa que le dá un microsueño e invade el carril contrario y colisiona contra Camión, donde se presenta(n) lesionado(s) y daños materiales; al lugar llega policía de tránsito, ambulancia y bomberos; , al punto se envía asistencia de recomoto y abogado del concesionario. Reportado a Técnico Supervisor Brandon Vivas de Transmilenio S.A, reportado por Técnico de Centro de Control Omar Ching de Consorcio Express S.A.S. El móvil es trasladado para los Patios de Álamos. El operador es trasladado para la Unidad de Reacción Inmediata de Puente Aranda. Auxiliar Motorizado: Pablo Meléndez. Realizan informe de accidente de tránsito con causal 104 (Adelantar invadiendo carril de sentido contrario) y causal 110 (Exceso en horas de conducción) ambas causales para el operador del zonal.**
No. de lesionados valorados: **0** No. de lesionados trasladados: **1** No. de víctimas fatales: **0** Gravedad afectados: **Con lesionados**
IPAT: No. IPAT: **A001030487**
URI: **Puente Arand**
Conciliación: Valor: A favor de: Responsable conciliación:
Diligenciado por: **Yeison David Agudelo Gonzalez** Instante del diligenciamiento: **20/07/2019 1:58:23** Creado por: **Omar Nilton Gutierrez Ching** Creación del reporte: **17/07/2019 11:09:45**

Editar