

AUDATEX

Número de Reclamo: 119421787_1
Versión: V AL0M0000/2

Reporte Completo
Impreso: 26/10/2022

Resumen

Expediente

Núm. Secuencial Interno:	COB0000317CO372207@COB0000317.CO20221021-1335376		
Estado de la Valuación:	No Enviado		
Causa del Accidente:	Colisión	Fecha del Accidente:	10/10/2022
Proveedor de Trabajo:	ALLIANZ	Hora del Accidente:	11:00 a. m.
Número de Expediente:	119421787_1	Reparaciones Autorizadas:	Desconocido
Número de Poliza:	22696089	Fecha Inicio de Reparación:	
Número de Caso:		Fecha Reserv Reparación:	
Versión:	V AL0M0000/2	Fecha Promesa de Entrega:	
Tipo de Expediente:	\$AssessmentType	Creado por:	al0mBackOffice@AL0M
Fecha de Inspección:	14/10/2022	Centro de Valoración:	
Porcentaje vs Pérdida Total:	13,40 %	Pérdida Total:	Si
		Autorizado por:	Wilmer Orlando Baquero Bustos / Wilmer Orlando Baquero Bustos

Detalles del Vehículo

Vehículo		Opciones del Modelo
Fabricante:	TOYOTA	DESDE 03.2015
Modelo:	HILUX	AIRE ACONDICIONADO
Código AX:	70A2 01	ESPEJO RE.ELECTRICO
No. Motor:	2KD-U715608	ESPEJO RETROV.C/LUZ
Tipo de Motor:	Diesel	ANTENA CAPOTA
Transmisión:	Manual	CAMARA MANEJO REVERS
No. Placa:	IJP887	LUCES ANTINIEB.DEL.
No. VIN Poliza:	8AJFR22G5F4578763	FAROLA EN PERSIANA
No. VIN Visual:	8AJFR22G5F4578763	LUZ ANTINIEBLA TRA.
Odómetro:	193297 Km	RADIO CON CASSETTE
Tipo de Kilometraje:	Lectura	PERSIANA CROMADA
Color Vehículo:	Otro	ESPEJO RETRO.CROMADO
Cubicaje:	CC	MANIJAS PUER.CROMAD.
Número de Puertas:		ESTRIBOS
Número de Asientos:		ESTRUC.REJILLA PROT.
Año de Fabricación:	2015	PARAGOL.TR.C/ESTRIBO
Valor Mercado:	\$ 94.000.000	PARAGOLPES TRA.CROM.
Monto Asegurado:	\$ 1.000.000	GANCHO REMOLQUE
Condiciones del Vehículo:		CAPOTA HARDTOP
Estilo o Tipo de Vehículo:	Otro	PROTECTOR TRA.
		EGR
		MOTOR CALEFAC.VISCOS
		SIST.ESTACION.ASIST.
		2494CC 142CP/106KW
		CAMBIO 5-VELOCIDADES
		2 LLANTAS MOTRICES
		SIST.VSC
		DIRECC.HIDRAULICA
		ABS
		RIN 8 J X 13
		COPAS RIN
		OPTIFIT
		SOP.EQUIPAJE TECHO
		DOBLE CABINA
		FABRIC.TAILANDIA
		CHASIS/CABINA
		DIFERENCIAL AUTOBLO.
		ACABADO PRERUNNER
		BICAPA METALICO
		PIEZAS A PINTAR DESM

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Condiciones del Vehículo

Estado del Vehículo		Estado del Vehículo en la Inspección:	
Neumáticos:	Bueno	Uninitialised	
Areas de Daño:		Dirección del Impacto:	Desde : A_CentreFront Hacia: E_CentreRear

Direcciones

Asegurado	Taller Mecánico
Nombre : CAMPO FORESTAL SAS	Nombre : METROKIA TALLER MULTIMARCA VILLAVICENVIO
Apellido :	Apellido : METROKIA TALLER MULTIMARCA VILLAVICENVIO
Dirección :	Dirección : Carrera 48 No. 10 - 81 Av. 40
Distrito :	Distrito : META
Cantón :	Cantón :
Provincia :	Provincia : Villavicencio
Código Postal :	Código Postal : 500001
	Tel Negocio : 0000000
	Dirección Email : mtkastalvil@kia.com.co
	Dirección Email2 :
	Cédula Jurídica : 83007896668

Informe del Cálculo

PIEZAS SUSTITUIDAS

					Fecha Tarifa: 20/05/2022
Pos. B.D.	Descripción	Número de Pieza	DCTO.	Referencia	Precio
253	REJILLA INF.PARA.DL.	53112 0K050		INPA2210220000	\$ 135.798i
281	PARAGOLPES DEL.	52119 0K981		INPA2210220000	\$ 813.446i
317	SOP.I.PARAGOLPES DL.	52116 0K060		INPA2210220000	\$ 61.849i
318	SOP.D.PARAGOLPES DL.	52115 0K060		INPA2210220000	\$ 61.849i
410	PERSIANA	53111 0K670		INPA2210220000	\$ 584.202i
411	GOM.SP.REJ.PARAG.DL.	53397 0K110		INPA2210220000	\$ 39.664i
431	EMBLEMA PERSIANA	75311 0K010		INPA2210220000	\$ 95.462i
571	FAROLA I.	81170 0K401		INPA2210220000	\$ 748.907i
741	GUARDAFANGO DEL.I.	53812 0K080		INPA2210220000	\$ 1.284.034i
841	GUARDAP.PLAST.DL.I.	53806 0K070		INPA2210220000	\$ 226.554i
1117	GUARDAPOL.MET.DEL.I.	53702 0K021		INPA2210220000	\$ 948.571i
1187	MARCO FRONTAL DEL.I.	53203 0K010		INPA2210220000	\$ 330.756i
1701	EMBLEMA I."HILUX"	75427 0K011		INPA2210220000	\$ 92.101i
7049	TIJERA SUP.I.	48630 0K040		INPA2210220000	\$ 1.120.000i
7053	TIJERA INF.I.	48069 0K040		INPA2210220000	\$ 1.640.336i
7081	PORTAMANGUETA DL.I.	43212 0K030		INPA2210220000	\$ 1.126.722i
7131	CUBO RUEDA DL.I.	43502 0K050		INPA2210220000	\$ 460.504i
7271	PALAN.BAR.ESTAB.DL.I	48810 0K010		INPA2210220000	\$ 334.118i
9629	BATERIA	28800 0D111		INPA2210220000	\$ 760.000i
1000	CHAOYANG265 75R16	221021150457177		INPA2210220000	\$ 850.000i
Ahorro					\$ 0
Sub Total					\$ 11.714.873
Total Piezas					\$ 11.714.873

* = Posición dada por el usuario

B = Toyota1

Mano de Obra Hojal/Mecánica.#

		T.Base 10	
		UT = 1 HR. Precio = \$ 33.203/HR	
NR Operación/Pos. B.D.	Trabajo	UT	Precio
SIN NUMERO	DIAGNOSTICO EN BANCO	5,0	\$ 16.602
801013	MEMORIA ERRORES:LEER Y BORRAR	2,0	\$ 6.641
SIN NUMERO	BANCO ASIENTO:DESMONTAR	10,0	\$ 33.203
SIN NUMERO	VEHICULO EN BANCO :COLOCAR	15,0	\$ 49.805
043283	VEHIC.CPL.:MEDIR	10,0	\$ 33.203
043273C	TRAB.ADIC.:CAIDA DL.:AJUST.	1,0	\$ 3.320
043283E	CAIDA DL.:AJUST.(TRAB.ADIC.)	3,0	\$ 9.961
SIN NUMERO	CHASIS VEHIC.:MEDIR	12,0	\$ 39.844
B110	GUARDAFANGO I.:SUST.	4,0	\$ 13.281
	(PARAGOLPES Y FAROLAS DESMONT.)	0,0	\$ 0
	INCLUYE:GUARDAPOLVO.MET.DEL.I Y	0,0	\$ 0
	COMPONENTES NECESARIOS:D+M	0,0	\$ 0
B125	TRAVIESA SP.MARCO FRONTAL:D+M	3,0	\$ 9.961
B131)	SOP.FAROLA I.:SUST.	20,0	\$ 66.406
B161)	GUARDAPOL.MET. DL.I.:SUST.	12,0	\$ 39.844
SIN NUMERO	TRAB.ADIC.PARA ORIFICIOS SENS.ESTAC.ASIS	2,0	\$ 6.641

SIN NUMERO	SENSORES ESTAC.ASIST.DL.:D+M TRAB.ADIC.	4,0	\$ 13.281
B040	AMBAS FAROS :D+M	5,0	\$ 16.602
	(PARAGOLPES DESMONT.)	0,0	\$ 0
	INCLUYE:FAROS :AJUST.	0,0	\$ 0
B020	PARAGOLPES DEL.:SUST.	5,0	\$ 16.602
	(PERSIANA DESMONT.)	0,0	\$ 0
	INCLUYE:PARAGOLPES DL.Y COMPONENTES	0,0	\$ 0
	NECESARIOS:D+M	0,0	\$ 0
	NO INCLUYE:SENSORES ESTACIONAM.ASIST.:	0,0	\$ 0
	D+M	0,0	\$ 0
B010	TRAB.ADIC.PARA VEHIC.CON FAROS ANTIN.	1,0	\$ 3.320
B030	REJILLA DL.:SUST.	3,0	\$ 9.961
B060	CAPO :D+M	2,0	\$ 6.641
B060	AISLANTE CAPO :D+M	1,0	\$ 3.320
B085	REJILLA PANORAMICO DEL. :D+M	3,0	\$ 9.961
750101	EMBLEMA PUERTA I.:SUST.	2,0	\$ 6.641
190011	BATERIA I.:D+M	3,0	\$ 9.961
M020	RADIADOR:D+M	6,0	\$ 19.922
	INCLUYE:SIST.REFRIG.:PURGAR	0,0	\$ 0
M010	CONDENSADOR:D+M	9,0	\$ 29.883
M010	AIRE ACONDIC.:VACIAR	3,0	\$ 9.961
896051)	SIST.FRENOS ABS:D+M	8,0	\$ 26.562
	NO INCLUYE:SIST.FRENOS:PURGAR	0,0	\$ 0
420018)	RUEDA DL.:D+M	2,0	\$ 6.641
420018)	LLANTA DL.I.:D+M	1,0	\$ 3.320
420091)	LLANTA DL.I.:D+M	2,0	\$ 6.641
SIN NUMERO	BARRA ESTABILIZ.DL.I.:SOLT-FIJ	2,0	\$ 6.641
430011)	TIJERA DL.I.SP.:D+M	4,0	\$ 13.281
430011)	TIJERA DL.SP.:D+M	4,0	\$ 13.281
430051)	TIJERA DL.I.INF.:D+M	6,0	\$ 19.922
	INCLUYE:BARRA TORS.DL.I.:D+M	0,0	\$ 0
473101)	MORDAZA FRENOS DL.:SOLT-FIJ.	1,0	\$ 3.320
434211)	PORTAMANGUETA SU. DL.I.:SUST.	17,0	\$ 56.445
	INCLUYE:DISCO FRENO CON BUJE,	0,0	\$ 0
	PALANCA DIREC.Y PROTEC.:D+M	0,0	\$ 0
	NO INCLUYE:RUEDA Y MORDAZA FREN.:	0,0	\$ 0
	D+M,EJE DL.:MEDIR Y	0,0	\$ 0
	AJUST.	0,0	\$ 0
434021)	BUJE DL.:D+M (TRAB.ADIC.)	4,0	\$ 13.281
004466)	SIST.FRENOS DL.:PURGAR	3,0	\$ 9.961
004466A)	FRENOS TR.:PURGAR	3,0	\$ 9.961
1000	221021132620154 PUENTE INFERIOR CHAS	40,0	\$ 132.812
	*		
1000	221021132620173 SERVICIOP DE PRENSA	35,0	\$ 116.211
	*		
2227	PARAL A I. REPARAR	30,0	\$ 99.609
	*		
1009	MARCO FRONTAL CPL. CESVI-IL1 REPARAR	11,5	\$ 38.183
	C		
1481	PUERTA DEL.I. CESVI-IF1 REPARAR	49,5	\$ 164.355
	C		
0000	TIEMPO PREP.CESVIMAP SIST.DE REPARACION	0,0	\$ 0
	C		
1000	TIEMPO PREP REPARACI CESVIMAP	1,5	\$ 4.981
	*		

Total Unidades de Trabajo
Total M.O. Hojal/Mecánica

370,5
\$ 1.230.171

PINTURA DE CARROCERIA CESVI MAP Desconocido

NR Operación/Pos. B.D.	Descripción	UT	Precio
	- BICAPA METALICO		
	- PIEZAS A PINTAR DESM		
281	PARAGOLPES DEL. PINT.SUST IMPRIMADO	3,2	\$ 10.625
741	GUARDAFANGO DEL.I. PINTURA SUSTITUCION	10,2	\$ 33.867
1117	GUARDAPOL.MET.DEL.I. PINTURA SUSTITUCION	9,4	\$ 31.211
1009	MARCO FRONTAL CPL. PINTURA DANO MEDIO	7,1	\$ 23.574
2227	PARAL A I. PINTURA DANO MEDIO	4,0	\$ 13.281
1481	PUERTA DEL.I. PINTURA SUPERFICIAL	8,6	\$ 28.555

RESUMEN M.O PINTURA T. BASE. 10 UT = 1 HR. PRECIO \$ 33.203/HR

TIEMPO M.O
UT
42,5
Precio
\$ 141.113

TIEMPO PREPARACION	19,9	\$ 66.074
IMPORTE FIJO	0,0	\$ 0
TOTAL M.O. PINTURA	62,4	\$ 207.187

RESUMEN MATERIALES PINTURA

MATERIALES POR SUPERFICIE	Precio
CONSTANTE MATERIAL	\$ 266.120
TOTAL MATERIALES	\$ 14.844
	\$ 280.964

CANTIDAD DE PINTURA

MODELO:	TOYOTA HILUX
No. PLACA:	IJP887
GRAMOS IMPRIMACIÓN + APAREJO	250
GRAMOS COLOR CESVIMAP	600
GRAMOS BARNIZ CESVIMAP	500
GRAMOS COLOR 2 CESVIMAP	0

Información de las cantidades necesarias de producto base a preparar (sin catalizar ni diluir), para la realización de los trabajos de pintura seleccionados.

Notas del Taller

Notas de la Aseguradora

Historial Descripción de la Causa del Accidente

Códigos Opcionales Activos

Código Opcional	Descripción	Valor	Tipo
6	Tabulador de Pintura STC	3	-
* Códigos Opcionales inactivos			

RESUMEN FINAL

PIEZAS SUSTITUIDAS	\$ 11.714.873
--------------------	---------------

TOTAL PIEZAS	\$ 11.714.873
--------------	---------------

M.O. HOJAL/MECÁNICA	T.BASE 10 UT = 1 HR	
TOTAL 356,5 UT X \$ 33.203/HR		\$ 1.183.687
Alineación 14 UT		\$ 46.484
TOTAL M.O. HOJAL MECÁNICA		\$ 1.230.171

PINTURA	T.BASE 10 UT = 1 HR	
TOTAL M.O. PINTURA		\$ 207.187
TOTAL MATERIALES		\$ 280.964
TOTAL PINTURA		\$ 488.151

DR Descuento por pronto pago (0 %)	\$ 0
PA Pago anticipado (0 %)	\$ 0
SUMA TOTAL SIN IVA	\$ 13.433.195

Deducciones Antes de Impuestos	
FA Deducible Fijo antes de Impuestos (\$)	-\$ 840.336
TOTAL DE DEDUCCIONES	-\$ 840.336

SUBTOTAL	\$ 12.592.859
IVA @ 19 %	\$ 2.392.643

SUMA TOTAL CON IVA	\$ 14.985.502
--------------------	---------------

Deducciones Despues de Impuestos	
FF Deducible Fijo después de Impuestos(\$)	\$ 0
TOTAL DE DEDUCCIONES	\$ 0

GRAN TOTAL	\$ 14.985.502
------------	---------------

OBSERVACIONES/COMENTARIOS

Pos. B.D.