


INFORME REVISIÓN CANTIDADES COLEGIO LA LAGUNA

En este informe se hace relación de las cantidades medidas en campo y comparadas con las presentadas, en el cuadro siguiente observaremos esta relación, y las observaciones realizadas por los profesionales que realizaron las mediciones.

	Total cantidades Ajustadas	cantidades presentadas por el contratista	Cantidades medidas por la secretaria de planeación	
ítem	Cant ajustada según oficio observaciones acta 11	Cantidades Acta 11	Cantidad medida en campo 12/08/2024	Observación
Mortero	1675.88	21.7	1016.68	No concuerdan las cantidades
Piso exterior tablo Sahara	650	402.5	421.33	No concuerdan las cantidades
Guarda escoba en tablón	720	372	202.7	No concuerdan las cantidades
Enchape de piso antideslizante salones	666.05	182.95	430.69	No concuerdan las cantidades
Enchape cerámica pared batería sanitaria y cocina	677.51	174.78	272.64	No concuerdan las cantidades
Puerta metálica 1*2.2 con cerradura	16	4	1	Se encontró una sola puerta con estas dimensiones en un salón sin instalar y sin cerradura, incompletos.
Portón Principal 4.8*3 con cerradura	2	2	2	Se encontraron dos portones uno con estas dimensiones y el otro solo tiene 1.78 m de ancho, falta pintura y cerraduras, incompletos.
Interruptor Sencillo	12	4	4	Se encuentran varios sin la instalación correcta, incompletos
Interruptor doble	1	4	4	Se encuentran varios sin la instalación correcta, incompletos
Puerta cuarto de basuras metálica 1.2*2.20 pintada con cerradura	1	1	1	La puerta se encuentra sin cerradura y sin pintar, incompletos.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO






PISO EN TABLÓN EXTERIOR



Puerta sin pintar y sin cerradura



Puerta cuarto de basuras sin pintar y sin cerradura



Interruptores sin correcta instalación

REDI

12:56

Oscar Almeida



Pisos y Enchapes de Baños

Arquitecto: Jhon Lizarazo