

AUDATEX

Número de Reclamo: 103234140_2

Versión: V AL0M0000/3

Reporte Completo

Impreso: 24/08/2021

Resumen

Expediente

Núm. Secuencial Interno:	CO004548Kenworthbuca@auda.co20210727-1620140		
Estado de la Valuación:	No Enviado		
Causa del Accidente:	Choque causado por terceros	Fecha del Accidente:	28/06/2021
Proveedor de Trabajo:	ALLIANZ	Hora del Accidente:	09:30 a.m.
Número de Expediente:	103234140_2	Reparaciones Autorizadas:	Desconocido
Número de Poliza:	22745065	Fecha Inicio de Reparación:	
Número de Caso:		Fecha Reserv Reparación:	
Versión:	V AL0M0000/3	Fecha Promesa de Entrega:	31/08/2021
Tipo de Expediente:	\$AssessmentType	Creado por:	al0mBackOffice@AL0M
Fecha de Inspección:	30/07/2021	Centro de Valoración:	
Porcentaje vs Pérdida Total:	51,39 %		
Autorizado por:	J Rojas Val / Julián Alberto Rojas Gaitá		

Detalles del Vehículo

Vehículo	Opciones del Modelo
Fabricante:	DESDE 01.2010
Modelo:	AIRE ACOND.R143A
Código AX:	VI.PANOR.DE.CONVEXO
No. Motor:	ESCAP.CABINA D/I.SUP
Tipo de Motor:	LUCES ANTINIE.BLANC.
Transmisión:	TANQUE COMBUST.D.
No. Placa:	12798CC 350/505CP
No. VIN Poliza:	BOCINA CLAXON CAPO.
No. VIN Visual:	CABINA SENCILLA
Odómetro:	PARAGOLPES 1 PIEZA
Tipo de Kilometraje:	BICAPA METALICO
Color Vehículo:	
Cubicaje:	
Número de Puertas:	
Número de Asientos:	
Año de Fabricación:	2013
Valor Mercado:	\$ 221.700.000
Monto Asegurado:	\$ 221.700.000
Condiciones del Vehículo:	
Estilo o Tipo de Vehículo:	Camión

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Condiciones del Vehículo

Estado del Vehículo

Áreas de Daño:	Estado del Vehículo en la Inspección:	Completo y Devuelto
	Dirección del Impacto:	Desde : No Inicializado
		Hacia: No Inicializado

Direcciones

Asegurado

Nombre : RUBEN PINTO PEREZ
 Apellido :
 Dirección :
 Distrito :
 Cantón :
 Provincia :
 Código Postal :

Taller Mecánico

Nombre : KENWORTH DE LA MONTANA BUCARAMANGA - TALLER
 Apellido : KENWORTH DE LA MONTANA BUCARAMANGA - TALLER
 Dirección : Km. 4 – 100 mts. ABAJO DEL PUENTE "EL BUENO"
 Distrito : SANTANDER
 Cantón : BUCARAMANGA
 Provincia : BUCARAMANGA
 Código Postal : 680006
 Tel Casa : 0000
 Tel Negocio : 0000
 Fax Tel : 0000
 Otro Tel : 0000
 Dirección Email : juan.guerrero@audatex.com
 Dirección Email2 :
 Cédula Jurídica : 800125639512

Informe del Cálculo

PIEZAS SUSTITUIDAS

Pos. B.D.	Descripción	Número de Pieza	DCTO.	Referencia	Fecha Tarifa: 28/09/2020 Precio
281	PARAGOLPES DEL.	K064-1421-4020		INPA2108050000	\$ 2.071.000i
470	BOCEL CEN.PERSIANA	K167-347		INPA2108050000	\$ 234.285i
472	BOCEL D.PERSIANA	K167-348		INPA2108050000	\$ 468.571i
477	BOCEL SUP.PERSIANA	K212-188		INPA2108050000	\$ 245.714i
478	BOCEL INF.PERSIANA	K213-2900		INPA2108050000	\$ 75.714i
486	REJILLA PROTECCION	K352-213		INPA2108050000	\$ 1.121.428i
562	FAROLA D.	K256-880-2R		INPA2108050000	\$ 369.750i
568	EMP.INT.FAROLA D.	K134-332		INPA2108050000	\$ 450.305i
596	BOCEL FAROLA D.	K307-30		INPA2108050000	\$ 132.857i
628	LUZ CAPOTA D.	P54-1028		INPA2108050000	\$ 162.857i
678	LUZ DIREC.GUARDAF.D.	K256-456		INPA2108050000	\$ 305.714i
735	ANTENA ADICIONAL	MASC3AK3-48		INPA2108050000	\$ 300.000i
800	CAPO	K146-1312-110000		INPA2108050000	\$ 15.500.000i
835	CHAPA I.CAPO	L56-0001		INPA2108050000	\$ 35.000i
836	CHAPA D.CAPO	L56-0001		INPA2108050000	\$ 35.000i
960	REF.SUP.CABINA	K321-112		INPA2108050000	\$ 257.142i
1304	CLAXON D.	K193-137-220		INPA2108050000	\$ 1.134.285i
1305	CLAXON I.	K193-137-220		INPA2108050000	\$ 1.134.285i
1401	PANORAMICO DEL.	AMG-KW-DW1139-30		INPA2108050000	\$ 323.000i
1480	PUERTA DEL.D.CPL.	K118-443-11210R		INPA2108050000	\$ 5.918.367i
1495	BISAGRAS PUERTA I.	K282-419-20		INPA2108050000	\$ 748.857i
1738	ESPEJO RETROV.EXT.D.	K249-36		INPA2108050000	\$ 842.857i
1762	SOP.D.ESPEJO RETROV.	30CC15R		INPA2108050000	\$ 295.713i
1918	ASIDERO D.	K294-333-1		INPA2108050000	\$ 774.285i
2051	PANEL TRA.	R64-1099-6		INPA2108050000	\$ 426.000i
2053	PARED TRA.I.	R64-1100-1		INPA2108050000	\$ 470.250i
2054	PARED TRA.D.	R64-1100-1R		INPA2108050000	\$ 468.750i
2062	REF.D.PANEL TRA.	R19-1013R		INPA2108050000	\$ 570.000i
2112	MARCO PUERTA/ESTRIBO	K133-396-2R		INPA2108050000	\$ 1.710.000i
2152	CAPOTA CPL.	K203-443-1		INPA2108050000	\$ 12.085.714i
2242	TAPA CAJA BATERIA D.	K097-2851		INPA2108050000	\$ 1.178.571i
2302	VISERA	1162B		INPA2108050000	\$ 1.680.000i
2458	VISERA D.CON LUZ	K362-82-502R		INPA2108050000	\$ 165.241i
2545	BOQUILLA EXT.I.AIRE	K336-361		INPA2108050000	\$ 265.714i
2546	BOQUILLA EXT.D.AIRE	K336-362		INPA2108050000	\$ 265.714i
2728	EMBLEMA D.CAPO	K281-2206		INPA2108050000	\$ 297.142i
2873	CARC.AIRE AC./CALEF.	F31-1036-1		INPA2108050000	\$ 1.098.571i
2875	CAJA DISTRIB.AIRE	F66-1191-1		INPA2108050000	\$ 1.257.896i
5020	BARRA CEN.DIR.DL.CPL	328961ETN		INPA2108050000	\$ 1.321.428i
5311	ACOPL.RESORTE DEL.I.	K241-570-283		INPA2108050000	\$ 142.857i
5312	ACOPL.RESORTE DEL.D.	K241-570-283		INPA2108050000	\$ 142.857i
5316	SOP.BARRA ESTABILIZ.	K221-4785		INPA2108050000	\$ 256.119i
5322	ABSOR.IMPACTO INF.D.	K324-383		INPA2108050000	\$ 207.142i
5324	AMORTIGUADOR DEL.D.	K374-26		INPA2108050000	\$ 228.571i
5326	CONS.INF.AMORT.DEL.D	K221-4785		INPA2108050000	\$ 214.284i
5902	RADIO CASSETTE	12239365		INPA2108050000	\$ 542.857i
7802	SALIDA ESCAPE	K180-1096-6		INPA2108050000	\$ 348.571i
7803	SALIDA ESCAPE	K180-1096-12		INPA2108050000	\$ 348.571i
7870	PROT.TERMIC.ESCAPE	K213-2734		INPA2108050000	\$ 820.000i
7874	SILENCIADOR D.	M100491		INPA2108050000	\$ 300.000i
9752	RIN TR.TR.D.EXT.	28408PG		INPA2108050000	\$ 502.000i
1000	BRAZO ESPEJO RH	210824062701016		00002108240000	\$ 0
1000	2 ACEITE BOTELLA DIR	210730061432390		INPA2108050000	\$ 155.000i
1000	SENSOR NIVEL REFRIGE	210730061432398		INPA2108050000	\$ 262.857i
1000	ABRAZ INF CODO FILT	210730062156974		INPA2108050000	\$ 25.714i
1000	ESPEJO REDONDO 2	210730060812455		INPA2108050000	\$ 91.428i
1000	SOP SUP EXOSTO RH	210730060812526		INPA2108050000	\$ 164.285i
1000	BOCEL MANIJA PTA LH	210730063536114		INPA2108050000	\$ 241.428i
1000	MANIJ PASAMANO RH	210730062913185		INPA2108050000	\$ 150.000i
1000	TAPA PARASOL LH	210730062913168		INPA2108050000	\$ 9.214i
1000	ALERON RH	210730060812544		INPA2108050000	\$ 1.700.000i
1000	4 ABRAZA EN U	210730061432301		INPA2108050000	\$ 80.000i
1000	2 PEDESTAL CORNETAS	210730063822312		INPA2108050000	\$ 248.570i
1000	2 GANCHO PARASOL	210730062913142		INPA2108050000	\$ 36.142i
1000	VENE EMPAQ PANORAMI	210730060812437		INPA2108050000	\$ 90.000i
1000	SOP BOCEL VENTANA	210730063536158		INPA2108050000	\$ 552.115i
1000	PEGANTE PANORAM 3	210730060812446		INPA2108050000	\$ 96.118i
1000	2 ABRAZA CINTA	210730061432292		INPA2108050000	\$ 44.285i
1000	2 SOP ALERON RH	210730060812562		INPA2108050000	\$ 557.142i
1000	BUSCA CHIVAS RH	210730060812499		INPA2108050000	\$ 1.700.000i
1000	EMPAQ PANORAMICO	210730055815522		INPA2108050000	\$ 425.650i

1000	MANG SUP RADIADOR	210730061815962	INPA2108050000	\$ 237.142i
1000	FILTRO RANCHERO RH	210730060812481	INPA2108050000	\$ 3.545.714i
1000	2 ABRAZ MALLA EXOSTO	210730062156982	INPA2108050000	\$ 431.428i
1000	SUP TRAS CABINA	210730061432328	INPA2108050000	\$ 2.511.504i
1000	BOCEL MILLARES	210730063536168	INPA2108050000	\$ 1.705.248i
1000	EXT CAPO RH	210730060812464	INPA2108050000	\$ 3.448.571i
1000	BOCEL LAMP TRAS CAB	210730063536106	INPA2108050000	\$ 58.571i
1000	CAUCHO SUP EXOSTOLH	210730063822303	INPA2108050000	\$ 164.285i
1000	14 TORNILLO ALERON	210730061432363	INPA2108050000	\$ 18.000i
1000	GANCHO PARASOL CAJON	210730062913150	INPA2108050000	\$ 50.000i
1000	TAPA PARASOL RH	210730062913159	INPA2108050000	\$ 9.214i
1000	LAMPARA TRAS CABINA	210730063536080	INPA2108050000	\$ 655.714i
1000	14 ARANDELA ALERON	210730061432372	INPA2108050000	\$ 18.000i
1000	SALTARINES TANDEN CH	210730062913107	INPA2108050000	\$ 738.571i
1000	CONSOLA SUP RH	210730062913115	INPA2108050000	\$ 2.285.714i
1000	CAJON CONSOLA SUP RH	210730062913134	INPA2108050000	\$ 400.000i
1000	TAPIZADO TECHO	210730063536097	INPA2108050000	\$ 1.856.119i
1000	250 COLARINES 3 16	210730061432354	INPA2108050000	\$ 180.000i
1000	6 CAUCHO SOP INTERCO	210730061650481	INPA2108050000	\$ 119.155i
1000	CODO CAUCHO RH	210730060812490	INPA2108050000	\$ 65.714i
1000	BOCEL MANIJA PTA RH	210730063536123	INPA2108050000	\$ 241.428i
1000	TAPA FUSIBLE EXT	210730062913090	INPA2108050000	\$ 77.142i
1000	250 REMACH 3 16	210730061432346	INPA2108050000	\$ 180.000i
1000	MARCO CABINA LH	210730061432310	INPA2108050000	\$ 1.710.000i
1000	BICEL CONSOLA SUP	210730063822321	INPA2108050000	\$ 1.675.714i
1000	TAPA CINTURON RH	210730063536132	INPA2108050000	\$ 322.857i
1000	BOCEL TRAS SUP	210730063536071	INPA2108050000	\$ 331.552i
1000	CANAL VERTE AGUAS	210730062156956	INPA2108050000	\$ 665.322i
1000	VELAS GUIA CAPO	210730055815513	INPA2108050000	\$ 357.000i
1000	BARRA TORSION CAPO	210824062701025	00002108240000	\$ 0
1000	CONSOLA SUP LH	210730062913125	INPA2108050000	\$ 2.942.857i
1000	2 CINTURON SEGURIDAD	210730063536141	INPA2108050000	\$ 837.142i
1000	ABRAZA CODO FILTRO R	210730062156965	INPA2108050000	\$ 25.714i
1000	BOCEL VENTANA T CABI	210730063536150	INPA2108050000	\$ 1.028.571i
1000	LAMPARA CONSOLA RH	210730063536088	INPA2108050000	\$ 714.428i
1000	12G REFRIGERANTE	210730061650472	INPA2108050000	\$ 558.000i
1000	REFUERZO CAPOTA RH	210730060812508	INPA2108050000	\$ 312.857i
1000	GANCHO UNA CONSO RH	210730062913194	INPA2108050000	\$ 50.000i
1000	TAPA GANCH CONSO RH	210730063536063	INPA2108050000	\$ 150.000i
1000	TAPIZADO PUERTA	210805142816951	INPA2108050000	\$ 1.957.321i
1000	MILLARE	210805142816960	INPA2108050000	\$ 4.000.000i
1000	TAPA CABLE RH	210730062913176	INPA2108050000	\$ 217.142i
1000	2 LICUADORA CAPOTA	210730062913099	INPA2108050000	\$ 971.428i

Ahorro \$ 0
Sub Total \$ 104.706.893

Total Piezas \$ 104.706.893

Este expediente contiene piezas sin precio

* = Posición dada por el usuario

D = KENWORTH DE LA MONTANA BUCARAMANGA - TALLER (KENWORTH 25%)

Mano de Obra Hojal/Mecánica.#

NR Operación/Pos. B.D.		T.Base 10 UT = 1 HR. Precio = \$ 33.203/HR	
	Trabajo	UT	Precio
SN	SENSOR NIVEL REFRIGE DES+MON/SUSTITUIR	10,0	\$ 33.203
		*	
SN	ESPEJO REDONDO 2 DES+MON/SUSTITUIR	10,0	\$ 33.203
		*	
SN	SOP SUP EXOSTO RH DES+MON/SUSTITUIR	10,0	\$ 33.203
		*	
SN	BOCEL MANIJA PTA LH DES+MON/SUSTITUIR	3,0	\$ 9.961
		*	
SN	MANIJ PASAMANO RH DES+MON/SUSTITUIR	5,0	\$ 16.602
		*	
SN	TAPA PARASOL LH DES+MON/SUSTITUIR	10,0	\$ 33.203
		*	
SN	ALERON RH DES+MON/SUSTITUIR	25,0	\$ 83.008
		*	
SN	4 ABRAZA EN U DES+MON/SUSTITUIR	5,0	\$ 16.602
		*	
SN	2 PEDESTAL CORNETAS DES+MON/SUSTITUIR	5,0	\$ 16.602

SN	VE NE EMPAQ PANORAMI DES+MON/SUSTITUIR	3,0	\$ 9.961
SN	SOP BOCEL VENTANA DES+MON/SUSTITUIR	3,0	\$ 9.961
SN	2 ABRAZA CINTA DES+MON/SUSTITUIR	5,0	\$ 16.602
SN	2 SOP ALERON RH DES+MON/SUSTITUIR	20,0	\$ 66.406
SN	BUSCA CHIVAS RH DES+MON/SUSTITUIR	5,0	\$ 16.602
SN	MANG SUP RADIADOR DES+MON/SUSTITUIR	5,0	\$ 16.602
SN	FILTRO RANCHERO RH DES+MON/SUSTITUIR	20,0	\$ 66.406
SN	SUP TRAS CABINA DES+MON/SUSTITUIR	20,0	\$ 66.406
SN	BOCEL MILLARES DES+MON/SUSTITUIR	10,0	\$ 33.203
SN	EXT CAPO RH DES+MON/SUSTITUIR	15,0	\$ 49.805
SN	BOCEL LAMP TRAS CAB DES+MON/SUSTITUIR	3,0	\$ 9.961
SN	TAPA PARASOL RH DES+MON/SUSTITUIR	10,0	\$ 33.203
SN	LAMPARA TRAS CABINA DES+MON/SUSTITUIR	5,0	\$ 16.602
SN	SALTARINES TANDEN CH DES+MON/SUSTITUIR	10,0	\$ 33.203
SN	TAPIZADO TECHO DES+MON/SUSTITUIR	18,0	\$ 59.765
SN	CODO CAUCHO RH DES+MON/SUSTITUIR	5,0	\$ 16.602
SN	BOCEL MANIJA PTA RH DES+MON/SUSTITUIR	3,0	\$ 9.961
SN	TAPA FUSIBLE EXT DES+MON/SUSTITUIR	10,0	\$ 33.203
SN	MARCO CABINA LH DES+MON/SUSTITUIR	25,0	\$ 83.008
SN	BICEL CONSOLA SUP DES+MON/SUSTITUIR	10,0	\$ 33.203
SN	TAPA CINTURON RH DES+MON/SUSTITUIR	3,0	\$ 9.961
SN	BOCEL TRAS SUP DES+MON/SUSTITUIR	10,0	\$ 33.203
SN	CANAL VERTE AGUAS DES+MON/SUSTITUIR	20,0	\$ 66.406
SN	VELAS GUIA CAPO DES+MON/SUSTITUIR	5,0	\$ 16.602
SN	2 CINTURON SEGURIDAD DES+MON/SUSTITUIR	20,0	\$ 66.406
SN	BOCEL VENTANA T CABI DES+MON/SUSTITUIR	5,0	\$ 16.602
SN	LAMPARA CONSOLA RH DES+MON/SUSTITUIR	3,0	\$ 9.961
SN	REFUERZO CAPOTA RH DES+MON/SUSTITUIR	20,0	\$ 66.406
SN	GANCHO UNA CONSO RH DES+MON/SUSTITUIR	3,0	\$ 9.961
SN	TAPA GANCH CONSO RH DES+MON/SUSTITUIR	3,0	\$ 9.961
SN	TAPA CABLE RH DES+MON/SUSTITUIR	10,0	\$ 33.203
SN	2 LICUADORA CAPOTA DES+MON/SUSTITUIR	25,0	\$ 83.008
SIN NUMERO	BANCO PARA MUESTRA CABINA:PREPARAR	30,0	\$ 99.609
SIN NUMERO	MEDICION CARROC.ELEC.: (ANTES DE REPARAC.)	8,0	\$ 26.562
SIN NUMERO	PANEL TRA. I.CABINA:D+M	0,0	\$ 0
SIN NUMERO	PANEL TRA. D.CABINA:D+M	60,0	\$ 199.218
16A-200	VEHIC.DL.+TR.:MEDIR SIN AJUSTE	7,5	\$ 24.902
SIN NUMERO	MARCO VI.PANOR.DEL.:D+M	70,0	\$ 232.421
SIN NUMERO	SOP.CONJ.MECANIC.PUERTA DL.D.:D+M	5,0	\$ 16.602
SIN NUMERO	CIERRE REF.ANGULAR D.INF.:SUST.	25,0	\$ 83.008
02K-010	CAPO:D+M GUARN.	25,0	\$ 83.008
02K-015	CAPO:SUST.(DESMONT.)	50,0	\$ 166.015
02K-040	CANTON.CHAPA I.CAPO:D+M	3,0	\$ 9.961
02K-040	CANTON.CHAPA D.CAPO:D+M	3,0	\$ 9.961
SIN NUMERO	CHAPA I.COMPART.MOTOR:D+M	1,0	\$ 3.320
SIN NUMERO	CHAPA D.COMPART.MOTOR:D+M	1,0	\$ 3.320

SIN NUMERO	PERSIANA :D+M	3,0	\$ 9.961
02J-010)	BISAGRA PUERTA I.:D+M	1,0	\$ 3.320
SIN NUMERO	CALEFAC.CPL.:D+M	20,0	\$ 66.406
SIN NUMERO	CAJA CALEFAC.:DESPIEZ-ENSAMB.(DESMONT.)	10,0	\$ 33.203
SIN NUMERO	BOQUILLA VENTIL.I.:D+M	1,0	\$ 3.320
SIN NUMERO	BOQUILLA VENTIL.D.:D+M	1,0	\$ 3.320
SIN NUMERO	PANEL INSTRUM.:D+M	79,0	\$ 262.304
SIN NUMERO	UNIDAD CONTROL LUCES:D+M	2,0	\$ 6.641
SIN NUMERO	CUENTAKILOMETROS:D+M	4,0	\$ 13.281
SIN NUMERO	CUENTA RPM:D+M	4,0	\$ 13.281
SIN NUMERO	UNIDAD CONTROL LUCES:D+M	2,0	\$ 6.641
SIN NUMERO	GUANTERA CPL.:D+M	3,0	\$ 9.961
15B-070)	CONLUMNA DIREC.SP.:D+M	3,0	\$ 9.961
02J-015	PUERTA DEL.I.:SUST.	30,0	\$ 99.609
	INCLUYE: PUERTA DEL.I. Y COMPONENTES	0,0	\$ 0
	NECESARIOS:D+M	0,0	\$ 0
	NO INCLUYE:TAPABARRO DEL.I.	0,0	\$ 0
	D+M	0,0	\$ 0
SIN NUMERO	PUERTA DL.I.:D+M	15,0	\$ 49.805
SIN NUMERO	VIDRI.TRIANG.PUERTA DL.I.:D+M	1,0	\$ 3.320
02F-134	SOP.ESPEJO RETROVISOR I.:D+M	3,0	\$ 9.961
02F-105	ESPEJO RETROVISOR :D+M	4,0	\$ 13.281
02J-015	PUERTA DEL.D.:SUST.	30,0	\$ 99.609
	INCLUYE: PUERTA DEL.D.Y COMPONENTES	0,0	\$ 0
	NECESARIOS:D+M	0,0	\$ 0
	NO INCLUYE:GUARDAFANGO DEL.D.	0,0	\$ 0
	D+M	0,0	\$ 0
SIN NUMERO	VIDRI.TRIANG.PUERTA DL.D.:D+M	1,0	\$ 3.320
02F-134	SOP.ESPEJO RETROVISOR D.:D+M	3,0	\$ 9.961
02F-105	ESPEJO RETROVISOR D.:D+M	4,0	\$ 13.281
SIN NUMERO	PARED DIVIS.:D+M	60,0	\$ 199.218
SIN NUMERO	GUARNECIDO ESTRIBO PUERTA I.:D+M	6,0	\$ 19.922
SIN NUMERO	GUARNECIDO ESTRIBO PUERTA D.:D+M	6,0	\$ 19.922
SIN NUMERO	SPOILER CAPOTA:D+M	35,0	\$ 116.211
SIN NUMERO	REGUL.ALATURA:D+M	5,0	\$ 16.602
SIN NUMERO	PASAMANOS TR.I.:D+M	2,0	\$ 6.641
SIN NUMERO	CAPOTA:D+M	100,0	\$ 332.030
52A-040	BOCINA I.:D+M	3,0	\$ 9.961
52A-040	BOCINA D.:D+M	3,0	\$ 9.961
52A-030 ZAX	RADIO:D+M	5,0	\$ 16.602
SIN NUMERO	PANTALLA SIST.NAVEGACION:D+M	2,0	\$ 6.641
SIN NUMERO	COMPUTAD.SIST.NAVEG.:D+M	2,0	\$ 6.641
02B-064	ALFOMBRA DL.:D+M	13,0	\$ 43.164
SIN NUMERO	PARAGOLPES DEL.:SUST.(DESMONT.)	16,0	\$ 53.125
14C-220	PARAGOLPES DEL.:D+M	4,0	\$ 13.281
34A-030	FAROS:AJUST.	5,0	\$ 16.602
42A-015	RADIADOR:D+M	22,0	\$ 73.047
SIN NUMERO	RADIADOR ACEITE:D+M	5,0	\$ 16.602
01A-060	CONDENSADOR AIRE ACONDIC.:D+M	10,0	\$ 33.203
SIN NUMERO	EVAPORIZ.AIRE ACONDIC.:D+M	10,0	\$ 33.203
SIN NUMERO	TAPA CAJA BATERIA D.:D+M	2,0	\$ 6.641
45A-020	MOTOR:DES-MONTAR	170,0	\$ 564.451
SIN NUMERO	TURBOCOMPRESOR:D+M	22,0	\$ 73.047
SIN NUMERO	TUBO ESCAPE:D+M	3,0	\$ 9.961
SIN NUMERO	SOP.ESCAPE TRA.D.:D+M	5,0	\$ 16.602
SIN NUMERO	BOCEL TUBO ESCAPE I.:D+M	3,0	\$ 9.961
SIN NUMERO	BOCEL TUBO ESCAPE D.:D+M	3,0	\$ 9.961
43A-120	PROTEC.TERMICO ESC.:D+M	3,0	\$ 9.961
11A-010	PUENTE DL.:D+M	57,0	\$ 189.257
SIN NUMERO	DEPOS.COMBUST.:VAC-LLENAR	3,0	\$ 9.961
SIN NUMERO	DEPOS.COMBUST.:VAC-LLENAR	3,0	\$ 9.961
16A-067 ZAX	SOP.AMORTIG.DL.D.:SUST.	5,0	\$ 16.602
16A-030	SOP.RESORTE DL.I.:D+M	5,0	\$ 16.602
16A-060	AMORTIG.DL.D.:D+M	3,0	\$ 9.961
18B-090	RUEDAS GEMELAS SEGUNDO SEMIEJE A.D.:D+M	4,0	\$ 13.281
18B-100)	UN LLANTA /RIN SEGUNDO SEMIEJE AR.EXT.D.	1,0	\$ 3.320
SIN NUMERO	DIAGNOSIS SIST.ABS	4,0	\$ 13.281
SIN NUMERO	CHASIS:MEDIR	15,0	\$ 49.805
9852	LEER MEMOR.ERROR.TRAS REP	30,0	\$ 99.609
	*	*	
1000	210730071700018 CABINA	40,0	\$ 132.812
	*	*	
1000	210730065424577 2SOPORTES INF BOMPER	10,0	\$ 33.203
	*	*	
1000	210730065424525 BISAGRA FILTRO RH	10,0	\$ 33.203
	*	*	
1000	210730064944224 LAMINA PANELYTE RH	10,0	\$ 33.203
	*	*	
1000	210730065424550 LAMINA CODO FILTRO R	10,0	\$ 33.203
	*	*	

1000	210730064944171 ALERON LH	20,0	\$ 66.406
1000	210730070829165 BUSCA CHIVAS LH	5,0	\$ 16.602
1000	210730070829061 CAUCHO ALERON RH	10,0	\$ 33.203
1000	210730070829070 LUZ ESPALDAR	10,0	\$ 33.203
1000	210730070829087 FILTRO RANCHERO LH	20,0	\$ 66.406
1000	210730070829096 LAMINA CODOFILTROLLH	5,0	\$ 16.602
0851	BISAGRA DL.I.CAPO REPARAR	5,0	\$ 16.602
0852	BISAGRA DL.D.CAPO REPARAR	5,0	\$ 16.602
0853	SOP.BISAGRA DL.I.INF REPARAR	5,0	\$ 16.602
0854	SOP.BISAGRA DL.D.INF REPARAR	5,0	\$ 16.602
0905	PANEL PARALLAM.CPL. REPARAR	30,0	\$ 99.609
0907	REF.ANGUL.DEL.INF.I. REPARAR	10,0	\$ 33.203
0910	PUNTA D.CABINA REPARAR	25,0	\$ 83.008
0956	REF.ANGULAR DEL.D. REPARAR	25,0	\$ 83.008
1438	SOP.D.DEPOSITO REPARAR	25,0	\$ 83.008
1479	PUERTA DEL.I.CPL. REPARAR	20,0	\$ 66.406
2115	REC.I.ESTRIBO PUERTA REPARAR	20,0	\$ 66.406
2116	REC.D.ESTRIBO PUERTA REPARAR	20,0	\$ 66.406
2124	REF.ANGUL.CAPOT.TR.D REPARAR	25,0	\$ 83.008
2258	PISO TRA. REPARAR	40,0	\$ 132.812
1000	2 SOPORTES INF BOMPE 210730065424568	20,0	\$ 66.406
1000	BASES PUENTE EN C 210730064557923	20,0	\$ 66.406
1000	BASE CODO EXOSTO LH 210730064557906	20,0	\$ 66.406
1000	LAMINA CODO FILTRO R 210730065424542	10,0	\$ 33.203
1000	TOT RADIADOR 210730064557897	45,0	\$ 149.414
1000	TOT CABLEADO TECHO 210730064557888	34,0	\$ 112.890
1000	AIRE ACONDICIONADO 210730061432381	35,0	\$ 116.211
1000	BISAGRA FILTRO RH 210730065424516	10,0	\$ 33.203
1000	ALERON LH 210730064944153	20,0	\$ 66.406
1000	TOT CONDENSADOR 210730070829121	0,0	\$ 0
1000	TOT EXT CAPO RH 210730064944179	35,0	\$ 116.211
1000	LAMINA PANELYTE RH 210730064944206	10,0	\$ 33.203
1000	TOT MUELLLES DEL LH 210730070829147	50,0	\$ 166.015
1000	TOT MUELLLES DEL RH 210730070829156	50,0	\$ 166.015
1000	TOT PUENTE TRASE CHA 210730070829104	40,0	\$ 132.812
1000	ELECTRICIDAD 210730070829078	30,0	\$ 99.609
9821	VERIFICAR EJE DELANTERO	20,0	\$ 66.406
9831	VERIFICAR MOTOR	50,0	\$ 166.015
9835	VERIFICAR CAJA DE CAMBIOS	40,0	\$ 132.812

Total Unidades de Trabajo
Total M.O. Hojal/Mecánica

2.591,5
\$ 8.604.558

PINTURA DE CARROCERIA CESVI MAP Desconocido

NR Operación/Pos. B.D.	Descripción	T. BASE. 10 UT = 1 HR. PRECIO = \$ 33.203/HR	
		UT	Precio
	- BICAPA METALICO		
281	PARAGOLPES DEL. PINTURA SUSTITUCION	22,1	\$ 73.379
960	REF.SUP.CABINA PINTURA SUSTITUCION	7,2	\$ 23.906
1480	PUERTA DEL.D.CPL. PINTURA SUSTITUCION	20,8	\$ 69.062
2051	PANEL TRA. PINTURA SUSTITUCION	41,6	\$ 138.124
2053	PARED TRA.I. PINTURA SUSTITUCION	17,1	\$ 56.777
2054	PARED TRA.D. PINTURA SUSTITUCION	17,1	\$ 56.777
2062	REF.D.PANEL TRA. PINTURA SUSTITUCION	7,2	\$ 23.906
2112	MARCO PUERTA/ESTRIBO PINTURA SUSTITUCION	19,0	\$ 63.086
2152	CAPOTA CPL. PINTURA SUSTITUCION	32,7	\$ 108.574
2242	TAPA CAJA BATERIA PINTURA SUSTITUCION	12,0	\$ 39.844
2115	REC.I.ESTRIBO PUERTA PINTURA DANO MEDIO	6,6	\$ 21.914
905	PANEL PARALLAM.CPL. PINTURA DANO FUERTE	16,2	\$ 53.789
907	REF.ANGUL.DEL.INF.I. PINTURA DANO FUERTE	7,6	\$ 25.234
910	PUNTA D.CABINA PINTURA DANO FUERTE	7,6	\$ 25.234
956	REF.ANGULAR DEL.D. PINTURA DANO FUERTE	12,7	\$ 42.168
1438	SOP.D.DEPOSITO PINTURA DANO FUERTE	7,6	\$ 25.234
1479	PUERTA DEL.I.CPL. PINTURA DANO FUERTE	24,4	\$ 81.015
2116	REC.D.ESTRIBO PUERTA PINTURA DANO FUERTE	7,6	\$ 25.234
2124	REF.ANGUL.CAPOT.TR.D PINTURA DANO FUERTE	7,6	\$ 25.234
2258	PISO TRA. PINTURA DANO FUERTE	16,2	\$ 53.789
1000	SUP TRAS CABINA 210730061432337	20,0*	\$ 66.406
1000	CAPO 210730055815503	250,0*	\$ 830.075
1000	2 SOP ALERON RH 210730060812570	30,0*	\$ 99.609
1000	EXT CAPO RH 210730060812472	30,0*	\$ 99.609
1000	ALERON RH 210730060812553	20,0*	\$ 66.406
1000	REFUERZO CAPOTA RH 210730060812517	25,0*	\$ 83.008
1000	SOP SUP EXOSTO RH 210730060812535	20,0*	\$ 66.406
1000	MARCO CABINA LH 210730061432319	30,0*	\$ 99.609
1000	2 SOPORTES INF BOMPE 210730065424586	20,0*	\$ 66.406
1000	BISAGRA FILTRO RH 210730065424533	10,0*	\$ 33.203
1000	LAMINA CODO FILTRO R 210730065424559	10,0*	\$ 33.203
1000	BASES PUENTE EN C 210730064557931	20,0*	\$ 66.406
1000	LAMINA PANELYTE RH 210730064944214	10,0*	\$ 33.203
1000	TOT EXT CAPO RH 210730064944188	35,0*	\$ 116.211
1000	ALERON LH 210730064944161	45,0*	\$ 149.414

RESUMEN M.O PINTURA T. BASE. 10 UT = 1 HR. PRECIO \$ 33.203/HR

	UT	Precio
TIEMPO M.O	885,9	\$ 2.941.454
TIEMPO PREPARACION	21,8	\$ 72.383
IMPORTE FIJO	0,0	\$ 0
TOTAL M.O. PINTURA	907,7	\$ 3.013.836

RESUMEN MATERIALES PINTURA

	Precio
MATERIALES POR SUPERFICIE	\$ 835.280
CONSTANTE MATERIAL	\$ 12.536
TOTAL MATERIALES	\$ 847.816

CANTIDAD DE PINTURA

MODELO:	KENWORTH T600/T800
No. PLACA:	TTR228
GRAMOS IMPRIMACIÓN + APAREJO	0
GRAMOS COLOR CESVIMAP	0
GRAMOS BARNIZ CESVIMAP	0
GRAMOS COLOR 2 CESVIMAP	0

Información de las cantidades necesarias de producto base a preparar (sin catalizar ni diluir), para la realización de los trabajos de pintura seleccionados.

Notas del Taller

Fecha/Hora: 23/08/2021 06:54 p.m.
Autor: KENWORTH DE LA MONTANA BUCARAMANGA - TALLER
Encabezado: SOLICITUD DE IMPREVISTOS
Nota: Estimado Javier

Cordial saludo,

De acuerdo a conversación de ayer informamos lo siguiente: Javier para dar autorizado lo antes posible, del listado que envió lida, únicamente cargar el siguiente listado que esta de color de azul

1. marco cabina RH para cambio \$ 1,550,000

3. Brazos espejo RH * \$ 1,100,000

4. Barra torsión capo \$ 1,800,000

Gracias.

Notas de la Aseguradora

Fecha/Hora: 05/08/2021 07:38 p.m.
Autor: J Rojas Val
Encabezado: pdt autoizacion
Nota: Buenas tardes

Señores taller

Se validan los daños del vehículo y según los soportes enviados se solicita,

- 1.Soporte de las medidas del chasis para validar el nivel del daño que presenta
- 2.Solicito soportes de los daños de la Quinta rueda, para autorizar el Tot.
- 3.Se elimina los tiempos de Tot se solicitan soportes para los ajustes según facturas.
- 4.Por favor suministrar fotos del enfriador aceite e intercooler para autorizar el tot.
- 5.Solicito soportes de los daños del turbo.

Historial Descripción de la Causa del Accidente

Fecha/Hora:
Autor: J Rojas Val
Encabezado:
Descripción: el conductor del vehículo asegurado sufre volcamiento no hay vehículo tercero involucrado se lesionó la acompañante inmovilizada en santana fiscalía y el conductor

abg si

vía tuna bucaramanga km 38 + 300 mts sector santana boyacá

datos incompletos conductor

verificar la calidad de la lesionada.

Códigos Opcionales Activos

Código Opcional	Descripción	Valor	Tipo
6	Tabulador de Pintura STC	3	-

* Códigos Opcionales inactivos

RESUMEN FINAL

PIEZAS SUSTITUIDAS	\$ 104.706.893
---------------------------	----------------

TOTAL PIEZAS	\$ 104.706.893
---------------------	----------------

M.O. HOJAL/MECÁNICA T.BASE 10 UT = 1 HR

TOTAL 2569 UT X \$ 33.203/HR
Alineación 22 UT

\$ 8.529.851
\$ 74.707

TOTAL M.O. HOJAL MECÁNICA	\$ 8.604.558
----------------------------------	--------------

PINTURA T.BASE 10 UT = 1 HR

TOTAL M.O. PINTURA
TOTAL MATERIALES

\$ 3.013.836
\$ 847.816

TOTAL PINTURA	\$ 3.861.652
----------------------	--------------

DR Descuento por pronto pago (0 %)
PA Pago anticipado (0 %)

\$ 0
\$ 0

SUMA TOTAL SIN IVA	\$ 117.173.103
---------------------------	----------------

Deducciones Antes de Impuestos

FA Deducible Fijo antes de Impuestos (\$)

(\$ 3.235.294)

TOTAL DE DEDUCCIONES

(\$ 3.235.294)

SUBTOTAL

\$ 113.937.809

IVA @ 19 %

\$ 21.648.184

SUMA TOTAL CON IVA	\$ 135.585.993
---------------------------	-----------------------

Deducciones Despues de Impuestos

FF Deducible Fijo después de Impuestos(\$)

\$ 0

TOTAL DE DEDUCCIONES

\$ 0

GRAN TOTAL	\$ 135.585.993
-------------------	-----------------------

OBSERVACIONES/COMENTARIOS

Pos. B.D.