

Dosquebradas, 20 de marzo de 2024

JOHN WILSON VELASQUEZ BOHORQUEZ
Edificio Torre Central Carrera 10 No. 17-55 Pereira
6063151515
notificacionesjudiciales@eep.com.co
Pereira, Risaralda



No.20240320-1162-I

ASUNTO: Respuesta SAIA No 1210 - Descole con problemas en la Ladera Norte del Río Otún

Cordial saludo:

Según la revisión del sitio en las coordenadas 4.809587N 75.671312W, situado en la ladera Norte del Río Otún, donde se encuentra el descole de aguas combinadas provenientes del sector industrial de la Popa, se ha observado un deterioro en la estructura de concreto que rodea dicho descole. Este deterioro está siendo evaluado por SERVICIUDAD E.S.P. para determinar las acciones a seguir. Se planea replantear el descole en los nuevos diseños que se realicen para el tramo del colector interceptor Ladera Norte que pasa por el sector. SERVICIUDAD E.S.P. está en proceso de planificación de estos diseños.

Si bien el descole presenta un deterioro, dicho deterioro no esta originando colapso, situación que permite a SERVICIUDAD E.S.P. tener el tiempo necesario para su reparación, de acuerdo a los diseños que se plantea programar.

Atentamente,



Jaime Hernando Valencia Gonzalez
Lider de Proceso PQRS

Proyectó: Juan Carlos Valencia Alvarez - Técnico Grado 3 PQRS

