

AUDATEX

Número de Reclamo: 147075216\_2  
Versión: V AL0M0000/8

Reporte Completo  
Impreso: 17/01/2025

Resumen

Expediente

Núm. Secuencial Interno:	COB0000322CO372212@COB0000322.co20241226-1136395		
Estado de la Valuación:	No Enviado		
Causa del Accidente:	Colisión	Fecha del Accidente:	09/12/2024
Proveedor de Trabajo:	ALLIANZ	Hora del Accidente:	08:33 p. m.
Número de Expediente:	147075216_2	Reparaciones Autorizadas:	Desconocido
Número de Poliza:	23362388	Fecha Inicio de Reparación:	
Número de Caso:		Fecha Reserv Reparación:	
Versión:	V AL0M0000/8	Fecha Promesa de Entrega:	
Tipo de Expediente:	\$AssessmentType	Creado por:	al0mBackOffice@AL0M
Fecha de Inspección:	26/12/2024	Centro de Valoración:	
Porcentaje vs Pérdida Total:	-0,92 %		
Autorizado por:	Yair Jose Fuentes Martinez / Yair Jose Fuentes Martinez		

Detalles del Vehículo

Vehículo	Opciones del Modelo
Fabricante:	2184CC 99CP/74KW
Modelo:	CAMBIO 5-VELOCIDADES
Código AX:	TRACCION TOTAL
No. Motor:	DOBLE CABINA
Tipo de Motor:	BICAPA PERLADO
Transmisión:	
No. Placa:	
No. VIN Poliza:	
No. VIN Visual:	
Odómetro:	
Tipo de Kilometraje:	
Color Vehículo:	
Cubicaje:	
Número de Puertas:	
Número de Asientos:	
Año de Fabricación:	
Valor Mercado:	
Monto Asegurado:	
Condiciones del Vehículo:	
Estilo o Tipo de Vehículo:	

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Condiciones del Vehículo

Estado del Vehículo

Areas de Daño:	Estado del Vehículo en la Inspección:
	Dirección del Impacto:

Direcciones

Asegurado

Nombre : BERNARDO  
Apellido : BIELOSTOTZKY BERMUDEZ,  
Dirección :  
Distrito :  
Cantón :  
Provincia :  
Código Postal :  
Tel Celular : 573155837983  
Dirección Email : facturacionelectronica@colautos.co

Propietario

Nombre :  
Apellido :  
Dirección :  
Distrito :  
Cantón :  
Provincia :  
Código Postal :

Taller Mecánico

Nombre : COLAUTOS PEREIRA - TALLER  
Apellido : COLAUTOS PEREIRA - TALLER  
Dirección : Carrera 11 Bis No 41 - 72  
Distrito : PEREIRA  
Cantón :  
Provincia : Pereira

Código Postal : 660004  
Tel Negocio : 0000000  
Dirección Email : maryurygalvez@colautos.co  
Dirección Email2 :  
Cédula Jurídica : 89080265163

Informe del Cálculo

PIEZAS SUSTITUIDAS

Fecha Tarifa: 15/11/2024				
Pos. B.D.	Descripción	Número de Pieza	DCTO.	Referencia Precio
8878	BRIDA DIFERENCIAL	S5A117911A		INPA2501170000 \$ Oi
9475	EJE CARDAN	8L0U25723		INPA2501170000 \$ Oi
1000	TUERCAS CARDAN X8	241226131829066		INPA2501170000 \$ Oi
1000	ACEITE DIFERENCIALX3	241226131829075		INPA2501170000 \$ Oi
1000	SOPORTE CARDAN	241226131829083		INPA2501170000 \$ Oi
1000	CAJA DE TRANSFERENCI	250117100158132		INPA2501170000 \$ Oi
1000	SOP EJE CARDAN	250117100158140		INPA2501170000 \$ Oi
Ahorro				\$ 0
Sub Total				\$ 0

Total Piezas \$ 0

Este expediente contiene piezas sin precio

\* = Posición dada por el usuario B = Mazda1

Mano de Obra Hojal/Mecánica.#

NR Operación/Pos. B.D.		Trabajo	T.Base 10 UT = 1 HR. Precio = \$ 45.000/HR	
			UT	Precio
L0101B-R-X)		FLECHA CARDAN:SOLT.-FIJ	3,0	\$ 13.500
L0101C-R-X)		FLECHA CARDAN TR.:D+M	3,0	\$ 13.500
J0101E-R-X		CAJA DE CAMBIOS:D+M	39,0	\$ 175.500
J0102X-R-X		CAJA DISTRIB.:D+M	37,0	\$ 166.500
J0102X-H-X)		DIFERENCIAL:DESPIEZ-ENSAMB.(DESMONT.)	16,0	\$ 72.000
9835		VERIFICAR CAJA DE CAMBIOS	20,0	\$ 90.000
			*	
9837		VERIFICAR DIFERENCIAL	20,0	\$ 90.000
			*	
Total Unidades de Trabajo			138,0	
Total M.O. Hojal/Mecánica				\$ 621.000

PINTURA DE CARROCERIA CESVI MAP Desconocido

NR Operación/Pos. B.D.		Descripción	T. BASE. 10 UT = 1 HR. PRECIO = \$ 45.000/HR	
			UT	Precio
		- BICAPA PERLADO		

RESUMEN M.O PINTURA T. BASE. 10 UT = 1 HR. PRECIO \$ 45.000/HR

	UT	Precio
TIEMPO M.O	0	\$ 0
TIEMPO PREPARACION	0,0	\$ 0
IMPORTE FIJO	0,0	\$ 0
TOTAL M.O. PINTURA	0,0	\$ 0

RESUMEN MATERIALES PINTURA

	Precio
MATERIALES POR SUPERFICIE	\$ 0
CONSTANTE MATERIAL	\$ 0

TOTAL MATERIALES		0
CANTIDAD DE PINTURA	MODELO:	MAZDA BT-50 (Drifter)
	No. PLACA:	HJT980
	GRAMOS IMPRIMACIÓN + APAREJO	0
	GRAMOS COLOR CESVIMAP	0
	GRAMOS BARNIZ CESVIMAP	0
	GRAMOS COLOR 2 CESVIMAP	0

Información de las cantidades necesarias de producto base a preparar (sin catalizar ni diluir), para la realización de los trabajos de pintura seleccionados.

Notas del Taller

Fecha/Hora:	16/01/2025 08:24 p. m.
Autor:	COLAUTOS PEREIRA - TALLER
Encabezado:	INFORMACION
Nota:	Buena tarde, según inspección de aceite en caja no presenta componentes ajenos como lo es la limalla, se solicita como adicional a lo ya cargado
	Programación de modulo de trasferencia
	Mas la intervención de mano de obra para la instalación y programación de componentes
	REPUESTO CANCELADO, NO ES POSIBLE IMPORTAR
	CAJA DE TRANSFERENCIA \$9.762.677
	CJ CARDAN \$2.166.774
	SOPORTE EJE CARDANICO \$814.374
	ACEITE DE TRANSMISION \$204.720
	Precio antes de Iva y con descuento

Notas de la Aseguradora

Fecha/Hora:	30/12/2024 06:05 p. m.
Autor:	Yair Jose Fuentes Martinez
Encabezado:	INCLUSION DE DAÑOS DESPUES DE CONCEPTO TALLER
Nota:	INCLUSION DE DAÑOS DESPUES DE CONCEPTO TALLER, APROBACION PARA DIAGNOSTICO 4 HORAS, SE DEJA SOLICITUD PERIOT ASESOR Y ANALISTA DE ZONA
	ING JAIR FUENTES 3012286863
	JAIR.FUENTES@EXTERNOS.ALLIANZ.CO
Fecha/Hora:	03/01/2025 03:25 p. m.
Autor:	Yair Jose Fuentes Martinez
Encabezado:	PENDIENTE DIAGNOSTICO DE CAJA
Nota:	SE ESCALA CASO CON ANALISTA POR MODELO 2013,POSIBLE ARREGLO DIRECTO, PENDIENTE DIAGNOSTICO DE CAJA.
	ING JAIR FUENTES 3012286863
	JAIR.FUENTES@EXTERNOS.ALLIANZ.CO

Historial Descripción de la Causa del Accidente

Fecha/Hora:	
Autor:	Yair Jose Fuentes Martinez
Encabezado:	
Descripción:	<p>se metió un palo por debajo y atravesó la caja 4x4,la partió, se sintió un estruendo, la camioneta se detuvo y boto el aceite inmediatamente con olor a quemado, se trabaron las 4 ruedas, se llamó grúa</p> <p>causal:un palo ocasiona el daño en la parte de abajo del vehículo</p> <p>abg: no</p> <p>lesionados: no</p> <p>nombre persona a cargo:bielostotzky bermudez,bernardo</p> <p>correo electrónico:bielosb@gmail.com</p> <p>celular:3155837983</p> <p>acc</p>

AUTORIZADO

Códigos Opcionales Activos

Código Opcional	Descripción	Valor	Tipo
6	Tabulador de Pintura STC	3	-
* Códigos Opcionales inactivos			

RESUMEN FINAL

PIEZAS SUSTITUIDAS	\$ 0
--------------------	------

TOTAL PIEZAS	\$ 0
--------------	------

M.O. HOJAL/MECÁNICA	T.BASE 10 UT = 1 HR
TOTAL 138 UT X \$ 45.000/HR	\$ 621.000
TOTAL M.O. HOJAL MECÁNICA	\$ 621.000

PINTURA	T.BASE 10 UT = 1 HR
TOTAL M.O. PINTURA	\$ 0
TOTAL MATERIALES	0
TOTAL PINTURA	\$ 0

DR Descuento por pronto pago (0 %)	\$ 0
PA Pago anticipado (0 %)	\$ 0

SUMA TOTAL SIN IVA	\$ 621.000
--------------------	------------

Deducciones Antes de Impuestos	
FA Deducible Fijo antes de Impuestos (\$)	-\$ 1.201.680
TOTAL DE DEDUCCIONES	-\$ 1.201.680

SUBTOTAL	-\$ 580.680
IVA @ 19 %	-\$ 110.329

SUMA TOTAL CON IVA	-\$ 691.009
--------------------	-------------

Deducciones Despues de Impuestos	
FF Deducible Fijo después de Impuestos(\$)	\$ 0
TOTAL DE DEDUCCIONES	\$ 0

GRAN TOTAL	-\$ 691.009
------------	-------------

OBSERVACIONES/COMENTARIOS

Pos. B.D.