



DR. LUIS FERNANDO GAVIRIA ACEVEDO

*Abogado Titulado
Unidad Central del Valle del Cauca*

**ÁLBUM FOTOGRAFICO CONTENTIVO DE LAS
FOTOGRAFIAS TOMADAS EN EL LUGAR DEL
SINIESTRO EL DÍA 12 DE MARZO DE 2024 EN EL
CUAL SE VIO INVOLUCRADO EL VEHÍCULO DE
PLACA TJV-998 AL GOLPEAR EN LA PARTE
TRASERA EL VEHICULO SPARK DE PLACA
JHW-762**



DR. LUIS FERNANDO GAVIRIA ACEVEDO

*Abogado Titulado
Unidad Central del Valle del Cauca*



FOTOGRAFÍA No. 1: Se observa el lugar de los hechos donde ocurrió el siniestro vial, denotándose claramente la parte trasera del vehículo chevrolet color gris, de placa JHW762, el cual sufrió golpe en el guardabarros trasero, el día 12 de marzo de 2024.



DR. LUIS FERNANDO GAVIRIA ACEVEDO

*Abogado Titulado
Unidad Central del Valle del Cauca*



FOTOGRAFÍAS No. 2: Se denota las diversas afectaciones al vehículo tipo camión TJV-998, el cual sufrió impacto con la parte delantera el vehículo Chevrolet Spark, color gris, de placa JHW-762.



DR. LUIS FERNANDO GAVIRIA ACEVEDO

*Abogado Titulado
Unidad Central del Valle del Cauca*



FOTOGRAFÍA No. 3: Se aprecia en la gráfica el vehículo tipo buseta de servicio público de placa TJV-998 el cual al ser conducido por el señor DIEGO FERNANDO PEREZ TOBAR originó el choque múltiple, colisionando por la parte de atrás al vehículo Chevrolet Spark, color gris de placa JHW-762 propiedad de la señora CAMILA OSORIO MEJIA.



FOTOGRAFÍAS No. 4: Se aprecia con total claridad los daños sufridos en la parte trasera del vehículo Chevrolet Spark de placa JHW-762 al ser impactado por el tipo camión de placa TJV-998.



DR. LUIS FERNANDO GAVIRIA ACEVEDO

*Abogado Titulado
Unidad Central del Valle del Cauca*



FOTOGRAFÍAS No. 5: En la gráfica se observa la afectación a la parte frontal y el capot del vehículo de placa JHW-762, producto del siniestro ocasionado al ser impactado en la parte trasera por el camión de placa TJV-998 conducido por el señor DIEGO FERNANDO PEREZ TOBAR.



DR. LUIS FERNANDO GAVIRIA ACEVEDO

*Abogado Titulado
Unidad Central del Valle del Cauca*



FOTOGRAFÍAS No. 6: Ese observa claramente los daños ocasionados en la parte lateral derecha del vehículo spark color gris, de placa JHW-762, producto del siniestro ocurrido el día 12 de marzo de 2024, cuando fue impactado en la parte trasera por el camión de placa TJV-998.