

AUDATEX

Número de Reclamo: 114515078_1

Versión: V AL0M0000/4

Reporte Completo

Impreso: 13/07/2022

Resumen

Expediente

Núm. Secuencial Interno:	COB0000627CO372514@COB0000627.co20220531-1308491		
Estado de la Valuación:	No Enviado		
Causa del Accidente:	Colisión	Fecha del Accidente:	23/05/2022
Proveedor de Trabajo:	ALLIANZ	Hora del Accidente:	04:30 p. m.
Número de Expediente:	114515078_1	Reparaciones Autorizadas:	Desconocido
Número de Poliza:	22609318	Fecha Inicio de Reparación:	
Número de Caso:		Fecha Reserv Reparación:	
Versión:	V AL0M0000/4	Fecha Promesa de Entrega:	15/06/2022
Tipo de Expediente:	\$AssessmentType	Creado por:	al0mBackOffice@AL0M
Fecha de Inspección:	26/05/2022	Centro de Valoración:	
Porcentaje vs Pérdida Total:	26,30 %		
Autorizado por:	J PARRA MUÑOZ Val / JOHAN RICARDO PARRA MUÑOZ		

Detalles del Vehículo

Vehículo	Opciones del Modelo
Fabricante:	DAEWOO
Modelo:	Aveo Emotion
Código AX:	1415 14
No. Motor:	F16D32225811
Tipo de Motor:	Gasolina
Transmisión:	Manual
No. Placa:	DBT353
No. VIN Poliza:	9GATJ58669B122244
No. VIN Visual:	9GATJ58669B122244
Odómetro:	46897 Km
Tipo de Kilometraje:	
Color Vehículo:	Otro
Cubicaje:	CC
Número de Puertas:	4
Número de Asientos:	
Año de Fabricación:	2009
Valor Mercado:	\$ 16.900.000
Monto Asegurado:	\$ 1.000.000
Condiciones del Vehículo:	Bueno
Estilo o Tipo de Vehículo:	Sedan

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Condiciones del Vehículo

Estado del Vehículo

Areas de Daño:	Estado del Vehículo en la Inspección:	Completo y Devuelto
	Dirección del Impacto:	Desde : Trasero Centro
		Hacia: Frontal Izquierdo

Direcciones

Asegurado

Nombre : RODRIGUEZ LOZANO, HADA VICTORIA
Apellido :
Dirección :
Distrito :
Cantón :
Provincia :
Código Postal :
Tel Celular : 573013324606
Dirección Email : EDIROL0164@GMAIL.COM

Propietario

Nombre :
Apellido :
Dirección :
Distrito :
Cantón :
Provincia :
Código Postal :

Taller Mecánico

Nombre : Manuel
Apellido : Ruiz
Dirección : CALLE 235 CON AUTOPISTA NORTE
Distrito : BOGOTA DC
Cantón :

Provincia : Bogotá
 Código Postal : 111161
 Tel Negocio : 3505459793
 Dirección Email : Manuel.ruizs@automotor.co
 Dirección Email2 :
 Cédula Jurídica : 90096920009

Informe del Cálculo

PIEZAS SUSTITUIDAS

Pos. B.D.	Descripción	Número de Pieza	DCTO.	Fecha Tarifa: 09/04/2022	
				Referencia	Precio
1481	PUERTA DEL.I.	96896991		INPA2206240000	\$ 1.230.000i
1657	BOCEL PUERTA DEL.I.	96349120		INPA2206210000	\$ 13.000i
1781	PUERTA TRA.I.	96942267		INPA2206240000	\$ 1.310.000i
1787	BISAG.SUP.PUER.TR.I.	96541502		INPA2206210000	\$ 49.000i
1795	BISAG.INF.PUER.TR.I.	96541514		INPA2206210000	\$ 49.000i
1847	CREMALLERA TRA.I.	94567362		INPA2206210000	\$ 93.772i
1919	LAMEVIDRIO TR.INT.I.	96649789		INPA2206210000	\$ 46.000i
3161	EMP.PANORAMICO TRA.	96648485		INPA2206210000	\$ 56.000i
3481	COSTADO I.	96462969		INPA2207130000	\$ 0B
4101	REF.COSTADO I.	96648317		INPA2207130000	\$ 0i
1000	GUIA IZQ PARAGP TRAS	220531123809220		INPA2206210000	\$ 85.000i
1000	SELLANTE CARROCERIA	220531123809272		INPA2206210000	\$ 50.000i
1000	URETANO	220531123809280		INPA2206210000	\$ 50.000i
1000	REFLEX	220531123809297		INPA2206210000	\$ 100.000i
Ahorro					\$ 0
Sub Total					\$ 3.131.772
Total Piezas					\$ 3.131.772

Este expediente contiene piezas sin precio

* = Posición dada por el usuario

B = Daewoo1

Mano de Obra Hojal/Mecánica.#

NR Operación/Pos. B.D.	Trabajo	T.Base 10	
		UT	Precio
SIN NUMERO	AJUST.SEMIEJE ARTIC. :VERIF.	3,0	\$ 12.000
SN	VEHIC.CPL.:MEDIR	4,0	\$ 16.000
	INCLUYE:CAIDA,AVANCE Y	0,0	\$ 0
	CONVERG.:VERIF.	0,0	\$ 0
	REGUL.DIRECCION EN CAJA DIRECCION:	0,0	\$ 0
	VERIF.	0,0	\$ 0
21 301 00	TRAB.ADIC.CONVERG.:AJUST.	6,0	\$ 24.000
96 102 00	PUERTA DL.I.:SUST.	15,0	\$ 60.000
	INCLUYE:PUERTA:D+M Y COMPONENT.:	0,0	\$ 0
	ACONDIC.	0,0	\$ 0
96 302 00	PUERTA TR.I.:SUST.	23,0	\$ 92.000
	INCLUYE:PUERTA:D+M Y COMPONENT.:	0,0	\$ 0
	ACONDIC.	0,0	\$ 0
SIN NUMERO	COSTADO I.CPL.:SUST.	111,0	\$ 444.000
	INCLUYE:PARAGOLPES CPL.,STOP TRA.	0,0	\$ 0
	I.,COJIN ASIENTO Y ESPALDAR TRA.I.,	0,0	\$ 0
	VIDRIOO TAPA BAUL ,TAPA BAUL ,ANTENA,	0,0	\$ 0
	GOMAS Y TODAS TAPIZADOS	0,0	\$ 0
	EN ZONA REPARAC.:D+M	0,0	\$ 0
SIN NUMERO	REF.FALDON I.:SUST.	20,0	\$ 80.000
93 903 00	ALFOMBRA PISO BAUL :D+M	2,0	\$ 8.000
17 311 00	TUBO DEPOS.COMBUST.:D+M	3,0	\$ 12.000
1000	220531123809246 BANCADA LATERAL	38,0	\$ 152.000
		*	
2279	PARAL B I. REPARAR	10,0	\$ 40.000
		*	
4165	GUARDAP.MET.TR.I.INT REPARAR	15,0	\$ 60.000
		*	
2101	ESTRIBO I. CESVI-IM1 REPARAR	13,0	\$ 52.000

2583	PARAGOLPES TRA. CESVI-IF1 REPARAR	C	14,3	\$ 57.200
0000	TIEMPO PREP.CESVIMAP SIST.DE REPARACION	C	0,0	\$ 0
1000	TIEMPO PREP REPARACI CESVIMAP	C	1,5	\$ 6.000
		*		

Total Unidades de Trabajo

Total M.O. Hojal/Mecánica

278,8

\$ 1.115.200

PINTURA DE CARROCERIA CESVI MAP Desconocido

NR Operación/Pos. B.D.	Descripción	T. BASE. 10 UT = 1 HR. PRECIO = \$ 40.000/HR	
		UT	Precio
	- BICAPA PERLADO		
1481	PUERTA DEL.I. PINTURA SUSTITUCION	22,7	\$ 90.800
1781	PUERTA TRA.I. PINTURA SUSTITUCION	18,3	\$ 73.200
3481	COSTADO I. PINTURA SUSTITUCION	13,5	\$ 54.000
4101	REF.COSTADO I. PINTURA SUSTITUCION	8,3	\$ 33.200
2101	ESTRIBO I. PINTURA DANO MEDIO	10,4	\$ 41.600
2279	PARAL B I. PINTURA DANO MEDIO	4,1	\$ 16.400
9551	RIN RUEDA TR.I. PINTURA DANO MEDIO	2,9	\$ 11.600
2583	PARAGOLPES TRA. PINTURA NIVEL FUERTE	24,7	\$ 98.800
1000	PINTURA ESPEJO RETRO 220531123809288	0,0	*

RESUMEN M.O PINTURA T. BASE. 10 UT = 1 HR. PRECIO \$ 40.000/HR

	UT	Precio
TIEMPO M.O	104,9	\$ 419.600
TIEMPO PREPARACION	23,5	\$ 94.000
IMPORTE FIJO	0,0	\$ 0
TOTAL M.O. PINTURA	128,4	\$ 513.600

RESUMEN MATERIALES PINTURA

	Precio
MATERIALES POR SUPERFICIE	\$ 468.556
CONSTANTE MATERIAL	\$ 13.083
TOTAL MATERIALES	\$ 481.639

CANTIDAD DE PINTURA

MODELO:	DAEWOO Aveo Emotion
No. PLACA:	DBT353
GRAMOS IMPRIMACIÓN + APAREJO	950
GRAMOS COLOR CESVIMAP	1.100
GRAMOS BARNIZ CESVIMAP	950
GRAMOS COLOR 2 CESVIMAP	0

Información de las cantidades necesarias de producto base a preparar (sin catalizar ni diluir), para la realización de los trabajos de pintura seleccionados.

Notas del Taller

Fecha/Hora:	12/07/2022 04:31 p. m.
Autor:	Manuel Ruiz
Encabezado:	IMPREVISTO
Nota:	BUENAS TARDES ING, DE ACUERDO A LO ACORDADO VIA CORREO ELECTRONICO CON EL PROVEEDOR Y LA ASEGURADORA RELACIONO IMPREVISTO.
SUSTITUCION:	
	96957679 PANEL COSTADO IZQ

Notas de la Aseguradora

Historial Descripción de la Causa del Accidente

Fecha/Hora:	
Autor:	JHON FREDDY GARCIA
Encabezado:	
Descripción:	asegurado estaba cambiando de carril cuando un camión lo choca por la parte izquierda por no mantener distancia de seguridad
	abg si

AUTORIZADO

Códigos Opcionales Activos

Código Opcional	Descripción	Valor	Tipo
6	Tabulador de Pintura STC	3	-
* Códigos Opcionales inactivos			

RESUMEN FINAL

PIEZAS SUSTITUIDAS	\$ 3.131.772
--------------------	--------------

TOTAL PIEZAS	\$ 3.131.772
--------------	--------------

M.O. HOJAL/MECÁNICA	T.BASE 10 UT = 1 HR	
TOTAL 265,8 UT X \$ 40.000/HR		\$ 1.063.200
Alineación 13 UT		\$ 52.000
TOTAL M.O. HOJAL MECÁNICA		\$ 1.115.200

PINTURA	T.BASE 10 UT = 1 HR	
TOTAL M.O. PINTURA		\$ 513.600
TOTAL MATERIALES		\$ 481.639
TOTAL PINTURA		\$ 995.239

DR Descuento por pronto pago (0 %)	\$ 0
PA Pago anticipado (0 %)	\$ 0
SUMA TOTAL SIN IVA	\$ 5.242.211

Deducciones Antes de Impuestos	
FA Deducible Fijo antes de Impuestos (\$)	-\$ 798.319
TOTAL DE DEDUCCIONES	-\$ 798.319

SUBTOTAL	\$ 4.443.892
IVA @ 19 %	\$ 844.339

SUMA TOTAL CON IVA	\$ 5.288.231
--------------------	--------------

Deducciones Despues de Impuestos	
FF Deducible Fijo después de Impuestos(\$)	\$ 0
TOTAL DE DEDUCCIONES	\$ 0

GRAN TOTAL	\$ 5.288.231
------------	--------------

OBSERVACIONES/COMENTARIOS

Pos. B.D.