



INDUMA S.A.S

890800450

Orden de Trabajo

Nº: OT-16152

Fecha: 2024-01-19

Calificación:

GENERÓ: MECANICOS MANTENIMIENTO PLANTA TESORITO

RESPONSABLE: VICTOR HUGO GUTIERREZ VILLA

DURACIÓN ESTIMADA: 00:10:00

NOTAS:

ACTIVOS

DESCRIPCIÓN: PRENSA TROQUELADORA DOBLE No.1 25T 3HP ABIER.NO INCLIN. { 3203021628 }

UBICADO EN Ó ES PARTE DE: // Planta Tesorito/ Troquelados/

CLASIFICACIÓN 1:

TIPO:

CLASIFICACIÓN 2:

PRIORIDAD:

CENTRO DE COSTO:

CÓDIGO DE BARRAS:

TAREA NO PLANIFICADA

DESCRIPCIÓN: favor revisar vavula espusion

FECHA PROGRAMADA: 2024-01-19

FECHA Y HORA DE INICIO: 2024-01-19 11:00

TIPO DE TRABAJO: CORRECTIVO

FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN: 2024-01-19 11:30

PRIORIDAD: Media

TIEMPO TOTAL DE TRABAJO: 00:30:00

ACTIVADOR: Tarea no Programada

TIEMPO FUERA DE SERVICIO: 01:00:35

CLASIFICACIÓN 1:

SOLICITADO POR: Nicolas Ríos Ruiz

CLASIFICACIÓN 2:

NÚMERO DE SOLICITUD: 9818

FECHA DEL EVENTO: 2024-01-19 10:23

NOTAS:

INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

Número De Solicitud

Solicitado Por

9818

Nicolas Ríos Ruiz

SUBTAREAS

Grupo/Parte

Procedimiento

Resultado

Procedimiento

se le reposiciona rodaja a final de carrera

TIPO DE FALLA: MECÁNICO

CAUSA DE FALLA: EXPULSION

MÉTODO DE DETECCIÓN DE FALLA: ENTRO EN FALLO

SEVERIDAD DE LAS FALLAS: Media

TIEMPO DE INTERRUPCIÓN A OTROS ACTIVOS: 00:00:00

TIPO DE DAÑO CAUSADO: Ninguno

RECURSOS A UTILIZAR

Descripción	Cantidad	Costo	Cantidad Usada	Tipo	Fuente
Técnico Experto B	0.5	N/A	0.5	Recursos Humanos	VICTOR HUGO GUTIERREZ VILLA

S

samuel

DAVID AUGUSTO CARVAJAL ALVAREZ

VICTOR HUGO GUTIERREZ VILLA

Aceptado Por

Validado Por

Realizado Por