



INDUMA S.A.S

890800450

Orden de Trabajo

Nº: OT-16928

Fecha: 2024-02-13

Calificación:

GENERÓ: MECANICOS MANTENIMIENTOPLANTA TESORITO

RESPONSABLE: LUIS ALBEIRO GONZALEZ OSPINA

DURACIÓN ESTIMADA: 00:10:00

NOTAS:

ACTIVOS

DESCRIPCIÓN: PRENSA TROQUELADORA DOBLE No.1 25T 3HP ABIER.NO INCLIN. { 3203021628 }

UBICADO EN Ó ES PARTE DE: // Planta Tesorito/ Troquelados/

CLASIFICACIÓN 1:

TIPO:

CLASIFICACIÓN 2:

PRIORIDAD:

CENTRO DE COSTO:

CÓDIGO DE BARRAS:

TAREA NO PLANIFICADA

DESCRIPCIÓN: favor revisar sistema dis paro y hacer bandeja de descargue material

FECHA PROGRAMADA: 2024-02-13

FECHA Y HORA DE INICIO: 2024-02-13 12:00

TIPO DE TRABAJO: CORRECTIVO

FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN: 2024-02-13 13:30

PRIORIDAD: Media

TIEMPO TOTAL DE TRABAJO: 01:30:00

ACTIVADOR: Tarea no Programada

TIEMPO FUERA DE SERVICIO: 01:30:00

CLASIFICACIÓN 1:

SOLICITADO POR: Nicolas Ríos Ruiz

CLASIFICACIÓN 2:

NÚMERO DE SOLICITUD: 10352

FECHA DEL EVENTO: 2024-02-13 12:41

NOTAS:

INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

Número De Solicitud

Solicitado Por

10352

Nicolas Ríos Ruiz

SUBTAREAS

Grupo/Parte

Procedimiento

Resultado

Procedimiento

se extrae tornillo reventado del soporte del sistema de disparo, y se fabrica bandeja y se perfora para la expulsion del material

TIPO DE FALLA: MECÁNICO

CAUSA DE FALLA: SISTEMA DE DISPARO

MÉTODO DE DETECCIÓN DE FALLA: ENTRO EN FALLO

SEVERIDAD DE LAS FALLAS:

TIEMPO DE INTERRUPCIÓN A OTROS ACTIVOS: 00:00:00

TIPO DE DAÑO CAUSADO:

RECURSOS A UTILIZAR					
Descripción	Cantidad	Costo	Cantidad Usada	Tipo	Fuente
Técnico Experto B	1.5	N/A	1.5	Recursos Humanos	LUIS ALBEIRO GONZALEZ OSPINA

DAVID AUGUSTO CARVAJAL ALVAREZ

LUIS ALBEIRO GONZALEZ OSPINA

Acceptado Por

Validado Por

Realizado Por