



INDUMA S.A.S

890800450

Orden de Trabajo

Nº: OT-15512

Fecha: 2023-12-27

Calificación:

GENERÓ: MECANICOS MANTENIMIENTOPLANTA TESORITO

RESPONSABLE: VICTOR HUGO GUTIERREZ VILLA

DURACIÓN ESTIMADA: 00:10:00

NOTAS:

ACTIVOS

DESCRIPCIÓN: PRENSA TROQUELADORA DOBLE No.1 25T 3HP ABIER.NO INCLIN. { 3203021628 }

UBICADO EN Ó ES PARTE DE: // Planta Tesorito/ Troquelados/

CLASIFICACIÓN 1:

TIPO:

CLASIFICACIÓN 2:

PRIORIDAD:

CENTRO DE COSTO:

CÓDIGO DE BARRAS:

TAREA NO PLANIFICADA

DESCRIPCIÓN: favor revisar electroválvula no conmuta

FECHA PROGRAMADA: 2023-12-27

FECHA Y HORA DE INICIO: 2023-12-27 20:28

TIPO DE TRABAJO: CORRECTIVO

FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN: 2023-12-27 20:40

PRIORIDAD: Media

TIEMPO TOTAL DE TRABAJO: 00:12:00

ACTIVADOR: Tarea no Programada

TIEMPO FUERA DE SERVICIO: 01:40:34

CLASIFICACIÓN 1: Neumático

SOLICITADO POR: Nicolas Ríos Ruiz

CLASIFICACIÓN 2: MAQUINA # 1

NÚMERO DE SOLICITUD: 9410

FECHA DEL EVENTO: 2023-12-27 20:07

NOTAS: se calibra final de carrera

INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

Número De Solicitud	Solicitado Por
9410	Nicolas Ríos Ruiz

SUBTAREAS

Grupo/Parte	Procedimiento	Resultado
	Procedimiento	se calibra final de carrera

TIPO DE FALLA: NEUMÁTICO

CAUSA DE FALLA: Sistema Neumatico

MÉTODO DE DETECCIÓN DE FALLA: ENTRO EN FALLO

SEVERIDAD DE LAS FALLAS: Media

TIEMPO DE INTERRUPCIÓN A OTROS ACTIVOS: 00:00:00

TIPO DE DAÑO CAUSADO: Ninguno

RECURSOS A UTILIZAR

Descripción	Cantidad	Costo	Cantidad Usada	Tipo	Fuente
Técnico Experto B	0.5	N/A	0.5	Recursos Humanos	VICTOR HUGO GUTIERREZ VILLA

DAVID AUGUSTO CARVAJAL ALVAREZ

VICTOR HUGO GUTIERREZ VILLA

Aceptado Por

Validado Por

Realizado Por