



INDUMA S.A.S

890800450

Orden de Trabajo

Nº: OT-5138

Fecha: 2022-10-19

Calificación:

GENERÓ: WILLIAMDUQUE DUQUE

RESPONSABLE: ELKIN STIVEN LONDOÑO MURCIA

DURACIÓN ESTIMADA: 00:10:00

NOTAS:

## ACTIVOS

DESCRIPCIÓN: PRENSA TROQUELADORA DOBLE No.1 25T 3HP ABIER.NO INCLIN. { 3203021628 }

UBICADO EN Ó ES PARTE DE: // Planta Tesorito/ Troquelados/

CLASIFICACIÓN 1:

TIPO:

CLASIFICACIÓN 2:

PRIORIDAD:

CENTRO DE COSTO:

CÓDIGO DE BARRAS:

## TAREA NO PLANIFICADA

DESCRIPCIÓN: favor revisar sistema neumatico

FECHA PROGRAMADA: 2022-10-19

FECHA Y HORA DE INICIO: 2022-10-20 08:15

TIPO DE TRABAJO: CORRECTIVO

FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN: 2022-10-20 09:15

PRIORIDAD: Media

TIEMPO TOTAL DE TRABAJO: 00:59:55

ACTIVADOR: Tarea no Programada

TIEMPO FUERA DE SERVICIO: 72:00:00

CLASIFICACIÓN 1: MECANICO

SOLICITADO POR: JONATHAN HERNANDEZ GARCA

CLASIFICACIÓN 2:

NÚMERO DE SOLICITUD: 2013

FECHA DEL EVENTO: 2022-10-11 16:02

NOTAS:

## INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

Número De Solicitud	Solicitado Por
2013	JONATHAN HERNANDEZ GARCA

## SUBTAREAS

Grupo/Parte	Procedimiento	Resultado
	Observaciones	Se hace revisión de sistema neumático, se corrigen fugas, se cambian racores en mal estado, se cambian mangueras en mal estado, se organiza base de la unidad de mantenimiento

TIPO DE FALLA: MECÁNICO

CAUSA DE FALLA: SISTEMA MECANICO
MÉTODO DE DETECCIÓN DE FALLA: ENTRO EN FALLO
SEVERIDAD DE LAS FALLAS: Media
TIEMPO DE INTERRUPCIÓN A OTROS ACTIVOS: 00:00:00
TIPO DE DAÑO CAUSADO: Ninguno

RECURSOS A UTILIZAR

Descripción	Cantidad	Costo	Cantidad Usada	Tipo	Fuente
Tecnico Experto C1	1	N/A	1	Recursos Humanos	ELKIN STIVEN LONDOÑO MURCIA

JH

JONATHAN HERNANDEZ GARCA

Auxiliar TPM

ELKIN STIVEN LONDOÑO MURCIA

Aceptado Por

Validado Por

Realizado Por