



INDUMA S.A.S

890800450

Orden de Trabajo

Nº: OT-12516

Fecha: 2023-09-15

Calificación:

GENERÓ: MECANICOS MANTENIMIENTO PLANTA TESORITO

RESPONSABLE: ELKIN STIVEN LONDOÑO MURCIA

DURACIÓN ESTIMADA: 00:10:00

NOTAS:

ACTIVOS

DESCRIPCIÓN: PRENSA TROQUELADORA DOBLE No.1 25T 3HP ABIER.NO INCLIN. { 3203021628 }

UBICADO EN Ó ES PARTE DE: // Planta Tesorito/ Troquelados/

CLASIFICACIÓN 1:

TIPO:

CLASIFICACIÓN 2:

PRIORIDAD:

CENTRO DE COSTO:

CÓDIGO DE BARRAS:

TAREA NO PLANIFICADA

DESCRIPCIÓN: Revisar micro suelto

FECHA PROGRAMADA: 2023-09-15

FECHA Y HORA DE INICIO: 2023-09-15 03:30

TIPO DE TRABAJO: CORRECTIVO

FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN: 2023-09-15 05:00

PRIORIDAD: Media

TIEMPO TOTAL DE TRABAJO: 01:30:01

ACTIVADOR: Tarea no Programada

TIEMPO FUERA DE SERVICIO: 01:30:01

CLASIFICACIÓN 1:

SOLICITADO POR: MECANICOS MANTENIMIENTO PLANTA TESORITO

CLASIFICACIÓN 2:

NÚMERO DE SOLICITUD: 7181

FECHA DEL EVENTO: 2023-09-15 05:13

NOTAS:

INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

Número De Solicitud	Solicitado Por
7181	MECANICOS MANTENIMIENTO PLANTA TESORITO

SUBTAREAS

Grupo/Parte	Procedimiento	Resultado
	Procedimiento	Se hace cambio de microswitch, carcasa se encuentra reventada

TIPO DE FALLA: MECÁNICO

CAUSA DE FALLA: EXPULSION

MÉTODO DE DETECCIÓN DE FALLA: ENTRO EN FALLO
SEVERIDAD DE LAS FALLAS: Media
TIEMPO DE INTERRUPCIÓN A OTROS ACTIVOS: 00:00:00
TIPO DE DAÑO CAUSADO: Ninguno

RECURSOS A UTILIZAR

Descripción	Cantidad	Costo	Cantidad Usada	Tipo	Fuente
Tecnico Experto C1	1.5	N/A	1.5	Recursos Humanos	ELKIN STIVEN LONDOÑO MURCIA

	DAVID AUGUSTO CARVAJAL ALVAREZ	ELKIN STIVEN LONDOÑO MURCIA
_____ Aceptado Por	_____ Validado Por	_____ Realizado Por