



INDUMA S.A.S

890800450

Orden de Trabajo

Nº: OT-16594

Fecha: 2024-02-07

Calificación:

GENERÓ: MECANICOS MANTENIMIENTOPLANTA TESORITO

RESPONSABLE: VICTOR HUGO GUTIERREZ VILLA

DURACIÓN ESTIMADA: 00:10:00

NOTAS:

ACTIVOS

DESCRIPCIÓN: PRENSA TROQUELADORA DOBLE No.1 25T 3HP ABIER.NO INCLIN. { 3203021628 }

UBICADO EN Ó ES PARTE DE: // Planta Tesorito/ Troquelados/

CLASIFICACIÓN 1:

TIPO:

CLASIFICACIÓN 2:

PRIORIDAD:

CENTRO DE COSTO:

CÓDIGO DE BARRAS:

TAREA NO PLANIFICADA

DESCRIPCIÓN: disparo

FECHA PROGRAMADA: 2024-02-07

FECHA Y HORA DE INICIO: 2024-02-07 06:40

TIPO DE TRABAJO: CORRECTIVO

FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN: 2024-02-07 07:10

PRIORIDAD: Media

TIEMPO TOTAL DE TRABAJO: 00:30:00

ACTIVADOR: Tarea no Programada

TIEMPO FUERA DE SERVICIO: 00:30:14

CLASIFICACIÓN 1: MECANICO

SOLICITADO POR: Nicolas Ríos Ruiz

CLASIFICACIÓN 2:

NÚMERO DE SOLICITUD: 10205

FECHA DEL EVENTO: 2024-02-07 06:38

NOTAS:

INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

Número De Solicitud

Solicitado Por

10205

Nicolas Ríos Ruiz

SUBTAREAS

Grupo/Parte

Procedimiento

Resultado

Procedimiento

se desmonta bayoneta y se le cambian los resortes

TIPO DE FALLA: MECÁNICO

CAUSA DE FALLA: SISTEMA DE DISPARO

MÉTODO DE DETECCIÓN DE FALLA: ENTRO EN FALLO

<b>SEVERIDAD DE LAS FALLAS:</b> Media
<b>TIEMPO DE INTERRUPCIÓN A OTROS ACTIVOS:</b> 00:00:00
<b>TIPO DE DAÑO CAUSADO:</b> Ninguno

**RECURSOS A UTILIZAR**

Descripción	Cantidad	Costo	Cantidad Usada	Tipo	Fuente
Técnico Experto B	0.5	N/A	0.5	Recursos Humanos	VICTOR HUGO GUTIERREZ VILLA

	DAVID AUGUSTO CARVAJAL ALVAREZ	VICTOR HUGO GUTIERREZ VILLA
Aceptado Por	Validado Por	Realizado Por