



INDUMA S.A.S

890800450

Orden de Trabajo

Nº: OT-17901

Fecha: 2024-03-16

Calificación:

GENERÓ: MECANICOS MANTENIMIENTOPLANTA TESORITO

RESPONSABLE: LUIS ALBEIRO GONZALEZ OSPINA

DURACIÓN ESTIMADA: 00:10:00

NOTAS:

ACTIVOS

DESCRIPCIÓN: PRENSA TROQUELADORA DOBLE No.1 25T 3HP ABIER.NO INCLIN. { 3203021628 }

UBICADO EN Ó ES PARTE DE: // Planta Tesorito/ Troquelados/

CLASIFICACIÓN 1:

TIPO: CLASIFICACIÓN 2:

PRIORIDAD: CENTRO DE COSTO:

CÓDIGO DE BARRAS:

TAREA NO PLANIFICADA

DESCRIPCIÓN: favor revisar volante mucho juego buje arandela retenedor dela volante reventado

FECHA PROGRAMADA: 2024-03-16

FECHA Y HORA DE INICIO: 2024-03-16 11:00

TIPO DE TRABAJO: CORRECTIVO

FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN: 2024-03-16 12:00

PRIORIDAD: Media

TIEMPO TOTAL DE TRABAJO: 01:00:00

ACTIVADOR: Tarea no Programada

TIEMPO FUERA DE SERVICIO: 01:00:00

CLASIFICACIÓN 1:

SOLICITADO POR: solicitudes induma

CLASIFICACIÓN 2:

NÚMERO DE SOLICITUD: 10922

FECHA DEL EVENTO: 2024-03-16 10:47

NOTAS:

INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

Número De Solicitud	Solicitado Por
10922	solicitudes induma

SUBTAREAS

Grupo/Parte	Procedimiento	Resultado
	Procedimiento	revisión de micro que acciona sistema de disparo, queda pendiente revisión de buje de volante ya que esta muy holgada con respecto al cigüeñal

TIPO DE FALLA: MECÁNICO

CAUSA DE FALLA: SISTEMA DE DISPARO
MÉTODO DE DETECCIÓN DE FALLA: ENTRO EN FALLO
SEVERIDAD DE LAS FALLAS:
TIEMPO DE INTERRUPCIÓN A OTROS ACTIVOS: 00:00:00
TIPO DE DAÑO CAUSADO:

RECURSOS A UTILIZAR

Descripción	Cantidad	Costo	Cantidad Usada	Tipo	Fuente
Técnico Experto B	1	N/A	1	Recursos Humanos	LUIS ALBEIRO GONZALEZ OSPINA

	DAVID AUGUSTO CARVAJAL ALVAREZ	LUIS ALBEIRO GONZALEZ OSPINA
Aceptado Por	Validado Por	Realizado Por