



INDUMA S.A.S

890800450

Orden de Trabajo

Nº: OT-18482

Fecha: 2024-04-08

Calificación:

GENERÓ: MECANICOS MANTENIMIENTOPLANTA TESORITO

RESPONSABLE: ELKIN STIVEN LONDOÑO MURCIA

DURACIÓN ESTIMADA: 00:10:00

NOTAS:

ACTIVOS

DESCRIPCIÓN: PRENSA TROQUELADORA DOBLE No.1 25T 3HP ABIER.NO INCLIN. { 3203021628 }

UBICADO EN Ó ES PARTE DE: // Planta Tesorito/ Troquelados/

CLASIFICACIÓN 1:

TIPO:

CLASIFICACIÓN 2:

PRIORIDAD:

CENTRO DE COSTO:

CÓDIGO DE BARRAS:

TAREA NO PLANIFICADA

DESCRIPCIÓN: favor revisar alimentacion

FECHA PROGRAMADA: 2024-04-08

FECHA Y HORA DE INICIO: 2024-04-08 11:00

TIPO DE TRABAJO: CORRECTIVO

FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN: 2024-04-08 12:00

PRIORIDAD: Media

TIEMPO TOTAL DE TRABAJO: 01:00:00

ACTIVADOR: Tarea no Programada

TIEMPO FUERA DE SERVICIO: 01:00:00

CLASIFICACIÓN 1:

SOLICITADO POR: solicitudes induma

CLASIFICACIÓN 2:

NÚMERO DE SOLICITUD: 11305

FECHA DEL EVENTO: 2024-04-08 09:36

NOTAS:

INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

Número De Solicitud	Solicitado Por
11305	solicitudes induma

SUBTAREAS

Grupo/Parte	Procedimiento	Resultado
	Procedimiento	Se desmonta cilindro, vástago reventado, se reemplaza vástago y se hace monta nuevamente

TIPO DE FALLA: MECÁNICO

CAUSA DE FALLA: ALIMENTACIÓN

MÉTODO DE DETECCIÓN DE FALLA: ENTRO EN FALLO

SEVERIDAD DE LAS FALLAS:

TIEMPO DE INTERRUPCIÓN A OTROS ACTIVOS: 00:00:00

TIPO DE DAÑO CAUSADO:

RECURSOS A UTILIZAR					
Descripción	Cantidad	Costo	Cantidad Usada	Tipo	Fuente
Tecnico Experto C1	1	N/A	1	Recursos Humanos	ELKIN STIVEN LONDOÑO MURCIA

WILLIAM DUQUE DUQUE

ELKIN STIVEN LONDOÑO MURCIA

Aceptado Por

Validado Por

Realizado Por