



INDUMA S.A.S

890800450

Orden de Trabajo

Nº: OT-11760

Fecha: 2023-08-11

Calificación:

GENERÓ: MECANICOS MANTENIMIENTOPLANTA TESORITO

RESPONSABLE: LUIS ALBEIRO GONZALEZ OSPINA

DURACIÓN ESTIMADA: 00:10:00

NOTAS:

## ACTIVOS

DESCRIPCIÓN: PRENSA TROQUELADORA DOBLE No.1 25T 3HP ABIER.NO INCLIN. { 3203021628 }

UBICADO EN Ó ES PARTE DE: // Planta Tesorito/ Troquelados/

CLASIFICACIÓN 1:

TIPO:

CLASIFICACIÓN 2:

PRIORIDAD:

CENTRO DE COSTO:

CÓDIGO DE BARRAS:

## TAREA NO PLANIFICADA

DESCRIPCIÓN: Repite golpe

FECHA PROGRAMADA: 2023-08-11

FECHA Y HORA DE INICIO: 2023-08-11 13:00

TIPO DE TRABAJO: CORRECTIVO

FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN: 2023-08-11 14:56

PRIORIDAD: Media

TIEMPO TOTAL DE TRABAJO: 01:56:00

ACTIVADOR: Tarea no Programada

TIEMPO FUERA DE SERVICIO: 01:56:00

CLASIFICACIÓN 1:

SOLICITADO POR: Nicolas Ríos Ruiz

CLASIFICACIÓN 2:

NÚMERO DE SOLICITUD: 6627

FECHA DEL EVENTO: 2023-08-11 13:47

NOTAS:

## INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

Número De Solicitud	Solicitado Por
6627	Nicolas Ríos Ruiz

## SUBTAREAS

Grupo/Parte	Procedimiento	Resultado
	Procedimiento	se baja bayoneta, y desviador, se reconstruye con soldadura, se pule y se instala, ajustes y ensayos

TIPO DE FALLA: MECÁNICO

CAUSA DE FALLA: SISTEMA DE DISPARO

MÉTODO DE DETECCIÓN DE FALLA: ENTRO EN FALLO

SEVERIDAD DE LAS FALLAS:

TIEMPO DE INTERRUPCIÓN A OTROS ACTIVOS: 00:00:00

TIPO DE DAÑO CAUSADO:

RECURSOS A UTILIZAR					
Descripción	Cantidad	Costo	Cantidad Usada	Tipo	Fuente
Técnico Experto B	2	N/A	2	Recursos Humanos	LUIS ALBEIRO GONZALEZ OSPINA



DAVID AUGUSTO CARVAJAL ALVAREZ

LUIS ALBEIRO GONZALEZ OSPINA

Acceptado PorValidado PorRealizado Por