



INDUMA S.A.S

890800450

Orden de Trabajo

Nº: OT-13494

Fecha: 2023-10-19

Calificación:

GENERÓ: MECANICOS MANTENIMIENTOPLANTA TESORITO

RESPONSABLE: ELKIN STIVEN LONDOÑO MURCIA

DURACIÓN ESTIMADA: 00:10:00

NOTAS:

## ACTIVOS

DESCRIPCIÓN: PRENSA TROQUELADORA DOBLE No.1 25T 3HP ABIER.NO INCLIN. { 3203021628 }

UBICADO EN Ó ES PARTE DE: // Planta Tesorito/ Troquelados/

CLASIFICACIÓN 1:

TIPO:

CLASIFICACIÓN 2:

PRIORIDAD:

CENTRO DE COSTO:

CÓDIGO DE BARRAS:

## TAREA NO PLANIFICADA

DESCRIPCIÓN: sistemama de disparo

FECHA PROGRAMADA: 2023-10-19

FECHA Y HORA DE INICIO: 2023-10-19 06:30

TIPO DE TRABAJO: CORRECTIVO

FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN: 2023-10-19 07:00

PRIORIDAD: Media

TIEMPO TOTAL DE TRABAJO: 00:30:00

ACTIVADOR: Tarea no Programada

TIEMPO FUERA DE SERVICIO: 00:30:00

CLASIFICACIÓN 1:

SOLICITADO POR: Nicolas Ríos Ruiz

CLASIFICACIÓN 2:

NÚMERO DE SOLICITUD: 7872

FECHA DEL EVENTO: 2023-10-19 06:57

NOTAS:

## INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

Número De Solicitud	Solicitado Por
7872	Nicolas Ríos Ruiz

## SUBTAREAS

Grupo/Parte	Procedimiento	Resultado
	Procedimiento	Se ajusta posición a final de carrera

TIPO DE FALLA: MECÁNICO

CAUSA DE FALLA: sistema electrico

MÉTODO DE DETECCIÓN DE FALLA: ENTRO EN FALLO

SEVERIDAD DE LAS FALLAS:

TIEMPO DE INTERRUPCIÓN A OTROS ACTIVOS: 00:00:00

TIPO DE DAÑO CAUSADO:

RECURSOS A UTILIZAR

Descripción	Cantidad	Costo	Cantidad Usada	Tipo	Fuente
Tecnico Experto C1	0.5	N/A	0.5	Recursos Humanos	ELKIN STIVEN LONDOÑO MURCIA

DAVID AUGUSTO CARVAJAL ALVAREZELKIN STIVEN LONDOÑO MURCIA

Aceptado PorValidado PorRealizado Por