



INDUMA S.A.S

890800450

Orden de Trabajo

Nº: OT-19494

Fecha: 2024-05-09

Calificación:

GENERÓ: MECANICOS MANTENIMIENTOPLANTA TESORITO

RESPONSABLE: JORGE HERNAN MONTOYA GAUCHA

DURACIÓN ESTIMADA: 00:10:00

NOTAS:

ACTIVOS

DESCRIPCIÓN: PRENSA TROQUELADORA DOBLE No.1 25T 3HP ABIER.NO INCLIN. { 3203021628 }

UBICADO EN Ó ES PARTE DE: // Planta Tesorito/ Troquelados/

CLASIFICACIÓN 1:

TIPO:

CLASIFICACIÓN 2:

PRIORIDAD:

CENTRO DE COSTO:

CÓDIGO DE BARRAS:

TAREA NO PLANIFICADA

DESCRIPCIÓN: revisar cilindro con fuga en recamara

FECHA PROGRAMADA: 2024-05-09

FECHA Y HORA DE INICIO: 2024-05-09 20:00

TIPO DE TRABAJO: CORRECTIVO

FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN: 2024-05-09 21:30

PRIORIDAD: Media

TIEMPO TOTAL DE TRABAJO: 01:30:00

ACTIVADOR: Tarea no Programada

TIEMPO FUERA DE SERVICIO: 01:38:32

CLASIFICACIÓN 1: MECANICO

SOLICITADO POR: Nicolas Ríos Ruiz

CLASIFICACIÓN 2:

NÚMERO DE SOLICITUD: 11988

FECHA DEL EVENTO: 2024-05-09 19:52

NOTAS:

INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

Número De Solicitud

Solicitado Por

11988

Nicolas Ríos Ruiz

## SUBTAREAS

Grupo/Parte	Procedimiento	Resultado
	Procedimiento	se realiza desmonte de cilindro alimentador, se realiza cambio de retenedor y se ensambla internamente el cual estaba desarmado, se ensaya con aire antes de ensamblar, se ensambla en la maquina el cilindro, se realizan pruebas y se entrega en buen funcionamiento

**TIPO DE FALLA:** MECÁNICO

**CAUSA DE FALLA:** CILINDRO

**MÉTODO DE DETECCIÓN DE FALLA:** ENTRO EN FALLO

**SEVERIDAD DE LAS FALLAS:** Media

**TIEMPO DE INTERRUPCIÓN A OTROS ACTIVOS:** 00:00:00

**TIPO DE DAÑO CAUSADO:** Ninguno

## RECURSOS A UTILIZAR

Descripción	Cantidad	Costo	Cantidad Usada	Tipo	Fuente
Técnico Experto B	1.5	N/A	1.5	Recursos Humanos	JORGE HERNAN MONTOYA GAUCHA

N. R

Nicolás Ríos

DAVID AUGUSTO CARVAJAL ALVAREZ

JORGE HERNAN MONTOYA GAUCHA

Aceptado Por

Validado Por

Realizado Por