



MEMORANDO

Consecutivo: 32300712024

Santiago de Cali, 06/02/2024

Para VANESA LONDOÑO LONDOÑO
Coordinadora de Defensa Jurídica

De: UNIDAD DE ATENCIÓN OPERATIVA

Asunto: Reporte informe técnico Proceso 76001333300420170022700
Carrera 13 con calle 4 entre los Barrios San Cayetano y San Antonio

En virtud al requerimiento realizado por el Doctor Carlos Heredia, miembro de la Unidad que usted Coordina, con relación a proceso 76001333300420170022700, se procede a suministrar el siguiente informe:

Requerimiento:

Por medio del presente reitero de manera respetuosa el informe solicitado dentro del proceso con radicación 76001333300420170022700, donde el despacho judicial requiere a EMCALI EICE ESP para que remita al expediente informe técnico acerca de la infraestructura de alcantarillado y redes eléctricas, para la época y el lugar de los hechos en esta ciudad, es decir, el 18 de julio de 2015 cuando el señor JORGE ALONSO CARDENAS GIL sufrió lesiones introduciendo su pie en la tapa de la alcantarilla ubicada en la carrera 13 con calle 4 entre los Barrios San Cayetano y San Antonio de la ciudad de Cali.

A pesar de que en el requerimiento se menciona que los hechos ocurrieron presuntamente en una tapa de alcantarilla ubicada en la Carrera 13 con calle 4 entre los Barrios San Cayetano y San Antonio, desde la Unidad de Atención Operativa hemos realizado revisión en nuestra base de datos encontrando que no existe registro de una tapa instalada o pendiente por instalar en cámara de acueducto para la fecha 18 de julio del 2015.

Consecutivo: 32300712024




El 02 de febrero del 2024, personal operativo adscrito a esta Unidad ejecutó una visita de inspección en el sitio encontrando que en el lugar se encuentran en estado "instalado" varias tapas de Acueducto, recolección y telecomunicaciones.


A continuación se relaciona registro fotográfico de lo anteriormente mencionado:





Consecutivo: 32300712024





Consecutivo: 32300712024





Consecutivo: 32300712024




En las fotos se puede apreciar que todas las tapas se encuentran con un desgaste natural por el tiempo de uso al encontrarse en vía con alto flujo vehicular, lo cual hace que se desestime cualquier presunción de instalación reciente.


No obstante lo anterior, se consultó en aplicativo Google Maps registro fotográfico del año 2015, encontrando que no existen faltantes de tapas dentro del tramo, lo cual se relaciona a continuación:






Consecutivo: 32300712024





Consecutivo: 32300712024



Cualquier información adicional, con gusto la suministraremos.

Atentamente,

HERNAN DAVID GALVIS MENESES
JEFE DE UNIDAD ATENCIÓN OPERATIVA

Elaboró: NUBIA KARINA ALZATE CORTES, Ayudante Administrativo I

Revisó: WILFRED RODRIGUEZ POLANÍA, Profesional Operativo I

Copia: INES EUGENIA TORO, Profesional Operativo I

VIAGNERY LOPEZ RIZO, Jefe de Unidad Gestión Administrativa

CARLOS HEREDIA, Abogado Dirección Jurídica