INFORME POLICIAL DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO

No. A001524556

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

1. ORGANISMO DE TRÁNSITO 7 6 0 0 1 0 0 0
SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI

2. GRAVEDAD

CON MUERTOS	CON HERIDOS	SÓLO DAÑOS
☐	☒	☐

3. LUGAR O COORDENADAS GEOGRÁFICAS
CÓDIGO DE RUTA: ☐☐☐☐☐☐
VÍA Y KILÓMETRO O SITIO, DIRECCIÓN Y CIUDAD: Carrera 1 Entre C/ 26 y C/ 29
Lat. ☐° ☐' ☐"
Long. ☐° ☐' ☐"

3.1. LOCALIDAD O COMUNA: 04

4. FECHA Y HORA
FECHA Y HORA DE OCURRENCIA: 07 12 2022 18:00
FECHA Y HORA DE LEVANTAMIENTO: 07 12 2022 18:29

5. CLASE DE ACCIDENTE

CHOQUE	1	CAÍDA OCUPANTE	4
ATROPELLO	2	INCENDIO	5
VOLCAMIENTO	☒	OTRO ____	6

5.1. CHOQUE CON

VEHÍCULO	1
TREN	2
SEMOVIENTE	3
OBJETO FIJO	4

5.2. OBJETO FIJO

MURO	1	SEMÁFORO	5	TARIMA, CASETA	9
POSTE	2	INMUEBLE	6	VEHÍCULO ESTACIONADO	10
ÁRBOL	3	HIDRATANTE	7	OTRO ____	
BARANDA	4	VALLA, SEÑAL	8	____	11

6. CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR

6.1. ÁREA: RURAL ☐ | *NACIONAL ☐ | *DEPARTAMENTAL ☐ | *MUNICIPAL ☐ | URBANA ☒

6.2. SECTOR: RESIDENCIAL ☐ | INDUSTRIAL ☐ | COMERCIAL ☒

6.3. ZONA: ESCOLAR ☐ | TURÍSTICA ☐ | MILITAR ☐ | DEPORTIVA ☐ | PRIVADA ☐ | HOSPITALARIA ☐

6.4. DISEÑO: GLORIETA ☐ | INTERSECCIÓN ☐ | LOTE O PREDIO ☐ | PASO A NIVEL ☐ | PONTÓN ☐ | CICLO RUTA ☐ | PASO ELEVADO ☐ | PASO INFERIOR ☐ | PEATONAL ☐ | PUENTE ☐ | TRAMO DE VÍA ☒ | TÚNEL ☐

6.5. CONDICIÓN CLIMÁTICA: GRANIZO ☐ | LLUVIA ☐ | NIEBLA ☐ | VIENTO ☐ | NORMAL ☒

7. CARACTERÍSTICAS DE LAS VÍAS

	VÍA 1	VÍA 2
7.1. GEOMÉTRICAS		
A. RECTA	☒	☐
CURVA	☐	☐
B. PLANO	☒	☐
PENDIENTE	☐	☐
C. BAHÍA DE EST.	☐	☐
CON ANDÉN	☒	☐
CON BERMA	☐	☐
7.2. UTILIZACIÓN		
UN SENTIDO	☐	☐
DOBLE SENTIDO	☒	☐
REVERSIBLE	☐	☐
CONTRAFLUJO	☐	☐
CICLOVÍA	☐	☐
7.3. CALZADAS		
UNA	☐	☐
DOS	☒	☐
TRES O MÁS	☐	☐
VARIABLE	☐	☐
7.4. CARRILES		
UNO	☐	☐
DOS	☐	☐
TRES O MÁS	☒	☐
VARIABLE	☐	☐

	VÍA 1	VÍA 2
7.5. SUPERFICIE DE RODADURA		
ASFALTO	☒	☐
AFIRMADO	☐	☐
ADOQUÍN	☐	☐
EMPEDRADO	☐	☐
CONCRETO	☐	☐
TIERRA	☐	☐
OTRO ____	☐	☐
____	☐	☐
7.6. ESTADO		
BUENO	☐	☐
CON HUECOS	☒	☐
DERRUMBES	☐	☐
EN REPARACIÓN	☐	☐
HUNDIMIENTO	☐	☐
INUNDADA	☐	☐
PARCHADA	☐	☐
RIZADA	☐	☐
FISURADA	☐	☐
7.7. CONDICIONES		
ACEITE	☐	☐
HÚMEDA	☐	☐
LODO	☐	☐
ALCANTARILLA DESTAPADA	☐	☐

	VÍA 1	VÍA 2
MATERIAL ORGÁNICO	☐	☐
MATERIAL SUELTO	☐	☐
SECA	☒	☐
OTRA ____	☐	☐
7.8. ILUMINACIÓN ARTIFICIAL		
A. CON	☒	☐
BUENA	☐	☐
MALA	☒	☐
B. SIN	☐	☐
7.9. CONTROLES DE TRÁNSITO		
A. AGENTE DE TRÁNSITO	☐	☐
B. SEMÁFORO	☐	☐
OPERANDO	☐	☐
INTERMITENTE	☐	☐
CON DAÑOS	☐	☐
APAGADO	☐	☐
OCULTO	☐	☐
C. SEÑALES VERTICALES	☐	☐
PARE	☐	☐
CEDA EL PASO	☐	☐
NO GIRE	☐	☐
SENTIDO VIAL	☒	☐
NO ADELANTAR	☐	☐
VELOCIDAD MÁXIMA	☒	☐
OTRA ____	☐	☐
NINGUNA	☐	☐

	VÍA 1	VÍA 2
D. SEÑALES HORIZONTALES	☐	☐
ZONA PEATONAL	☐	☐
LÍNEA DE PARE	☐	☐
LÍNEA CENTRAL AMARILLA	☐	☐
CONTINUA	☐	☐
SEGMENTADA	☐	☐
LÍNEA DE CARRIL BLANCA	☐	☐
CONTINUA	☐	☐
SEGMENTADA	☒	☐
LÍNEA DE BORDE BLANCA	☒	☐
LÍNEA DE BORDE AMARILLA	☐	☐
LÍNEA ANTIBLOQUEO	☐	☐
FLECHAS Sentido Vial	☒	☐
LEYENDAS ____	☐	☐
SÍMBOLOS ____	☐	☐
OTRA ____	☐	☐
E. REDUCTOR DE VELOCIDAD	☐	☐
BANDAS SONORAS	☐	☐
RESALTO	☐	☐
MÓVIL	☐	☐
FIJO	☐	☐
SONORIZADOR	☐	☐
ESTOPEROL	☐	☐
OTRO ____	☐	☐
____	☐	☐

	VÍA 1	VÍA 2
F. DELINEADOR DE PISO	☐	☐
TACHA	☐	☐
ESTOPEROLES	☐	☐
TACHONES	☐	☐
BOYAS	☐	☐
BORDILLOS	☒	☐
TUBULAR	☐	☐
BARRERAS PLÁSTICAS	☐	☐
HITOS TUBULARES	☐	☐
CONOS	☐	☐
OTRO ____	☐	☐
____	☐	☐
7.10. VISIBILIDAD		
A. NORMAL	☒	☐
B. DISMINUIDA POR	☐	☐
CASETAS	☐	☐
CONSTRUCCIÓN	☐	☐
VALLAS	☐	☐
ÁRBOL/VEGETACIÓN	☐	☐
VEHÍCULO ESTACIONADO	☐	☐
ENCANDILAMIENTO	☐	☐
POSTE	☐	☐
OTROS ____	☐	☐
____	☐	☐

8. CONDUCTORES, VEHÍCULOS Y PROPIETARIOS — VEHÍCULO 1

8.1. CONDUCTOR — APELLIDOS Y NOMBRES	DOC	IDENTIFICACIÓN No.	NACIONALIDAD	FECHA DE NACIMIENTO (DÍA MES AÑO)	SEXO	GRAVEDAD
Zamora Ramirez Rita Isabel	CC	31.712.736	Colombiana	04 03 83	M ☒	MUERTO ☐ HERIDO ☒

DIRECCIÓN DE DOMICILIO	CIUDAD	TELÉFONO	SE PRACTICÓ EXAMEN SI ☒ NO ☐ — AUTORIZÓ	EMBRIAGUEZ — GRADO	S. PSICOACTIVAS
Calle 36 No 7-19	Cali	3185458287	☒ NO	POS ☐ NEG ☒	SI ☒

PORTA LICENCIA	LICENCIA DE CONDUCCIÓN No.	CATEGORÍA	RESTRICCIÓN	EXP ☐ VEN ☒ (DÍA MES AÑO)	CÓDIGO DE TRÁNSITO	CHALECO	CASCO	CINTURÓN
SI ☒ NO	31.712.736			20 05 23	Candelaria	SI NO	☒ NO	SI NO

HOSPITAL, CLÍNICA O SITIO DE ATENCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LESIONES
Clinica Oeste Rey	Fractura Pelvis y Organos Blandos (ver Historia Clinica)

8.2. VEHÍCULO

PLACA	PLACA REMOLQUE /SEM	NACIONALIDAD	MARCA	LÍNEA	COLOR	MODELO	CARROCERÍA	TON.	PASAJEROS	LICENCIA DE TRÁNS. No.
LAP40D		COLOMBIANO ☒ EXTRANJERO ☐	Honda	Wave 110 Gemini	AZUL	2015	SIN		02	10007674940

EMPRESA	MATRICULADO EN:	INMOVILIZADO EN:	TARJETA DE REGISTRO No.
	Cali	Cra 34 No 10-445 AGPI	
NIT		A DISPOSICIÓN DE: Autoridad competente	
REV. TEC. MEC SI ☒ No.		CANTIDAD ACOMPAÑANTES O PASAJEROS EN EL MOMENTO DEL ACCIDENTE: 01	

PORTA SOAT	PÓLIZA No.	ASEGURADORA	VENCIMIENTO (DÍA MES AÑO)
SI ☒			

PORTA SEG. RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL SI ☒	VENCIMIENTO	PORTA SEG. RESP. EXTRACONTRACTUAL SI ☒	VENCIMIENTO
No. / ASEGURADORA	DÍA MES AÑO	No. / ASEGURADORA	DÍA MES AÑO

PROPIETARIO

MISMO CONDUCTOR	APELLIDOS Y NOMBRES	DOC	IDENTIFICACIÓN No.
SI ☒	Leidy Dayana Zamora Ramirez	CC	67032065

8.3. CLASE VEHÍCULO		8.4. CLASE SERVICIO		PASAJEROS		8.8. DESCRIPCIÓN DAÑOS MATERIALES DEL VEHÍCULO
AUTOMÓVIL	☐	M. AGRÍCOLA	☐	OFICIAL	☐	* COLECTIVO ☐
BUS	☐	M. INDUSTRIAL	☐	PÚBLICO	☐	* INDIVIDUAL ☐
BUSETA	☐	BICICLETA	☐	PARTICULAR	☒	* MASIVO ☐
CAMIÓN	☐	MOTOCARRO	☐	DIPLOMÁTICO	☐	* ESPECIAL TURISMO ☐
CAMIONETA	☐	MOTOTRICICLO	☐	8.5. MODALIDAD DE TRANSPORTE		* ESPECIAL ESCOLAR ☐
CAMPERO	☐	TRACCIÓN ANIMAL	☐	MIXTO	☐	* ESPECIAL ASALARIADO ☐
MICROBÚS	☐	MOTOCICLO	☐	CARGA	☐	* ESPECIAL OCASIONAL ☐
TRACTOCAMIÓN	☐	CUATRIMOTO	☐	* EXTRADIMENSIONADA	☐	8.6. RADIO DE ACCIÓN
VOLQUETA	☐	REMOLQUE	☐	* EXTRAPESADA	☐	NACIONAL ☐
MOTOCICLETA	☒	SEMI-REMOLQUE	☐	* MERCANCÍA PELIGROSA	☐	MUNICIPAL ☐
				- CLASE DE MERCANCÍA	☐	

Carenaje delantero Ruptura
Tapas laterales costado Izquierdo
Ruptura, Pin delantero con
deformidad, Espejo retrovisor
derecho ruptura y otros por determinar

8.7. FALLAS EN: N/A | FRENOS ☐ | DIRECCIÓN ☐ | LUCES ☐ | BOCINA ☐ | LLANTAS ☐ | SUSPENSIÓN ☐ | OTRA ☐ ____

8.9. LUGAR DE IMPACTO — FRONTAL ☒ | LATERAL ☐ | POSTERIOR ☐ | INFERIOR ☐ | SUPERIOR ☐ | Otro

FIRMA DE CONFORMIDAD CON EL INFORME. CONDUCTORES INVOLUCRADOS

FIRMA CONDUCTOR, VICTIMA O TESTIGO C.C.

Omaira Virginia Ramirez 65498007

FIRMA CONDUCTOR, VICTIMA O TESTIGO C.C.

TODA PERSONA RETENIDA SE NOTIFICA DE LOS DERECHOS CONFORME AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL

- ORIGINAL -

cadena

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

No. A001524556

INFORME POLICIAL DE ACCIDENTE DE TRANSITO

HOJA 2

8. CONDUCTORES VEHÍCULOS Y PROPIETARIOS — VEHÍCULO 2

8.1 CONDUCTOR | APELLIDOS Y NOMBRES | DOC | IDENTIFICACIÓN No. | NACIONALIDAD | FECHA DE NACIMIENTO (DÍA MES AÑO) | SEXO (M F) | GRAVEDAD (MUERTO HERIDO)

DIRECCIÓN DE DOMICILIO | CIUDAD | TELÉFONO | SE PRACTICÓ EXAMEN SI NO | AUTORIZÓ SI NO | EMBRIAGUEZ POS NEG | GRADO | S. PSICOACTIVAS SI NO

PORTA LICENCIA SI NO | LICENCIA DE CONDUCCIÓN No. | CATEGORÍA | RESTRICCIÓN | EXP. VEN (DÍA MES AÑO) | CÓDIGO DE TRANSITO | CHALECO SI NO | CASCO SI NO | CINTURÓN SI NO

HOSPITAL, CLÍNICA O SITIO DE ATENCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LESIONES

8.2 VEHICULO

PLACA | PLACA REMOLQUE / SEMI | NACIONALIDAD (COLOMBIANO, EXTRANJERO) | MARCA | LÍNEA | COLOR | MODELO | CARROCERÍA | TON | PASAJEROS | LICENCIA DE TRANSITO No.

EMPRESA | MATRICULADO EN | INMOVILIZADO EN: | TARJETA DE REGISTRO No.

NIT. | A DISPOSICIÓN DE:

REV. TEC. MEC. SI NO No. | CANTIDAD ACOMPAÑANTES O PASAJEROS EN EL MOMENTO DEL ACCIDENTE

PORTA SOAT SI NO | PÓLIZA No. | ASEGURADORA | VENCIMIENTO (DÍA MES AÑO)

PORTA SEG. RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL SI NO | VENCIMIENTO | PORTA SEG. RESP. EXTRACONTRACTUAL SI NO | VENCIMIENTO

No. | ASEGURADORA | DÍA MES AÑO | No. | ASEGURADORA | DÍA MES AÑO

PROPIETARIO

MISMO CONDUCTOR SI NO | APELLIDOS Y NOMBRES | DOC. | IDENTIFICACIÓN No.

8.3. CLASE VEHÍCULO

AUTOMÓVIL, BUS, BUSETA, CAMIÓN, CAMIONETA, CAMPERO, MICROBÚS, TRACTOCAMIÓN, VOLQUETA, MOTOCICLETA, M. AGRÍCOLA, M. INDUSTRIAL, BICICLETA, MOTOCARRO, MOTOTRICICLO, TRACCIÓN ANIMAL, MOTOCICLO, CUATRIMOTO, REMOLQUE, SEMI-REMOLQUE

8.4. CLASE SERVICIO

OFICIAL, PÚBLICO, PARTICULAR, DIPLOMÁTICO

8.5. MODALIDAD DE TRANSPORTE.

MIXTO, CARGA, * EXTRADIMENSIONADA, * EXTRAPESADA, * MERCANCÍA PELIGROSA, * CLASE DE MERCANCÍA

PASAJEROS: * COLECTIVO, * INDIVIDUAL, * MASIVO, * ESPECIAL TURISMO, * ESPECIAL ESCOLAR, * ESPECIAL ASALARIADO, * ESPECIAL OCASIONAL

8.6. RADIO DE ACCIÓN

NACIONAL, MUNICIPAL

8.8. DESCRIPCIÓN DAÑOS MATERIALES DEL VEHÍCULO

8.7. FALLAS EN: FRENOS DIRECCIÓN LUCES BOCINA LLANTAS SUSPENSIÓN OTRA

8.9. LUGAR DE IMPACTO FRONTAL LATERAL POSTERIOR



Otro

9. VICTIMAS: PASAJEROS, ACOMPAÑANTE O PEATONES No. 1 — DEL VEHÍCULO No. 1

APELLIDOS Y NOMBRES | DOC | IDENTIFICACIÓN No. | NACIONALIDAD | FECHA DE NACIMIENTO (DÍA MES AÑO) | SEXO (M F)

DIRECCIÓN DE DOMICILIO | CIUDAD | TELÉFONO

HOSPITAL, CLÍNICA O SITIO DE ATENCIÓN | SE PRACTICÓ EXAMEN SI NO | AUTORIZO SI NO | EMBRIAGUEZ POS NEG | GRADO | S. PSICOACTIVAS SI NO

DESCRIPCIÓN DE LESIONES

9.1 DETALLES DE LA VICTIMA

CINTURÓN SI NO | CASCO SI NO | CHALECO SI NO

CONDICIÓN: PEATÓN, PASAJERO, ACOMPAÑANTE

GRAVEDAD: MUERTO, HERIDO

10. TOTAL VICTIMAS PEATÓN | ACOMPAÑANTE | PASAJERO | CONDUCTOR 01 | TOTAL HERIDOS 01 | MUERTOS

11. HIPÓTESIS DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO

DEL CONDUCTOR | DEL VEHÍCULO | DE LA VÍA 306 | DEL PEATÓN | DE PASAJERO

OTRA | ESPECIFICAR ¿CUAL?

12. TESTIGOS

APELLIDOS Y NOMBRES	DOC.	IDENTIFICACIÓN No.	DIRECCIÓN Y CIUDAD	TELÉFONO
APELLIDOS Y NOMBRES	DOC.	IDENTIFICACIÓN No.	DIRECCIÓN Y CIUDAD	TELÉFONO
APELLIDOS Y NOMBRES	DOC.	IDENTIFICACIÓN No.	DIRECCIÓN Y CIUDAD	TELÉFONO

13. OBSERVACIONES Segun lo E.M.P encontrados en el lugar de los hechos, punto de impacto y trayectoria del vehiculo se establece como hipotesis Codigo 306 para la via HUECOS (ley 769 del 2002 Art 55) Hueco de 1.21 Mts de largo por 0.58 de Ancho con una Profundidad de 0.24 cms hace que la conductora pierda el control y caiga al Asfalto golpeando su parte Media del cuerpo con los Bordillos separadores del carril del MIO.

Incidente 436931 Orden de comparendo No 76001-3856305 codigo D02

14. ANEXOS ANEXO 1 Conductores, Vehículos | ANEXO 2 Victimas, Peatones o Pasajeros | OTROS ANEXOS (FOTOS Y VIDEOS)

15. DATOS DE QUIEN CONOCE EL ACCIDENTE

GRADO	APELLIDOS Y NOMBRES	DOC	IDENTIFICACIÓN No.	PLACA	ENTIDAD	FIRMA
340	Cardona Giraldo Hernan	CC	14622436	499	Movilidad	

16. CORRESPONDIÓ NÚMERO ÚNICO DE INVESTIGACIÓN

Dto.	Mu/pio	Ent	U. receptora	Año	Consecutivo
76	001	609	165	2022	85324

FIRMA DE CONFORMIDAD CON EL INFORME CONDUCTORES INVOLUCRADOS

FIRMA CONDUCTOR VICTIMA O TESTIGO C.C.

Virginia Ramirez 20172 654988007

FIRMA CONDUCTOR VICTIMA O TESTIGO C.C.

cadena 08/12/2021 L 39173

- ORIGINAL -

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

17. CROQUIS (BOSQUEJO TOPOGRÁFICO)
INFORME POLICIAL DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO

No. A001524556

MinTransporte

HOJA 3



Convenciones:

Sentido vial

Trayectoria del veh No.1 Motocicleta placas LAP40D

Huecos en la vía

Dimensiones del Hueco 1.21 x 0.58 Profundidad 0.24 cms

Trayectoria de la motocicleta por Perdida de control.

Poste Alumbrado No 6662116 Punto referencia

Tramo de vía comprendido Entre las calles 26 y calle 29 sobre la carrera 1ra

Nota: Dado al estado clínico de la lesionada no fue posible identificar plenamente la motocicleta con la documentación por tal motivo los datos fueron sacados de la base de datos del RUNT.

PUNTO DE REFERENCIA P.R. Poste Alumbrado No 6662116

TABLA DE MEDIDAS

Nº	"X" o "A"	"Y" o "B"	IDENTIFICACIÓN DEL PUNTO
1	8.34	1.41	Eje delantero (1)
2	8.30	2.67	Eje Trasero
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

LONG. HUELLAS

Nº	METROS	CM	TIPO DE HUELLA

FIRMA CONDUCTOR O VÍCTIMA C.C.

FIRMA CONDUCTOR O VÍCTIMA C.C.

Virginia Ramirez Ortiz 65498007

15. DATOS DE QUIEN CONOCE EL ACCIDENTE

GRADO	APELLIDOS Y NOMBRES	DOC	IDENTIFICACIÓN No.	PLACA	ENTIDAD	FIRMA
340	Cardona Giraldo Hernan	CC	14622936	499	Movilidad	Hernan Cardona

16. CORRESPONDIÓ NÚMERO ÚNICO DE INVESTIGACIÓN

Dpto	Mpio	Ent	Unidad	Año	Consecutivo
76	001	6	0991 65	2022	85224

Lat	
Lat	
ESCALA:	1-200 Aprox
PLANO:	cartesiano
VISTA:	De Planta

	VÍA 1	VÍA 2
RADIO		
PERALTE		
PENDIENTE		

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

-ORIGINAL-

cadena.

		Número Único de Noticia Criminal					
S.M.		7 6	0 0 1	6 0	9 9 1 6 5	2 0 2 2	85324
Entidad	Radicado interno	Departamento	Municipio	Entidad	Unidad Receptora	Año	Consecutivo

REPORTE DE INICIACIÓN – FPJ - 1

Este formato será diligenciado por Policía Judicial

Departamento	VALLE	Distrito	CALI	Fecha	02/12/2022	Hora	18:10

1. SÍNTESIS DE LOS HECHOS

Fecha de los hechos	2022	12	02	Hora	18:00

Escriba una síntesis cronológica y concreta

LA CENTRAL DE TRANSITO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE CALI ME ORDENA DIRIGIRME Y CONFIRMAR UN ACCIDENTE DE TRANSITO EN LA CARRERA 1 ENTRE CALLES 26 Y 29 AL LLEGAR AL SITIO DEL ACCIDENTE SE CONFIRMA EL ACCIDENTE EL CUAL OCURRE PRODUCTO DEL VOLCAMIENTO LATERAL DE UNA MOTOCICLETA DONDE SU CONDCUTORA RESULTA GRAVEMENTE LESIONADA SIENDO TRANSLADADA EN AMBULANCIA A LA CLINICA CRISTO REY PARA SER ATENDIDA POR EL PERSONAL MEDICO, ESTA INFORMACION FUE SUMINISTRADA POR EL PRIMER RESPONSABLE EL CUAL ES MIEMBRO DE LA POLICIA NACIONAL (VER FPJ-04). INICIO MI LABOR DE POLICIA JUDICIAL SEGÚN EL ARTICULO 205 DEL CODIGO DEL PROCEDIMIENTO PENAL.

Medio utilizado para el reporte de iniciación	RADIO PORTATIL DE COMUNICACIONES

2. AUTORIDAD QUE CONOCE DE LA INVESTIGACIÓN

Fiscalía / Institución	SECRETARIA DE MOVILIDAD
Dirección	CARRERA 3 N° 56-90
Delito / Conducta	LESIONES CULPOSAS EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO

3. SERVIDOR DE POLICÍA JUDICIAL QUE LIDERA EL CASO

Nombres y Apellidos	Identificación	Entidad
HERNAN ENRIQUE CARDONA GIRALDO	14622436	SEC. MOVILIDAD

Cargo	Teléfono / Celular	Correo electrónico
AGENTE DE TRÁNSITO	3164255836	hernan.cardona@cali.gov.co

4. SERVIDORES DE POLICÍA JUDICIAL QUE REALIZAN LABOR TÉCNICA

Nombre o Indicativo de la Unidad Móvil de Criminalística	499

5. SERVIDOR QUE REPORTA

Nombres y Apellidos	Identificación	Entidad
JUAN CARLOS SUAREZ	402	SEC. MOVILIDAD

Cargo	Teléfono / Celular	Correo electrónico	Firma
AGENTE DE TRÁNSITO	127/ 4184216		



HERNAN ENRIQUE CARDONA GIRALDO
Agente de tránsito placa 499
Criminalistica- Cali

El servidor de policía judicial, está obligado en todo tiempo a garantizar la reserva de la información, esto conforme a las disposiciones establecidas en la Constitución y la Ley.

		Número Único de Noticia Criminal																			
S. M.		7	6	0	0	1	6	0	9	9	1	6	5	2	0	2	2	85324			
Entidad	Radicado Interno	Dpto.		Municipio		Entidad		Unidad Receptora						Año				Consecutivo			

INFORME EJECUTIVO – FPJ - 3

Este formato será diligenciado por servidores en ejercicio de funciones de Policía Judicial para reportar actos urgentes

Departamento	VALLE	Distrito	CALI	Fecha	07/12/2022	Hora:	10:30

1. DESTINO DEL INFORME

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, DELITOS QUERELLABLES.

2. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE INICIACIÓN

Fecha D/ M /A 02/12/2022 Hora 18:05 Servidor contactado

Ministerio Público enterado

3. PRESUNTA CONDUCTA PUNIBLE

1. LESIONES PERSONALES CULPOSAS EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO

4. LUGAR DE LOS HECHOS

Dirección CARRERA 1 ENTRE CALLES 26 Y 29 .

Barrio JORGE ISAAC Zona URBANA

Localidad 04 Vereda

Características VIA PÚBLICA DEL TIPO TRAMO DE VIA

5. NARRACIÓN DE LOS HECHOS (En forma cronológica, y concreta)

Fecha de los hechos: EN EL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, TURISTICO, CULTURAL, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI, SIENDO EL DÍA 02, DEL MES DE 12, DEL AÑO 2022; APROXIMADAMENTE SIENDO LAS 18:00, SE PRESENTÓ LA CENTRAL DE TRANSITO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE CALI ME ORDENA DIRIGIRME Y CONFIRMAR UN ACCIDENTE DE TRANSITO EN LA CARRERA 1 ENTRE CALLES 26 Y 29 AL LLEGAR AL SITIO DEL ACCIDENTE SE CONFIRMA EL ACCIDENTE EL CUAL OCURRE PRODUCTO DEL VOLCAMIENTO LATERAL DE UNA MOTOCICLETA DONDE SU CONDCUTORA RESULTA GRAVEMENTE LESIONADA SIENDO TRANSLADADA EN AMBULANCIA A LA CLINICA CRISTO REY PARA SER ATENDIDA POR EL PERSONAL MEDICO, ESTA INFORMACION FUE SUMINISTRADA POR EL PRIMER RESPONSABLE EL CUAL ES MIEMBRO DE LA POLICIA NACIONAL (VER FPJ-04). INICIO MI LABOR DE POLICIA JUDICIAL SEGÚN EL ARTICULO 205 DEL CODIGO DEL PROCEDIMIENTO PENAL. EL VOLCAMIENTO SE GENERA EN EL TRAMO DE VIA DE LA CARRERA1 ENTRE CALLES 26 A 29, CALZADA OCCIDENTE-ORIENTE,DONDE SOBRE EL CARRIL DEL LADO IZQUIERDO HAY UN HUECO CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: 1.21 MTS DE LARGO POR 0.58 MTS DE ANCHO CON UNA PROFUNDIDAD DE 0.24 MTS, DICHO HUECO GENERA PERDIDA DE CONTROL DEL VEHICULO NUMERO 1 , MARCA HONDA, LINEA WAVE 110, COLOR AZUL GEMINI, MODELO 2015, EL CUAL VENIA SIENDO CONDUCIDO POR LA SRA ZAMORA RAMIREZ RITA ISABEL IDENTIFICADA DON CC.31712736 COLOMBIANA, LA CUAL SEGUN LOS E.M.P. VENIA TRANSITANDO SOBRE EL CORREDOR DE LA CARRERA 1 Y ENTRE EL TRAMO DE VIA DE LA CALLE 26 Y 29 DONDE ESTA UBICADO EL HUECO PIERDE EL CONTROL POR ESTE MISMO SUFRIENDO VOLCAMIENTO LATERAL E IMPACTO LA HUMANIDAD CON UNO DE LOS BORDILLOS EN CONCRETO QUE SEPARAN EL CARRIL EXCLUSIVO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO MIO, RESULTANDO GRAVEMENTE LESIONADA SIENDO TRANSLADADA EN AMBULANCIA A LA CLINICA CRISTO REY, SE FIJA FOTOGRAFICAMENTE EL HUECO Y SE HACE LA LABOR DE CAMPO RESPECTIVA(S)

PROCEDIMIENTOS REALIZADOS: SE REALIZA LA LABOR DE CAMPO PARA ESTABLECER UNA HIPOTESIS, TOMA DE MEDIDAS PARA LA REALIZACION DE EL CROQUIZ, REGISTRO FOTOGRAFICO, REALIZACION DEL IPAT No. 1524556, LABOR DE VECINDARIO, REALIZACION DE FPJ CORRESPONDIENTES. DEACUERDO A LOS PUNTOS DE IMPACTO, TRAYECTORIA DEL VEHICULO, PATRONES LESIONALES DEL CONDUCTOR SE ESTABLECE COMO HIPOTESIS: ART 306 HUECO EN LA VIA (LEY769 DEL 2002 ART 55).

En el evento de requerir más espacio se puede ampliar el número de filas cuantas veces sea necesario

6. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL INDICIADO (DATOS CONTENIDOS EN EL IPAT Nº 1524556)

	SI	NO
¿Capturado?		

Fecha D | | | M | | | A | | | | | Hora:

Lugar de Reclusión:

Fecha en que es puesto a disposición del Fiscal D [ ][ ] M [ ][ ] A [ ][ ][ ][ ] Hora: [ ][ ][ ][ ]
Primer nombre: _____ Segundo nombre: _____
Primer apellido: _____ Segundo apellido: _____
Alias, seudónimo o apodo: _____
Documento de Identidad C.C. [ ] Otra _____ No. _____ de _____
Edad: [ ][ ] años: Género: M ___ F ___ Fecha de nacimiento: D [ ][ ] M [ ][ ] A [ ][ ][ ][ ]
Lugar de nacimiento: _____ Grado Escolaridad _____
Profesión u oficio _____ Estado civil _____
Dirección _____ Teléfono _____
Lugar de trabajo _____
Dirección lugar de trabajo _____ Teléfono _____
Señales particulares: _____
Correo electrónico y redes sociales
En el evento de existir más indiciados/imputados se puede reproducir la tabla cuantas veces sea necesario

7. DATOS DE LA VÍCTIMA (Únicamente si no está contenido en otro formato) CONTENIDO EN EL IPAT. N° 1524556

Primer nombre Segundo nombre
Primer apellido _____ Segundo apellido _____
Documento de Identidad C.C [ ] Otra _____ No. _____ De _____
Edad: [ ][ ] años. Género: M ___ F ___ Fecha de nacimiento: D [ ][ ] M [ ][ ] A [ ][ ][ ][ ]
Lugar de nacimiento País _____ Departamento _____ Municipio _____
Profesión u oficio _____ Estado civil _____
Dirección _____ Teléfono _____
Correo electrónico y redes sociales
Relación con el indiciado _____
En el evento de existir más víctimas se puede reproducir la tabla cuantas veces sea necesario

8. DATOS DE LOS TESTIGOS. SOLO LOS REFERENCIADOS EN EL IPAT N° 1524556

Primer nombre Segundo nombre
Primer apellido _____ Segundo apellido _____
Documento de Identidad C.C [ ] Otra _____ No. _____ De _____
Edad: [ ][ ] años. Género: M ___ F ___ Fecha de nacimiento: D [ ][ ] M [ ][ ] A [ ][ ][ ][ ]
Lugar de nacimiento País _____ Departamento _____ Municipio _____
Profesión u oficio _____ Estado civil _____
Dirección _____ Teléfono _____
Correo electrónico y redes sociales
En el evento de existir más testigos se puede reproducir la tabla cuantas veces sea necesario

9. DILIGENCIAS ADELANTADAS

FPJ-01,FPJ-03, FPJ-04, FPJ-09, FPJ-22(1), FPJ-28(1), FPJ-31(1), COPIA DOCUMENTOS DEL PEATON Y CONDUCTOR.

En el evento de requerir más espacio se puede ampliar el número de filas cuantas veces sea necesario

10. DESCRIPCIÓN DE LOS EMP Y EF RECOLECTADOS (Indique sitio de remisión bajo Cadena de Custodia)

De los EMP, que se envía en cadena de custodia a patio oficial son: VEHICULO INMOVILIZADO EN PATIOS OFICIALES (ACOPI-YUMBO)
En el evento de requerir más espacio se puede ampliar el número de filas cuantas veces sea necesario

11. DATOS GENERALES RELACIONADOS CON BIENES DEL PRESUNTO INDICIADO

Tipo de bien	Identificación del bien	Dirección

Entidad Financiera	Tipo de Cuenta	Número de cuenta	Sede de la cuenta

Vehículo-Marca	Clase	Color	Propietario	Placas

12. ANEXOS

COPIA DOCUMENTOS CONDUCTOR.

13. SERVIDOR DE POLICÍA JUDICIAL

Nombres y Apellidos		Identificación	Entidad
HERNAN ENRIQUE CARDONA GIRALDO		14622436	SCT. MOVILIDAD
Cargo	Teléfono / Celular	Correo electrónico	Firma
AGENTE DE TRÁNSITO	3164255836	hernan.cardona@cali.gov.co	

El servidor de policía judicial, está obligado en todo tiempo a garantizar la reserva de la información, esto conforme a las disposiciones establecidas en la Constitución y la Ley.

Número Único de Noticia Criminal

	76	001	60	99165	2022	85324
No. Expediente CAD	Departamento	Municipio	Entidad	Unidad Receptora	Año	Consecutivo

10. PRIMER RESPONSABLE

Nombres y Apellidos		Identificación
DANIELA GUTIERREZ DUQUE		1.088.328.732
Entidad	**Cargo**	**Teléfono Celular**
PONAL	I.P.V	3014383859
CAI o Estación	**Cuadrante**	**Firma**
ESTACIÓN SAN FRANCISCO	C4-7	[firma]

¿Fue relevado? SI [ ] NO [ ] Fecha de relevo: AAAA MM DD Hora de relevo:

Nombres y Apellidos del relevante	Identificación	Entidad	Teléfono	Firma

Observaciones:

11. CONSTANCIA DE RECIBIDO DEL LUGAR DE LOS HECHOS

Nombres y Apellidos	Identificación	Entidad	Teléfono
Hernan Cardona Giraldo	CC14622436	Promotodo	3164258836

Observaciones:

Fecha de recibido			Hora de recibido				Firma
2022	12	02	1	8	5	5	[firma]

Nota: En el evento de requerir más espacio en cualquiera de los ítems, utilice el anexo del primer responsable en cuantos folios sea necesario.

Número único de Noticia Criminal

No. Expediente CAD	Departamento	Municipio	Entidad	Unidad Receptora	Año	Consecutivo

ANEXO ACTUACIÓN DEL PRIMER RESPONSABLE



Nombres y Apellidos		Identificación
Entidad	Cargo	Teléfono
CAI o Estación	Cuadrante	Firma

				Número Único de Noticia Criminal				
S.M.			7 6	0 0 1	6 0	9 9 1 6 5	2 0 2 2	85324
Entidad	Radicado Interno		Dpto.	Municipio	Entidad	Unidad Receptora	Año	Consecutivo

ACTA DE INSPECCIÓN A LUGARES – FPJ – 9

Este formato será diligenciado por Policía Judicial

En el Distrito de Santiago de Cali siendo las 18:40 horas del día 02 del mes 12 del año 2022 de conformidad con la normatividad vigente que aplique, los suscritos servidores de Policía Judicial: HERNAN ENRIQUE CARDONA GIRALDO; , bajo la coordinación del servidor HERNAN ENRIQUE CARDONA GIRALDO cargo Agente de Tránsito, con función de Policía Judicial Permanente Especializada en Tránsito identificados, como aparece al pie de su firma, se trasladaron al lugar ubicado en: CARRERA 1 ENTRE CALLES 26 Y 29 ., con el fin de efectuar inspección técnica al lugar de los hechos.

1. INFORMACIÓN GENERAL

Zona donde se realiza la inspección:		Nombre o número de comuna / localidad: 04		
Barrio/vereda: JORGE ISAAC		Dirección y/o georreferenciación: **CARRERA 1 ENTRE CALLES 26 Y 29 .**		
Lugar de inspección:	Residencia	Sitio de Recreación	Vía Pública **X**	Sitio de trabajo
Recinto Cerrado	Objeto Movible	Campo abierto	Vehículo	Despoblado
Otros ¿Cuál?				

Se recibe protegido el lugar de inspección:	SI	NO X	Fecha: 02/12/2022	Hora: 18:40
Formato: SI X / NO / No. Folios	Responsable: DANIELA GUTIERREZ DUQUE			
Se recibe EMP y EF del primer responsable:	SI X	NO		¿Cuantos?1 VEHICULO EN POSICION FINAL

La diligencia fue atendida por:	Nombres y apellidos: HERNAN ENRIQUE CARDONA GIRALDO			
Cédula de ciudadanía número: 14622436			Calidad en que actúa: Pol. Judicial Permanente especial.	
Se recibe EMP y EF de quien atiende la diligencia:	SI	NO	¿Cuantos?:	

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE LA DILIGENCIA INCLUYENDO LOS HALLAZGOS Y PROCEDIMIENTOS REALIZADOS

EL ACCIDENTE DE TRANSITO SE PRESENTA EN EL TRAMO DE VIA DE LA CARRERA 1 ENTRE CALLES 26 A 29 SENTIDO OCCIDENTE-ORIENTE, CARRIL IZQUIERDO, SE PROCEDE CON LA DESCRIPCION DE LA VIA. VIA1: LA CARRERA 1 UNA VIA PUBLICA, PLANA, RECTA, CON ANDEN EN SUS EXTREMOS, POSEE DOS CALZADAS CON CUATRO CARRILES DE CIRCULACION DISTRIBUIDOS ASI: TRES CARRILES DE TRANSITO MIXTO, UN CARRIL DE USO EXCLUSIVO DEL SISTEMA DE TRASNPORTE MASIVO MIO, SENTIDOS DE CIRCULACION ORIENTE-OCCIDENTE Y OCCIDENTE-ORIENTE, VIA COMPLETAMENTE DEMARCADA, AL MOMENTO DE LA DILIGENCIA SE OBSERVA SOBRE EL CARRIL IZQUIERDO UN HUECO DE 1.21 MTS DE LARGO POR 0.58 MTS DE ANCHO CON UNA PROFUNDIDAD DE 0.24 MTS, DONDE PRODUCTO DEL HUECO PIERDE EL CONTROL GENERANDO QUE PIERDA ESTABILIDAD LA CONDUCTORA Y SUFRA VOLCAMIENTO LATERAL. VIA COMPLETAMENTE DEMARCADA, SOBRE ESTA VIA TRANSITABA EL CONDUCTOR DEL VEHICULO NUMERO 1 PLACAS LAP40D SENTIDO OCCIDENTE-ORIENTE.

Ampliar el cuadro de acuerdo a la cantidad de información plasmada.

Método de búsqueda: POR FRANJAS	Condiciones medioambientales: NORMAL

2. SE ENVÍAN LOS ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS Y EVIDENCIA FÍSICA A:

Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses:	SI		NO **X**	Cuáles:
Laboratorio Policía Judicial ¿Cuál?	SI		NO **X**	Cuáles:
Otro laboratorio ¿Cuál? PATIOS OFICIALES	SI	**X**	NO	Cuáles: VEHÍCULOS IMPLICADOS
Almacén de evidencias: FOTOGRAFÍA	SI	**X**	NO	Cuáles: IMÁGENES TOMADAS EN EL SITIO

Nota: En el ítem "cuáles" se relaciona el número de hallazgo. Ejemplo: 2, 6 Y 7.

3. INFORMACIÓN DERECHOS DE LA VÍCTIMA:

Se dan a conocer los derechos y deberes en su calidad de víctima a:	
Nombres y Apellidos: ZAMORA RAMIREZ RITA ISABEL	Identificación: 31712736
Teléfono / Celular: 3185458287	Correo electrónico:

Anèxe el acta de derechos y deberes de las víctimas.

4. OBSERVACIONES:
VEHICULO EN UBICADO EN POSICION FINAL.

Aquí se plasmaran las observaciones que realice la persona que atendió la diligencia o las que el funcionario de policía judicial considere necesarias.

5. FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA DILIGENCIA:		
Nombres y Apellidos	Identificación	Firma
HERNAN ENRIQUE CARDONA GIRALDO	14622436	Hernan Cardona Giraldo

6. SERVIDORES DE POLICÍA JUDICIAL:			
Nombres y Apellidos		Identificación	Entidad
HERNAN ENRIQUE CARDONA GIRALDO		14622436	SEC. MOVILIDAD
Cargo	Teléfono / Celular	Correo electrónico	Firma
AGENTE DE TRÁNSITO	3164255836	hernan.cardona@cali.gov.co	

En el evento de existir más registros se debe reproducir la tabla tantas veces sea necesario.

El servidor de policía judicial está obligado en todo tiempo a garantizar la reserva de la información, esto conforme a las disposiciones establecidas en la Constitución y la Ley.

S.M.		Número Único de Noticia Criminal															
Entidad	Radicado Interno	7	6	0	0	1	6	0	9	9	1	6	5	2	0	2	2	85324
		Departamen		Municipio			Entidad		Unidad Receptora					Año			Consecutivo

INSPECCIÓN A VEHÍCULO – FPJ - 22

Este formato será utilizado por Policía Judicial en aquellos casos en que la investigación lo amerite

Departamento	VALLE	Distrito	CALI	Fecha	02/12/2022	Hora:	19:10

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO

Clase:	Automóvil		Campero		Camioneta		Bus		
	Buseta		Camión		Microbús		Grúa		
	Motocicleta	X	Remolque		Auto parte		Otro, ¿cuál?		
Servicio:	Particular	X	Oficial		Emergencias		Diplomático		
	Público		Escolar		¿Cuál?				

Marca: HONDA Línea: WAVE 110 Color: AZUL GEMINI

Número motor: SDH1P50FMH-2*D5829781* Número Chasis: 9FMPCHK2XFF000302

Nombre propietario: LEIRY DAYANA ZAMORARAMIREZ CC.67032065 Poseedor o Tenedor: ZAMORA RAMIREZ RITA ISABEL CC.31712736

Modelo: 2015 No. Placas: LAP40D de: CALI No de identificación de remolque (RO): _____

Implicado en el accidente de tránsito con

En el evento de requerir más espacio se puede ampliar el número de filas cuantas veces sea necesario

Conoce el lugar de remisión del vehículo? SI ¿Cuál? CRA 34 No. 10-445 ACOPI YUMBO

2. RECONOCIMIENTO EXTERIOR

	ZONAS											
HALLAZGOS	ASI	AII	ASD	AID	MSD	MID	PSD	PID	PSI	PII	MSI	MII
Huellas latentes												
Sangre												
Semen												
Saliva												
Restos de tejidos												
Otros fluidos orgánicos												
Cabellos												
Fibras												
Agujeros / perforaciones												
Residuos de disparo												
Pintura de otro vehículo												
Roturas												
Abolladuras												
Zonas de limpieza												
Partes faltantes												
Fragmentos de vidrio												
Autopartes												
Otros												

A: Anterior M: Medio P: Posterior SI: Superior Izquierdo SD: Superior Derecho ID: Inferior Derecho II: Inferior Izquierdo

3. OBSERVACIONES

Se describen los daños: ***CARENAJE DELANTERO RUPTURA, TAPAS LATERALES COSTADO IZQUIERDO RUPTURA, RIN DELANTERO CON DEFORMIDAD, ESPEJO RETROVISOR***

DERECHO RUPTURA Y OTROS POR DETERMINAR. información adicional ***VEHICULO EN POSICION FINAL .***

4. RECONOCIMIENTO INTERIOR

	ZONAS											
HALLAZGOS	1	2	3	4	BAUL	5						
Huellas latentes												
Sangre												
Semen												
Saliva												
Restos de tejidos												
Otros fluidos orgánicos.												
Cabellos												
Fibras												
Agujeros / perforaciones												
Residuos de disparo												
Roturas												
Abolladuras												
Zonas de limpieza												
Manchas												
Partes faltantes												
Autopartes												
Otros												

El interior se divide en un cuadrante: 1: lugar piloto 2: lugar copiloto 3: lugar detrás piloto 4: lugar detrás copiloto 5. Alojamiento del motor. Casillas en blanco – otras zonas del vehículo

Observaciones:

En el evento de requerir más espacio se puede ampliar el número de filas cuantas veces sea necesario

5. QUIEN ATIENDE LA DILIGENCIA

Nombres y Apellidos		Identificación	Calidad que actúa
HERNAN ENRIQUE CARDONA GIRALDO		14622436	POLICIA JUDICIAL
Dirección	Teléfono / Celular	Correo electrónico	Firma
CARRERA 3 N°56-90	3164255836	hernan.cardona@cali.gov.co	Hernan Cardona G

6. SERVIDOR DE POLICÍA JUDICIAL

Nombres y Apellidos		Identificación	Entidad
HERNAN ENRIQUE CARDONA GIRALDO		14622436	SEC MOVILIDAD
Cargo	Teléfono / Celular	Correo electrónico	Firma
CARRERA 3 N°56-90	3164255836	hernan.cardona@cali.gov.co	

El servidor de policía judicial, está obligado en todo tiempo a garantizar la reserva de la información, esto conforme a las disposiciones establecidas en la Constitución y la Ley.

Entidad	Radicado Interno	Número Único de Noticia Criminal
		76001609916 5 2022 85324
		Departamento / Municipio / Entidad / Unidad Receptora / Año / Consecutivo

ACTA DE CONSENTIMIENTO – FPJ - 28

Este formato será diligenciado por Policía Judicial

En CALI el día 02 del mes 12 de 2022, siendo las ___ horas, Yo Rita Isabela Zamora Ramírez identificado con CC número 31.712.736 y/o ___ identificado con ___ número ___, informado sobre los procedimientos que se llevaran a cabo; de la importancia de los mismos para la investigación judicial y las consecuencias posibles que se derivarían de no practicarlos o de sus resultados, otorgo en forma libre y espontánea consentimiento para la realización de:

Nota: Se le hace saber que tiene derecho a estar asistido por un abogado.

1	Entrega voluntaria de Prendas de Vestir		
2	Utilización de fuentes alternas de luz para búsqueda de EMP y EF		
3	Toma de muestra para identificación de voz		
4	Toma de muestra para análisis de huellas de pisada		
5	Registro decadactilar para descartes		
6	Obtención de muestras para examen grafotécnico		
7	Toma de impresiones dentales para moldeos, estudios y registro de mordida		
8	Toma de muestras de residuos de disparo - No. Kit utilizado:		
9	Otro. ¿Cuál? :	PRUEBA INDIRECTA DE ALCOHOLEMIA EN AIRE ESPIRADO A TRAVÉS DE ALCOHOSENSOR	X

1. DATOS DEL MUESTRADANTE O EXAMINADO

Nombres y Apellidos		Identificación
Rita Isabela Zamora Ramírez		31712736
Dirección	Correo	Firma
calle 36 # 7-19.		
Cel: 3125049318.		

2. DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL O DEFENSOR DE FAMILIA

Nombres y Apellidos			Identificación
Dirección	Teléfono/Celular	Correo electrónico	Firma

3. SERVIDOR RESPONSABLE DE LA TOMA DE MUESTRA O EXAMEN

Nombres y Apellidos		Identificación	Entidad
Mauricio Gómez López		602870	SM
Cargo	Teléfono / Celular	Correo electrónico	Firma
Agente de tránsito	4184236		

Alco-Sensor
@ Point of Arrest
INTOXIMETERS, INC.

ABCDEÉFGHIJKLMNÑOPQRSTUÚVWXYZaáb
cdeéfghiíjklmnñoópqrstuúüvwxyz.,
- Impresora funcionando
correctamente

Alco-Sensor VXL
Intoximeters, Inc.
Prueba Directa

Número de Prueba: 6658
Número de Serie: 7314
Fecha: 2022.12.02
Hora: 19:23:56
Temperatura: 26.3°C
Versión de Software: VS00717-A
Última VERF: 2022.10.13

RESULTADO:

Tipo			
Blanco	0	mg/100ml	Hora
Sujeto	0		19:24:08
			19:25:08

Volumen del Soplo: 2.57 L
Duración del Soplo: 5.56 seg
Estatus de la Prueba: Exitoso

Identificación del Sujeto: [illegible]

Identificación del Operador: 6102670

Firma del Sujeto:

Localidad:

ABCDEÉFGHIJKLMNÑOPQRSTUÚVWXYZaáb
cdeéfghiíjklmnñoópqrstuúüvwxyz.,
- Impresora funcionando
correctamente

Entidad	Radicado Interno	Número único de Noticia Criminal					
		7 6 0 0 1 6 0 9 9 1 6 5 2 0 2 2 8 5 3 2 4					
		Departamento	Municipio	Entidad	Unidad Receptora	Año	Consecutivo

DERECHOS Y DEBERES DE LAS VÍCTIMAS – FPJ - 31

Este formato será diligenciado por Policía Judicial

Departamento	VALLE	Municipio	CALI	Fecha	06/12/2022	Hora	1347

De conformidad con los artículos 11, 136 y 137 del Código de Procedimiento Penal Ley 906 de 2004, usted tiene derecho entre otros a:

Recibir información en: Organizaciones a las que puede dirigirse para obtener apoyo, el tipo de apoyo o de servicios que puede recibir, el lugar y el modo de presentar una denuncia o una querella, las actuaciones subsiguientes a la denuncia y su papel respecto de aquellas, el modo y las condiciones en que puede pedir protección, las condiciones en que de modo gratuito puede acceder a asesoría o asistencia jurídicas, asistencia o asesoría sicológicas u otro tipo de asesoría, los requisitos para acceder a una indemnización, los mecanismos de defensa que puede utilizar, el trámite dado a su denuncia o querella, los elementos pertinentes que le permitan, en caso de acusación o preclusión, seguir el desarrollo de la actuación, la posibilidad de dar aplicación al principio de oportunidad y a ser escuchada tanto por la Fiscalía como por el juez de control de garantías, cuando haya lugar a ello, la fecha y el lugar del juicio oral, el derecho que le asiste a promover el incidente de reparación integral, la fecha en que tendrá lugar la audiencia de dosificación de la pena y sentencia y la sentencia del juez.

A recibir, durante todo el procedimiento, un trato humano y digno.

A la protección de su intimidad, a la garantía de su seguridad, y a la de sus familiares y testigos a favor.

A una pronta e integral reparación de los daños sufridos, a cargo del autor o partícipe del injusto o de los terceros llamados a responder en los términos de este código.

A recibir desde el primer contacto con las autoridades y en los términos establecidos en este código, información pertinente para la protección de sus intereses y a conocer la verdad de los hechos que conforman las circunstancias del injusto del cual han sido víctimas.

A ser informadas sobre la decisión definitiva relativa a la persecución penal; a acudir, en lo pertinente, ante el juez de control de garantías, y a interponer los recursos ante el juez de conocimiento, cuando a ello hubiere lugar.

A que se consideren sus intereses al adoptar una decisión discrecional sobre el ejercicio de la persecución del injusto.

A recibir asistencia integral para su recuperación en los términos que señale la ley.

A ser asistidas durante el juicio y el incidente de reparación integral, si el interés de la justicia lo exigiere, por un abogado que podrá ser designado de oficio.

A ser asistidas gratuitamente por un traductor o intérprete en el evento de no conocer el idioma oficial, o de no poder percibir el lenguaje por los órganos de los sentidos.

La parte interesada cuenta con un término de hasta 6 meses contados a partir de la fecha de los hechos para interponer querella de parte.

De conformidad con el artículo 140 del Código de Procedimiento Penal, usted tiene entre otros los deberes de:

Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia.
Asistir a los requerimientos realizados por la Fiscalía con ocasión a su denuncia.
Ofrecer un trato respetuoso hacia los funcionarios que intervienen en su procedimiento.
En caso de cambiar de domicilio o de número telefónico, informar oportunamente al despacho que conoce el caso.

1. AUTORIDAD QUE CONOCE LA INVESTIGACIÓN

Fiscalía	SECRETARIA DE MOVILIDAD
Dirección	CARRERA 3 # 56-90

2. PERSONA QUE DA CONOCER LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS VÍCTIMAS

Nombres y Apellidos	Identificación	Entidad
Hernan Enrique Cardona Bonilla	14622436	SECRETARIA DE MOV.

Cargo	Teléfono / Celular	Correo electrónico
AGENTE DE TRANSITO	4184216	hernan.cardona@cali.gov.co

3. PERSONA QUE RECIBE LA INFORMACIÓN

Nombres y Apellidos	Identificación
Virginia Ramirez Ortiz	65199007

Dirección	Teléfono	Correo electrónico
calle 36 719	3185458287	NA

Firma

Virginia Ramirez Ortiz

Huella índice derecho

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **04-MAR-1983**

CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA | **O-** G.S. RH | **F** SEXO

11-JUL-2001 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

A-3100100-01278433-F-0031712736-20220201 0078004346A 1 9918362281

ESTADO CIVIL

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO **31.712.736**

ZAMORA RAMIREZ

APELLIDOS

RITA ISABEL

NOMBRES

FIRMA

No. Expediente CAD	Número Único de Noticia Criminal					
	Departamento	Municipio	Entidad	Unidad Receptora	Año	Consecutivo
	76	001	609	91685	2022	85324

ACTUACIÓN DEL PRIMER RESPONSABLE – FPJ - 04

Departamento	VALLE	Municipio	CALI	Fecha	AA 2022	MM 12	DD 2	Hora	18	40

1. LUGAR DE LOS HECHOS

Zona donde ocurrieron los hechos	Urbana	X	Rural		N°. y/o nombre comunal / localidad:	4

Barrio / Vereda: JORGE ISAAC Otros:

Dirección: CR 4 CON 28

Características: FRENTE DEL CEMENTERIO CENTRAL.

Fecha y hora probable de los hechos: 02 DE DICIEMBRE 18:00

2. PROTECCIÓN AL LUGAR DE LOS HECHOS

Realiza acordonamiento	SI		NO	X

¿Por qué no acordonó?: PORQUE SE ENCONTRABAN VARIAS PERSONAS PRESTANDO LOS PRIMEROS AUXILIOS.

3. OBSERVACIONES DEL LUGAR DE LOS HECHOS

Hubo alteración del lugar de los hechos	SI	X	NO	

¿Por qué hubo alteración?: POR PARTE DE LOS PARAMEDICOS PRESTANDO LOS PRIMEROS AUXILIOS.

Relación Intervinientes o personas que ingresaron al lugar de los hechos		SI		NO	

Nombres y Apellidos	Identificación	Teléfono	Entidad

Actividad Realizada

Se recibe EMP y EF de la ciudadanía	SI		NO		Cuántos?		Fecha				Hora:				

Nombres y Apellidos de quien entrega	Identificación	Teléfono	Dirección

4. INFORMACIÓN OBTENIDA SOBRE LOS HECHOS

No. Expediente CAD	Número Único de Noticia Criminal					
	Departamento	Municipio	Entidad	Unidad Receptora	Año	Consecutivo
	76	001	609	9165	2022	85324

AL LLEGAR AL LUGAR DE LOS HECHOS SE OBSERVA UNA PERSONA DE SEXO FEMENINO SOBRE LA VIA AL PARECER PRODUCTO DE UN ACCIDENTE DE TRANSITO, JUNTO A ELLA SE OBSERVA UNA MOTOCICLETA WAVE COLOR AZUL DE PLACA LAP40D, IGUALMENTE, LAS PERSONAS QUE SE ENCONTRABAN EN EL LUGAR MANIFIESTAN QUE LA FEMENINA PIERDE EL CONTROL DE SU MOTOCICLETA POR UN HUECO SOBRE LA CARRERA 1.

5.HUBO HERIDOS EN EL MISMO HECHO	SI	X	NO		¿Cuántos?:	1
Nombres y Apellidos:	RITA ISABEL ZAMORA RAMIREZ				Identificación:	131.712.736
N° Telefónico:						
Lugar donde se encuentra:	CRISTO REY					
Nota: En caso de ser más de uno relacionarlos en el anexo						

6. HUBO MUERTOS EN EL MISMO	SI		NO	X	¿Cuántos?:	
Nombres y Apellidos:					Identificación:	
Lugar donde se encuentra:						
Nota: En caso de ser más de uno relacionarlos en el anexo						

7. VEHÍCULOS IMPLICADOS	SI		NO		¿Cuántos?:		
Marca	Clase		Color		Tipo		Placas
WAVE 110	MOTOCICLETA		AZUL		TURISMO		LAP40D
Nota: En caso de ser más de uno relacionarlos en el anexo							

8. PERSONAS CAPTURADAS	SI		NO	√	¿Cuántos?:	
Nombres y Apellidos:					Identificación:	
Dirección y teléfono:						
¿EMP y EF incautados?	SI		NO		Descripción:	
Ubicación del capturado:						

Nombre de quien realiza la captura:	
Identificación:	Teléfono:
Nota: En caso de ser más de uno relacionarlos en el anexo	

9.TESTIGOS DE LOS HECHOS	SI		NO	X	¿Cuántos?:	
Nombres y					Identificación:	
Dirección y teléfono:						
Nota: En caso de ser más de uno relacionarlos en el anexo						